# **Dynasty 350 и 700**

KAPAKTEPUCTUKU

Промышленное применение:

Точное производство
Тяжелое машиностроение
Изготовление труб
Аэрокосмическая отрасль
Сварка алюминиевых
конструкций в судостроении
Производство анодированного
алюминия

#### Технологические процессы:

Ручная аргонодуговая сварка TIG (GTAW) Импульсная сварка TIG (GTAW-P) Ручная дуговая сварка покрытым электродом (SMAW) Воздушно-дуговая резка и строжка угольным электродом (CAC-A), толщина электрода:

**Dynasty 350**: максимум 6,5 мм **Dynasty 700**: максимум 9,5 мм

Источник питания для аргонодуговой сварки / дуговой сварки покрытым электродом

**Напряжение питания:** 208 - 575 B,

3-и или 1-а фаза

**Диапазон токов: Dynasty 350**: 3-350 A

**Dynasty 700**: 5-700 A

Номинальная мощность:

**Dynasty 350**: 300 A при 32 B, ПВ 60% **Dynasty 700**: 600 A при 44 B, ПВ 60%

**Bec: Dynasty 350**: 61 κΓ

**Dynasty 700**: 90 кг

Возможность подключения

к любому напряжению питающей сети в пределах от 208 до 575 В, автоматическая перекоммутация, обеспечивающая удобство эксплуатации в любых рабочих условиях. Идельное решение в условиях "грязного" или нестабильного напряжения питающей сети

**Калибровка измерительной системы** позволяет проводить регулировку источника для сертификации

Доп. питание 120 В - розетка для подключения системы охлаждения или небольших инструментов

# Технология аэродинамической трубы Wind Tunnel

**Technology** предотвращает загрязнение внутренних электрических узлов и электронных плат, продлевая их срок службы

#### Система охлаждения

Fan-On-Demand включается только при необходимости, что позволяет снизить уровень шума, потребление электроэнегрии и объем загрязненнго воздуха, проходящего через аппарат

Память программ - 9 независимых модулей памяти для управления/ сохранения ваших параметров

Автоматическая подача газа после сварки - система рассчитывает продолжительность подачи газа после сварки исходя из заданной силы тока. Это исключает необходимость независимой настройки подачи газа для различных величин тока. Данная функция сохраняет вольфрамовый электрод и предотвращает образование пор



Dynasty 350 (только сам источник)

Dynasty 350 полная комплектация с беспроводным пультом ДУ педального типа

### Особенности сварки электродами (AC/DC)

Подстраиваемость дуги (DIG) позволяет менять ее характеристики в зависимости от конкретного применения и типа электродов. Плавная работа обеспечивается электродами 7018 или тверже, более глубокое проплавление - 6010.

Функция адаптивного "горячего" старта **Hot start** при необходимости увеличивает силу сварочного тока в начале сварки, предотвращая риск залипания электрода. Контроль частоты перем. тока придает дополнительную устойчивость при сварке электродами на переменном токе для получения более гладкого шва

Blue Lightning - Высокочастотный осциллятор для бесконтактного зажигания дуги. Более устойчивое возбуждение дуги по сравнению с традиционными ВЧ стартерами. Повышенная надежность без необходимости техобслуживания полупроводниковых деталей. Предварительно задаваемые параметры для вольфрамовых электродов размером от 0,020 до 1/4 обеспечивают оптимальное зажигание для различной толщины, от толстой до ультратонкой. Пользовательские настройки можно программировать под конкретные варианты применения.

#### Особенности сварки AC TIG

Независимый контроль амплитуды/ силы тока позволяет независимо регулировать ("+" и "-" электроды обратная/прямая полярности) для точного регулирования передачи тепла детали и электроду

Расширенный баланс пер. тока (30 - 99,9%) регулирует объем кислородной очистки (время "-" ОЭ составляющей тока), что особенно важно для высококачественных сварных соединений алюминия

#### Формы колебаний пер. тока

наступающая прямоугольная волна: быстро остывающая сварочная ванна, глубокое проплавление и высокая скорость сварки

Скругленная прямоугольная волна: мягкая дуга с максимальным контролем сварочной ванны и хорошим смачиванием

Синусоида: для пользователей, который предпочитают классическую дугу.


Мягкая дуга с хорошим смачиванием

Треугольная волна: понижает передачу тепла и хорошо подходит для сварки тонкого алюминия. Высокая скорость сварки

#### Особенности сварки DC TIG

Исключительно мягкая и точная дуга для сварки необычных материалов. Высокоскоростной контроль импульсов сварки. Частота импульсов может достигать 5000 в сек. Пульсация придает дуге устойчивость, снижает подвод тепла и деформации, а также помогает увеличить скорость сварки. Прочие параметры - пиковая амперная нагрузка, пиковое время и фоновая амперная нагрузка









## Характеристики (могут меняться без уведомления)










|                |             | Диапазон<br>амперной | Макс. напряжение       | Номинальная                            | Ток на входе при ном. нагрузке, 5-/60 Гц |       |      |       |       |      |      |                                       |                                    |
|----------------|-------------|----------------------|------------------------|--|--|-------|------|-------|-------|------|------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Модель         | Входной ток | нагрузки             | разомкнутой цепи       | мощность                               | 208 B                                    | 230 B | 400B | 460 B | 575 B | кВА  | кВт  | Габариты                              | Bec                                |
| Dynasty<br>350 | Три фазы    | 3-350 A              | 75 B DC<br>10-15 B DC* | 250 А при 30 В<br>цикл нагрузки 100%   | 29                                       | 26    | 15   | 13    | 10    | 10.3 | 9.9  | В: 629 мм<br>Ш:349 мм                 |                                    |
|                |             |                      |                        | 300 А при 32 В<br>цикл нагрузки 60%    | 35                                       | 32    | 18   | 16    | 13    | 12.7 | 12.1 | Г:559 мм                              | 61 кг                              |
|                | Одна фаза   | 3-350 A              | 75 B DC<br>10-15 B DC* | 180 А при 27.2 В<br>цикл нагрузки 100% | 35                                       | 32    | -    | 15    | 12    | 7.4  | 6.8  | C тележкой TIGRunner:                 | C тележкой<br>TIGRunner:<br>140 кг |
|                |             |                      |                        | 225 А при 29 В<br>цикл нагрузки 60%    | 47                                       | 43    |      | 21    | 17    | 9.8  | 9.1  | Ш: 587 мм<br>Г: 1111 мм               | 11014                              |
| Dynasty<br>700 | Три фазы    | 5-700 A              | 75 B DC<br>10-15 B DC* | 500 А при 40 В<br>цикл нагрузки 100%   | 75                                       | 68    | 39   | 34    | 27    | 27   | 26   | В: 876 мм<br>Ш:349 мм                 |                                    |
|                |             |                      |                        | 600 А при 44 В<br>цикл нагрузки 60%    | 97                                       | 88    | 51   | 44    | 35    | 35   | 34   | Г:559 мм                              | 90 кг                              |
|                | Одна фаза   | 5-700 A              | 75 B DC<br>10-15 B DC* | 360 А при 34 В<br>цикл нагрузки 100%   | 82                                       | 74    | -    | 37    | 30    | 17   | 16   | С тележкой<br>TIGRunner:              | С тележкой TIGRunner:              |
|                |             |                      |                        | 450 А при 38 В<br>цикл нагрузки 60%    | 115                                      | 104   | -    | 52    | 42    | 24   | 22   | В: 1400 мм<br>Ш: 587 мм<br>Г: 1111 мм | 168 кг                             |

<sup>\*</sup> Указано измеренное напряжение для функций Lift-Arc TIG и Low OCV Stick

### Панель управления



#### Параметры панели управления

| 1. Память             | 36 комбинаций       |
|-----------------------|---------------------|
|                       | (9 AC TIG)          |
|                       | (9 AC Stick)        |
|                       | (9 DC TIG)          |
|                       | (9 DC Stick)        |
| 2. Полярность         | AC/DC               |
| 3. Процесс \          | GTAW:               |
|                       | ВЧ импульс,         |
|                       | Lift-Arc            |
| Зажигание дуги        | SMAW:               |
| Адаг                  | тивный горячий пуск |
| 4. Контроль выхода    | Стандартный дист.,  |
|                       | Триггер 2Т удерж.,  |
|                       | Выход ВКЛ (ON)      |
| 5. Контроль импульсов |                     |
| Импульсов в секунду:  |                     |
|                       | DC: 0.1-5000 PPS    |
|                       |                     |

Пиковое время:

Пиковый ток

AC: 0.1-500 PPS

5-95%

5-95%

6. Контроль последовательности

Начальная сила тока Dynasty 350: 3-350 A
 Dynasty 700: 5-700 A
 Начальный уклон 0,0-0,50 сек.

Конечный уклон 0,0-0,50 сек.

Конечная сила тока Dynasty 350: 3-350 A Dynasty 700: 5-700 A

**7. Предвар. продувка/DIG** 0.0-25.0 сек.

Подача газа после сварки

Автоматическая Регулировка 0,0-50,0

**DIG** 0-100%

8. Форма колебаний пер. тока

Амперная нагрузка EN 3-350 A/5-700 A Амперная нагрузка EP 3-350 A/5-700 A Баланс 30-99% Частота пер. тока 20-400 Гц

9. Регулятор силы тока

10. Регулятор аналого-цифрового преобразователя

11. Дисплей амперметра

12. Дисплей вольтметра

#### Дополнительые установочные параметры Предпрограммируемое зажигание

Dynasty 350 0.5-4.7 мм

вольфрамовый электрод

Dynasty 700 0.5-6.5 мм

вольфрамовый электрод

#### Программируемое зажигание

Сила тока Dynasty 350: 3-200 A

Dynasty 700: 5-200 A

 Время
 0-200 миллисекунд

 Время линейного изменения
 0-250 мс

Минимальная сила тока Dynasty 350: 3-25 A

Dynasty 700: 5-25 A

#### Дополнительные триггеры

3Т,4Е, мини-логика

4Т моментальный

#### Формы колебаний

Наступающая прямоуг. волна Скругленная прямоуг. волна

Синусоида

Треугольная волна

**Блокировка амплитуды** EN EP аналогично

EN EP независимо

**Таймер св. точки/шва** 0,0-999 c

ОСУ (напряжение разомкнутой цепи)

Низкое Нормальное

 Проверка прилипания
 Вкл/Выкл

 Блокировки
 4 уровня

 Счетчик циклов
 0-999,999 циклов

**Калибровка приборов** ±0.0-20.0 A

±0.0-20.0 B

# Рабочие характеристики

#### ЦИКЛ НАГРУЗКИ

| Dynas     | sty 350           | Dynasty 700 |               |                   |  |
|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|--|
| 3 Ф.      | АЗЫ               | 3 ФАЗЫ      |               |                   |  |
| ПВ        | СИЛА ТОКА         |             | ПВ            | СИЛА ТОКА         |  |
| 30%       | 350A              |             | 30%           | 700A              |  |
| 60%       | 300A              |             | 60%           | 600A              |  |
| 100%      | 250A              |             | 100%          | 500A              |  |
|           |                   |             | 1 <b>ΦA3A</b> |                   |  |
| 1 Ф       | A3A               |             | 1             | ФАЗА              |  |
| 1 Ф<br>ПВ | АЗА<br>СИЛА ТОКА  |             | 1 ·<br>ПВ     | ФАЗА<br>СИЛА ТОКА |  |
|           |                   |             | -             |                   |  |
| ПВ        | СИЛА ТОКА         |             | ПВ            | СИЛА ТОКА         |  |
| ПВ<br>10% | СИЛА ТОКА<br>350A |             | ΠB<br>10%     | СИЛА ТОКА<br>700А |  |

# Сравнительная таблица возможностей источников Миллер (TIG)

# Какой агрегат Вам подходит?

| Почему необходимо<br>модернизировать?                     | Syncrowave 350  |                  | Dynasty 350   | Преимущества Dynasty 350  |  |  |
|---|---|------------------|---|---|--|--|
|   | Алюминий 12,7 мм  | <b>УЛУЧШЕНИЕ</b> | Алюминий > 16 мм                                      | Увеличина толщина алюминия  |  |  |
| ВЧ зажигание дуги Непрерывная ВЧ улучшение                |   |                  | Только Пуск   | Функция Только Пуск ограничивает ВЧ   |  |  |
| Регулировка частоты<br>Регулировка выхода пер. тока       | Зафиксировно<br>на 60 Гц                                    | <b>УЛУЧШЕНИЕ</b> | Переменная частота 20-400 Гц                          | Более высокие частоты обеспечивают<br>лучший контроль дуги и повышенные<br>скорости сварки  |  |  |
| Формы колебаний пер. тока                                 | Мягкая прямоуг. волна                                       | улучшение        | Наступающая пр. волна  Синусоида  Треугольная волна   | быстрый проход Скругленная прямоуг. волне = Максимальный контроль сварочной ванны Синусоида = традиционные характеристики Треугольная волна = пониженный подвод тепла             |  |  |
| Сварка алюминия<br>заостренным<br>вольфрамовым электродом |   | <b>УЛУЧШЕНИЕ</b> |   | Регуляторы формы колебаний поддерживают точку. Преимущества: пониженный подвод тепла к свариваемой детали, меньшие валики сварного шва, улучшенное зажигание и доп. контроль дуги |  |  |
| •   | 225 кг<br>Подключение вручную<br>208/230/460 В<br>Одна фаза | УЛУЧШЕНИЕ        | 61 кг<br>Auto-Line™<br>208-575 В<br>Одна или три фазы | Легко перемещать благодаря небольшому размеру и весу. Auto-Line™ позволяет работать устройству на любом напряжении. Одна или три фазы, даже от генератора                         |  |  |
| Энергопотребление<br>при 300 A                            | 110 A при 230 B<br>Одна фаза                                | <b>УЛУЧШЕНИЕ</b> | 32 А при 230 В<br>Три фазы                            | Значительное снижение мощности,<br>необходимой для работы. Упрощенное<br>техобслужтвание электро чати, менее<br>мощные предохранители, защитные<br>автоматы и шнур питания        |  |  |
| Точное управление   | Частичное цифровое<br>управление                            | <b>УЛУЧШЕНИЕ</b> | Полное цифровое управление                            | Точность и повторяемость всех<br>цифровых программ управления   |  |  |


### Регулировки формы волны переменного тока

#### Характеристика Форма волны Влияние на внешний вид Впияние на вапик шва Балансировка переменного тока Отр. электрод 51-99% Уменьшает Узкий валик без Регулирует очистку при дуговой сварке. Путем каплеобразование видимой очистки регулирования процента амперной нагрузки и помогает сохранить % ПЭ отрицательного электрода регуляторов формы острие Валик волны переменного тока контролируется **% 03** ширина проплавления сварного шва Глубокое, узкое Без видимой очистки проникновение Примечание: Настройте балансировку Отр. электрод 30-50% Увеличивает Широкий валик переменного тока для соответствующей каплеобразование и очистка очистки при дуговой сварке по бокам и электрода впереди сварочной ванны. Уравнивание % ПЭ Амперная нагрузка 0 переменного тока должно быть точно Валик отрегулировано в соответствии с тем, % ОЭ Неглубокое насколько тяжелые или толстые оксиды. проникновение Очистка 60 Гц Широкий валик, Широкий валик Регулятор проплавления сварного шва Регулирует ширину конуса дуговой сварки. хорошее проникновение и очистка идеально для наплавки Увеличение частоты переменного тока % ПЭ обеспечивает более ориентированную дугу с Валик повышенным управлением по направлению. % ОЭ Очистка Примечание: Уменьшение переменного тока смягчает дугу и расширяет 120 Гц Широкий валик Узкий валик для угловых сварочную ванну для более широкого сварного сварных швов и и очистка шва. автоматической сварки % ПЭ Валик % ОЭ % ОЭ Очистка Независимый регулятор нагрузки Сила тока больше Узкий валик переменного тока у отрицательного без видимой очистки Позволяет производить независимую Сила тока электрода: настройку значения амперной нагрузки для более губокое Валик положительного и отрицательного электродов. 03проникновение и Регулирует отношение амперной нагрузки ПЭ большая скорость и ОЭ ("+" и "-" электродов - обратная/прямая прохода Без видимой очистки полярности) для точного контроля подводимой Сила тока больше Широкий валик теплоты к детали и электроду. Амперная у положительного и очистка нагрузка отрицательного электрода регулирует Сила тока ПЭ+ электрода: степень проникновения, а амперная нагрузка 0 Валик менее глубокое положительного электрода существенно 03проникновение влияет на очистку при дуговой сварке вместе с Очистка балансировкой переменного тока.

### Регулировки формы волны переменного тока (продолжение)

#### Выбор формы волны переменного тока

Чтобы получить оптимальные характеристики электродуговой сварки для конкретного применения, выберите одну из четырех различных форм волны переменного тока. Возможные варианты:



### Регулировки импульсов TIG


#### Регулировки импульсов TIG постоянного тока высокой частоты

- Импульсов в секунду (Гц): для постоянного тока от 0.1 до 5000 имп/с, для переменного тока от 0.1 до 500 имп/с
- %ВКЛ %Время пика импульса: 5-95% (Регулирует величину времени при каждом периоде повторения импульсов при пиковой амперной нагрузке)
- Фоновая амперная нагрузка: 5-99% (Задается значение амперной нагрузки низкого импульса как процент пиковой нагрузки)



Обычно от 1 до 10 импульсов в секунду. Обеспечивает эффект нагрева и охлаждения сварочной ванны и может уменьшить деформацию путем снижения средней амперной нагрузки. Эффект нагрева и охлаждения также дает отличительный чешуйчатость мелких волн в валике сварного шва. Отношение между частотой импульса и скоростью прохода определяет расстояние между "чешуйками" рельефа. Медленная подача импульсов может быть также скоординирована с добавлением присадочного металла и может усилить общий контроль за сварочной ванной

### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ТІС



При увеличении частоты свыше 40 импульсов в секунду, импульсный TIG становится скорее слышимым, чем видимым - вызывая повышенное перемешивание в сварочной ванне для лучшей микроструктуры после сварки.

Подача импульсов сварочного тока при высоких скоростях - между верхним пиковым значением и нижней фоновой амперной нагрузкой - может также сжать и сфокусировать дугу. Это приведет к максимальной устойчивости дуги, увеличению глубины проплавления и скорости сварки (Общий диапазон: 100-500 имп/с).

Эффект заострения дуги при высокой частоте подачи импульсов расширяется до новых размеров. Возможность подавать импульсы с частотой 5000 импульсов в секунду повышает устойчивость дуги и потенциальную возможность концентрации - это очень выгодно для автоматических устройств, где требуются максимальные скорости прохода

### Комплектации



# **Dynasty**<sup>®</sup> **350 #907 204 (CSA)** (Auto-Line<sup>™</sup> 208-575 В перемен. тока)

Dynasty® 350 #907 204-02-1 (CE)

(Auto-Line™ 380-575 В перемен. тока) первичный кабель 2,4 м, 2 международных разъема Dinse 50 мм и DVD Setup Video - диск с программой настройки и видеоматериалами. (#251 116)

Примечание: Адаптер горелки TIG должен заказываться отдельно

### Dynasty® 700 #907 101 (CSA)

(Auto-Line™ 208-575 В перемен. тока)

Dynasty® 700 #907 101-02-1 (CE)

(Auto-Line™ 380-575 В перемен. тока)
2 резьбовых разъема кабеля для сварки (#225 029), 1 резьбовой адаптер горелкт с водяным охлаждением (#225 028) для горелок #18 и #20, DVD Setup Video - диск с программой настройки и видеоматериалами.(#251 116)

Примечание: Первичный кабель и горелка TIG должны заказываться отдельно



#### Комплекты TIGRunner®

# Dynasty 350 TIGRunner® #907 204-00-01 (CSA)

Полностью в сборе

В комплект входят:

- Dynasty<sup>®</sup> 350 (#907 204)
- Система охлаждения Coolmate™ 3.5
- Тележка со следующими характеристиками: Место для одного баллона, ножной фиксатор колес, 2 места для присадочных материалов, удобный ящик для вольфрамовых электродов и расходных материалов

Примечание: Комплект горелки и охлаждающая жидкость должны заказываться отдельно

# Dynasty 700 TIGRunner® #907 101-00-01 (CSA)

Полностью в сборе

В комплект входят:

- Dynasty<sup>®</sup> 700 (#907 101)
- Система охлаждения Coolmate™ 3.5
- Тележка со следующими характеристиками: Место для одного баллона, ножной фиксатор колес, 2 места для присадочных материалов, удобный ящик для вольфрамовых электродов и расходных материалов

Примечание: Комплект горелки и охлаждающая жидкость должны заказываться отдельно



#### Полные комплекты

## Dynasty 350 Complete #951 402 (CSA)

с беспроводным ножным управлением **#951 401 (CSA)** 

с ножным управлением

Полностью в сборе

В комплект входят:

- Dynasty<sup>®</sup> TIGRunner (#907 204-00-01)
- Беспроводной ножной пульт ДУ (#300 429) или RFCS-14 HD ножной пульт ДУ (#194 744)
- Горелка с водяным охлаждением Weldcraft CS310 (7.6 м)
- Кожух кабеля горелки
- Комплект аксессуаров горелки CS310AKC
- Регулятор/расходомер Smith HM2051A-580
- Резиновый газовый шланг 3.6 м (регулятор - установка)
- Адаптер горелки с водяным охлаждением Dinse
- Сварочный провод с зажимом (рабочий провод или провод заземления 4.6 м 1/0 разъем Dinse
- 15 л охлаждающей жидкости (#043 810)

# Dynasty 700 Complete #951 404 (CSA)

с беспроводным ножным управлением **#951 403 (CSA)** 

с ножным управлением

Полностью в сборе

В комплект входят:

- Dynasty® TIGRunner (#907 101-00-01)
- Беспроводной ножной пульт ДУ (#300 429) или RFCS-14 HD - ножной пульт ДУ (#194 744)
- Горелка с водяным охлаждением Weldcraft WP18CS (7.6 м)
- Кожух кабеля горелки
- Комплект аксессуаров горелки АК18С
- Регулятор/расходомер Smith H1954D-580
- Резиновый газовый шланг 3.6 м (регулятор - установка)
- Адаптер горелки с водяным охлаждением Dinse
- Сварочный провод с зажимом (рабочий провод или провод заземления 3.7 м 4/0
- 15 л охлаждающей жидкости (#043 810)

### Оригинальное дополнительное оборудование фирмы Miller

#### КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

#### Комплект горелок с водяным охлаждением, 250 A

Комплект горелок с водяным #300 185 охлаждением, 300 А

Комплект горелок с водяным #300 183 охлаждением. 400 A

- Горелка Weldcraft WP20 с кабелем 7.6 м
- Защитный кожух кабеля
- В комплект горелки АК4С входят газовые сопла, цанги, цанговые зажимы и электроды (сплав вольфрама с 2% церия) диаметрами 1.6, 2.4, 3.2 мм
- Регулятор/расходомер Smith HM2051A-580
- Резиновый шланг 3.7 м (от регулятора к агрегату)
- Адаптер горелки с водяным охлаждением по стандарту Dinse
- Сварочный и заземляющий ( вкл. зажимы) кабели 4.6 м с разъемами 1/0 Dinse

- Рекомендуется для агрегата Dynasty 350 ■ Горелка Weldcraft CS310 с кабелем 7.6 м
- Защитный кожух кабеля
- В комплект горелки CS310AKC входят газовые сопла, цанги, цанговые зажимы и электроды (сплав вольфрама с 2% церия) диаметрами 1.6, 2.4, 3.2 мм
- Регулятор/расходомер Smith HM2051A-580
- Резиновый шланг 3.7 м (от регулятора к агрегату)
- Адаптер горелки с водяным охлаждением по стандарту Dinse
- Сварочный и заземляющий ( вкл. зажимы)
   кабели 4.6 м с разъемами 1/0 Dinse

Рекомендуется для агрегата Dynasty 700 ■ Горелка Weldcraft WP18CS с кабелем 7.6 м

- Topelika Weldciait Wi 1000 C kadelle
- Защитный кожух кабеля
- В комплект горелки АК18С входят газовые сопла, цанги, цанговые зажимы и электроды (сплав вольфрама с 2% церия) диаметрами 1.6, 2.4, 3.2 мм
- Регулятор/расходомер Smith H1954D-580
- Резиновый шланг 3.7 м (от регулятора к агрегату)
- Адаптер горелки с водяным охлаждением с фиксатором резьбы
- Сварочный и заземляющий ( вкл. зажимы) кабели 3.7 м с разъемами 4/0 Dinse

Д а и м о С

#### Тележка #300 244

Предназначена для перемещения агрегатов Dynasty® или источников питания Махstar® 350 или 700, и охлаждающего модуля Coolmate™ 3.5 Cooler. Особенности тележки: Место под один баллон, ножной фиксатор колес, держатели

кабеля/горелки (3 шт.), место для сварочных материалов, удобный ящик для вольфрамовых электродов и расходных материалов.



#### Охлаждающий модуль Coolmate™ 3.5 #300 245

Предназначен для использования

совместно с агрегатами Dynasty® и источниками питания Maxstar 350 и 700. Применяется для горелок с водяным охлаждением мощностью до 600 А. Объем охлаждающей жидкости- 13 литров.



# Адаптер DINSE с водяным охлаждением #195 377

Для Dynasty и Maxstar® 350. Используется для подключения горелок моделей WP20, WP18 и CS310 к разъему по стандарту DINSE.



#### Адаптер с водяным охлаждением #225 028

Для Dynasty и Maxstar® 700. Используется с моделями горелок WP125, WP24W, WP25,

WP20, WP18, WP12, CS310, CS410, WP22, WP27.

Датчик сварочного тока #300 179

Определяет отключение рабочего зажима, что предотвращает выход из строя и дорогостоящий ремонт разъединительных

устройств, сетевых шнуров и проводов.

#### Комплект для автоматического управления агрегатом #195 516

Управление параметрами сварки осуществляется через 28-ми штырьковый разъем. Он монтируется вместо стандартного 14-ти штырькового разъема и управление осуществляется через PLC контроллер. Необходим в случае автоматизированной интеграции сварочного оборудования.

#### ПЕРЧАТКИ ДЛЯ TIG СВАРКИ



### Промышленные перчатки TIG

**#249 199** Pазмер L **#249 200** Pазмер XL

Перчатки из свиной кожи без подкладки с усиленной накладкой на ладонь.



#### Перчатки TIG

**#249 178** Размер М **#249 179** Размер L **#249 180** Размер XL

Прочные перчатки из козьей кожи с огнестойкой флисовой обратной стороной



# Перчатки TIG (короткая манжета)

**#249 181** Размер М **#249 182** Размер L **#249 183** Размер XL

Прочные перчатки из свиной и козьей кожи (со стороны ладони) с короткой 3"-ой манжетой.

# ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Дистанционный контрактор и регулятор тока RCCS-14 #043 688



14-ти штырьковый разъем. Модуль сенсорного

управления (вверх-вниз) прикрепляется к горелке с помощью двух отрезов лентылипучки. В комплект входит управляющий кабель длиной 8 метров.



### Беспроводное ДУ ручного типа #300 430

Дистанционное регулирование тока и контактора. Ответная часть подключается прямо в

14-ти штырьковый разъем агрегата. Радиус действия 91.4 м.



#### Беспроводное ДУ педального типа #300 429

Дистанционное

регулирование тока и контактора. Ответная часть подключается прямо в 14-ти штырьковый разъем агрегата. Радиус действия 27.4 м.



#### Ножное управление RFCS-14HD #194 744

Шнур можно подключить к педали с любой стороны,

что обеспечивает гибкость ДУ в работе. Управляет током и контактором.В комплект входит кабель длиной 6 м с 14-ти контактным разъемом.

### Переключатель RMLS-14 #129 337



Кулисный переключатель

для установки режима кратковременного/ постоянного включения контактора. При нажатии вперед устанавливается постоянный контакт, а при нажатии назад - кратковременный контакт. В комплект входит кабель длиной 8 м с 14-ти контактным разъемом.

#### Выключатель RMS-14 #187 208



Выключатель для кратковременного включения контактора.

Покрытая резиной кнопка идеально подходит для многократных включений/выключений. В комплект входит кабель длиной 8 м с 14-ти контактным разъемом.

# Информация для заказа

| Оборудование   | Код товара           | Описание   |  |
|--|----------------------|--|--|
| Dynasty® 350   | #907 204             | Auto-Line™ 208-575 В АС, 50/60 Гц, CSA, основной шнур длиной 2,5 метра   |  |
| Dynasty® 350 TIGRunner®  |                      | Auto-Line™ 208-575 В АС, 50/60 Гц, CSA, основной шнур длиной 2,5 метра. <i>Необходим хладагент</i>   |  |
| Dynasty® 350 Полный комплект с                                       |                      | 71.0   |  |
| беспроводным ДУ педального типа<br>Dynasty® 350 Полный комплект с ДУ | #951 402             | Auto-Line™ 208-575 В АС, 50/60 Гц, CSA, основной шнур длиной 2,5 метра   |  |
| педального типа  | #951 401             | Auto-Line™ 208-575 В АС, 50/60 Гц, CSA, основной шнур длиной 2,5 метра   |  |
| Dynasty® 350 Международное исполнение                                | #907 204-02-1        | Auto-Line™ 380-575 В АС, 50/60 Гц, СЕ, основной шнур длиной 2,5 метра  |  |
| Dynasty® 700   | #907 101             | Auto-Line™ 208-575 B AC, 50/60 Γц, CSA   |  |
| Dynasty® 700 TIGRunner®  | #907 101-00-1        | Auto-Line™ 208-575 В АС, 50/60 Гц, CSA. <i>Необходим хладагент</i>   |  |
| Dynasty® 700 Полный комплект с                                       | #951 404             | Auto-Line™ 208-575 B AC, 50/60 Γц, CSA   |  |
| беспроводным ДУ педального типа<br>Dynasty® 700 Полный комплект с ДУ |                      | <u> </u>   |  |
| педального типа  | #951 403             | Auto-Line™ 208-575 В AC, 50/60 Гц, CSA   |  |
| Dynasty® 700 Международное исполнение                                | #907 101-02-1        | Auto-Line™ 380-575 B AC, 50/60 Γц, CE  |  |
| Комплекты горелок TIG  |                      |  |  |
| Комплект горелки Weldcraft® 250 A                                    | #300 185             |  |  |
| с водяным охлаждением  |                      |  |  |
| Комплект горелки Weldcraft® 300 A<br>с водяным охлаждением           | #300 183             | Рекомендуется для Dynasty 350  |  |
| Комплект горелки Weldcraft® 400 A                                    | #200 400             | Dovotourus and Dunoch 700  |  |
| с водяным охлаждением  | #300 186             | Рекомендуется для Dynasty 700  |  |
| Комплект горелки Weldcraft® 200 A                                    | #WP2625RM            | Только для Dynasty 350. Необходим адаптер #195 379   |  |
| с воздушным охлаждением  |                      |  |  |
| Дистанционное управление   | W000 100             | F 774  |  |
| Беспроводное ДУ педального типа                                      | #300 429             | Беспроводное ДУ педального типа с радиусом действия 27.4 м   |  |
| Беспроводное ручное ДУ   | #300 430             | Беспроводное ручное ДУ с радиусом действия 91.4 м  |  |
| RCCS-14  | #043 688             | Сенсорное управление "вверх-вниз"  |  |
| RFCS-14 HD   | #194 744             | ДУ педального типа, промышленное исполнение  |  |
| RHC-14   | #242 211 020         | Ручное управление  |  |
| RMLS-14  | #129 337             | Кулисный переключатель мнгновенного/постоянного действия   |  |
| RMS-14   | #187 208             | Кнопка моментального действия с резиновым покрытием  |  |
| Удлинители   | #242 208 025         | 7.6 м  |  |
|  | #242 208 050         | 15.2 м   |  |
|  | #242 208 080         | 24.4 м   |  |
| Запчасти и аксессуары  |                      |  |  |
| Тележка Runner™  | #300 244             |  |  |
| Охладитель Coolmate™ 3.5   | #300 245             | Необходим хладагент  |  |
| Комплект для автоматического   | #195 516             | Обеспечивает необходимое автоматической соединение агрегата с PLC контроллером   |  |
| управления агрегатом   |                      |  |  |
| Датчик сварочного тока Видео-тренажер и руководство по               | #300 179             | Необходима установка и настройка   |  |
| настройке CD-ROM   | #233 558             |  |  |
| Видеокурс по работе с агрегатом DVD                                  | #251 116             | Входит в комплект поставки   |  |
| Книга об аргонодуговой сварке  | #170 555             |  |  |
| Адаптер стандарта DINSE с водяным охлаждением #195 3                 |                      | Для Dynasty/Maxstar 350. Используется для подключения горелок с водяным охлаждением к разъему стандарта DINSE. Для моделей горелок WP20, WP18 и CS31( (адаптер входит в комплект поставки) |  |
| Адаптер с водяным охлаждением  | #225 028             | Используется для подключения горелок с водяным охлаждением к Dynasty/Maxstar 700   |  |
| Кабельные разъемы  | 1                    | Поставляются с источником питания и комплектами сварочных горелок  |  |
| Разъем 50 мм стандарта DINSE   | 110.40.446           | Используется для подключения сварочного провода к разъему стандарта DINSE на   |  |
| (штекерный, 1 шт)  | #042 418             | сварочном агрегате   |  |
| Разъемы фиксаторов резьбы  | #225 029             | Используется для подключения сварочного провода к агрегатам Dynasty/Maxstar 700  |  |
| (штекерный, 2 шт)  | TLLU ULJ             | иопользустоя для подключения сварочного провода к агрегатам фунаступиахыаг 700   |  |
| Разъем 50 мм стандарта DINSE   | #042 419             | Используются для удлинения сварочных кабелей   |  |
| (штекерный - 1 шт, гнездовой - 1 шт)<br>Адаптер терминала Tweco      | #042 465             | Штекерный разъем Dinse к гнездовому Tweco  |  |
|  | #042 465<br>#042 466 | Штекерный разъем Dinse к гнездовому тweco Штекерный разъем Dinse к гнездовому кулачкового зажима   |  |
| Адаптер терминала кулачкового зажима                                 | #042 400             | штекерный разъем опіъе к гнездовому купачкового зажима   |  |