



D7 - должен светить при MMA и Вкл MIG
 J7 - вых 4 U5 /при вкл (MIG) меняется в зав от рег U дуги;
 J12 - рег напряжения заварки кратера

