
t=6 сек
Сварочный ток
Подача защитного газа
Кнопка горелки
t<5 сек
t=3 сек
t<5 сек