

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Серия 03

Документы межотраслевого применения
по вопросам промышленной безопасности
и охраны недр

Выпуск 55

ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОБЪЕКТАХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (САС_в РОСТЕХНАДЗОРА)

Аттестация сварочных технологий

Москва
НТЦ «Промышленная безопасность»
2008

Ответственные составители:
Н.П. Алёшин, А.И. Прилуцкий, А.Н. Жабин, В.В. Шефель

Д63

Документы системы аттестации сварочного производства на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (САСв Ростехнадзора). Аттестация сварочных технологий. Серия 03. Выпуск 55 / Колл. авт. — М.: Научно-технический центр по безопасности в промышленности, 2008. — 270 с.

ISBN 978-5-9687-0155-8.

Настоящие документы разработаны с учетом результатов анализа и систематизации опыта работ по аттестации сварочных технологий (СТ) в соответствии с Порядком применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (РД 03-615—03) и содержат рекомендации, которые унифицируют методологию выполнения и оформления работ и разъясняют некоторые положения указанного документа с учетом специфики его применения для различных условий, в том числе для строительных объектов и объектов стального мостостроения.

Данные документы разработаны для применения взамен Рекомендаций по применению РД 03-615—03 выпуска 2006 г.

ББК 38.634

ISBN 978-5-9687-0155-8



© Оформление. Научно-технический центр
по безопасности в промышленности,
2008

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень групп технических устройств опасных производственных объектов, сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки (наплавки)	4
Рекомендации по применению РД 03-615—03 (Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов)	7

Согласовано
письмом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 08.04.08 № КП-25/369

ПЕРЕЧЕНЬ
групп технических устройств опасных производственных объектов,
сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками
с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования
и технологий сварки (наплавки)

Группа технических устройств	Перечень технических устройств, входящих в группу
Подъемно-транспортное оборудование (ПТО)	1. Грузоподъемные краны 2. Краны-трубоукладчики. 3. Краны-манипуляторы. 4. Лифты. 5. Тали. 6. Лебедки. 7. Устройства грузозахватные. 8. Подъемники (вышки). 9. Эскалаторы. 10. Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали. 11. Цепи для подъемно-транспортного оборудования. 12. Строительные подъемники. 13. Конвейеры пассажирские. 14. Металлические конструкции для подъемно-транспортного оборудования
Котельное оборудование (КО)	1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115 °С. 2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 °С. 3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа. 4. Арматура и предохранительные устройства. 5. Металлические конструкции для котельного оборудования
Газовое оборудование (ГО)	1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения. 2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные и из неметаллических материалов. 3. Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов. 4. Газогорелочные устройства. 5. Емкостные и проточные водонагреватели. 6. Аппараты и печи. 7. Арматура из металлических материалов и предохранительные устройства

Группа технических устройств	Перечень технических устройств, входящих в группу
Нефтегазодобывающее оборудование (НГДО)	1. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте. 2. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации. 3. Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в пределах: установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), станций подземного хранения газа (СПХГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ). 4. Трубопроводы в пределах УКПГ, КС; НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов. 5. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте. 6. Морские трубопроводы, объекты на шельфе (трубопроводы на платформах, а также сварные основания морских платформ) при сооружении, реконструкции и ремонте. 7. Уникальные объекты нефтяной и газовой промышленности при сооружении и ремонте (рабочие параметры объектов, не предусмотрены действующей нормативной документацией). 8. Запорная арматура при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 9. Детали трубопроводов при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 10. Насосы, компрессоры и другое оборудование при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 11. Нефтегазопроводные трубы при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 12. Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее. 13. Трубопроводы автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)
Металлургическое оборудование (МО)	1. Доменное, коксовое, сталеплавильное оборудование. 2. Технологическое оборудование и трубопроводы для черной и цветной металлургии. 3. Технические устройства для производства черных и цветных металлов и сплавов на их основе. 4. Машины для литья стали и цветных металлов. 5. Агрегаты трубопрокатные. 6. Станы обжимные, заготовочные, сортопрокатные и листопрокатные

Группа технических устройств	Перечень технических устройств, входящих в группу
Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП)	1. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа. 2. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением более 16 МПа. 3. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом. 4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ. 5. Изотермические хранилища. 6. Криогенное оборудование. 7. Оборудование аммиачных холодильных установок. 8. Печи. 9. Компрессорное и насосное оборудование. 10. Центрифуги, сепараторы. 11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ. 12. Котлы-утилизаторы. 13. Энерготехнологические котлы. 14. Котлы ВОТ. 15. Трубопроводная арматура и предохранительные устройства. 16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов
Горно-добывающее оборудование (ГДО)	1. Технические устройства для горно-добывающих и горно-обогаительных производств и подземных объектов
Оборудование для транспортировки опасных грузов (ОТОГ)	1. Контейнеры специализированные и тара, используемые для транспортировки опасных грузов и строительных материалов. 2. Цистерны. 3. Экипажная часть
Строительные конструкции (СК)	1. Металлические строительные конструкции. 2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций. 3. Металлические трубопроводы. 4. Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов
Конструкции стальных мостов (КСМ)	1. Металлические конструкции пролетных строений, опор и пилонов стальных мостов при изготовлении в заводских условиях. 2. Металлические конструкции пролетных строений, опор и пилонов стальных мостов при сборке, сварке и ремонте в монтажных условиях

Согласованы
письмом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 08.04.08 № КП-25/369

РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению РД 03-615-03 (Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов)*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ составлен по результатам анализа и систематизации опыта работ по производственной аттестации технологий сварки (наплавки), используемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных объектов в соответствии с требованиями Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (РД 03-615—03), и содержит рекомендации, которые разъясняют некоторые положения указанного документа и унифицируют методологию выполнения и оформления работ.

1.2. Рекомендации разработаны применительно к Перечню групп технических устройств опасных производственных объектов, сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки (наплавки). Документ может применяться также для иных объектов по согласованию с организацией-заявителем.

Основные параметры аттестуемых технологий сварки (наплавки), критерии определения области распространения результатов аттестации, методов контроля и видов испытаний, предусмотренные в данном документе, базируются на национальных нормативных и руководящих документах по сварке и дополнены требованиями документов, регламентирующих процессы сварки для конкретных технических устройств опасных производственных объектов. В целях гармонизации процедур проведения производственной аттестации технологий сварки (наплавки) в данном документе учитываются положения международных стандартов.

1.3. Документ предназначен для применения:

Национальным Агентством Контроля и Сварки (НАКС) — при разработке организационно-методических документов и проведении экспертизы документов, представленных аттестационными центрами;

аттестационными центрами (АЦ) — при подготовке и проведении производственной аттестации технологий сварки (наплавки);

организациями-заявителями — при подготовке и участии в проведении производственной аттестации технологий сварки (наплавки).

* Материалы подготовлены Национальным агентством контроля и сварки (НАКС) с участием специалистов: Н.П. Алёшин, В.Ф. Лукьянов, Н.П. Четверик, А.С. Орлов, А.И. Прилуцкий, А.Н. Жабин, А.Н. Жмотов, В.В. Шефель, В.И. Беспалов, В.Н. Бродягин, С.В. Головин, В.Г. Гребенчук, С.А. Курланов, Н.Д. Курносова, Р.Д. Кузеев, Ю.Г. Людмирский, В.В. Маркин, А.А. Орлова, Н.Н. Потапов, А.И. Семенов, С.И. Феклистов.

1.4. Под аттестуемой технологией сварки (наплавки) следует понимать комплекс работ, включающих подготовку изделия к сварке, предусмотренных соответствующей производственно-технологической документацией по сварке (наплавке) (ПТД) при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции конкретных технических устройств опасных производственных объектов и выполняемых одним способом сварки.

ПТД, определяющая аттестуемую технологию сварки, должна быть представлена в виде технологических инструкций и карт технологического процесса выполнения сварного соединения или элемента сварной конструкции, включающих исчерпывающие сведения об основных операциях и параметрах технологического процесса. ПТД должна содержать требования к подготовке сварного соединения к сварке, сварочным материалам, оборудованию (сварочному, сборочному и вспомогательному), предварительному и сопутствующему подогреву, к параметрам процесса сборки и сварки, в том числе к последовательности выполнения прихваток, швов и отдельных слоев, к термической обработке после сварки, методам контроля, объему контроля, требования к качеству и др.

Основанием для разработки ПТД по сварке (наплавке) должны служить нормативные документы, определяющие общие требования к соответствующим опасным техническим устройствам (РД, ПБ, СНИП, СП, СТО), проект производства работ, чертежи с указаниями технических требований по сварке.

Аттестация технологии должна производиться для каждого способа сварки отдельно. Допускается аттестация технологии, в которой используется несколько способов сварки (наплавки) в случае последовательного применения нескольких способов сварки (наплавки) при выполнении одного сварного соединения (наплавки), то есть при комбинированных методах сварки (наплавки).

1.5. При разработке программ и проведении производственной аттестации технологий сварки (наплавки) рекомендуется различать три вида технологий.

Вид I — технологии, базирующиеся на использовании универсального сварочного оборудования, а применяемый основной материал, конструкция и размеры свариваемых деталей полностью воспроизводят производственные условия применения технологии при сварке контрольных сварных соединений (далее по тексту — КСС).

Например, производственная аттестация технологии ручной дуговой сварки кольцевых стыков трубопроводов при изготовлении или монтаже; производственная аттестация технологии автоматической сварки под флюсом продольных швов труб (сосудов) при изготовлении; производственная аттестация технологии автоматической сварки под флюсом стыковых и угловых швов при изготовлении и монтаже строительных металлоконструкций и конструкций стальных мостов; производственная аттестация технологии сварки арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций.

Вид II — технологии, базирующиеся на использовании специализированного сварочного оборудования или на применении сварочных материалов, предназначенных специально для данной технологии.

При этом применяемый основной материал, конструкция и размеры свариваемых деталей позволяют полностью воспроизвести производственные условия применения технологии при сварке КСС только при условии использования сварочного оборудования и (или) сварочных материалов, указанных в ПТД.

Например, производственная аттестация технологии сварки продольных или спиральных швов при изготовлении труб и оборудования, кольцевых стыков трубопроводов на трубосварочных базах с использованием специализированного сварочного

оборудования, производственная аттестация технологии автоматической сварки под флюсом горизонтальных стыков резервуаров при их монтаже, производственная аттестация технологии механизированной контактно-дуговой сварки в заводских условиях при шиповании экранных труб котлов, производственная аттестация технологии термитной сварки выводов электрохимической защиты (ЭХЗ) магистральных и промысловых трубопроводов.

Вид III — технологии, применяющиеся при сварке (наплавке) конструктивно-сложных узлов технических устройств. Такие технологии не могут быть полностью воспроизведены при сварке типовых КСС. Например, производственная аттестация технологии сварки (наплавки) элементов конструкций технических устройств при ремонте в процессе эксплуатации, когда на качество сварного соединения оказывает существенное влияние состояние металла; производственная аттестация технологии приварки элементов конструкций к корпусу изделия с использованием усиливающих воротников, когда на качество сварного соединения оказывает существенное влияние жесткость конструкции.

Вид технологии сварки (наплавки) определяет условия разработки программы производственной аттестации и выбора конструкции КСС.

1.6. Учитывая накопленный опыт выполнения сварочных работ при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции различных технических устройств опасных производственных объектов, а также исходя из специфики требований при определении области распространения результатов производственной аттестации, схожести параметров и критериев однотипности свариваемых конструкций все технические устройства сгруппированы в следующие четыре типа:

- тип I — технические устройства, состоящие из трубопроводов и оборудования;
- тип II — технические устройства, состоящие из листовых конструкций или конструкций из профильного проката;
- тип III — технические устройства магистральных и промысловых трубопроводов;
- тип IV — технические устройства, состоящие из арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций.

1.7. При производственной аттестации технологий сварки (наплавки) рекомендуется одновременно выполнять аттестацию технологий ремонта дефектных сварных соединений, если ремонт дефектных сварных соединений выполняется по технологиям, применяемым при изготовлении и (или) монтаже. Для аттестации таких технологий ремонта достаточно в процессе аттестации технологий, применяемых при изготовлении и (или) монтаже, выполнить на КСС дополнительно операции по ремонту, предусмотренные программой производственной аттестации. При этом работы по ремонту должны быть включены в технологические карты.

Если технология ремонта дефектных участков шва отличается от технологии, применяемой при изготовлении, монтаже, и (или) выполняется по отдельным технологическим картам, то аттестация технологии ремонта должна выполняться отдельно.

1.8. Технологии сварки (наплавки), используемые при изготовлении технических устройств опасных производственных объектов (трубопроводов, оборудования) зарубежными производителями для поставки в Россию, а также используемые при изготовлении технических устройств опасных производственных объектов (трубопроводов, оборудования) зарубежными производителями на территории России, должны пройти аттестацию в соответствии с РД 03-615-03 и настоящими Рекомендациями.

В тех случаях, когда эти технологии имеют подтверждение соответствия по соответствующим международным стандартам, предусмотренным контрактом¹, допускается оформление аттестации технологии на основании заключения АЦ с учетом представленных результатов испытаний.

1.9. Применение рекомендаций, дополняющих положения РД 03-615—03, должно быть согласовано с заявителем при разработке рабочих программ аттестации.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОДНОТИПНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (НАПЛАВОК)

2.1. Производственная аттестация технологии сварки (наплавки) должна проводиться для каждой группы однотипных производственных сварных соединений (наплавов), выполняемых организацией-заявителем в соответствии с представленной к аттестации ПТД.

Понятие однотипных сварных соединений позволяет минимизировать объем работ при производственных аттестациях технологий сварки (наплавки).

2.2. Однотипность производственных сварных соединений — это характеристика схожести условий выполнения сварных соединений (наплавов).

2.3. Однотипность производственных сварных соединений характеризуется набором признаков однотипности и диапазоном значений этих признаков, при этом состав набора признаков определяется в зависимости от способа сварки и типа технических устройств.

Признаки однотипности — это основные параметры, характеризующие условия выполнения сварных соединений. Основные параметры — это такие параметры технологического процесса сварки (наплавки), изменение значений которых за пределы области однотипности вызывает необходимость проведения новой аттестации.

2.4. Однотипными сварными соединениями следует считать группы сварных соединений (наплавов), имеющие общие основные параметры и критерии однотипности, указанные в действующих нормативных документах (НД) для соответствующих технических устройств, а в случае отсутствия в НД таких указаний — установленные в настоящем разделе.

2.4.1. В одну группу однотипных сварных соединений (наплавов) могут быть объединены производственные сварные соединения (наплавки), выполняемые только одним способом сварки (наплавки) с учетом применяемого технологического варианта. Перечень и обозначение способов сварки (наплавки) и процессов, применяемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных объектов, приведены в приложении 1.

Аттестация технологий с применением способов сварки (наплавки), не вошедших в данный перечень, должна производиться по программам, согласованным с комитетом по аттестации сварочных технологий и утвержденным НАКС.

2.4.2. Производственные сварные соединения, выполняемые комбинированной сваркой (наплавкой) с последовательным применением двух или нескольких способов сварки (наплавки), при аттестации должны выделяться в отдельные группы однотипных сварных соединений (наплавов).

2.4.3. В одну группу однотипных сварных соединений (наплавов) могут быть объединены производственные сварные соединения (наплавки) деталей из материалов одной группы (одного сочетания групп).

¹ Конкретные международные стандарты и форма признания должны быть предусмотрены контрактом или соответствующим заключением экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения (наплавки) деталей из материалов различных марок одной группы, если требованиями НД для сварки (наплавки) указанных деталей разрешается применение сварочных (наплавочных) материалов одних и тех же марок (одной или нескольких).

Группы и сочетания групп материалов, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных объектов, приведены в приложении 2.

2.4.4. Применение марок (сочетания марок) сварочных (наплавочных) материалов для сварки (наплавки) одной группы однотипных производственных сварных соединений определяется требованиями НД применительно к основным материалам, представляющим группу однотипных производственных сварных соединений.

Если для ручной дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами требованиями НД предусмотрено применение электродов определенных типов без указания их марок, то требования настоящего пункта допускается относить не к маркам, а к типам электродов.

Если НД предусмотрено выполнение сварных соединений с предварительной наплавкой кромок и (или) сваркой корневой части шва другими сварочными (наплавочными) материалами (по сравнению с предусмотренными для заполнения основной части разделки), то определения настоящего пункта следует относить отдельно: к сварочным (наплавочным) материалам, применяемым для указанных наплавки кромок (сварки корневой части шва), и к сварочным (наплавочным) материалам, используемым для заполнения основной части разделки (в том числе при комбинированной сварке).

2.4.5. При соблюдении требований пп. 2.4.1–2.4.4 в одну группу однотипных сварных соединений, выполняемых дуговыми способами сварки (наплавки), могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие следующие общие основные параметры.

2.4.5.1. Номинальная толщина свариваемых деталей в зоне сварки. При этом в одну группу допускается объединять стыковые сварные соединения с номинальной толщиной стальных свариваемых деталей в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Диапазон толщин, мм	Индекс однотипности по толщине
До 3 включительно	1
Свыше 3 до 12 включительно	2
Свыше 12 до 50 включительно	3
Свыше 50	4

Для угловых, тавровых, нахлесточных сварных соединений указанные диапазоны относят к привариваемым деталям (меньшей толщины); толщину основных деталей (большей толщины) допускается не учитывать, если подогрев деталей перед сваркой и последующая термическая обработка технологическим процессом не предусмотрены. В противном случае необходимо также установить диапазон однотипности сварных соединений по толщине основных (большей толщины) деталей исходя из условий необходимости проведения подогрева деталей и последующей термической обработки.

Для торцовых соединений за номинальную толщину свариваемых деталей рекомендуется принимать толщину более тонкой детали в зоне сварки.

2.4.5.2. За номинальный радиус кривизны рекомендуется принимать минимальный радиус кривизны свариваемых деталей в зоне сварки (для сварных соединений с криволинейными швами), для труб — половину наружного номинального диаметра. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения стальных деталей с номинальным радиусом кривизны в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Диапазон радиусов кривизны (по наружной поверхности), мм	Индекс однотипности по радиусу кривизны
До 12,5 включительно	1
Свыше 12,5 до 75 включительно	2
Свыше 75 до 250 включительно	3
Свыше 250	4
Плоские детали	0

При отнесении сварных соединений к указанным диапазонам номинальный радиус кривизны свариваемых деталей измеряется:

для стыковых сварных соединений — по наружной поверхности свариваемых деталей;

для угловых сварных соединений приварки (вварки) патрубков и других цилиндрических деталей — по наружной поверхности привариваемых патрубков (деталей);

для угловых сварных соединений приварки фланцев — по наружной поверхности детали (трубы, обечайки, днища), к которой приваривается фланец;

для угловых и тавровых соединений приварки плоских деталей (кроме фланцев) — по поверхности основной детали со стороны приварки плоских деталей;

для нахлесточных сварных соединений, а также для других не указанных выше сварных соединений с криволинейными швами — по наружной поверхности детали с меньшим номинальным радиусом кривизны;

для торцовых сварных соединений — по наружной поверхности детали с меньшим номинальным радиусом кривизны.

При переменной кривизне свариваемых деталей в зоне сварки за номинальный радиус кривизны рекомендуется принимать минимальный. Любые сварные соединения с прямолинейными швами рассматриваются как сварные соединения плоских деталей.

Для стержневого и проволочного арматурного проката допускается объединять в одну группу сварные соединения с номинальным диаметром в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Диапазон номинальных диаметров, мм	Индекс однотипности по диаметру
До 6 включительно	1
Свыше 6 до 40 включительно	2
Свыше 40	3

Примечание. За номинальный диаметр принимается величина, указанная в сертификате на стержневой или проволочный арматурный прокат.

2.4.5.3. Тип сварного шва: стыковой шов (СШ), угловой шов (УШ), точечный шов (Тч). При этом сварные соединения с разными типами сварного шва рекомендуется относить к разным группам.

2.4.5.4. Тип сварных соединений: стыковые (С), угловые (У), тавровые (Т), нахлесточные (Н), крестообразные (К) и торцовые (ТР). В одну группу могут быть объединены угловые, тавровые и нахлесточные соединения, кроме угловых сварных соединений тройников из труб и угловых сварных соединений приварки штуцеров (труб) к трубам, элементам котлов, сосудов и трубным решеткам, которые выделяются в отдельную группу угловых сварных соединений.

2.4.5.5. Вид и номинальный угол разделки кромок свариваемых деталей. В одну группу допускается объединять сварные соединения технических устройств типов I, II, III с одной из следующих характеристик подготовки кромок:

- без разделки кромок;
- с разделкой одной или двух кромок при угле раскрытия не более 15° с одной стороны (при односторонней сварке) или с каждой стороны (при двусторонней сварке);
- с разделкой одной или двух кромок при угле раскрытия свыше 15° с одной стороны (при односторонней сварке) или с каждой стороны (при двусторонней сварке).

2.4.5.6. Виды сварных соединений. В одну группу допускается объединять сварные соединения с одной из следующих характеристик:

- ос — сварные соединения, выполняемые с одной стороны (односторонняя сварка);
- дс — сварные соединения, выполняемые с двух сторон (двусторонняя сварка).

2.4.5.7. Пространственные положения швов (наплавки). В одну группу допускается объединять сварные соединения с одной из следующих характеристик положения швов (наплавки):

Н1 — нижнее стыковое и в «лодочку», а также стыковые и нахлесточные соединения стержней и тавровые соединения стержней с листами, выполняемые в нижнем положении со стороны привариваемого стержня;

Н2 — нижнее тавровое, а также крестообразные соединения стержней и нахлесточные соединения стержней с листами, выполняемые в нижнем положении;

Г — горизонтальное;

П1 — потолочное стыковое, а также нахлесточные соединения стержней, выполняемые в потолочном положении;

П2 — потолочное тавровое, а также крестообразные соединения стержней и нахлесточные соединения стержней с листами, выполняемые в потолочном положении;

В1 — вертикальное снизу вверх;

В2 — вертикальное сверху вниз;

Н45 — наклонное под углом 45° .

Сварку (наплавку) КСС должны выполнять в том же положении, в котором выполняются производственные сварные соединения (наплавки). Если производственные сварные соединения (наплавки) выполняются в различных пространственных положениях, то сварку (наплавку) КСС (при аттестации технологии) должны выполнять в положениях, предусмотренных программой аттестации, включая наиболее трудное положение, определяемое аттестационной комиссией.

2.4.5.8. Вид покрытия электрода при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения, подлежащие выполнению электродами с одним из следующих видов покрытия:

А — с кислым покрытием;

Б — с основным покрытием;

Ц — с целлюлозным покрытием;

Р — с рутиловым покрытием;

РА — с кисло-рутиловым покрытием;

РБ — с рутил-основным покрытием;

РЦ — с рутил-целлюлозным покрытием;

П — с прочими и специальными видами покрытий.

2.4.5.9. Металлургический тип флюсов для соответствующих способов сварки (наплавки). При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения, выполняемые с использованием одного из следующих типов флюсов:

плавленые;

керамические.

2.4.5.10. Необходимость подогрева (предварительного, сопутствующего). При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения (наплавки), требующие следующих условий сварки:

без подогрева;

с подогревом (предварительным, сопутствующим).

При определении условий однотипности допускается не учитывать требования к подогреву, если подогрев производится только в зависимости от температуры внешней среды при сварке или подогрев производится в целях удаления влаги с поверхности свариваемых деталей.

2.4.5.11. Необходимость термической обработки после сварки (отпуск, нормализация, аустенизация и др.). При этом в одну группу допускается объединять следующие сварные соединения (наплавки):

без термической обработки (после сварки);

с термической обработкой (после сварки).

2.4.5.12. В зависимости от предусмотренных технологией способов и условий сварки (наплавки) возможно применение других параметров однотипности:

минимальное количество проходов (слоев) с каждой стороны сварного соединения;

погонная энергия;

количество и вид плавящихся электродов (проволочные, ленточные);

необходимость применения импульсно-дугового процесса;

необходимость предварительной наплавки кромок сварного соединения;

состав и процентное содержание смеси защитных газов;

необходимость применения активирующих флюсов (при аргонодуговой сварке), гранулированных присадок и др.

2.4.6. При соблюдении требований пп. 2.4.3—2.4.4 в одну группу однотипных сварных соединений, выполняемых **электрошлаковой сваркой (ЭШ)**, могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие следующие общие технологические характеристики.

2.4.6.1. Номинальная толщина свариваемых деталей в зоне сварке. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения при номинальной толщине свариваемых деталей в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

Диапазон толщин, мм	Индекс однотипности по толщине
До 50 включительно	1
Свыше 50 до 85 включительно	2
Свыше 85 до 140 включительно	3
Свыше 140	4

2.4.6.2. Количество и вид плавящихся электродов (проволочные, ленточные, плавящиеся мундштуки и др.). При этом в разные группы относятся сварные соединения, подлежащие выполнению:

- одним проволочным электродом;
- несколькими проволочными электродами;
- ленточным электродом;
- плавящимся мундштуком.

2.4.6.3. Необходимость подогрева (предварительного, сопутствующего). При этом условия однотипности определяются в соответствии с п. 2.4.5.10.

2.4.6.4. Необходимость термической обработки после сварки (отпуск, нормализация, аустенизация и др.). При этом условия однотипности определяются в соответствии с п. 2.4.5.11.

2.4.7. При соблюдении требований пп. 2.4.2—2.4.4 в одну группу однотипных сварных соединений, выполняемых **электронно-лучевой сваркой (ЭЛ)**, могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие следующие общие технологические характеристики.

2.4.7.1. Необходимость применения присадочных материалов. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения, требующие следующих условий сварки:

- без присадочных материалов;
- с присадочными материалами.

2.4.7.2. Номинальная толщина свариваемых деталей в зоне сварки. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальной толщиной свариваемых деталей в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 5.

Таблица 5

Диапазон толщин, мм	Индекс однотипности по толщине
До 3 включительно	1
Свыше 3 до 5 включительно	2
Свыше 5 до 8 включительно	3
Свыше 8 до 12 включительно	4
Свыше 12 до 20 включительно	5
Свыше 20 до 35 включительно	6
Свыше 35 до 60 включительно	7
Свыше 60 до 100 включительно	8
Свыше 100	9

2.4.7.3. Тип сварных соединений (стыковое, угловое, тавровое, торцовое, нахлесточное). При этом сварные соединения с разными типами сварных соединений относят к разным группам.

2.4.7.4. Форма подготовки кромок. При этом сварные соединения с разной формой подготовки кромок относят к разным группам.

2.4.7.5. Необходимость подогрева (предварительного, сопутствующего). При этом условия однотипности определяются в соответствии с п. 2.4.5.10.

2.4.7.6. Необходимость термической обработки. При этом условия однотипности определяются в соответствии с п. 2.4.5.11.

2.4.8. При соблюдении требований пп. 2.4.3—2.4.4 в одну группу однотипных сварных соединений, выполняемых **газовой сваркой (Г)**, могут быть объединены производ-

ственные сварные соединения, имеющие следующие общие технологические характеристики:

2.4.8.1. Необходимость применения присадочных материалов. При этом к разным группам относят сварные соединения, выполняемые:

- без присадочных материалов;
- с присадочными материалами.

2.4.8.2. Номинальную толщину свариваемых (привариваемых) деталей. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальной толщиной свариваемых (привариваемых) деталей в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 6.

Таблица 6

Диапазон толщин, мм	Индекс однотипности по толщине
До 3 включительно	1
Свыше 3	2

2.4.8.3. Номинальный радиус кривизны свариваемых деталей в зоне сварки (только для сварных соединений с криволинейными швами). При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения деталей с номинальным радиусом кривизны в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 7.

Таблица 7

Диапазон радиусов кривизны (по наружной поверхности), мм	Индекс однотипности по радиусу кривизны
До 12,5 включительно	1
Свыше 12,5	2
Плоские детали (листы)	0

2.4.8.4. Форма разделки кромок. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с одной из следующих форм подготовки кромок:

- с отбортовкой;
- без разделки кромок;
- с разделкой кромок.

2.4.8.5. Горючий газ, применяемый при сварке. При этом к разным группам относят сварные соединения, выполняемые с применением различных горючих газов (смесей).

2.4.9. При соблюдении требований п. 2.4.3 в одну группу однотипных сварных соединений, выполняемых **контактной стыковой сваркой оплавлением (КСО)**, **контактной стыковой сваркой сопротивлением (КСС)**, могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие следующие общие технологические характеристики.

2.4.9.1. Номинальную площадь поперечного сечения свариваемых деталей. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальной площадью поперечного сечения в пределах одного из следующих диапазонов:

- до 200 мм²;
- от 200 до 350 мм²;
- свыше 350 до 680 мм²;
- свыше 680 до 1200 мм²;
- свыше 1200 до 2500 мм²;
- свыше 2500 мм².

2.4.9.2. Номинальную толщину стенки свариваемых деталей. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальной толщиной стенки в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 8.

Таблица 8

Диапазон толщин, мм	Индекс однотипности по толщине
От 3 до 3,5 включительно	1
Свыше 3,5 до 4,5 включительно	2
Свыше 4,5 до 6,5 включительно	3
Свыше 6,5 до 11 включительно	4
Свыше 11	5

2.4.9.3. Необходимость термической обработки. При этом условия однотипности определяются в соответствии с п. 2.4.5.11.

2.4.10. При соблюдении требований п. 2.4.3 в одну группу однотипных сварных соединений, выполняемых **высокочастотной сваркой (ВЧС)** при спиральном оребрении труб поверхностей нагрева, могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие следующие общие технологические характеристики.

2.4.10.1. Номинальный наружный диаметр оребряемых труб. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальным наружным диаметром труб в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 9.

Таблица 9

Диапазон наружных диаметров, мм	Индекс однотипности по диаметру
От 20 до 57 включительно	1
Свыше 57 до 115 включительно	2

2.4.10.2. Номинальную толщину стенки оребряемых труб. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальной толщиной стенки труб в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 10.

Таблица 10

Диапазон толщин, мм	Индекс однотипности по толщине
До 4 включительно	1
Свыше 4 до 10 включительно	2

2.4.10.3. Номинальную толщину оребряющей ленты. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальной толщиной оребряющей ленты в пределах одного из следующих диапазонов:

от 0,8 до 1,5 мм;

свыше 1,5 до 2,5 мм.

2.4.10.4. Номинальную ширину оребряющей ленты. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальной шириной оребряющей ленты в пределах одного из следующих диапазонов:

от 8 до 17 мм;

свыше 17 до 30 мм.

2.4.10.5. Номинальный шаг оребрения. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальным шагом в пределах одного из следующих диапазонов:

от 3 до 12 мм;
свыше 12 мм.

2.4.11. При соблюдении требований пп. 2.4.1 и 2.4.3 в одну группу однотипных сварных соединений приварки стержней (болтов, шпилек, шипов, гаек и других элементов крепления) к плоским деталям и трубам, выполняемой **механизированной контактной сваркой (МКС), механизированной дуговой сваркой (МДС)**¹, могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие следующие общие технологические характеристики.

2.4.11.1. Способ защиты зоны сварки от воздействия окружающего воздуха:
с использованием прессованных флюсовых (керамических) колец;
с использованием защитного газа;
без защиты;
под слоем флюса.

2.4.11.2. Номинальную толщину стенки шипуемых труб. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения приварки шипов к трубам с номинальной толщиной стенки в пределах одного из следующих диапазонов:

до 6 мм включительно;
свыше 6 мм.

2.4.11.3. Номинальный диаметр шипов:
меньше или равно 12 мм;
более 12 мм.

2.4.11.4. Необходимость подогрева. При этом условия однотипности определяются в соответствии с п. 2.4.5.10.

2.4.11.5. Необходимость термической обработки. При этом условия однотипности определяются в соответствии с п. 2.4.5.11.

2.4.12. При соблюдении требований п. 2.4.3 в одну группу однотипных сварных соединений стержней (прутков), выполняемых **кузнечной сваркой (К)**, могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие следующие общие технологические характеристики.

2.4.12.1. Номинальный диаметр свариваемых стержней. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальным диаметром в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 11:

Таблица 11

Диапазон диаметров, мм	Индекс однотипности по диаметру
До 13 включительно	1
Свыше 13 до 24 включительно	2
Свыше 24 до 40 включительно	3
Свыше 40	4

2.4.13. При соблюдении требований пп. 2.4.1–2.4.5 в группы однотипных наплавки могут быть объединены **наплавки**, соответствующие одной из следующих технологических характеристик.

2.4.13.1. По назначению наплавки:

наплавки общего назначения (усиливающие, восстановительные и др.), для выполнения которых предусмотрено применение тех же сварочных (наплавочных) материалов, что и для выполнения сварных соединений деталей (изделий), на которых выполняется наплавка;

¹ Включая процессы 783, 784, 785, 786 в соответствии с ISO 4063.

антикоррозионные наплавки (наплавленные антикоррозионные покрытия);
специальные наплавки (износостойкие, эрозионностойкие и др.), обеспечивающие требуемые по условиям эксплуатации особые свойства поверхностных слоев наплавленных деталей (изделий).

2.4.13.2. По виду наплавки:

однослойные (выполняются в один слой);

многослойные однородные [выполняются не менее чем в два слоя с применением одинаковых сварочных (наплавочных) материалов во всех слоях наплавки];

многослойные неоднородные [выполняются не менее чем в два слоя с применением разных сварочных (наплавочных) материалов в разных слоях наплавки].

2.4.13.3. По виду наплавочных материалов:

покрытые электроды;

проволока сплошного сечения;

металлические прутки;

порошковая проволока;

лента сплошного сечения;

порошковая лента;

металлокерамическая лента;

металлический порошок;

гранулированные материалы.

2.4.13.4. По количеству плавящихся электродов при автоматической наплавке.

2.4.13.5. По необходимости подогрева (предварительного, сопутствующего). При этом условия однотипности определяются в соответствии с п. 2.4.5.10.

2.4.13.6. По необходимости термической обработки. При этом условия однотипности определяются в соответствии с п. 2.4.5.11.

2.4.14. При соблюдении требований п. 2.4.1 производственные сварные соединения из **полимерных материалов** выделяют в отдельные группы однотипных сварных соединений по следующим общим основным параметрам.

2.4.14.1. По виду свариваемых деталей. При этом в одну группу однотипных сварных соединений могут быть объединены производственные сварные соединения следующих видов:

листы (Л);

трубы (Т);

листы с трубами (Л+Т);

труба с отводом (Т+О);

труба с трубой через муфту (Т+М+Т).

2.4.14.2. По типу сварных соединений. При этом в одну группу однотипных сварных соединений могут быть объединены производственные сварные соединения следующих типов:

стыковые:

без разделки кромок (СБ);

с разделкой кромок (СV, СХ);

нахлесточные:

соединение листов внахлестку (Н);

соединение листов в угол (К);

соединение труб внахлестку (Р);

муфтовое соединение труб (М);

соединение труб с седловыми отводами (О);

- тавровые:
- без разделки кромок (ТБ);
 - с разделкой кромок (ТВ, ТХ);
- угловые:
- без разделки кромок (УБ);
 - с разделкой кромок (УВ, УХ).

2.4.14.3. При проведении производственной аттестации технологии сварки изделий из полимерных материалов необходимо дополнительно учитывать степень автоматизации применяемого сварочного оборудования.

2.4.15. При соблюдении требований пп. 2.4.1 и 2.4.3 в одну группу однотипных производственных сварных соединений из полимерных материалов, выполняемых сваркой **нагретым инструментом (НИ)**, могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие одинаковую номинальную толщину и диаметр свариваемых деталей в зоне сварки.

При этом допускается объединять сварные соединения в зависимости от их типа при номинальной толщине и диаметре свариваемых деталей в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 12.

Таблица 12

Тип соединения	Толщина, мм	Диаметр, мм
Соединение труб встык без разделки кромок (СБ)	—	До 160 включительно
	—	От 160 до 400 включительно
	—	Свыше 400
Соединение труб враструб (Р)	—	До 90 включительно
	—	Свыше 90
Соединение листов внахлестку (Н)	От 1 до 2,5 включительно	—
	Свыше 2,5	—

При отнесении сварных соединений к указанным диапазонам номинальный диаметр свариваемых деталей следует принимать:

для стыковых сварных соединений — по наружной поверхности свариваемых деталей;

для стыковых сварных соединений труб, оси которых располагаются под углом друг к другу, — по номинальному наружному диаметру;

для сварных соединений враструб — по диаметру сопрягаемых поверхностей деталей.

2.4.16. При соблюдении требований пп. 2.4.1 и 2.4.3 в одну группу однотипных производственных сварных соединений, выполняемых **сваркой с закладными нагревателями (ЗН)**, могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие одинаковый номинальный диаметр свариваемых деталей в зоне сварки. При этом допускается объединять сварные соединения в зависимости от их типа при номинальном диаметре свариваемых деталей в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 13.

Таблица 13

Тип соединения	Диаметр, мм
Муфтовое соединение труб (М)	До 160 включительно
	От 160 до 400 включительно
	Свыше 400
Соединение труб с седловыми отводами (О)	До 160 включительно
	Свыше 160

2.4.17. При соблюдении требований пп. 2.4.1 и 2.4.3 в одну группу однотипных производственных сварных соединений, выполняемых сваркой **нагретым газом (НГ)** или **экструзионной сваркой (Э)**, могут быть объединены производственные сварные соединения, имеющие одинаковую номинальную толщину в зоне сварки.

При этом допускается объединять сварные соединения в зависимости от их типа, номинальной толщины в зоне сварки и вида подготовки кромок, указанных в табл. 14.

Таблица 14

Тип соединения	Вид подготовки кромок	Толщина, мм
Лист с листом (Л+Л)	СБ	От 2 до 4 включительно
	CV, CX	От 4 до 10 включительно
		Свыше 10
	УБ	От 2 до 10 включительно
	UV	От 4 до 10 включительно
		Свыше 10
	UX	От 8 до 10 включительно
		Свыше 10
Труба с листом (Т+Л), лист с листом (Л+Л)	ТБ	От 2 до 10 включительно
		Свыше 10
	TV	От 4 до 10 включительно
		Свыше 10
	TX	От 8 до 10 включительно
		Свыше 10

2.4.18. При соблюдении требований п. 2.4.3 в одну группу однотипных сварных соединений приварки выводов ЭХЗ магистральных и промысловых трубопроводов, выполняемых **термитной сваркой (Т)**, могут быть объединены сварные соединения, имеющие следующие общие технологические характеристики.

2.4.18.1. Номинальная толщина свариваемых элементов в зоне сварки. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения при номинальной толщине свариваемых деталей в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 15.

Таблица 15

Диапазон толщин, мм	Индекс однотипности по толщине
До 5 включительно	1
Свыше 5 до 12 включительно	2
Свыше 12 до 19 включительно	3
Свыше 19	4

2.4.18.2. Наружный диаметр деталей в зоне сварки. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с наружным диаметром в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 16.

Таблица 16

Диапазон наружных диаметров, мм	Индекс однотипности по радиусу кривизны
До 25 включительно	1
Свыше 25 до 159 включительно	2
Свыше 159 до 530 включительно	3
Свыше 530	4

2.4.18.3. Необходимость подогрева (предварительного, сопутствующего). При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения, требующие следующих условий сварки:

без подогрева;

с подогревом (предварительным, сопутствующим).

2.4.18.4. Применяемые сварочные материалы. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения, выполняемые с использованием следующих сварочных материалов:

паяльно-сварочные стержни из медных термитных смесей;

медная термитная смесь с одноразовой тигель-формой;

медная термитная смесь с многоразовой тигель-формой;

термокарандаш из прессованной медной термитной смеси.

2.4.19. При соблюдении требований пп. 2.4.1—2.4.4 в одну группу однотипных сварных соединений могут быть объединены производственные сварные соединения элементов железобетонных конструкций, имеющие следующие общие основные параметры.

2.4.19.1. По номинальному диаметру арматурного проката. При этом в одну группу допускается объединять сварные соединения с номинальным диаметром в пределах одного из диапазонов, приведенных в табл. 17.

Таблица 17

Номинальный диаметр, мм	Индекс однотипности по номинальному диаметру
От 3 до 6 включительно	1
От 6 до 40 включительно	2
Свыше 40	3

2.4.20. Режимы сварки (наплавки) устанавливаются заданными технологическими параметрами, состав которых выбирают в соответствии с применяемым способом сварки (наплавки) и требованиями производственной технологической документации.

2.4.21. При производственной аттестации сварочных технологий при ремонте технических устройств в период эксплуатации при соблюдении требований пп. 2.4.1—2.4.4 по признакам однотипности в одну группу могут быть объединены сварные соединения (наплавки), соответствующие одной из следующих технологических характеристик.

2.4.21.1. По виду ремонта. При этом различают следующие виды ремонта:

ремонт поверхностных дефектов основного металла и сварных соединений наплавкой без выборки дефектов;

ремонт сваркой (заварка) дефектных участков сварных соединений с предварительной выборкой дефектов;

ремонт сваркой с полной вырезкой дефектных участков основного металла и сварных соединений и последующей их заваркой;

ремонт сваркой дефектных участков основного металла и сварных соединений с применением сварных муфт, тройников и других накладных деталей.

3. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

3.1. Результаты производственной аттестации технологии сварки (наплавки) характеризуются областью распространения, то есть диапазоном допустимых изменений конструктивных и технологических параметров, который определяется по характеристикам соответствующих контрольных сварных соединений (наплавков).

По основным технологическим и конструктивным параметрам контрольных сварных соединений (наплавков) при отсутствии указаний в НД могут быть установлены условия и критерии определения области распространения результатов аттестации, изложенные в настоящем разделе и приложении 3.

При определении границ области распространения должны быть одновременно учтены все ограничения на диапазон изменения конструктивных и технологических параметров сварного соединения. При этом область распространения результатов аттестации может быть сокращена по сравнению с интервалами однотипности сварных соединений (наплавков).

Установленная при производственной аттестации технологии сварки (наплавки) область распространения должна соответствовать значениям, заявленным организацией и обеспеченным ПТД по сварке. При этом область распространения не должна выходить за пределы, регламентируемые действующими НД, и за пределы технологических возможностей используемого специализированного сварочного и вспомогательного оборудования.

3.1.1. Результаты аттестации технологий сварки деталей из конкретной марки материала могут распространяться на все марки материалов, входящих согласно приложению 2 в одну группу с материалом КСС, с учетом требований НД по соответствующей группе технических устройств.

Результаты аттестации технологий сварки конструкций магистральных и промышленных трубопроводов из конкретной марки материала могут быть распространены на материалы в пределах одной группы с материалом КСС (по прочности не выше, чем у материала КСС).

Результаты аттестации технологий сварки стержневого и проволочного арматурного проката конкретного класса могут быть распространены на материалы по прочности не выше, чем у материала КСС.

Результаты аттестации технологий сварки деталей из конкретной марки материала группы 2, включая сочетания с марками материалов других групп, могут быть распространены на марки материалов группы 1, включая соответствующие сочетания, за исключением конструкций магистральных и промышленных трубопроводов, а также стержневого и проволочного арматурного проката.

Область распространения результатов аттестации технологий сварки деталей из меди и ее сплавов, а также из алюминия и его сплавов приведена в табл. П.3.1 и П.3.2 приложения 3.

Область распространения результатов аттестации технологии в части основных материалов сварных соединений действительна при условии, если для сварки (наплавки) материалов, входящих в область распространения, действующие НД допускают применение одних и тех же сварочных материалов по маркам и (или) типам.

3.1.2. Критерием области распространения результатов аттестации технологии сварки (наплавки) по свойствам сварочных (наплавочных, присадочных) материалов являются требования соответствующих НД.

Область распространения результатов аттестации по диаметрам сварочных (наплавочных, присадочных) материалов устанавливается в соответствии с требованиями соответствующих НД в рамках требований ПТД по сварке (наплавке), представляемой организацией-заявителем.

Область распространения результатов аттестации технологии сварки (наплавки) в зависимости от вида покрытия электродов, примененных для выполнения КСС, может быть распространена на другие виды покрытия в соответствии с табл. П.3.3 приложения 3, если это не противоречит требованиям соответствующих НД.

Результаты аттестации технологии сварки в защитных газах (смесях защитных газов) распространяются только на сварку в тех защитных газах (смесях защитных газов), в которых была выполнена сварка КСС.

3.1.3. Результаты аттестации технологии сварки в зависимости от номинального радиуса кривизны свариваемых деталей из труб и листов могут быть распространены на диапазон радиусов, указанный в табл. П.3.4 приложения 3.

При определении области распространения результатов аттестации для угловых и тавровых соединений деталей во внимание принимается номинальный радиус кривизны привариваемой детали (штуцер, труба, фланец, заглушка и т.д.). При этом область распространения должна учитывать толщину и диаметр детали, к которой приваривают штуцер.

3.1.4. Результаты аттестации технологии сварки деталей в зависимости от их номинальной толщины могут быть распространены на диапазоны толщин согласно табл. П.3.5 приложения 3.

При определении области распространения результатов аттестации для угловых и тавровых соединений деталей во внимание принимается номинальная толщина привариваемой детали (штуцер, труба, фланец, заглушка и т.д.), если сварка производится без подогрева и (или) термической обработки после сварки. В тех случаях, когда технологический процесс предусматривает подогрев и (или) термическую обработку после сварки, дополнительно необходимо учитывать толщину более толстой детали.

Указанная область распространения аттестации технологии действительно при условии, если сварка всех соединений, входящих в область распространения технологии сварки, не сопровождается изменением остальных признаков однотипности, характеризующих группу однотипных соединений, к которой относится контрольное сварное соединение, и выполняется по единому технологическому процессу.

3.1.5. Результаты аттестации технологии сварки стержневого и проволочного арматурного проката в зависимости от номинального диаметра стержней КСС могут быть распространены на диапазон номинальных диаметров, указанный в табл. П.3.6 приложения 3.

3.1.6. Область распространения результатов аттестации в зависимости от номинального угла разделки кромок КСС для технических устройств типов I, II, III может быть распространена в соответствии с табл. П.3.7 приложения 3.

3.1.7. Область распространения результатов аттестации технологии сварки (наплавки) сварных соединений в зависимости от типа и вида соединения труб и листов представлена в табл. П.3.8, П.3.9, а стержневого и проволочного арматурного проката — в табл. П.3.10 приложения 3.

3.1.8. Область распространения результатов аттестации технологий сварки полимеров приведена в табл. П.3.11 приложения 3.

3.1.9. Область распространения по положению при сварке (наплавке) должна устанавливаться в рамках требований ПТД по сварке, представляемой организацией-заявителем с учетом положения, в котором производилась сварка (наплавка) КСС.

3.1.10. Результаты аттестации технологии аргонодуговой сварки без применения активирующих флюсов могут быть распространены на технологию сварки с применением активирующих флюсов, рекомендованных соответствующими НД.

3.1.11. Результаты аттестации технологии аргонодуговой сварки деталей номинальной толщиной свыше 3 до 12 мм могут быть распространены на заварку корневой части шва при комбинированной сварке деталей с номинальными радиусами кривизны с учетом условий, указанных в табл. П.3.4 приложения 3.

3.1.12. Результаты аттестации технологии сварки (одним способом) без подкладки, с подкладками или на флюсовой подушке могут быть распространены на заполнение основной части разделки кромок при комбинированной сварке с номинальными радиусами кривизны и толщинами с учетом условий, указанных в табл. П.3.4 и П.3.5 приложения 3 соответственно.

3.1.13. Результаты аттестации технологии сварки могут быть распространены на исправление поверхностных дефектов в зоне сварного соединения (подрезы, несплавления, выбоины на кромках) с применением сварки при наличии в ПТД по сварке соответствующих технологических карт.

3.1.14. Область распространения результатов аттестации по электрошлаковой сварке определяется с учетом количества электродов, использованных при сварке контрольного образца:

сварка двумя электродами распространяется на сварку одним электродом;

сварка тремя электродами распространяется на сварку двумя и одним электродом.

Электрошлаковая сварка пластинчатым электродом распространяется только на этот способ сварки независимо от толщины деталей.

Область распространения технологии электрошлаковой сварки криволинейных швов не распространяется на технологию сварки прямолинейных швов и наоборот.

3.1.15. Для соединений труб, пересекающихся под углом $\leq 90^\circ$, область распространения результатов аттестации ограничивается диапазоном $\alpha \leq \alpha_1 \leq 90^\circ$, где α — угол пересечения осей КСС, α_1 — угол пересечения осей производственных сварных соединений. При этом конкретный угол пересечения осей для КСС определяется аттестационной комиссией.

3.2. В случаях, когда необходимость термообработки сварных соединений регламентируется только условиями эксплуатации (например, работа в сероводородсодержащих средах) независимо от параметров сварочного процесса (марка основных и сварочных материалов, толщина свариваемых элементов и т.п.), допускается ограничиться проведением термообработки на одном из КСС. Область распространения при этом включает сварные соединения, выполняемые с термообработкой и без термообработки.

3.3. Область распространения по режимам сварки (наплавки) (сварочный ток, напряжение на дуге, скорость сварки) должна устанавливаться в рамках требований ПТД по сварке (наплавке), представляемой организацией-заявителем. Изменение состава параметров режима сварки (наплавки), а также изменение их значений за пределы установленной области интервалов, указанных в ПТД, вызывают необходимость проведения новой аттестации.

3.4. Результаты аттестации технологии сварки (наплавки) могут быть распространены на несколько технических устройств, в том числе из различных групп технических устройств, лишь при условии, что они относятся к одному типу технических устройств согласно п. 1.6, а процессы сварки (наплавки), нормы контроля и критерии оценки регламентируются требованиями одних и тех же НД. При этом устанавливается единая область распространения.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (НАПЛАВКИ)

4.1. Контрольные сварные соединения (наплавки), выполняемые при аттестации технологии сварки (наплавки), должны быть однотипными по отношению к производственным сварным соединениям (наплавкам).

Каждой группе однотипных производственных сварных соединений (наплавков), предусмотренных аттестуемой технологией, должно соответствовать КСС (наплавка), назначаемое аттестационной комиссией при разработке программы производственной аттестации. Количество КСС, выполняемых для аттестационных испытаний, может быть оптимизировано на стадии разработки программы производственной аттестации с учетом условий и критериев определения области распространения результатов аттестации, изложенных в разделе 3 и приложении 3. При этом количество КСС каждого типоразмера должно быть достаточным для проведения контроля разрушающими методами, предусмотренными программой аттестации и установленными требованиями НД, а также для получения достоверных результатов при неразрушающем [радиографическом и (или) ультразвуковым] контроле.

4.2. При производственной аттестации технологии сварки (наплавки) КСС должны выполнять с полным соблюдением технологического процесса, предусмотренного для соответствующих производственных сварных соединений (наплавков). КСС маркируется в присутствии представителя АЦ (члена аттестационной комиссии).

4.3. Виды контрольных сварных соединений, выполняемых при аттестации технологии сварки, формы подготовки кромок и размеры КСС определяются программой производственной аттестации технологии сварки (наплавки) на основании требований соответствующей ПТД. Размеры КСС должны быть достаточными для проведения всех видов испытаний, предусмотренных программой производственной аттестации.

Конкретные формы подготовки кромок и размеры контрольных сварных соединений устанавливаются программой производственной аттестации технологии сварки.

4.4. Для выполнения контрольных наплавков толщина пластины должна быть не менее 20 мм, площадь контролируемой части наплавки должна быть не менее 200×150 мм при ручной и не менее 400×150 мм при автоматической наплавке.

4.5. Типы и характеристики КСС арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций должны соответствовать ГОСТ 14098–91. Применяемые для изготовления КСС основные материалы (арматурная сталь и прокат) должны иметь сертификат качества завода-изготовителя.

При отсутствии сертификатов обязательно проведение испытаний основных материалов с определением механических свойств (предела текучести, предела прочности, относительного удлинения и угла изгиба) и химического состава.

При выполнении на производстве стыковых соединений арматурных стержней различных диаметров при производственной аттестации технологий сварки рекомендуется выполнять КСС с соотношением диаметров $d_{\min}/d_{\max} = 0,5-0,8$.

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЬНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (НАПЛАВОК)

5.1. Контроль качества КСС должен выполняться неразрушающими методами и разрушающими видами контроля в соответствии с действующими НД. Объемы контроля для технических устройств из металлических труб и листов приведены в табл. 18, а для технических устройств из арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций — в табл. 19.

Таблица 18

**Методы и объемы испытаний
контрольных сварных соединений (наплавки) металлических труб и листов**

Вид КСС	Методы испытаний	Объем контроля	
		Кол-во ¹	%
Стыковое соединение листов и труб	Визуальный и измерительный		100
	Радиографический или ультразвуковой ²		100
	Капиллярный или магнитопорошковый ³		100
	Испытание на статическое растяжение ⁴	≥2	
	Испытание на статический изгиб ⁵	≥2	
	Испытание на ударный изгиб ⁶	≥3	
	Измерение твердости ⁷	≥1	
	Металлография ⁷	≥1	
Угловое (тавровое) соединение труб	Визуальный и измерительный		100
	Радиографический или ультразвуковой ^{2, 8, 9}		100
	Капиллярный или магнитопорошковый ³		100
	Измерение твердости ⁷	≥1	
	Металлография ⁷	≥2	
Тавровое (угловое) соединение листов	Визуальный и измерительный		100
	Радиографический или ультразвуковой ^{8, 9}		100
	Капиллярный или магнитопорошковый ³		100
	Испытания на статическое растяжение ^{4, 7}	≥2	
	Измерение твердости ⁷	≥1	
Наплавка	Металлография ⁷	≥2	
	Визуальный и измерительный		100
	Ультразвуковой ¹⁰		100
	Капиллярный или магнитопорошковый ³		100
	Измерение твердости ⁷	≥1	
	Металлография ⁷	≥3	
Все типы КСС	Стилоскопирование ¹¹		100
	Испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии и другие виды испытаний ⁷	≥2	

¹ Количество образцов определяется требованием НД на конкретную группу ОТУ.

² При наличии соответствующих требований НД могут применяться оба метода. УЗК выполняют на сварных соединениях из сталей перлитного, мартенситного и мартенситно-ферритного классов с номинальной толщиной свариваемых (привариваемых) деталей не менее 5,5 мм.

³ Выполняется при наличии соответствующих требований НД. Магнитопорошковый контроль допускается проводить только на ферромагнитных материалах.

⁴ Конкретный вид испытания [на статическое растяжение сварного соединения и (или) металла шва] устанавливается в соответствии с требованиями НД.

⁵ Испытываются один-два образца с изгибом со стороны корня шва и один-два со стороны выпуклости (усиления) шва. При толщине ≥12 мм эти испытания могут быть заменены испытанием на «поперечный» изгиб на двух образцах. Для труб с номинальным наружным диаметром не более 108 мм допускается проведение испытания на сплющивание не менее чем на 2 образцах.

⁶ Выполняется при номинальной толщине стенки КСС не менее 12 мм при наличии соответствующих требований НД (один комплект — из металла шва, один — из ЗТВ).

⁷ Проводят при наличии соответствующих требований НД или заявке.

⁸ УЗК не выполняют при наружном диаметре ввариваемого элемента ≤50 мм. Когда при наружном диаметре более 50 мм технически невозможно провести УЗК, проводят радиографический контроль, если позволяет конструкция соединения.

⁹ Ультразвуковому контролю не подлежат угловые (тавровые), нахлесточные контрольные сварные соединения с неполным проплавлением (конструктивным зазором) независимо от толщины свариваемых деталей.

¹⁰ Для наплавки аустенитного класса контроль выполняют при наличии соответствующих методик.

¹¹ Проверяется основной металл и металл шва КСС из легированных (кроме низколегированных конструкционных) и высоколегированных сталей при наличии требований НД.

Таблица 19

Методы и объемы испытаний контрольных сварных соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций

Контрольное сварное соединение		Методы испытаний	Объем контроля	
Способ и технологические особенности сварки	Тип соединений		Кол-во	%
Все соединения		Визуальный и измерительный		100
Контактная стыковая	С	Испытание на растяжение	≥3	
Контактная точечная	К	Испытание на срез		
		Испытание на растяжение		
	Н	Испытание на срез		
Дуговая (в т.ч. ванная, под флюсом, швами или точками)	Т	Испытание на отрыв		
	С	Испытание на растяжение		
	Н	Испытание на срез		
	К	Испытание на растяжение		
	С (типы С5–С20 по ГОСТ 14098–91)	Ультразвуковой	≥3	100

Конкретный перечень и условия проведения испытаний КСС неразрушающими методами и разрушающими видами определяют на основании требований действующих НД, по заявленной группе технических устройств, с учетом требований конструкторской документации (КД) и (или) ПТД на сварку (наплавку) и условий, указанных в заявке на аттестацию.

Методику выполнения и количественные нормы оценки качества сварных соединений в ПТД должны соответствовать НД, а при их отсутствии — требованиям КД или ТУ на технические устройства, согласованным в установленном порядке. В программе производственной аттестации и заключении указывают наименование НД, КД или ТУ, в соответствии с которыми выполняется контроль качества КСС, а также раздел или пункт этих документов, содержащий нормы оценки качества.

Виды испытаний, количество образцов и места их вырезки из сварных соединений, критерии качества конкретизируются при разработке соответствующих программ производственной аттестации.

5.2. Механические испытания проводят в целях проверки соответствия характеристик механических свойств сварных соединений требованиям НД.

5.3. Контрольные сварные соединения деталей из двухслойных (плакированных) материалов подвергают неразрушающему контролю следующими методами:

после окончания сварки основного слоя — радиографическим или ультразвуковым;

после выполнения (восстановления) плакирующего слоя — ультразвуковым по зоне сплавления основного и плакирующего материалов.

5.4. Контрольные наплавки уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры технических устройств подвергают неразрушающему контролю следующими методами:

- визуальный и измерительный;
- капиллярный;
- измерение твердости.

Визуальный и измерительный контроль наплавленных поверхностей производится до и после механической обработки.

5.5. КСС арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций подвергаются неразрушающему контролю — визуальному и измерительному, ультразвуковому, а также лабораторным методам испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 14098, ГОСТ 10922, ГОСТ 5781, ГОСТ 23858, ГОСТ 10884, РТМ 393 и другой НД. Ультразвуковой контроль выполняют по решению аттестационной комиссии с учетом заявки на проведение аттестации.

5.6. Методы и объемы испытаний КСС из полимерных материалов устанавливаются соответствующими НД. При отсутствии указаний в НД допускается руководствоваться данными, приведенными в табл. 20 и 21.

Таблица 20

Методы и объем испытаний контрольных сварных соединений из полимерных материалов (за исключением трубопроводов систем газоснабжения)

Способ сварки	Вид деталей	Тип соединения	Методы испытаний	Объем контроля	
				Кол-во	%
НИ	Труба с трубой (Т+Т)	СБ	Визуальный и измерительный		100
			Испытание на растяжение	≥5	
		Р	Визуальный и измерительный		100
			Испытание на растяжение	≥3	
ЗН	Муфта и труба (Т+М+Т)	М	Визуальный и измерительный		100
			Испытание на сплющивание	≥2	
	Седловой отвод и труба (О+Т)	О	Визуальный и измерительный		100
			Испытание на отрыв	≥3	
НИ, НГ, Э	Лист с листом (Л+Л)	СБ, СВ, СХ	Визуальный и измерительный		100
			Испытание на растяжение	≥5	
			Испытание на напряженный изгиб	≥10	
			Испытание на ударный изгиб	≥10	
		УБ, УВ, УХ, ТБ, ТВ, ТХ, Н	Визуальный и измерительный		100
		Н	Испытание на растяжение	≥3	
НГ, Э	Труба с листом (Т+Л)	У	Визуальный и измерительный		100

5.7. Оценка качества КСС при неразрушающем и разрушающем контроле осуществляется в соответствии с требованиями документов, указанных в программе производственной аттестации. Если при аттестации технологий сварки (наплавки) конкретных изделий (конструкций) нормы оценки качества, предусмотренные в НД, отличаются от норм, указанных в ПТД, разработанной на основе КД, рекомендуется применять при оценке качества контрольных сварных соединений и наплавов нормы, приведенные в КД.

5.8. Протоколы, акты и заключения по результатам контроля КСС хранятся в дальнейшем в АЦ вместе с заключением и другими документами, оформляемыми аттестационной комиссией по результатам производственной аттестации технологии сварки (наплавки).

5.9. Если при неразрушающем контроле в КСС будут обнаружены дефекты, недопустимые в соответствии с установленными требованиями НД, то выполняют новое контрольное сварное соединение (наплавку) для повторного контроля.

При выявлении недопустимых дефектов в повторно выполненном КСС заявленная технология считается не прошедшей аттестацию и может быть повторно заявлена к аттестации в согласованные сроки, после выявления и устранения причин, приведших к нарушению требований норм качества.

При положительных результатах неразрушающего контроля КСС подвергают механическим испытаниям.

Таблица 21

Методы и объемы испытаний контрольных сварных соединений
полиэтиленовых газопроводов

Способ сварки	Методы испытаний	Объем контроля	
		Кол-во	%
НИ	Визуальный и измерительный		100
	Испытание на осевое растяжение	≥3	
	Ультразвуковой контроль		100
	Испытание на статический изгиб	≥5	
	Испытание при постоянном внутреннем давлении	≥3	
	Испытание на длительное растяжение	≥6	
ЗН	Визуальный и измерительный		100
	Испытание на сплющивание	≥2	
	Испытание на отрыв (только для седловых отводов)	≥3	
	Испытание при постоянном внутреннем давлении	≥3	
	Испытание на стойкость к удару (только для седловых отводов)	≥3	

5.10. При получении неудовлетворительных результатов разрушающего контроля по какому-либо виду испытаний допускается проведение повторных испытаний на удвоенном количестве образцов взамен каждого образца, показавшего неудовлетворительные результаты.

В этом случае вырезку образцов для повторных испытаний следует производить из того же КСС или выполненного вновь.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний технология считается не прошедшей аттестацию и может быть повторно заявлена к аттестации в согласованные сроки, после выявления и устранения причин, приведших к нарушению требований норм качества.

6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

6.1. Организация-заявитель, занимающаяся изготовлением, монтажом, ремонтом и реконструкцией технических устройств на опасных производственных объектах с применением сварочных технологий, направляет в АЦ заявку на проведение производственной аттестации технологии сварки (наплавки).

К заявке прилагают следующие материалы:

ПТД заявленного к аттестации технологического процесса, необходимая для составления программы производственной аттестации заявленной технологии, вклю-

чая сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки);

справка о результатах контроля производственных сварных соединений за последние 6 мес, подписанная руководителем лаборатории и заверенная печатью организации-заявителя (при периодической аттестации);

ксерокопии документов на аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства, на аттестованное сварочное оборудование, документы об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля и специалистов по контролю качества сварных соединений;

данные о предыдущей аттестации (при периодической аттестации).

В случае аттестации, когда ПТД предусматривает применение нескольких способов сварки при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, заявки следует оформлять отдельно по каждому способу сварки, за исключением использования комбинированной сварки с применением двух или нескольких способов сварки в одном сварном соединении (наплавке).

Перед началом проведения производственной аттестации АЦ на основе анализа представленной организацией-заявителем информации устанавливает, что заявляемая технология предусмотрена действующей нормативной документацией для данной группы технических устройств и не требует проведения исследовательской аттестации.

В случае ограниченного использования технологий¹, предусматривающих применение основных и (или) сварочных материалов, специального сварочного оборудования, не регламентированного действующей нормативной документацией, допускается проведение производственной аттестации. При этом программой аттестации предусматриваются дополнительные испытания, а область распространения устанавливается с соответствующими ограничениями.

6.2. При подтверждении условий применения заявленных технологий (по способам сварки, основным и сварочным материалам) аттестационная комиссия АЦ совместно с уполномоченным представителем организации-заявителя разрабатывают программу производственной аттестации технологии сварки (наплавки).

Уполномоченным представителем организации-заявителя может быть специалист сварочного производства, аттестованный на III или IV уровень профессиональной подготовки (в соответствии с ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02) по виду деятельности «Руководство и технический контроль за проведением сварочных работ, включая работы по технической подготовке производства сварочных работ, разработку производственно-технологической документации» с учетом требований РД 03-615-03 и настоящего документа. Уполномоченный представитель организации-заявителя не может участвовать в аттестации в качестве члена комиссии.

В составе комиссии АЦ по аттестации заявленных технологий должно быть не менее трех специалистов. Комиссия должна быть сформирована таким образом, чтобы каждой заявленной к аттестации группе технических устройств и способу сварки (наплавки) соответствовала область деятельности² не менее трех членов комиссии.

В соответствии с п. 4.1.2 РД 03-615-03 руководитель АЦ должен информировать о проведении производственной аттестации технологии сварки (наплавки) территориальный орган Ростехнадзора по месту фактического проведения работ (сварки КСС),

¹ Например, технологии изготовления (сооружения, монтажа, ремонта) конкретных объектов по проектам, согласованным в установленном порядке и предусматривающим применение импортных материалов и (или) сварочного оборудования.

² Область деятельности определяется условиями действия аттестата соответствия АЦ.

представитель которого может участвовать в работе комиссии, осуществляя контроль соблюдения процедур проведения аттестации.

Основной целью участия уполномоченного представителя организации-заявителя в работе комиссии является оформление необходимых производственных документов, обеспечивающих процесс аттестации, участие в разработке программы производственной аттестации, организация и обеспечение выполнения работ по подготовке контрольных сварных соединений к сварке, сварочных работ и работ по контролю качества КСС, предусмотренных программой производственной аттестации.

6.3. Основными целями разработки программы производственной аттестации технологии сварки (наплавки) являются:

- определение состава документов, подтверждающих наличие технических и организационных возможностей организации-заявителя, а также квалифицированных кадров для производства сварки (наплавки) и контроля качества по заявляемой технологии;

- описание процедуры проведения аттестации с указанием порядка и форм регистрации результатов всех этапов работ;

- признание вышеуказанных условий проведения и оформления результатов производственной аттестации технологии сварки (наплавки) организацией-заявителем и аттестационной комиссией АЦ.

При разработке программы производственной аттестации технологии сварки (наплавки) должны быть учтены требования к производственной аттестации, изложенные в РД 03-615—03 и настоящем документе, а также требования НД, регламентирующих сварку конкретных технических устройств, утвержденных или согласованных в установленном порядке, исходные данные, приведенные в заявке и приложениях к ней.

Программа производственной внеочередной аттестации технологии сварки (наплавки) согласовывается со специализированной организацией, указанной в действующей нормативной документации или реестре САСв в случае необходимости внесения изменений в аттестованную технологию.

6.4. Организация-заявитель для каждого контрольного сварного соединения, определенного программой аттестации технологии сварки (наплавки), представляет карты технологического процесса сварки, по которым выполняются производственные сварные соединения. АЦ совместно с заявителем в соответствии с требованиями нормативной и технологической документации составляют карты технологического процесса сварки КСС. В картах устанавливают качественные и количественные характеристики и показатели всех операций, методы и объемы контроля и нормы оценки качества.

Карты технологического процесса сварки КСС должны содержать следующую информацию:

- способ сварки или сочетание способов, предъявляемых к аттестации;
- марка и группа основного материала, ГОСТ или ТУ (тип для импортных труб);
- размеры и конструкция КСС;
- положение КСС в процессе сварки;
- требования к подготовке кромок свариваемых труб (форма и размеры разделки кромок, способ обработки, требования к зачистке);
- требования к сборке стыков (тип применяемого центратора, способ закрепления труб, параметры сборки, количество, расположение и размеры прихваток);
- применяемые сварочные материалы (марки и диаметры, состав смеси защитных газов и т.д.), а также стандарт или ТУ на их поставку;
- параметры и характеристики сварочного процесса: направление сварки, диапазон допустимых скоростей сварки, скорость подачи сварочной проволоки, вылет и угол

наклона электрода, род тока, полярность, величина тока, расход газа, амплитуда колебания сварочной проволоки, последовательность слоев сварки и их количество, допустимый временной интервал между их выполнением и др.;

необходимость предварительного, сопутствующего подогрева и послесварочной термообработки, а также их параметры, средства и условия контроля температуры;

геометрические параметры сварного соединения;

перечень и последовательность технологических операций, выполняемых в процессе сварки и контроля КСС (если такие формы предусмотрены составом ПТД);

специальные требования, например условия удаления центратора (минимальное количество слоев, сваренных до удаления центратора, и минимальная протяженность шва).

6.5. При аттестации технологий, используемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств из разных групп технических устройств, сварка и контроль качества которых регламентируются различными НД, следует соблюдать следующие условия:

все технологии должны быть одного вида, а технические устройства каждой из представленных к аттестации групп технических устройств должны относиться к одному типу;

сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемых технологий сварки, должны быть представлены по каждой группе технических устройств;

формирование перечня и характеристик групп однотипных производственных сварных соединений (наплавки) и КСС (наплавки), выбор методов НК и видов РК и оценка качества КСС (наплавки) по результатам контроля должны производиться в соответствии с НД для каждой рассматриваемой группы технических устройств;

формирование области распространения по результатам аттестации должно производиться для каждой рассматриваемой группы технических устройств отдельно.

6.6. Ответственность за правильность принятых решений по содержанию программы и порядку проведения производственной аттестации технологии несет руководитель АЦ.

6.7. Выполнение производственной аттестации технологии сварки (наплавки) начинают с установления наличия у организации-заявителя технических и организационных возможностей, а также квалифицированных кадров для производства сварки (наплавки) и контроля по заявляемой технологии, в том числе ПТД по сварке, утвержденной руководителем организации-заявителя в установленном порядке: технологических инструкций, технологических карт сварки и (или) наплавки (операционных карт технологического процесса — при производственной необходимости) с указанием методов, объемов контроля и норм оценки качества.

6.8. Если по результатам проверки выявлено, что по каким-либо признакам организация не удовлетворяет требованиям, необходимым для производственной аттестации технологии [отсутствуют утвержденная руководителем организации-заявителя технологическая документация по сварке, аттестованные сварщики и (или) специалисты сварочного производства и (или) аттестованное сварочное оборудование, область аттестации персонала или оборудования не соответствуют заявляемой области аттестации технологии сварки и т.д.], АЦ должен оформить соответствующее отрицательное заключение с указанием выявленных причин. В дальнейшем организация-заявитель может претендовать на аттестацию технологии сварки (наплавки) только после устранения выявленных несоответствий.

6.9. После подтверждения условий, перечисленных в п. 6.8, и утверждения программы производственной аттестации приступают к выполнению контрольных сварных соединений (наплавки).

6.10. Контрольные сварные соединения и наплавки выполняют в производственных условиях (на месте фактического выполнения производственных сварных соединений или на производственной базе организации-заявителя в условиях, соответствующих условиям производства) для практического подтверждения возможности выполнения соответствующих сварочных работ с качеством, регламентированным нормативной документацией. При сварке на открытом воздухе соблюдают требования ПТД по защите места сварки от воздействия атмосферных осадков и ветра.

6.11. Контрольные сварные соединения и наплавки выполняют сварщики организации-заявителя, аттестованные в соответствии с требованиями ПБ 03-273—99 и РД 03-495—02 на тот способ сварки (наплавки), который предусмотрен аттестуемой технологией.

Если производственные сварные соединения по аттестуемой технологии подлежат выполнению двумя или несколькими сварщиками, то и контрольное сварное соединение сваривают два или несколько сварщиков.

6.12. Сварка контрольных соединений (наплавки) производится в присутствии не менее одного члена комиссии АЦ и уполномоченного представителя организации-заявителя. При этом осуществляют контроль правильности выполнения всех операций по подготовке, сборке, подогреву, сварке (наплавке) и термической обработке КСС, предусмотренных картой технологического процесса, что подтверждается соответствующими подписями присутствующих.

6.13. Сертификаты на основные и сварочные (наплавочные) материалы, применяемые для выполнения контрольных сварных соединений (наплавки), прилагают к карте технологического процесса сварки (наплавки) КСС.

6.14. Для выполнения контрольных сварных соединений (наплавки) применяют укомплектованные и исправные сварочные установки, источники питания и приспособления, обеспечивающие соблюдение требований НД и ПТД по сварке, а также контроль режимов сварки, заданных ПТД. Сварочное оборудование должно соответствовать требованиям РД 03-614-03. Контрольно-измерительные приборы сварочного оборудования и установок должны быть поверенными в установленные сроки, сварочные (наплавочные) материалы — подготовлены к сварке (наплавке) в соответствии с требованиями действующих НД и ПТД.

6.15. Сварку КСС должны выполнять в том же положении, в котором выполняются производственные сварные соединения (наплавки). Если производственные соединения (наплавки) выполняются в различных пространственных положениях, то сварку контрольных соединений (наплавки) при аттестации технологии выполняют в наиболее трудных положениях, определяемых аттестационной комиссией.

6.16. В случае выполнения производственных соединений комбинированной сваркой этим же способом сваривают и КСС.

Допускается аттестация с использованием КСС, свариваемых каждым из способов сварки, применяемым в комбинированной сварке (наплавке), при этом по каждому способу сварки (наплавки) проводится оформление всех аттестационных документов, а условия применения комбинированной сварки (наплавки) определяют исходя из области распространения результатов аттестаций по каждому способу сварки.

6.17. При выполнении контрольных сварных соединений (наплавки), требующих подогрева, его температуру устанавливают в соответствии с требованиями ПТД для

наибольшего значения номинальной толщины свариваемых деталей производственных сварных соединений, подлежащих выполнению по аттестуемой технологии. Толщина деталей КСС должна быть не менее толщины, начиная с которой требуется подогрев при сварке (для свариваемых с подогревом контрольных сварных соединений деталей из углеродистых и марганцовистых сталей допускается уменьшение их толщины до 40 мм).

6.18. При выполнении контрольных сварных соединений (наплавки) с последующей термической обработкой ее вид (отпуск, нормализация, аустенизация и др.), а также температуру и время выдержки, скорости нагрева и охлаждения устанавливают согласно требованиям НД (ПТД), в соответствии с которыми выполняется термообработка производственных сварных соединений (наплавки) аттестуемой технологии.

Толщина деталей контрольного соединения, подвергаемого последующей термической обработке, должна быть не менее толщины, начиная с которой требуется проведение термической обработки. Температурные условия пребывания контрольных сварных соединений и наплавки между окончанием сварки и началом термической обработки должны соответствовать требованиям НД для производственных сварных соединений (наплавки), представляемых данным контрольным соединением (наплавкой).

Если производственные сварные соединения (наплавки) подвергаются многократной термической обработке, то и контрольное соединение или наплавка подвергаются такому же количеству термических обработок по тем же режимам, что и производственное соединение или наплавка. Если производственное соединение или наплавка подлежат многократному высокому отпуску, то контрольное сварное соединение или наплавка могут быть подвергнуты однократному отпуску с продолжительностью выдержки не менее 80 % суммарного времени выдержки при всех высоких отпусках производственного соединения или наплавки.

В случае применения для термообработки контрольных сварных соединений (наплавки) оборудования, отличного от предусмотренного ПТД, у организации-заявителя проверяют наличие и исправность оборудования для термообработки производственных сварных соединений (наплавки), предусмотренного ПТД, с составлением соответствующего документа.

6.19. После выполнения контроля всех КСС в объеме, предусмотренном программой производственной аттестации, заполняют сводные таблицы результатов контроля на основании соответствующих заключений (протоколов, актов), представленных лабораторией контроля.

6.20. Периодической производственной аттестацией подтверждается возможность дальнейшего применения аттестованной технологии сварки (наплавки) в объеме области распространения первичной аттестации или в объеме, уменьшенном по отношению к первичной (предшествующей) аттестации в соответствии с требованиями заявителя.

При проведении периодической производственной аттестации в случае подтверждения ее постоянного применения и отсутствия рекламаций на качество продукции, изготавливаемой с применением данной технологии, допускается не выполнять разрушающий контроль сварных соединений (наплавки), если это не противоречит указаниям НД, регламентирующих сварку соответствующих технических устройств, при условии предъявления соответствующих протоколов разрушающего контроля, выполненных в течение одного года до окончания срока действия первичной (предыдущей) аттестации технологии сварки.

Во всех иных случаях выполняется первичная производственная аттестация технологии сварки.

В таком случае в процессе аттестации выполняют сварку и неразрушающий контроль КСС или производственных сварных соединений соответствующих типоразмеров. При этом неразрушающий контроль должен быть выполнен в объеме, назначенном при соответствующей первичной аттестации технологии сварки. Объемы выполненного разрушающего контроля должны соответствовать выполненным при первичной аттестации технологии сварки с учетом требований заявителя.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

7.1. По результатам производственной аттестации технологии сварки (наплавки) аттестационная комиссия составляет заключение о готовности организации-заявителя к использованию аттестованных технологий. Заключение составляют с учетом области применения ПТД, данных карт технологических процессов сварки КСС, актов, протоколов и заключений по контролю качества КСС, сертификатов на основные и сварочные материалы.

Заключение оформляют на один способ сварки по результатам контроля КСС с учетом области распространения результатов аттестации и заявленных условий¹.

7.2. В заключении обязательно указываются фактическое место проведения аттестации (место сварки КСС) и наименование территориального органа Ростехнадзора, уведомленного о проведении аттестации.

7.3. В случае применения технологии при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции разных технических устройств, в том числе из различных групп технических устройств, допускается оформление одного заключения в случае совпадения всех параметров и критериев однотипности при соблюдении условий, установленных п. 3.4 настоящего документа.

7.4. При аттестации технологии, используемой при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств из разных групп технических устройств, сварка и контроль качества которых регламентируются различными НД, допускается оформление одного заключения при соблюдении условий, установленных п. 6.5 настоящего документа. Область распространения аттестации технологии сварки устанавливается по каждой группе технических устройств отдельно.

7.5. Ответственность за правильную оценку результатов производственной аттестации несет руководитель АЦ, проводящего аттестацию.

7.6. Если аттестационной комиссией установлено, что организация-заявитель по каким-либо признакам не удовлетворяет требованиям, необходимым для производственной аттестации технологии, а также в случае получения итоговых отрицательных результатов контроля КСС АЦ оформляет соответствующее отрицательное заключение с указанием мотивированной причины отказа в оформлении положительного заключения.

Сроки повторной аттестации устанавливает аттестационная комиссия АЦ совместно с организацией-заявителем.

7.7. Заключение о готовности организации-заявителя к использованию аттестованных технологий должно содержать следующие сведения:

наименование и юридический адрес организации-заявителя;

¹ При сварке КСС комбинированным способом заключение оформляют на комбинацию применяемых при этом способов сварки. При сварке КСС отдельно каждым способом, входящим в комбинацию, заключение оформляют на каждый способ сварки с указанием в области распространения значений для комбинированного процесса.

наименование и обозначение аттестуемой технологии сварки (наплавки);
область применения технологии с указанием групп и технических устройств опасных производственных объектов и характера выполняемых работ;
состав аттестационной комиссии;
вид аттестации;
способ сварки;
период проведения аттестации технологии сварки (наплавки);
данные об утверждении программы производственной аттестации;
место проведения аттестации;
решение комиссии о результатах производственной аттестации;
установленная область распространения производственной аттестации;
сведения о НД, регламентирующих применение технологии сварки (наплавки);
перечень однотипных производственных сварных соединений (наплавов);
перечень и характеристики выполненных КСС (наплавов);
результаты испытаний КСС (наплавов);
установленная область распространения результатов аттестации.

Форма и порядок заполнения заключения о готовности организации-заявителя к использованию аттестованных технологий с приложениями определяются методическими документами САСв.

7.8. АЦ направляет один экземпляр заключения аттестационной комиссии с приложениями в НАКС. На основании проведенной экспертизы представленных АЦ документов в НАКС оформляется свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии.

В случае несоответствия полученных документов требованиям РД 03-615–03 и других нормативных и методических документов САСв возможен отказ в выдаче свидетельства.

7.9. Методические материалы, разъясняющие порядок формирования и унифицирующие содержание документации, оформляемой в процессе проведения производственной аттестации технологий сварки (наплавки), а также необходимая справочная информация приведены в приложении 4.

**Перечень способов сварки (наплавки) и процессов,
применяемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции
технических устройств опасных производственных объектов**

Для металлических материалов

РД (111)	— Ручная дуговая сварка покрытыми электродами ¹ .
РДН (111)	— Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами.
РАД (141)	— Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
РАДН (141)	— Ручная аргонодуговая наплавка.
МП (135)	— Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
МПН (135)	— Механизированная наплавка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
МАДП (131)	— Механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом.
МАДПН (131)	— Механизированная аргонодуговая наплавка плавящимся электродом.
МПГ (136)	— Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
МПГН (136)	— Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
МПИ (137)	— Механизированная сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях.
МПИН (137)	— Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях.
МПС (114)	— Механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой ¹ .
МПСН (114)	— Механизированная наплавка самозащитной порошковой проволокой.
МЛСН (114)	— Механизированная наплавка самозащитной порошковой лентой.
МСОД (113)	— Механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой.
МФ (121)	— Механизированная сварка под флюсом ¹ .
МДС (781)	— Механизированная дуговая приварка шпилек (стержней).
МКС (782)	— Механизированная контактная приварка шпилек (стержней).
АФ (12)	— Автоматическая сварка под флюсом ² .
АФПН (12)	— Автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом.
АФЛН (12)	— Автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом.
АФДС (782)	— Автоматическая дуговая приварка под флюсом шпилек (стержней).
ААД (141)	— Автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.

¹ В том числе данным способом.

² В том числе следующие технологические варианты:

однодуговая на съемной подкладке;
однодуговая на флюсовой подушке;
двухдуговая на флюсовой подушке;
двухдуговая двухшовная;
однодуговая с металлахимической присадкой;
однодуговая на съемной подкладке с металлахимической присадкой;
однодуговая на флюсовой подушке с металлахимической присадкой;
вертикальная с принудительным формированием шва.

- ААДН (141) — Автоматическая аргонодуговая наплавка неплавящимся электродом.
- ААДП (131) — Автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом.
- ААДПН (131) — Автоматическая аргонодуговая наплавка плавящимся электродом.
- АПГ (135) — Автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
- АПГН (135) — Автоматическая наплавка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
- АППГ (136) — Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
- АППГН (136) — Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
- АПИ (137) — Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях.
- АПИН (137) — Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях.
- АПС (114) — Автоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой¹.
- АПСН (114) — Автоматическая наплавка самозащитной порошковой проволокой.
- АЛСН (114) — Автоматическая наплавка самозащитной порошковой лентой.
- П (15) — Плазменная сварка.
- ППН (15) — Плазменная наплавка проволокой сплошного сечения.
- ПНП (15) — Плазменная наплавка порошком.
- ЭШ (72) — Электрошлаковая сварка.
- ЭЛ (76) — Электронно-лучевая сварка.
- Г (3) — Газовая сварка.
- ГН (3) — Газовая наплавка.
- КТС (21) — Контактная точечная сварка.
- КСС (25) — Контактная стыковая сварка сопротивлением.
- КСО (24) — Контактная стыковая сварка оплавлением.
- ВЧС (291) — Высокочастотная сварка.
- ИН — Наплавка с индукционным нагревом.
- Т (71) — Термитная сварка.
- К (43) — Кузнечная сварка.
- ПАК (91) — Пайка.
- Л (52) — Лазерная сварка.

Для полимерных материалов

- НИ — Сварка нагретым инструментом.
- ЗН — Сварка с закладными нагревателями.
- НГ — Сварка нагретым газом.
- Э — Экструзионная сварка.

Примечание. В скобках указано условное обозначение процессов по ISO 4063.

¹ В том числе следующий технологический вариант:
вертикальная с принудительным формированием шва.

Приложение 2

**Группы основных материалов,
применяемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции
технических устройств опасных производственных объектов**

Характеристика групп материалов	Обозначение групп материалов свариваемых деталей	
	Рекомендованы настоящим документом	В соответствии с РД 03-495—02
Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	1	M01
Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа	2	M03
Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 МПа	3	
Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденванадиевые стали перлитного класса	4	M02
Легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4 до 10 %	5	M05
Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного и мартенситно-ферритного классов с содержанием хрома от 10 до 18 %	6	M04
Высоколегированные (высокохромистые) стали ферритного класса с содержанием хрома от 12 до 30 %	7	
Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса	8	M11
Высоколегированные стали аустенитного класса	9	
Сплавы на железоникелевой основе	10	M51
Никель и сплавы на никелевой основе	11	
Чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы	12	M21
Нетермоупрочняемые алюминиево-магниево-кремниевые сплавы	12	M22
Термоупрочняемые алюминийевые сплавы	12	M23
Медь	13	M31
Медно-цинковые сплавы	13	M32
Медно-никелевые сплавы	13	M33
Бронзы	13	M34
Сплавы титана	14	M41
Двухслойный (плакированный) металл с основным слоем из сталей групп 1 или 2 и плакирующим слоем из сталей групп 7 или 9 или из сплавов группы 10	1/7, 1/9, 1/10, 2/7, 2/9, 2/10	M01, M03/ M04, M11, M51
Двухслойный металл с основным слоем из сталей группы 1 и плакирующим слоем из меди или ее сплавов (группа 13)	1/13	M01/ M31, M32, M33
Двухслойные стали с основным слоем из сталей группы 4 и плакирующим слоем из сталей групп 7 или 9	4/7, 4/9	M02/ M04, M11
Сочетание сталей группы 2 со сталями группы 1	2+1	M03+M01

Характеристика групп материалов	Обозначение групп материалов свариваемых деталей	
	Рекомендованы настоящим документом	В соответствии с РД 03-495–02
Сочетание сталей группы 3 со сталями группы 1 или 2	3+1, 3+2	M03+M01
Сочетание сталей группы 4 со сталями группы 1 или 2	4+1, 4+2	M02+M03, M02+M01
Сочетание сталей группы 5 со сталями группы 1, 2 или 4	5+1, 5+2, 5+4	M05+M02, M05+M03, M05+M01
Сочетание сталей группы 6 или 7 со сталями группы 1, 2 или 4	6+1, 6+2, 6+4, 7+1, 7+2, 7+4	M04+M02, M04+M03, M04+M01
Сочетание сталей группы 9 со сталями группы 1, 2 или 4	9+1, 9+2, 9+4	M11+M01, M11+M03, M11+M02
Сочетание сталей группы 9 со сталями группы 5, 6 или 7	9+5, 9+6, 9+7	M11+M05, M11+M04
Сочетание сталей группы 9 со сплавами группы 10 или 11	9+10, 9+11	M11+M51
Сочетание сплавов группы 10 со сплавами группы 11	10+11	M51
Сочетание сталей группы 8 со сталями группы 1, 2	8+1, 8+2	M11+M03, M11+M01
Чугуны	28	M06
Стали для арматурного проката	29	M07
Полиэтилен (PE)	30	M61
Сшитый полиэтилен (PE-X)	31	M62
Поливинилхлорид (PVC)	32	M63
Полипропилен (PP)	33	M64

Примечание. Обозначение групп материалов свариваемых деталей по РД 03-495–02 приводится для справки, их применение при оформлении заключений не рекомендуется.

Приложение 3

Область распространения результатов аттестации
в зависимости от группы основных материалов КСС

Таблица П.3.1

Медь и ее сплавы

Медь и ее сплавы 13	Медь (М31)	Медно-цинковые сплавы (М32)	Медно-никеле- вые сплавы (М33)	Бронзы (М34)
Медь (М31)	*	—	×	×
Медно-цинковые сплавы (М32)	—	*	—	—
Медно-никелевые сплавы (М33)	—	—	*	×
Бронзы (М34)	—	—	×	*

Таблица П.3.2

Алюминий и его сплавы

Алюминий и его сплавы 12	Чистый алюминий и алюминиево-марган- цевые сплавы (М21)	Нетермоупрочняемые алюминиево-магни- евые сплавы (М22)	Термоупрочня- емые алюми- ниевые сплавы (М23)
Чистый алюминий и алюминиево-марганце- вые сплавы (М21)	*	×	—
Нетермоупрочняемые алюминиево-магние- вые сплавы (М22)	×	*	—
Термоупрочняемые алю- миниевые сплавы (М23)	×	×	×

Таблица П.3.3

Область распространения результатов аттестации
в зависимости от вида покрытия электродов, использованных при выполнении КСС

Вид покрытия	Область распространения						
	А, РА	Р	РЦ	РБ	Б	Ц	П
А, РА	*	—	—	—	—	—	—
Р	×	*	—	—	—	—	—
РЦ	—	—	*	—	—	—	—
РБ	×	×	—	*	—	—	—
Б	×	×	—	×	*	—	—
Ц	—	—	×	—	—	*	—
П	—	—	—	—	—	—	*

Таблица П.3.4

Область распространения результатов аттестации
в зависимости от номинального радиуса кривизны КСС из труб и листов

Радиус кривизны R_n КСС (по наружной поверхности), мм	Область распространения, мм
$R_n \leq 12,5$	От 0,5 R_n до 12,5 включительно
$12,5 < R_n \leq 75$	Свыше 12,5 до 75 включительно
$75 < R_n \leq 250$	Свыше 75 до 250 включительно
$R_n > 250$	Свыше 250, включая плоские детали

Примечания: 1. Максимальный размер радиуса кривизны ограничивается в соответствии с требованиями НД.

2. Допускается при определении области распространения вместо приведенных в таблице диапазонов применять диапазон, определяемый соотношением от $0,5R_n$ до $4R_n$ включительно.

Таблица П.3.5

**Область распространения результатов аттестации
в зависимости от номинальной толщины деталей КСС из труб и листов**

Способы сварки	Номинальная толщина КСС S_n , мм	Область распространения, мм
Дуговые способы	$S_n \leq 3$	От $0,5 S_n$ до 3 включительно
	$3 < S_n \leq 12$	Свыше 3 до 12 включительно
	$12 < S_n \leq 50$	Свыше 12 до 50 включительно
	$S_n > 50$	Свыше 50
Г	$S_n \leq 3$	От $0,5 S_n$ до 3 включительно
	$3 < S_n \leq 8$	Свыше 3 до 8 включительно
ЭШ	$30 \leq S_n \leq 50$	От 30 до 50 включительно
	$50 < S_n \leq 85$	От 50 до 85 включительно
	$85 < S_n \leq 140$	От 85 до 140 включительно
	$140 < S_n \leq 230$	От 140 до 230 включительно
	$S_n > 230$	Свыше 230
ЭЛ	$S_n \leq 3$	До 3
	$3 < S_n \leq 5$	От 3 до 5 включительно
	$5 < S_n \leq 8$	От 5 до 8 включительно
	$8 < S_n \leq 12$	От 8 до 12 включительно
	$12 < S_n \leq 20$	От 12 до 20 включительно
	$20 < S_n \leq 35$	От 20 до 35 включительно
	$35 < S_n \leq 60$	От 35 до 60 включительно
	$60 < S_n \leq 100$	От 60 до 100 включительно
	$S_n > 100$	Свыше 100

Примечание. Допускается при определении области распространения вместо приведенных в таблице диапазонов применять диапазон, определяемый соотношениями:

- для дуговых способов — от $0,5S_n$ до $2S_n$ включительно;
для ЭШ и ЭЛ способов — от $0,75S_n$ до $1,25S_n$ включительно.

Таблица П.3.6

Область распространения результатов аттестации в зависимости от номинального диаметра стержня КСС из стержневого и проволочного арматурного проката

Номинальный диаметр КСС d_n , мм	Область распространения, мм
$3 \leq d_n < 6$	От d_n до 6 включительно ¹
$6 \leq d_n \leq 40$	От d_n до 40 включительно ¹
$d_n > 40$	Свыше 40 ¹

¹ Область распространения должна быть подтверждена ссылкой на нормативный документ.

Таблица П.3.7

Область распространения аттестации
в зависимости от номинального угла разделки кромок КСС

Вид шва КСС	Угол разделки кромок, град	Область распространения				
		Угол разделки кромок с каждой стороны или с одной из сторон, град				
		Односторонняя сварка (ос)			Двусторонняя сварка (дс)	
		Без разделки	≤ 15	> 15	≤ 15	> 15
Односторонняя сварка (ос)	Без разделки	*	—	—	—	—
	≤ 15	—	*	×	×	×
	> 15	—	—	*	—	×
Двусторонняя сварка (дс)	≤ 15	—	—	—	*	×
	> 15	—	—	—	—	*

Таблица П.3.8

Область распространения результатов аттестации
в зависимости от типа сварного соединения

Тип КСС	Область распространения					
	Стыковое	Угловое	Тавровое	Нахлесточное	Крестообразное	Торцовое
Стыковое	*	—	—	—	×	—
Угловое	—	*	×	×	×	—
Тавровое	—	×	*	×	×	—
Нахлесточное	—	—	—	*	×	—
Крестообразное	—	—	—	—	*	—
Торцовое	—	—	—	—	—	*

Таблица П.3.9

Область распространения аттестации в зависимости от вида КСС

Вид контрольного сварного соединения		Область распространения			
		Односторонняя сварка (ос)		Двусторонняя сварка (дс)	
		на подкладке (сп)	без подкладки (бп)	с зачисткой корня шва (зк)	без зачистки корня шва (бз)
Односторонняя сварка (ос)	на подкладке (сп)	*	—	×	× ¹
	без подкладки (бп)	×	*	×	×
Двусторонняя сварка (дс)	с зачисткой корня шва (зк)	×	—	*	—
	без зачистки корня шва (бз)	×	—	×	*

¹ Для соединений, выполненных сваркой под флюсом.

Область распространения результатов аттестации в зависимости от типа КСС из стержневого и проволочного арматурного проката

Таблица П.3.10

Контрольное сварное соединение		Область распространения												
РД — ручная дуговая сварка покрытыми электродами														
по ГОСТ 14098	C19-Рм	C20-Рм	C21-Рн	C22-Ру	C23-Рэ	T9-Рв	T12-Рз	Н1-Рш	К3-Рр					
C19-Рм	*	×	×	×	×	×	×	×	×					
C20-Рм	×	*	×	×	×	×	×	×	×					
C21-Рн	—	—	*	×	×	×	×	×	×					
C22-Ру	—	—	×	*	×	×	×	×	×					
C23-Рэ	—	—	×	×	*	×	×	×	×					
T9-Рв	—	—	—	—	—	*	×	×	×					
T12-Рз	—	—	—	—	—	×	*	×	×					
Н1-Рш	—	—	—	—	—	—	—	*	×					
К3-Рр	—	—	—	—	—	—	—	—	*					
РД — ручная дуговая сварка покрытыми электродами (ванная сварка)														
по ГОСТ 14098	C7-Рв	C15-Рс	C26-Рс	C10-Рв	C29-Рс	C13-Рв	C32-Рс	T13-Ри						
C7-Рв	*	×	×	—	—	×	×	×						
C15-Рс	×	*	×	—	—	×	×	×						
C26-Рс	×	×	*	—	—	×	×	×						
C10-Рв	×	×	×	*	×	×	×	×						
C29-Рс	×	×	×	×	*	×	×	×						
C13-Рв	×	×	×	—	—	*	×	×						
C32-Рс	×	×	×	—	—	×	*	×						
T13-Ри	×	×	×	—	—	×	×	*						
МФ — механизированная сварка под флюсом														
по ГОСТ 14098	T1-Мф	T2-Рф	T3-Мж											
T1-Мф	*	×	×											
T2-Рф	×	*	×											
T3-Мж	×	×	*											

Контрольное сварное соединение	Область распространения									
	МФ — механизированная сварка под флюсом (ванная сварка)									
по ГОСТ 14098	C5-Мф	C24-Мф	C8-Мф	C27-Мф	C11-Мф	C30-Мф				
C5-Мф	*	×	—	—	×	×				
C24-Мф	×	*	—	—	×	×				
C8-Мф	×	×	*	×	×	×				
C27-Мф	×	×	×	*	×	×				
C11-Мф	×	×	—	—	*	×				
C30-Мф	×	×	—	—	×	*				
МП — механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях										
по ГОСТ 14098	T8-Мв	T10-Мс	T11-Мц							
T8-Мв	*	×	×							
T10-Мс	×	*	×							
T11-Мц	×	×	*							
МПС — механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой										
по ГОСТ 14098	C6-Мп	C14-Мп	C25-Мп	C9-Мп	C17-Мп	C28-Мп	C12-Мп	C31-Мп		
C6-Мп	*	×	×	—	—	—	×	×		
C14-Мп	×	*	×	—	—	—	×	×		
C25-Мп	×	×	*	—	—	—	×	×		
C9-Мп	×	×	×	*	×	×	×	×		
C17-Мп	×	×	×	×	*	×	×	×		
C28-Мп	×	×	×	×	×	*	×	×		
C12-Мп	×	×	×	—	—	—	*	×		
C31-Мп	×	×	×	—	—	—	×	*		
МСОД — механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой										
по ГОСТ 14098	C16-Мо	C18-Мо								
C16-Мо	*	—								
C18-Мо	×	*								

Контрольное сварное соединение	Область распространения									
	КСО — контактная стыковая сварка оплавлением									
	С1-Ко	С2-Кн	С3-Км	С4-Кп	Т7-Ко					
по ГОСТ 14098										
С1-Ко	*	×	×	×	—					
С2-Кн	×	*	×	×	—					
С3-Км	×	×	*	×	—					
С4-Кп	×	×	×	*	—					
Т7-Ко	—	—	—	—	*					
	КТС — контактная точечная сварка									
по ГОСТ 14098	К1-Кт	К2-Кт	Н2-Кр	Н3-Кп	Н4-Ка					
К1-Кт	*	×	—	—	—					
К2-Кт	×	*	—	—	—					
Н2-Кр	—	—	*	×	×					
Н3-Кп	—	—	×	*	×					
Н4-Ка	—	—	×	×	*					
	КСС — контактная стыковая сварка сопротивлением									
по ГОСТ 14098	Т6-Кс									
Т6-Кс	*									

Таблица П.3.11

Область распространения результатов аттестации
в зависимости от номинальной толщины S_n и диаметра d деталей КСС
из неметаллических материалов

Способ сварки	Вид КСС и тип соединения		Размеры КСС		Область распространения	
			Толщина, мм	Диаметр, мм	Толщина S_n , мм	Диаметр d , мм
НИ	Труба с трубой (Т+Т)	СБ	—	До 160 включительно	—	До 225 включительно
			—	От 160 до 400 включительно	—	От 0,5 <i>d</i> до 400 включительно
			—	Свыше 400	—	От 0,5 <i>d</i> и выше
		Р	—	До 90 включительно	—	От 0,5 <i>d</i> до 2 <i>d</i> включительно
			—	Свыше 90	—	От 0,5 <i>d</i> до 2 <i>d</i> включительно
	Лист с листом (Л+Л)	Н	От 1 до 2,5	—	От 1 до 5	—
			Свыше 2,5	—	От 2,5 и выше	—
ЗН	Муфта и труба (Т+М+Т)	М	—	До 160 включительно	—	До 225 включительно
			—	От 160 до 400 включительно	—	От 0,5 <i>d</i> до 400 включительно
			—	Свыше 400	—	От 0,5 <i>d</i> и выше
	Седловый отвод и труба (О+Т)	О	—	До 160 включительно	—	До 225 включительно
			—	Свыше 160	—	От 0,5 <i>d</i> и выше
НГ, Э	Лист с листом (Л+Л)	СБ	От 2 до 4	—	От 2 до 1,5 S_n	—
			СВ, СХ	От 4 до 10	—	От S_n до 2 S_n
		СВ, СХ	Свыше 10	—	От 10 и выше	—
			УБ	От 2 до 10	—	От 2 до 2 S_n
		УВ		От 4 до 10	—	От 4 до 2 S_n
			СВ, СХ	Свыше 10	—	От 10 и выше
		УХ		От 8 до 10	—	От 8 до 2 S_n
			СВ, СХ	Свыше 10	—	От 10 и выше
		Н		От 2 до 10	—	От 2 до 2 S_n
			СВ, СХ	Свыше 10	—	От 10 и выше
	Труба с листом (Т+Л), лист с листом (Л+Л)	ТБ		От 2 до 10	—	От 2 до 2 S_n
			Свыше 10	—	От 10 и выше	—
		ТВ	От 4 до 10	—	От 4 до 2 S_n	—
			Свыше 10	—	От 10 и выше	—
		ТХ	От 8 до 10	—	От 8 до 2 S_n	—
			Свыше 10	—	От 10 и выше	—

Методические материалы и справочная информация по оформлению производственной аттестации технологий сварки (наплавки)

1. Общие положения

1.1. Методические материалы разработаны на основании анализа: действующей нормативной документации (НД) по сварке (наплавке) при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств; российских, европейских и мировых стандартов по сварочному производству; действующих стандартов организаций, выполняющих сварочные работы при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств; опыта проведения производственных аттестаций технологий сварки (наплавки) технических устройств, выполняемых аттестационными центрами.

1.2. Документ содержит следующие сведения:

- о группах технических устройств опасных производственных объектов, сварка которых выполняется аттестованными сварщиками, с применением аттестованных сварочных материалов, оборудования и технологий сварки;

- о типах технических устройств;

- о способах сварки, применяемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств;

- об основных параметрах процессов сварки, определяющих однотипность сварных соединений и наплавов;

- об основных параметрах режимов различных способов сварки;

- о группах и марках основных материалов, применяемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств;

- о сварочных материалах, применяемых при сварке технических устройств различного типа, выполняемых различными способами;

- о видах и характеристиках контрольных сварных соединений (КСС), выполняемых при аттестации технологий сварки технических устройств различных типов;

- о видах и схемах испытаний КСС при производственной аттестации технологий сварки технических устройств различного типа.

1.3. Методические материалы подготовлены с учетом положений международных и национальных стандартов: ISO/TR 15608; EN ISO 15609; EN ISO 15610; EN ISO 15611; EN ISO 15612; EN ISO 15613; EN ISO 15614, ISO 6935-1, ISO 6935-2, ISO 4063; EN ISO 17660-1; EN ISO 17660-2; DIN 18800-7; EN ISO 3834-(1-5).

1.4. В документе приведены формы и примеры заполнения документов, оформляемых в процессе производственной аттестации технологий сварки (заявок, программ, заключений, технологических карт выполнения КСС), а также пример оформления производственно-технологической документации по сварке.

2. Перечень групп технических устройств опасных производственных объектов, сварка которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, оборудования и технологий сварки

Группа технических устройств	Перечень входящих в группу технических устройств
ПТО Подъемно-транспортное оборудование	1. Грузоподъемные краны. 2. Краны-трубоукладчики. 3. Краны-манипуляторы. 4. Лифты. 5. Тали. 6. Лебедки. 7. Устройства грузозахватные. 8. Подъемники (вышки). 9. Эскалаторы. 10. Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали. 11. Цепи для подъемно-транспортного оборудования 12. Строительные подъемники. 13. Конвейеры пассажирские. 14. Металлические конструкции для подъемно-транспортного оборудования
КО Котельное оборудование	1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115 °С. 2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды более 115 °С. 3. Сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа. 4. Арматура и предохранительные устройства. 5. Металлические конструкции для котельного оборудования
ГО Газовое оборудование	1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения. 2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные и из неметаллических материалов. 3. Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов. 4. Газогорелочные устройства. 5. Емкостные и проточные водонагреватели. 6. Аппараты и печи. 7. Арматура из металлических материалов и предохранительные устройства
НГДО Нефтегазодобывающее оборудование	1. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте. 2. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации. 3. Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в пределах: установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), станций подземного хранения газа (СПХГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ). 4. Трубопроводы в пределах УКПГ, КС, НПС, СПХГ, ДКС, ГРС, УЗРГ, ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов.

Группа технических устройств	Перечень входящих в группу технических устройств
	5. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте. 6. Морские трубопроводы, объекты на шельфе (трубопроводы на платформах, а также сварные основания морских платформ) при сооружении, реконструкции и ремонте. 7. Уникальные объекты нефтяной и газовой промышленности при сооружении и ремонте (рабочие параметры объектов не предусмотрены действующей нормативной документацией). 8. Запорная арматура при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 9. Детали трубопроводов при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 10. Насосы, компрессоры и другое оборудование при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 11. Нефтегазопроводные трубы при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 12. Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее. 13. Трубопроводы автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)
МО Металлургическое оборудование	1. Доменное, коксовое, сталеплавильное оборудование. 2. Технологическое оборудование и трубопроводы для черной и цветной металлургии. 3. Технические устройства для производства черных и цветных металлов и сплавов на их основе. 4. Машины для литья стали и цветных металлов. 5. Агрегаты трубопрокатные. 6. Станы обжимные, заготовочные, сортопрокатные и листопрокатные
ОХНВП Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств	1. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа. 2. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением более 16 МПа. 3. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом. 4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ. 5. Изотермические хранилища. 6. Криогенное оборудование. 7. Оборудование аммиачных холодильных установок. 8. Печи. 9. Компрессорное и насосное оборудование. 10. Центрифуги, сепараторы. 11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ. 12. Котлы-утилизаторы. 13. Энерготехнологические котлы. 14. Котлы ВОТ. 15. Трубопроводная арматура и предохранительные устройства. 16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов
ГДО Горно-добывающее оборудование	1. Технические устройства для горно-добывающих и горно-обогачительных производств и подземных объектов

Группа технических устройств	Перечень входящих в группу технических устройств
ОТОГ Оборудование для транспортировки опасных грузов	1. Контейнеры специализированные и тара, используемые для транспортировки опасных грузов и строительных материалов. 2. Цистерны. 3. Экипажная часть
СК Строительные конструкции	1. Металлические строительные конструкции. 2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций. 3. Металлические трубопроводы. 4. Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов
КСМ Конструкции стальных мостов	1. Металлические конструкции пролетных строений, опор и пилонов стальных мостов при изготовлении в заводских условиях. 2. Металлические конструкции пролетных строений, опор и пилонов стальных мостов при сборке, сварке и ремонте в монтажных условиях

3. Типы технических устройств

Перед разработкой программы производственной аттестации технологии сварки (наплавки) устанавливают принадлежность технических устройств опасных производственных объектов, при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции которых используется заявляемая к аттестации технология, к определенному типу и определяют вид технологии. Группировка технических устройств по типам приведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Тип технических устройств	Группа технических устройств	Наименование технических устройств
Тип I	КО	1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды более 115 °С (оборудование и трубы). 2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды более 115 °С. 3. Сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа. 4. Арматура и предохранительные устройства
	ГО	1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения. 2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные и из неметаллических материалов. 3. Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов. 4. Газогорелочные устройства. 5. Емкостные и проточные водонагреватели. 6. Аппараты и печи. 7. Арматура из металлических материалов и предохранительные устройства
	НГДО	4. Трубопроводы в пределах УКПГ, КС, НПС, СПХГ, ДКС, ГРС, УЗРГ, ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов. 8. Запорная арматура при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 9. Детали трубопроводов при изготовлении и ремонте в заводских условиях.

Тип технических устройств	Группа технических устройств	Наименование технических устройств
		10. Насосы, компрессоры и другое оборудование при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 11. Нефтегазопроводные трубы при изготовлении и ремонте в заводских условиях. 13. Трубопроводы автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)
	ОХНВП	1. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа. 2. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением более 16 МПа. 3. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом. 6. Криогенное оборудование. 7. Оборудование аммиачных холодильных установок. 8. Печи. 9. Компрессорное и насосное оборудование. 10. Центрифуги, сепараторы. 11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ. 12. Котлы-утилизаторы. 13. Энерготехнологические котлы. 14. Котлы ВОТ. 15. Трубопроводная арматура и предохранительные устройства. 16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов
	МО	2. Технологическое оборудование и трубопроводы для черной и цветной металлургии
	ОТОГ	2. Цистерны
	СК	3. Металлические трубопроводы. 4. Трубопроводы из полимерных материалов
Тип II	ПТО	1. Грузоподъемные краны. 2. Краны-трубоукладчики. 3. Краны-манипуляторы. 4. Лифты. 5. Тали. 6. Лебедки. 7. Устройства грузозахватные. 8. Подъемники (вышки). 9. Эскалаторы. 10. Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали. 11. Цепи для подъемно-транспортного оборудования. 12. Строительные подъемники. 13. Конвейеры пассажирские. 14. Металлические конструкции для подъемно-транспортного оборудования
	КО	5. Металлические конструкции для котельного оборудования
	НГДО	5. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте

Тип технических устройств	Группа технических устройств	Наименование технических устройств
	ОХНВП	4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ. 5. Изотермические хранилища
	МО	1. Доменное, коксовое, сталеплавильное оборудование. 3. Технические устройства для производства черных и цветных металлов и сплавов на их основе. 4. Машины для литья стали и цветных металлов. 5. Агрегаты трубопрокатные. 6. Станы обжимные, заготовочные, сортопрокатные и листопрокатные
	ГДО	1. Технические устройства для горно-добывающих и горно-обогаительных производств и подземных объектов
	ОТОГ	1. Контейнеры специализированные и тара, используемые для транспортировки опасных грузов и строительных материалов. 3. Экипажная часть
	СК	1. Металлические строительные конструкции. 4. Конструкции из полимерных материалов
	КСМ	1. Металлические конструкции пролетных строений, опор и пилонов стальных мостов при изготовлении в заводских условиях. 2. Металлические конструкции пролетных строений, опор и пилонов стальных мостов при сборке, сварке и ремонте в монтажных условиях
Тип III	НГДО	1. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте. 2. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации. 3. Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в пределах: установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), станций подземного хранения газа (СПХГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ). 6. Морские трубопроводы, объекты на шельфе (трубопроводы на платформах, а также сварные основания морских платформ) при сооружении, реконструкции и ремонте. 7. Уникальные объекты нефтяной и газовой промышленности при сооружении и ремонте (рабочие параметры объектов не предусмотрены действующей нормативной документацией)
Тип IV	СК	2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций

4. Способы сварки (наплавки), применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов

Металлические материалы

РД (111)	— Ручная дуговая сварка покрытыми электродами ¹ .
РДН (111)	— Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами.
РАД (141)	— Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
РАДН (141)	— Ручная аргонодуговая наплавка.
МП (135)	— Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
МПН (135)	— Механизированная наплавка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
МАДП (131)	— Механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом.
МАДПН (131)	— Механизированная аргонодуговая наплавка плавящимся электродом.
МПГ (136)	— Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
МПГН (136)	— Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
МПИ (137)	— Механизированная сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях.
МПИН (137)	— Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях.
МПС (114)	— Механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой ¹ .
МПСН (114)	— Механизированная наплавка самозащитной порошковой проволокой.
МЛСН (114)	— Механизированная наплавка самозащитной порошковой лентой.
МСОД (113)	— Механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой.
МФ (121)	— Механизированная сварка под флюсом ¹ .
МДС (781)	— Механизированная дуговая приварка шпилек (стержней).
МКС (782)	— Механизированная контактная приварка шпилек (стержней).
АФ (12)	— Автоматическая сварка под флюсом ² .
АФПН (12)	— Автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом.
АФЛН (12)	— Автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом.
АФДС (782)	— Автоматическая дуговая приварка под флюсом шпилек (стержней).
ААД (141)	— Автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.

¹ В том числе ванных способом.

² В том числе следующие технологические варианты:

однодуговая на съемной подкладке;
однодуговая на флюсовой подушке;
двухдуговая на флюсовой подушке;
двухдуговая двухшовная;
однодуговая с металлохимической присадкой;
однодуговая на съемной подкладке с металлохимической присадкой;
однодуговая на флюсовой подушке с металлохимической присадкой;
вертикальная с принудительным формированием шва.

ААДН (141)	— Автоматическая аргонодуговая наплавка неплавящимся электродом.
ААДП (131)	— Автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом.
ААДПН (131)	— Автоматическая аргонодуговая наплавка плавящимся электродом.
АПГ (135)	— Автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
АПГН (135)	— Автоматическая наплавка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
АППГ (136)	— Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
АППГН (136)	— Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
АПИ (137)	— Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях.
АПИН (137)	— Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях.
АПС (114)	— Автоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой ¹ .
АПСН (114)	— Автоматическая наплавка самозащитной порошковой проволокой.
АЛСН (114)	— Автоматическая наплавка самозащитной порошковой лентой.
П (15)	— Плазменная сварка.
ППН (15)	— Плазменная наплавка проволокой сплошного сечения.
ПНП (15)	— Плазменная наплавка порошком.
ЭШ (72)	— Электрошлаковая сварка.
ЭЛ (76)	— Электронно-лучевая сварка.
Л (52)	— Лазерная сварка.
Г (3)	— Газовая сварка.
ГН (3)	— Газовая наплавка.
КТС (21)	— Контактная точечная сварка.
КСС (25)	— Контактная стыковая сварка сопротивлением.
КСО (24)	— Контактная стыковая сварка оплавлением.
ВЧС (291)	— Высокочастотная сварка.
ИН	— Наплавка с индукционным нагревом.
Т (71)	— Термитная сварка.
К (43)	— Кузнечная сварка.
ПАК (91)	— Пайка.

Полимерные материалы

НИ	— Сварка нагретым инструментом.
ЗН	— Сварка с закладными нагревателями.
НГ	— Сварка нагретым газом.
Э	— Экструзионная сварка.

Примечания: 1. В скобках указано условное обозначение процесса сварки по ISO 4063—90.

2. Сварку в смеси аргона с гелием (в любых пропорциях) следует рассматривать как аргонодуговую сварку.

¹ В том числе следующий технологический вариант:
вертикальная с принудительным формированием шва.

3. Сварку деталей из сталей перлитного класса в смеси аргона с углекислым газом (до 25 %) или с кислородом (до 5 %) допускается рассматривать как аргонодуговую сварку.

4. Сварку в смеси углекислого газа с аргонem (до 25 %) допускается рассматривать как сварку в углекислом газе.

5. Допускается выполнение сварных соединений комбинированной сваркой с последовательным применением двух или нескольких способов сварки.

6. При оформлении результатов производственной аттестации технологии сварки арматуры, арматурных изделий и закладных железобетонных конструкций необходимо указывать технологические особенности сварки в соответствии с требованиями ГОСТ 14098–91, например РД (Рр), МП (Мс) и т.д.

7. Газовая сварка и наплавка в зависимости от состава горючего газа подразделяются:

Г, ГН (31) — газокислородная сварка и наплавка;

Г, ГН (311) — ацетиленокислородная сварка и наплавка;

Г, ГН (312) — пропанокислородная сварка и наплавка;

Г, ГН (313) — водородно-кислородная сварка и наплавка;

Г, ГН (32) — газоздушная сварка и наплавка;

Г, ГН (321) — ацетиленовоздушная сварка и наплавка;

Г, ГН (322) — пропановоздушная сварка и наплавка.

8. При проведении производственной аттестации технологии сварки изделий из полимерных материалов необходимо дополнительно учитывать степень автоматизации применяемого сварочного оборудования:

при сварке труб нагретым инструментом (**НИ**):

СР — с ручным управлением;

ССА — со средней степенью автоматизации;

СВА — с высокой степенью автоматизации;

при сварке труб с применением закладных нагревателей (**ЗН**):

ЗНР — с ручным заданием параметров;

ЗНШ — в режиме штрих-кода или магнитной карты;

ЗНА — с автоматической обратной связью фитинга со сварочным аппаратом;

при сварке различных конструкций нагретым инструментом независимо от типа соединения (кроме трубопроводов систем газоснабжения) (**НИ**):

НИР — ручная;

НИМ — механизированная;

при сварке различных конструкций нагретым газом независимо от типа соединения (кроме трубопроводов систем газоснабжения) (**НГ**):

НГР — ручная;

НГМ — механизированная;

при экструзионной сварке различных конструкций независимо от типа соединения (кроме трубопроводов систем газоснабжения) (**Э**):

ЭР — ручная;

ЭМ — механизированная.

Для стыковой сварки труб объектов газового оборудования и газораспределительных сетей используют только способы сварки **НИ** и **ЗН**.

9. При проведении производственной аттестации технологии сварки способами, не представленными в перечне РД 03-495–02, к выполнению КСС при аттестации технологии сварки допускаются сварщики, аттестованные в соответствии с ПБ 03-273–99 и РД 03-495–02, согласно табл. 4.1.

Таблица 4.1

Способы сварки (наплавки), регламентированные РД 03-495–02, на которые аттестованы сварщики	Способы сварки (наплавки), выполнение КСС которыми допускается при проведении аттестации технологий сварки (наплавки)
МПГ	МПГН
МПС	МПСН, МЛСН, МСОД
МАДП	МАДПН, МПИН, МДС, МПИ
ААДП	АПИ, АПИН, АППГН, АПС, АПСН, АЛСН
МП	МПН, МДС
Г	ГН
П	ПНП, ППН
КСО	МКС
АФ	АФДС
АПГ	АППГ

Таблица 4.2

Способы сварки и типы сварных соединений арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций

Способы сварки		Наименование технологических особенностей сварки (ГОСТ 14098–91)	Тип сварного соединения по ГОСТ 14098–91	Положение осей стержней при сварке	Положение шва при сварке
Способ	Наименование				
КСО	Контактная стыковая оплавлением	Ко — контактная стержней одинакового диаметра	С1	Г	Н1
		Км — то же, с последующей механической обработкой	С3	Г	
		Кп — то же, с предварительной механической обработкой	С4	Г	
		Кн — контактная стержней разного диаметра	С2	Г	
		Ко — контактная непрерывным оплавлением	Т7	В	
КСС	Контактная стыковая сопротивлением	Кс — контактная рельефная сопротивлением	Т6	В	
КТС	Контактная точечная сварка	Кт — контактная точечная двух стержней	К1	Л	Н2, В1, П2
		— то же, трех стержней	К2		
		Кр — контактная по одному рельефу на пластине	Н2	Г	Н2
		Кп — то же, по двум рельефам на пластине	Н3	Г	
РД	Ручная дуговая покрытыми электродами	Ка — контактная по двум рельефам на арматуре	Н4	Г	
		Рр — дуговая ручная прихватками	К3	Л	Н2, В1, П2
		Рэ — дуговая ручная швами без дополнительных технологических элементов	С23	Л	Н1, В1, Г, П1

Способы сварки		Наименование технологических особенностей сварки (ГОСТ 14098–91)	Тип сварного соединения по ГОСТ 14098–91	Положение осей стержней при сварке	Положение шва при сварке
Способ	Наименование				
		Рв — дуговая ручная в выштампованное отверстие	T9	В	Н2
		Рз — дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие	T12	В	
		Рн — дуговая ручная швами с накладками из стержней	C21	Л	Н1, Г, П1, В1
		Ру — то же, швами с удлиненными накладками из стержней	C22	Л	
		Рм — дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе-накладке	C19	В	Г
		Рм — дуговая ручная многослойными швами без стальной скобы-накладки	C20	В	Г
		Рш — дуговая ручная швами	Н1	Л	Н2, В1, П2
		Рв — ванная одноэлектродная в инвентарной форме	C7	Г	Н1, Г
			C10	В	Г
		Ри — ванная одноэлектродная в инвентарной форме	T13	Г	Н1
		Рв — то же, спаренных стержней	C13	Г	Н1
		Рс — ванно-шовная на стальной скобе-накладке	C15	Г	Н1, Г
		Рс — ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формирующих элементах	C26	Г	Н1, Г
			C29	В	Г
		Рс — то же, спаренных стержней	C32	Г	Н1, Г
МСОД	Механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой	Мо — дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке	C16	Г	Г
			C18	В	
МП	Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях	Мв — дуговая механизированная в углекислом газе CO ₂ в выштампованное отверстие	T8	В	Н2
		Мс — дуговая механизированная в CO ₂ в отверстие	T10	В	Н2
		Мц — то же, в цекованное отверстие	T11	В	Н2

Способы сварки		Наименование технологических особенностей сварки (ГОСТ 14098–91)	Тип сварного соединения по ГОСТ 14098–91	Положение осей стержней при сварке	Положение шва при сварке
Способ	Наименование				
МПС	Механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой	Мп — дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме	С6	Г	Н1, Г
			С9	В	Г
		Мп — то же, спаренных стержней	С12	Г	Н1
		Мп — дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке	С14	Г	Н1, Г
			С17	В	Г
		Мп — дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формирующих элементах	С25	Г	Н1, Г
			С28	В	В1, Г
		Мп — то же, спаренных стержней	С31	Г	Н1, Г
МФ	Механизированная сварка под флюсом	Мф — дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла	Т1	В	Н1
		Рф — дуговая ручная с малой механизацией под флюсом без присадочного металла	Т2	В	
		Мж — дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла по рельефу	Т3	В	
		Мф — ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме	С5	Г	Г
			С8	В	
		Мф — то же, спаренных стержней	С11	Г	Н1
		Мф — ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формирующих элементах	С24	Г	Н1
			С27	В	Н1
		Мф — то же, спаренных стержней	С30	Г	Н1

5. Основные параметры, определяющие однотипность
производственных сварных соединений (наплавки) из металлов

Таблица 5.1

Параметры однотипности	Способы сварки (наплавки)							
	РД ¹ , РАД, ААД, МП, АПГ, МФ ¹ , АФ ² , МПС ¹ , П, АПС, МАДП, ААДП, МСОД, МПП, АППГ, МПИ, АПИ, МДС, АФДС	ЭШ	ЭЛ	КСО, КСС, КТС, МКС	Т	ВЧС	Г	РДН, РАДН, ААДН, МПН, МАДПН, МПГН, МПСН, МЛСН, МПИН, АПИН, АПГН, АППГН, АПСН, АЛСН, АФЛН, АФПН, ГН, ППН, ПНП, ИН
Основные материалы	+	+	+	+	—	+	+	+
Сварочные (наплавочные) материалы	+	+	+ ³	—	—	—	+ ³	+
Толщина	+	+	+	+	+	+	+	—
Радиус кривизны (диаметр)	+ ⁴	—	—	+ ⁴	+	+	+	+
Тип шва	+	—	—	—	—	—	+	—
Тип соединения	+	+	+	+	+	—	+	—
Вид соединения	+	—	+	—	—	—	—	—
Вид и угол разделки кромок	+	—	+	—	—	—	+	—
Положение при сварке (на- плавке)	+	—	+ ⁵	—	+	—	+	+ ¹⁰
Вид покрытия электродов	+ ⁶	—	—	—	—	—	—	+ ⁶
Необходимость подогрева	+	—	+	—	+	—	—	+
Необходимость термообра- ботки	+	+	+	+	—	—	+	+
Количество и вид плавя- щихся электродов	+ ⁷	+	—	—	—	—	—	+ ⁷
Применение защитных и активирующих флюсов	+ ⁸	—	—	—	—	—	+	
Применение импульсно- дугового процесса	+ ⁹	—	—	—	—	—	—	+ ⁹
Необходимость предвари- тельной наплавки	+	—	—	—	—	—	—	+
Назначение наплавки	—	—	—	—	—	—	—	+
Вид наплавки	—	—	—	—	—	—	—	+
Толщина и ширина ленты, шаг оребрения	—	—	—	—	—	+ ¹¹	—	—
Площадь поперечного сече- ния свариваемых элементов	—	—	—	+	—	—	—	—
Толщина наплавленного (твердого) слоя	—	—	—	—	—	—	—	+ ¹²
Конфигурация наплавлен- ной поверхности	—	—	—	—	—	—	—	+ ¹²
Уровень твердости наплавки	—	—	—	—	—	—	—	+ ¹²

¹ В том числе ванным способом.
² Включая технологические варианты для объектов стального мостостроения и для стальных конструкций производствен-
ных зданий и сооружений.
³ В случае их применения.
⁴ Номинальный диаметр шипов при МДС, МКС и АФДС.
⁵ Взаимное расположение свариваемых деталей и электронной пушки.
⁶ Для РД и РДН.
⁷ Для АФ, АФПН и АФЛН.
⁸ Для РАД и ААД.
⁹ Для РАД, ААД, МП, МПН, МАДП, ААДП, АПГ.
¹⁰ Кроме ИН и ППН, ПНП.
¹¹ При спиральном оребрении труб поверхностей нагрева котлов.
¹² Для износостойких наплавки.

6. Основные параметры режимов сварки (наплавки) технических устройств

Таблица 6.1

Основные параметры режимов сварки (наплавки) технических устройств типов I, II, III

№ п/п	Способы сварки (наплавки)	РД, РДН	РАД, РАДН	МП, МАДП, МПГ, МПГН, МПИ, МПН, МДПН	МПС, МПСН, МСОД	МЛСН, АЛСН	ААДП, ААДН	АПГ, АПГН, АПИ, АПИН, АПГ, АПГН	АПС, АПСН, АЛСН	МФ ¹	АФ, АФПН, АФДС	НФЛН	Г, ГН	ШЭ	ЭЛ	КСО, КСС	П, ПНП	ППН	МДС	МКС	ИН	ИН	ЗН
Параметры режимов сварки (наплавки)																							
1	Номер слоя (валика)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+					
2	Диаметр электрода (проволоки, размер ленты), мм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+					
3	Диаметр неплавящегося электрода, мм		+				+																
4	Вылет электрода, мм			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+		+			
5	Вылет привариваемого шипа, мм																		+				
6	Расстояние между электродами, мм												+										
7	Сухой вылет электрода, мм												+										
8	Количество плавящихся электродов																+						
9	Род тока, полярность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+		+			
10	Сварочный ток, А	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+		+			
11	Сварочный ток на один электрод, А																						
12	Ток электронного пучка, А																						
13	Ток оплавления, А																+			+			
14	Ток осадки, А																+			+			
15	Ток индуктора, А																				+		
16	Характер импульса сварочного тока																			+			
17	Частота тока индуктора, Гц																				+		
18	Индуктивность в цепи индуктора, 10 ³ Гн																				+		
19	Время индукционного нагрева, ч																				+		
20	Напряжение дуги, В	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+		+			
21	Напряжение питания индуктора, В																				+		
22	Напряжение в шлаковой ванне, В																						
23	Напряжение ускоряющее, В																						
24	Скорость подачи проволоки, м/ч			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+					
25	Скорость сварки (наплавки), м/ч						+	+			+	+	+				+	+					

¹ В том числе ванным способом.
² Включая технологические варианты для объектов стального мостостроения и для стальных конструкций производственных зданий и сооружений.

№ п/п	Способы сварки (наплавки) Параметры режимов сварки (наплавки)	РД, РДН РАД, РАДН	МП, МАДП, МПТ, МПТН, МПИ, МПИН, МПН, МАДПН	МПС, МПСН, МСОД	МЛСН, АЛСН ААД, ААДН	ААДП, ААДПН	АПТ, АПТН, АПИ, АПИН, АПТТ, АПТТН	АПС, АПСН, АЛСН	МФ ¹	АФ ² , АФПН, АФДС	АФЛН	Г, ГН	ЭШ	ЭЛ	КСО, КС	П, ПНП	МДС	МКС	ИН	ИН	ЭН
26	Скорость поперечного перемещения электродов, м/ч												+								
27	Время задержки движения ползунов, с												+								
28	Зазор, мм												+								
29	Расход защитного газа (смеси газов), л/мин		+			+	+									+	+				
30	Расход плазмобразующего газа, л/мин															+	+				
31	Расход охлаждающей воды, л															+	+				
32	Номер мундштука горелки											+									
33	Вид пламени											+									
34	Давление горючего газа, МПа											+									
35	Давление кислорода, МПа											+									
36	Величина вакуума, Па (мм рт.ст.)													+							
37	Установочная длина, мм													+							
38	Припуск на оплавление, мм													+			+				
39	Припуск на осадку, мм													+			+				
40	Усилие осадки, кГс													+			+				
41	Длительность оплавления, с													+			+				
42	Длительность осадки, с													+			+				
43	Длительность осадки под током, с													+			+				
44	Расстояние от электронной пушки до изделия, мм													+							
45	Расстояние от электронной пушки до плоскости фокусировки луча, мм												+								
46	Расход порошка, кг/ч																+		+		
47	Грануляция порошка, мкм																+		+		
48	Температура нагревателя, °С																			+	
49	Удельное давление при оплавлении, МПа/мм²																			+	
50	Время при прогреве, с																			+	
51	Время технологической паузы, с																			+	
52	Удельное давление при осадке, МПа/мм²																			+	
53	Время при охлаждении, мин																			+	

¹ В том числе ванным способом.
² Включая технологические варианты для объектов стального мостостроения и для стальных конструкций производственных зданий и сооружений.

Таблица 6.2

Основные параметры режимов сварки арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций в зависимости от способов сварки и типов сварных соединений (тип IV)

Способ сварки	Тип соединения и способ сварки по ГОСТ 14098–91	Параметры режимов сварки
РД	С19-Рм С20-Рм С21-Рм С22-Ру С23-Рэ Т9-Рв Т12-Рз Н1-Рш К3-Рр С7-Рв С15-Рс С26-Рс С10-Рв С29-Рс С13-Рв С32-Рс Т13-Ри	1. Диаметр стержней, мм. 2. Положение швов в пространстве. 3. Число слоев шва стыковых соединений. 4. Номер слоя шва. 5. Диаметр электрода, мм. 6. Сварочный ток: горизонтальные стержни, А; вертикальные стержни, А
МФ	Т1-Мф Т2-Рф Т3-Мж	1. Сварочный ток, А. 2. Величина начального дугового промежутка при отрыве конца стержня от плоского элемента, мм. 3. Продолжительность горения дуги: при неподвижном стержне, с; при подаче стержня, с. 4. Глубина погружения стержня в наплавленный металл, мм. 5. Продолжительность осадки стержня под током, с. 6. Время выдержки стержня в расплавленном металле, с
	С5-Мф С24-Мф С8-Мф С27-Мф С11-Мф С30-Мф	1. Диаметр стержней, мм. 2. Диаметр электродной проволоки, мм. 3. Скорость подачи электродной проволоки, м/ч. 4. Начальное напряжение дуги, В. 5. Сварочный ток, А. 6. Вылет электродной проволоки, мм. 7. Глубина шлаковой ванны, мм. 8. Доза флюса, г
МП	Т8-Мв Т10-Мс Т11-Мц	1. Диаметр стержня, мм. 2. Толщина пластины, мм. 3. Сварочный ток, А. 4. Напряжение дуги, В. 5. Скорость подачи электродной проволоки, м/ч
МПС	С6-Мп С14-Мп С25-Мп С9-Мп С17-Мп	1. Диаметр стержней, мм. 2. Сварочный ток, А. 3. Скорость подачи электродной проволоки, м/ч. 4. Напряжение дуги, В. 5. Вылет электродной проволоки, мм

Способ сварки	Тип соединения и способ сварки по ГОСТ 14098–91	Параметры режимов сварки
	C28-Мп C12-Мп C31-Мп	
МСОД	C16-Мо C18-Мо	1. Диаметр стержней, мм. 2. Диаметр электродной проволоки, мм. 3. Сварочный ток: горизонтальных стержней, А; вертикальных стержней, А. 4. Напряжение дуги, В
КСО	C1-Ко C2-Кн C3-Км C4-Кп Т7-Ко	1. Установочная длина, мм. 2. Длина участка стержня, расходуемая на оплавление, мм. 3. Длина участка стержня, расходуемая на осадку: под током, мм; без тока, мм. 4. Усилие осадки стержней, кН(т). 5. Сварочный ток, кА
КТС	K1-Кт K2-Кт Н2-Кр Н3-Кп Н4-Ка	1. Сварочный ток, А. 2. Время выдержки под током, с. 3. Усилие сжатия стержней, кН(т). 4. Диаметр рабочей части электродов, мм
КСС	Т6-Кс	1. Сварочный ток, Ка. 2. Установочная длинна стержней, мм. 3. Время протекания тока, с. 4. Усилие сжатия стержней: в стадии нагрева, кНн(т); в стадии осадки, кН(т)

7. Группы и марки основных материалов, применяемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных объектов групп ПТО, КО, НГДО, ГО, МО, ОХНВП, ГДО, ОТОГ

Таблица 7.1.1

Характеристика групп материалов	Обозначение групп материалов свариваемых деталей		
	Рекомендации по применению РД 03-615–03	РД 03-495–02 ¹	ISO/TR 15608:2005
Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	1	M01	1.1, 1.2
Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа	2	M03	1.3, 2.1, 3.1, 3.3

¹ Обозначение групп материалов свариваемых деталей по РД 03-495–02 приводится для справки и при оформлении заключений не рекомендуется.

Характеристика групп материалов	Обозначение групп материалов свариваемых деталей		
	Рекомендации по применению РД 03-615—03	РД 03-495—02 ¹	ISO/TR 15608:2005
Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 МПа	3	M03	2.2, 3.2
Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали перлитного класса	4	M02	5.1, 5.2, 6.1, 6.2
Легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4 до 10 %	5	M05	5.3, 5.4
Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного и мартенситно-ферритного классов с содержанием хрома от 10 до 18 %	6	M04	7.2
Высоколегированные (высокохромистые) стали ферритного класса с содержанием хрома от 12 до 30 %	7		7.1
Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса	8	M11	10.1, 10.2
Высоколегированные стали аустенитного класса	9		8.1, 8.2, 8.3
Сплавы на железоникелевой основе	10	M51	45
Никель и сплавы на никелевой основе	11		41, 43, 44
Чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы	12	M21	21, 22.1
Нетермоупрочняемые алюминиево-магние- вые сплавы	12	M22	22
Термоупрочняемые алюминиевые сплавы	12	M23	23
Медь	13	M31	31
Медно-цинковые сплавы	13	M32	32
Медно-никелевые сплавы	13	M33	36
Бронзы	13	M34	33
Титан и сплавы титана	14	M41	51—54
Двухслойный (плакированный) металл с основным слоем из сталей группы 1 или 2 и плакирующим слоем из сталей группы 7 или 9 или из сплавов группы 10	1/7, 1/9, 1/10, 2/7, 2/9, 2/10	M01, M03/ M04, M11, M51	
Двухслойный металл с основным слоем из сталей группы 1 и плакирующим слоем из меди или ее сплавов (группа 13)	1/13	M01/M31, M32, M33	
Двухслойные стали с основным слоем из сталей группы 4 и плакирующим слоем из сталей группы 7 или 9	4/7, 4/9	M02/ M04, M11	
Сочетание сталей группы 2 со сталями группы 1	2+1	M03+M01	

¹ Обозначение групп материалов свариваемых деталей по РД 03-495-02 приводится для справки и при оформлении заключений не рекомендуется.

Характеристика групп материалов	Обозначение групп материалов свариваемых деталей		
	Рекомендации по применению РД 03-615-03	РД 03-495-02 ¹	ISO/TR 15608:2005
Сочетание сталей группы 3 со сталями группы 1 или 2	3+1, 3+2	M03+M01	
Сочетание сталей группы 4 со сталями группы 1 или 2	4+1, 4+2	M02+M03, M02+M01	
Сочетание сталей группы 5 со сталями группы 1, 2 или 4	5+1, 5+2, 5+4	M05+M02, M05+M03, M05+M01	
Сочетание сталей группы 6 или 7 со сталями группы 1, 2 или 4	6+1, 6+2, 6+4, 7+1, 7+2, 7+4	M04+M02, M04+M03, M04+M01	
Сочетание сталей группы 9 со сталями группы 1, 2 или 4	9+1, 9+2, 9+4	M11+M01, M11+M03, M11+M02	
Сочетание сталей группы 9 со сталями группы 5, 6 или 7	9+5, 9+6, 9+7	M11+M05, M11+M04	
Сочетание сталей группы 9 со сплавами группы 10 или 11	9+10, 9+11	M11+M51	
Сочетание сплавов группы 10 со сплавами группы 11	10+11	M51	
Сочетание сталей группы 8 со сталями группы 1, 2	8+1, 8+2	M11+M03, M11+M01	
Чугуны	28	M06	71, 72
Полиэтилен (PE)	30	M61	
Сшитый полиэтилен (PE-X)	31	M62	
Поливинилхлорид (PVC)	32	M63	
Полипропилен (PP)	33	M64	

¹ Обозначение групп материалов свариваемых деталей по РД 03-495-02 приводится для справки и при оформлении заключений не рекомендуется.

Таблица 7.1.2

Группировка материалов в соответствии с ISO/TR 15608:2005

Группа	Под-группа	Тип стали
1		Стали с минимальным пределом текучести $R_{eH} \leq 460$ Н/мм ² и содержанием элементов в %: C $\leq 0,25$; Si $\leq 0,60$; Mn $\leq 1,80$; Mo $\leq 0,70$ ¹ ; S $\leq 0,045$; P $\leq 0,045$; Cu $\leq 0,40$ ¹ ; Ni $\leq 0,5$ ¹ ; Cr $\leq 0,3$ (0,4 для отливок) ¹ ; Nb $\leq 0,06$; V $\leq 0,1$ ¹ ; Ti $\leq 0,05$
	1.1	Стали с минимальным пределом текучести $R_{eH} \leq 275$ Н/мм ²
	1.2	Стали с минимальным пределом текучести $275 \text{ Н/мм}^2 < R_{eH} \leq 360 \text{ Н/мм}^2$
	1.3	Нормализованные мелкозернистые стали с минимальным пределом текучести $R_{eH} > 360 \text{ Н/мм}^2$
	1.4	Стали с повышенным сопротивлением атмосферной коррозии, состав которых может выходить за пределы, установленные для группы 1

¹ Более высокие значения принимаются при условии, что содержание Cr + Mo + Ni + Cu + V $\leq 0,75$ %.

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

Группа	Под-группа	Тип стали
2		Термомеханически упрочненные мелкозернистые стали с минимальным пределом текучести $R_{eH} > 360 \text{ Н/мм}^2$
	2.1	Термомеханически упрочненные мелкозернистые стали и отливки с минимальным пределом текучести в интервале $360 \text{ Н/мм}^2 < R_{eH} \leq 460 \text{ Н/мм}^2$
	2.2	Термомеханически упрочненные мелкозернистые стали и отливки с минимальным пределом текучести $R_{eH} > 460 \text{ Н/мм}^2$
3		Закаленные и отпущенные стали и дисперсионно-твердеющие мелкозернистые стали, за исключением нержавеющих, с минимальным пределом текучести $R_{eH} > 360 \text{ Н/мм}^2$
	3.1	Закаленные и отпущенные мелкозернистые стали с минимальным пределом текучести $360 \text{ Н/мм}^2 \leq R_{eH} \leq 690 \text{ Н/мм}^2$
	3.2	Закаленные и отпущенные мелкозернистые стали с минимальным пределом текучести $R_{eH} > 690 \text{ Н/мм}^2$
	3.3	Дисперсионно-твердеющие мелкозернистые стали, за исключением нержавеющих
4		Cr-Mo-(Ni) стали с содержанием $\text{Mo} \leq 0,7 \%$ и $\text{V} \leq 0,1 \%$
	4.1	Стали с содержанием $\text{Cr} \leq 0,3 \%$ и $\text{Ni} \leq 0,7 \%$
	4.2	Стали с содержанием $\text{Cr} \leq 0,7 \%$ и $\text{Ni} \leq 1,5 \%$
5		Cr-Mo стали без ванадия с содержанием $\text{C} \leq 0,35 \%$
	5.1	Стали с содержанием $0,75 \% \leq \text{Cr} \leq 1,5 \%$ и $\text{Mo} \leq 0,7 \%$
	5.2	Стали с содержанием $1,5 \% < \text{Cr} \leq 3,5 \%$ и $0,7 \% < \text{Mo} \leq 1,2 \%$
	5.3	Стали с содержанием $3,5 \% < \text{Cr} \leq 7,0 \%$ и $0,4 \% < \text{Mo} \leq 0,7 \%$
	5.4	Стали с содержанием $7,0 \% < \text{Cr} \leq 10,0 \%$ и $0,7 \% < \text{Mo} \leq 1,2 \%$
6		Cr-Mo-(Ni) стали с высоким содержанием ванадия
	6.1	Стали с содержанием $0,3 \% \leq \text{Cr} \leq 0,75 \%$; $\text{Mo} \leq 0,7 \%$ и $\text{V} \leq 0,35 \%$
	6.2	Стали с содержанием $0,75 \% < \text{Cr} \leq 3,5 \%$; $0,7 \% < \text{Mo} \leq 1,2 \%$ и $\text{V} \leq 0,35 \%$
	6.3	Стали с содержанием $3,5 \% < \text{Cr} \leq 7,0 \%$; $\text{Mo} \leq 0,7 \%$ и $0,45 \% \leq \text{V} \leq 0,55 \%$
	6.4	Стали с содержанием $7,0 \% < \text{Cr} \leq 12,5 \%$; $0,7 \% < \text{Mo} \leq 1,2 \%$ и $\text{V} \leq 0,35 \%$
7		Ферритные, мартенситные или дисперсионно-твердеющие нержавеющие стали с содержанием $\text{C} \leq 0,35 \%$ и $10,5 \% \leq \text{Cr} \leq 30 \%$
	7.1	Ферритные нержавеющие стали
	7.2	Стали нержавеющие мартенситного класса
	7.3	Дисперсионно-твердеющие нержавеющие стали
8		Аустенитные стали с содержанием $\text{Ni} \leq 31 \%$
	8.1	Аустенитные стали с содержанием $\text{Cr} \leq 19 \%$
	8.2	Аустенитные стали с содержанием $\text{Cr} > 19,0 \%$
	8.3	Марганцевые аустенитные стали с содержанием марганца $4,0 \% < \text{Mn} \leq 12,0 \%$
9		Стали, легированные никелем с содержанием $\text{Ni} \leq 10,0 \%$
	9.1	Стали, легированные никелем с содержанием $\text{Ni} \leq 3,0 \%$
	9.2	Стали, легированные никелем с содержанием $3 \% < \text{Ni} \leq 8,0 \%$
	9.3	Стали, легированные никелем с содержанием $8 \% < \text{Ni} \leq 10,0 \%$
10		Аустенитно-ферритные (дуплекс) стали
	10.1	Аустенитно-ферритные стали с содержанием $\text{Cr} \leq 24,0 \%$
	10.2	Аустенитно-ферритные нержавеющие стали с содержанием $\text{Cr} > 24,0 \%$

Группа	Под-группа	Тип стали
11		Стали, не вошедшие в группу 1, с содержанием $0,25 \% < C \leq 0,85 \%$ ($Cr + Mo + Ni + Cu + V \max 1 \%$)
	11.1	Стали с содержанием $0,25 \% < C \leq 0,35 \%$
	11.2	Стали с содержанием $0,35 \% < C \leq 0,5 \%$
	11.3	Стали с содержанием $0,50 \% < C \leq 0,85 \%$
21		Чистый алюминий с $\leq 1\%$ примесей или легирующих компонентов
22		Термически не упрочняемые сплавы
	22.1	Al-Mn сплавы
	22.2	Al-Mg сплавы с содержанием $Mg \leq 1,5 \%$
	22.3	Al-Mg сплавы с содержанием $1,5 \% < Mg \leq 3,5 \%$
	22.4	Al-Mg сплавы с содержанием $Mg > 3,5 \%$
23		Термически упрочняемые сплавы
	23.1	Al-Mg-Si сплавы
	23.2	Al-Zn-Mg сплавы
24		Al-Si сплавы с содержанием $Cu \leq 1 \%$
	24.1	Al-Si сплавы с содержанием $Cu \leq 1 \%$ и $5 \% < Si \leq 15 \%$
	24.2	Al-Si-Mg сплавы с содержанием $Cu \leq 1 \%$ и $5 \% < Si \leq 15 \%$ и $0,1 \% < Mg \leq 0,8 \%$
25		Al-Si-Cu сплавы с содержанием $5 \% < Si \leq 14 \%$; $1,0 \% < Cu \leq 5,0 \%$; $Mg \leq 0,8 \%$
26		Al-Cu сплавы с содержанием $2 \% < Cu \leq 6 \%$
31		Медь с содержанием до 6% Ag и 3% Fe
32		Cu-Zn сплавы (латунь)
	32.1	Cu-Zn сплавы, бинарные
	32.2	Cu-Zn сплавы, комплексно легированные
33		Cu-Sn сплавы
34		Cu-Ni сплавы
35		Cu-Al сплавы
36		Cu-Ni- Zn сплавы
37		Медные низколегированные сплавы с суммарным содержанием легирующих элементов менее 5% , не вошедшие в группы 31–36
38		Другие медные сплавы с суммарным содержанием легирующих элементов $\geq 5 \%$, не вошедшие в группы 31–36
41		Чистый никель
42		Ni-Cu сплавы с содержанием $Ni \geq 45 \%$; $Cu \geq 10 \%$
43		Ni-Cr сплавы (Ni-Cr-Fe-Mo) с содержанием $Ni \geq 40 \%$
44		Ni-Mo сплавы с содержанием $Ni \geq 45 \%$; $Mo \leq 32 \%$
45		Ni-Fe-Cr сплавы с содержанием $Ni \geq 31 \%$
46		Ni-Cr-Co сплавы с содержанием $Ni \geq 45 \%$; $Co \geq 10 \%$
47		Ni-Fe-Cr-Cu сплавы с содержанием $Ni \geq 45 \%$
48		Ni-Fe-Co сплавы (Ni-Fe-Co-Cr-Mo-Cu) с содержанием $31 \% \leq Ni \leq 45 \%$; $Fe \geq 20 \%$
51		Чистый титан
	51.1	Титан с содержанием $O_2 < 0,2 \%$
	51.2	Титан с содержанием $0,2 \% < O_2 \leq 0,25 \%$
	51.3	Титан с содержанием $0,25 \% < O_2 \leq 0,35 \%$
	51.4	Титан с содержанием $0,35 \% < O_2 \leq 0,40 \%$

Группа	Под-группа	Тип стали
52		α — сплавы титана (Ti-0,2Pd; Ti-2,5Cu; Ti-5Al-2,5Sn; Ti-8Al-1Mo-1V; Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo; Ti-6Al-2Nb-1Ta-0,8Mo)
53		α - β — сплавы титана (Ti-3Al-2,5V; Ti-6Al-4V; Ti-6Al-6V-2Sn; Ti-7Al-4Mo)
54		Псевдо β и β — сплавы титана (Ti-10V-2Fe-3Al; Ti-13V-11Cr-3Al; Ti-11,5Mo-6Zr-4,5Sn; Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo)
61		Чистый цирконий
62		Цирконий с содержанием 2,5 % ниобия
71		Серый чугун с указанными в технических условиях пределом прочности или твердостью по Бринеллю
72		Чугун с шаровидным графитом с указанными в технических условиях механическими свойствами
	72.1	Чугун с шаровидным графитом ферритного типа с указанными в технических условиях σ_{02} , удлинением и величиной сопротивления удару
	72.2	Чугун с шаровидным графитом ферритного типа с указанными в технических условиях σ_{02} , удлинением или твердостью по Бринеллю
	72.3	Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-500-7 и EN-GJS-450-10 (если содержание перлита больше 20 %) или с указанной в технических условиях твердостью по Бринеллю
	72.4	Чугун с шаровидным графитом перлитного типа с указанными в технических условиях пределом прочности, σ_{02} , удлинением или твердостью по Бринеллю
73		Ковкий чугун
74		Ковкий пластичный чугун, прошедший изотермический отпуск
75		Аустенитный чугун
76		Чугуны, не вошедшие в группы 71–75

Примечание. Группы материалов 21–23 применяются обычно для материалов, обработанных давлением, а группы 24–26 — для литых материалов (отливок).

Таблица 7.2

Подъемно-транспортное оборудование

Группы материалов	Характеристика групп материалов	Марки материалов
1	M01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа
2	M03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа
		08, 08пс, 08ЮТ, 15, 15пс, 10, 20, 20пс, 16Д, Ст3 ¹ , Ст3Г ¹ , 35, 45, Ст3(пс, сп) ДТУ-1, Ст3(пс, сп) ДТУ-2, Ст3(пс, сп) ДТУ-3, Ст3Пс ДТУ-1, Ст3Пс ДТУ-2, С235, С255, С285, Ст3Пс ДТУ-3, 09Г2, 10Г2, 09Г2Д, 09Г2С, 12Г2С, С345, 08ГБЮ, S355 S1/B, S355 J2H S1B, S355 K2G3, E32, 09Г2СД, 18ЮТ(Ч-33), 16ГС, 22ГЮ, 15ГФ, 20Х, 15ХСНД, 30ХГСА
		Ст3пс ² , Ст3сп ² , Ст3Пс ² , С375, 09Г2 ² , 09Г2С ² , 12Г2С ² , 09Г2С ДТУ-4, 15ХСНД ² , 09Г2СФ, 30ХГСА ² , 19ЮФТ (Ч-37), 10Г2Б, 08ГБЮ, 09ГБЮ, 12Г2Б, 14Г2АФ, 14Г2АФД, 15Г2АФД, 15Г2СФ, 10ХСНД, Ч-44, 09Г2ФБ, 10Г2ФБ, 16Г2АФ, 16Г2АФД, 18Г2АФ, 18Г2АФД, 1–12, 4–12, 7–12, 13ХГСН1МД, 14ХГ2САФД, 10Г2СФБ, 10Г2ФБЮ, RAEX 640 XCF, FORM 500S1, E40

¹ Ст3 (кп2, пс2 ÷ пс5, сп2 ÷ сп6), Ст3Г (пс2 ÷ пс6, сп5, сп6).

² Стали, прокат из которых изготовлен с более высоким классом прочности (термоупрочненные).

Группы материала-лов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
3	М03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 МПа	13ХГСН1МД ¹ , 14ХГ2САФД ¹ , 12ГН2МФАЮ, 10ХСНД ¹ , 1–12 ¹ , 3–12, 12Г2СМФ, 15ХГНМРАФАЧ, 15ХГН2МАФАЧ, 12ХН2МД (АБ1), 12ХН2МД-Ш (АБ1-Ш), 15Г2МФЮТРЧА, 10ГДН1ФЮ, 10ХН3МД (АБ-2), 10ХН3МД-Ш (АБ2-Ш), 14ХГНМД, 12Х2Г2НМФТ, 12ГН3МФАЮДР-Ш, 12ГН3МФАЮДР-СШ, 14ХГН2МДАФБ, 15ХГНМФТ, 17Х2МБ, DOMEX 590ХРЕ, DOMEX 640ХРЕ, WELDOX 700Е, WELDOX 960Е, 07Х3ГНМЮА, АКН 29, 12ДН2ФЛ

¹ Стали, прокат из которых изготовлен с более высоким классом прочности (термоупрочненные).

Таблица 7.3

Котельное оборудование

Группы материала-лов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
1	М01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	Ст2сп, Ст3пс ¹ , Ст3сп ¹ , Ст3Гпс ¹ , Ст4пс, Ст4сп, 08, 10, 15, 20 ¹ , 20ПВ, 25, 15К, 16К, 18К, 20К ¹ , 22К ¹ , 15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 35Л, 10Г2, 06ГФАА, 15ГС ¹ , 16ГС ¹ , 17ГС ¹ , 17Г1С ¹ , 17Г1С-У ¹ , 20ГСЛ, 09Г2С ¹ , 10Г2С, 10Г2С1, 14ХГС, 14ГНМА ¹ , 16ГНМ, 16ГНМА ¹
2	М03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа	10ХСНД ¹
4	М02	Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали перлитного класса	12МХ ¹ , 12ХМ ¹ , 15ХМ, 20ХМЛ, 10Х2М, 10Х2М-ВД, 10Х2ГНМ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ
5	М05	Легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4 до 10 %	10Х9МФБ, 10Х9МФБ-Ш
6	М04	Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного и мартенситно-ферритного классов с содержанием хрома от 10 до 18 %	20Х13, 12Х11В2МФ, 18Х12ВМБФР
9	М11	Высоколегированные стали аустенитного класса	12Х18Н9Т, 08Х16Н9М2, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т ¹ , 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х13Г12БС2Н2Д2, 20Х23Н13

¹ Материалы для сосудов энергомашиностроения.

Примечание. Для барабанов котлов применяются материалы группы 1 следующих марок: 20, 20К, 22К, 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С, 14ГНМА, 16ГНМА (барабаны ранее смонтированные из сталей марок 20Б, 15М, 16М, 16ГНМ).

Таблица 7.4

Газовое оборудование

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
1	M01	Углеродистые и низколегированные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп (К34), Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп (К38), 08, 08Ю, 10 (К34), 15 (К38), 20 (К42), 10Г2, 09Г2С, 17ГС (К52), 17Г1С (К52), 17Г1С-У, 14ХГС, 22ГЮ, 15Л, 20Л, 25Л, 20ГСЛ
9	M11	Высоколегированные коррозионно-стойкие стали аустенитного класса	08Х18Н10, 10Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9ТЛ
30	M61	Полиэтилен	ПЭ80, ПЭ100

Таблица 7.5

Нефтегазодобывающее оборудование

Группы материалов		Характеристика групп материалов (класс прочности)	Марки материалов
1	M01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным пределом текучести не более 360 МПа (до К54)	Ст3сп, 20, 09Г2С, 10ХСНД, 12Г2С, 12ГСБ, 12Г2Б, 13ГС, 13ГС-У, 13Г2АФ, 14ХГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 08ГБЮ, 15ХСНД, А32, Д32
2	M03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 МПа (К55–К60)	08Г1НФБ, 09ГНФЕ, 09ГБЮ, 09Г2СФ, 10Г2СФБ, 10Г2СБ, 10Г2ФБЮ, 10Г2ФБ, 10Х2ФБ, 12Г2СБ, 12Г2ФЕ, 12Г2СБ-У, 13Г1С-У, 13Г1СБ-У, 14Г2АФ, 15Г2СФ, 16Г2АФ, 06ГФБАА, Х-60, Х-65, Х-70, Д40
3	M03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 МПа (свыше К60)	10Г1НФБ
9	M11	Высоколегированные стали аустенитного класса	08Х18Н10, 10Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т

Таблица 7.6

Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
1	M01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	Ст1, Ст2сп, Ст2пс, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст4сп, С255, 08, 10, 15, 15Л, 20, 25, 15К, 16К, 18К, 20К, 20КА, 22К, 22КШ, 22КШВД, 22К-ВРВ, 20Л, 20ЛШ, 25Л, 25ЛШ, 20ЮЧ, А, А32, В, Е32, Д32, 18Г, 09Г2, 09Г2У, С315, 09Г2С, С345, 09Г2С-Ш, 09Г2СЮЧ, 09Г2СФБ, 09ХГ2СЮЧ, 09ХГ2НАБЧ, 10Г2, 10Г2С1, 14Г2, 12ГС, 15ГС, 16ГС, 16ГМЮЧ, 20ГМЛ, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 08ГНБ, 09ГСНБУ, 09ГН2АБ, 09ХГ2НАБ, 10Г2СФ, 10Г2С1Д, 14ХГС, 15ХСНД

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
2	М03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа	10Г2ФБ, 10ХСНД, 15Г2СФ, 20ГМЛ, 20ХН3Л, 08Г2Б-У, 08Г2БТ-У, 09Г2БТ, 09ГБЮ, 09Г2ФБ, 10Г2БТ, 10Г2СБ, 07ГФБ-У, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 10Х2ГНМА-А, 13ГС-У, 13Г1С-У, Д40, Е40, 20Х, 20ХЛ
3	М03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 МПа	30ХМА, 18Х2МФА, 25Х2МФА, 25Х3МФА, 18Х3МВ, Х70МФ-ВИ, 20ХГСА, 30ХГСА, 30ХГС, С590К (12ГН2МФАЮ), 12ГН2МФАЮ-У
4	М02	Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали перлитного класса	12МХ, 12ХМ, 20ХМ, 12Х1МФ, 15ХМ, 20Х2МА, 1Х2М1, 10Х2М1А, 10Х2ГНМ, 10Х2М1А-ВД, 10Х2М1А-Ш, 10Х2М1А-А, 12Х2МФА, 15Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х2МФА, 15Х2МФА-А, 20ХМЛ
5	М05	Легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4 до 10 %	Х8, Х9М, 12Х8ВФ, 15Х5, 15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5ВФ, 20Х5МЛ, 20Х5ВЛ, 20Х5ТЛ, 20Х8ВЛ
6	М04	Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного и мартенситно-ферритного классов с содержанием хрома от 10 до 18 %	20Х13, 20Х13Л, 12Х13, 08Х14МФ, 12Х11В2МФ, 12Х17, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 30Х13, 09Х16Н4Б, 09Х16Н4Б-Ш
7	М04	Высоколегированные (высокохромистые) стали ферритного класса с содержанием хрома от 12 до 30 %	08Х13, 08Х17Т, 15Х25Т, 15Х25, 15Х28, Х17
8	М11	Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса	08Х22Н6Т, 08Х18Г8Н2Т, 08Х21Н6М2Т, 15Х18Н12С4ТЮ, 15Х18Н12С4ТЮ-Ш, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 12Х21Н5Т, 07Х16Н6-Ш ¹ , 10Х18Н4Г4Л ¹ , 03Х22Н6М2, Х32Н8, Х32Н8-Ш, Х32Н8-ВД <i>Трубчатые печи реакционные</i> 30Х23Н7С, 30Х23Н7СЛ, 35Х23Н7СЛ
9	М11	Высоколегированные стали аустенитного класса	02Х8Н22С6, 02Х8Н22С6-ПД, 02Х8Н22С6-Ш, 02Х18Н11, 03Х19АГ3Н10Т, 03Х21Н21М4ГБ, 07Х21Г7АН5, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т, 10Х14Г14Н4Т, 03Х17Н14М3, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 02Х17Н14С5, 03Х18Н11, 08Х18Н10ТЛ, 03Х20Н16АГ6, 04Х18Н10, 07Х13Н4АГ20 (ЧС-52), 08Х16Н9М2, 08Х18Н10, 10Х18Н10, 10Х23Н18, 10Х18Н9Л, 10Х13Г12БС2Н2Д2, 12Х18Н9ТЛ, 20Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ <i>Трубчатые печи реакционные</i> 20Х25Н20С, 20Х25Н20СЛ, 20Х25Н25ТЮ, 20Х25Н25ТЮЛ, 45Х25Н20С, 45Х25Н20СЛ, 45Х25Н20С2, 45Х25Н20С2Л, 35Х24Н24Б, 35Х24Н24БЛ

¹ Сталь аустенитно-мартенситного класса — требует отдельной аттестации.

Таблица 7.7

Оборудование химических производств
(аппаратура и трубопроводы производств карбамида)

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
8	М11	Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса	08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 03Х22Н6М2 (ЭИ67), 03Х24Н6АМ3 (ЭИ-130)
			NTKR-4, Н.V.D-1
			3RE60 SANDVIK (1.4417), SAF 2507 SANDVIK (1.4410), SAF 2205 (1.4462)
9	М11	Высоколегированные стали аустенитного класса	10Х14Г14Н4Т, 03Х18Н11, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М3-ИД, 03Х17Н14М3-ВИ, 03Х17Н14М3, 02Х25Н22АМ2, 08Х17Н15М3Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 03Х21Н21М4ГБ (ЭИ-35)
			17249, 17248, 17349, 17350, 17348
			X6CrNiTi 18.10 (1.4541), X2CrNiMo 18.14.3 (1.4435), X2CrNiMoN 17.13.3 (1.4429), X2CrNiMo 17.12.2 (1.4404), X1CrNiMoN 25-25-2 (1.4465), 2RE69 SANDVIK (1.4466), X6CrNiMoNb 17.12.2 (1.4580), X10CrNiMoNb 18.12 (1.4583), X6CrNiMoTi 17.12.2 (1.4571)
			AISI 304L, AISI 347 (AISI 321), AISI 316L, Tp310Mod, AISI 316Ti
			SUS 304L, SUS 347, SUS 321, SUS 316L, SUS 316Ti
10	М51	Сплавы на железо-никелевой основе	06ХН28МДТ (ЭИ-943), 03ХН28МДТ (ЭП-516)
			INCOLOY 825 (1.4868)

Таблица 7.8

Материалы трубопроводной арматуры опасных технических устройств различных групп

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
1	М01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	20Л, 25Л, 20, 20К, 22К, Ст3сп, Ст3пс, 20ГМЛ ¹ , 09Г2С, 10Г2, 16ГС, 14ХГС, 20ЮЧ
2	М03	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа	20Х, 20ХЛ, 10ХСНД
4	М02	Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые	12ХМ, 15ХМ, 20ХМ, 20ХМЛ, 12Х1МФ
6	М04	Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного и мартенситно-ферритного классов с содержанием хрома от 10 до 18 %	12Х13, 20Х13, 20Х13Л, 14Х17Н2, 07Х16Н4Б, 07Х16Н4Б-Ш, 09Х16Н4Б-Ш

¹ Для деталей арматуры, работающих в средах, содержащих сероводород H₂S.

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
7	М04	Высоколегированные (высокохромистые) стали ферритного класса с содержанием хрома от 12 до 30 %	08Х13
8	М11	Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса	15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654), 16Х18Н12С4ТЮЛ (ЭИ654ЛК), 08Х21Н6М2Т (ЭП54), 08Х22Н6 (ЭП53), 03Х22Н6М2 (ЭИ67), Х32Н8
9	М11	Высоколегированные стали аустенитного класса	14Х18Н4Г4Л, 10Х14Г14Н4Т (ЭИ711), 10Х18Н9, 10Х18Н9-ВД, 10Х18Н9-Ш, 10Х18Н9Л, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т-ВД, 08Х18Н10Т-Ш, 10Х17Н13М2Т (ЭИ448), 10Х17Н13М3Т (ЭИ432), 12Х18Н12М3ТЛ, 08Х17Н15М3Т (ЭИ580), 03Х17Н14М3 (ЭИ66), 09Х14Н16Б (ЭИ694), 09Х14Н19В2БР (ЭИ695Р), 07Х20Н25М3Д2ТЛ, 07Х21Г7АН5 (ЭП222)
10	М51	Сплавы на железоникелевой основе	06ХН28МДТ (ЭИ943), ХН35ВТ (ЭИ612), ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД)
11	М51	Никель и сплавы на никелевой основе	ХН60ВТ (ЭИ868), Н65М-ВИ (ЭП982-ВИ), ХН65МВ (ЭП567), Н70МФВ-ВИ (ЭП814А-ВИ)

Примечания: 1. Разрешается применение сталей других промышленных способов выплавки.

2. Допускается применение стали марок 20Л, 25Л, 20 до температуры эксплуатации –40 °С при условии проведения термической обработки в режиме нормализации + отпуск или закалка + отпуск.

Таблица 7.9

Металлургическое оборудование

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
1	М01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	Ст2, Ст3, Ст3Г, Ст4, 08, 08Т, 08ГТ, 10, 15, 15Г, 18, 18Г, 20, 20Г, 25, 15К, 16К, 18К, 20К, 22К, 15Л, 20Л, 25Л, 20ЮЧ, А, В, 09Г2, 10Г2, 14Г2, 16ГМЮЧ, 12ГС, 12ГСБ, 12Г2С, 13ГС, 13ГС-У, 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 20ГСЛ, 20ГМЛ, 08ГБЮ, 09Г2С, 09Г2СА, 09Г2С-Ш, 10Г2С, 10Г2С1, 10Г2С1Д, 14ХГС, 09Г2СЮЧ, 09ХГ2СЮЧ, 09ХГ2НАБЧ, 07ГФБ-У, 15ХСНД, 14ГНМА, 16ГНМА, 10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ, 15ГНМФА, 09Г2СЮЧ
2	М03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа	13Г1СБ-У, 13Г2АФ, 14Г2АФ, 15Г2АФД, 16Г2АФ, 18Г2АФ, 09ГБЮ, 09Г2ФБ, 09Г2НАБ, 10Г2Ф, 10Г2ФБ, 10Г2СФБ, 10Г2ФБЮ, 09Г2БТ, 10Г2БТ, 15Г2СФ, 12Г2СМФ, 12Г2СБ, 12Г2СБ-У, 12ГН2МФАЮ, Д40, Е40, 10ХСНД, 10ХН1М, 12ХН2, 12ХН3А, 10Х2ГНМ, 10Х2ГНМА-А, 30ХМА, 18Х2МФА, 25Х2МФА, 12Х2Н4А

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
3	М03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 МПа	18Х3МВ, 20Х3МВФ, 25Х3МФА, 15Х3НМФА, 15Х3НМФА-А, 20ХНЗЛ, 30ХГСА, 38ХН3МФА
4	М02	Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали перлитного класса	12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМ, 20ХМА, 20ХМЛ, 10Х2М, 10Х2М-ВД, 1Х2М1, 12Х2М1, 10Х2М1А, 10Х2М1А-А, 10Х2М1А-ВД, 10Х2М1А-Ш, 12Х1МФ, 20Х2МА, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ, 12Х2МФА, 15Х2МФА, 15Х2МФА-А, 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А
5	М05	Легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4 до 10 %	15Х5, 15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5ВФ, Х8, 12Х8, 12Х8ВФ, Х9М, 20Х5МЛ, 20Х5ВЛ, 20Х5ТЛ, 20Х8ВЛ
8	М11	Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса	12Х21Н5Т, 08Х22Н6Т, 08Х18Г8Н2Т, 10Х21Н6М2Л
9	М11	Высоколегированные стали аустенитного класса	07Х16Н6, 08Х21Н6М2Т, 07Х13АГ20, 07Х13Н4АГ20, 10Х14Г14Н4Т, 03Х17Н14М3, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 12Х18Н9Т, 03Х16Н9М2, 08Х16Н9М2, 08Х16Н11М3, 08Х18Н9, 09Х19Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 06Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 02Х18Н11, 03Х18Н11, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 03Х19АГ3Н10Т, 03Х20Н16АГ6, 03Х21Н21М4ГБ, 10Х18Н9ТЛ, 10Х18Н12М3Л, 10Х18Н12М3ТЛ, 10Х18Н9Л, 20Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
10	М51	Сплавы на железоникелевой основе	03ХН28МДТ, 06ХН28МДТ, ХН32Т, ХН32ТЮ
11	М51	Никель и сплавы на никелевой основе	ХН77ТЮ, ХН70ВМТЮ, ХН67ВМТЮ, ХН65МВ, ХН65МВУ, ХН78Т, ХН63МБ, ХН70МФ-ВИ, ХН60МЮВТ, ХН75МВТЮ, ХН65ВЮТ, Х20Н80, Х15Н60
12	М21	Чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы	АД0, АД00, АД1, А5, А6, А7, А8, А85, А97, А99, АМц
13	М31	Медь	М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р
13	М32	Медно-цинковые сплавы	Л60, Л63, Л68, Л90, ЛС59-1, ЛО62-1, ЛО70-1, ЛМц58-2, ЛЖМц59-1-1, ЛАН59-3-2, ЛН65-5, ЛА77-2, ЛК80-3
13	М33	Медно-никелевые сплавы	МНЖ5-1, БС-3с, МНЖМц30-1-1, НЖМц28-2,5-1,5
13	М34	Бронзы	БрХ1, БрКМц3-1, БрАМцЖН8-10-3-2, БрАМц9-2, БрАЖНМц7-2,5-1,5-9, БрАЖ9-4, БрАЖНМц9-4-4-1, БрАЖМц10-3-1,5, БрАНЖ7-4-2, БрАНМцЖ8,5-4-4-1,5, БрОЦ8-4, БрОЦ10-2, БрОФ6,5-0,15, БрОФ8-0,3

Группы материала-лов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
28	M06	Чугуны	СЧ10, СЧ15, СЧ17, СЧ20, СЧ25, СЧ30, СЧ35, ЧС15М4, ЧС17М3, ЧНХТ, ЧН1МШ, ЧН2Х, КЧ30-6, КЧ33-8, КЧ35-10, КЧ37-12, КЧ45-7, КЧ50-5, КЧ55-4, КЧ60-3, КЧ65-3, КЧ70-2, КЧ80-1,5, ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45, ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, ВЧ100

Таблица 7.10

Оборудование для транспортировки опасных грузов

Группы материала-лов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
1	M01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	Ст2, Ст3, Ст3Г, Ст4, 08, 10, 15, 20, 20ПВ, 25, 15К, 16К, 18К, 20К, 22К, 15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 35Л, 10Г2, 06ГФАА, 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 20ГСЛ, 09Г2, 09Г2С, 09Г2Д, 10Г2С, 10Г2С1, 10Г2Б, 10Г2БД, 10ХНДП, 14ХГС, 14ГНМА, 16ГНМ, 16ГНМА, 20ФЛ, 20ГФЛ, 20ФЮЛ, 20Г1ФЛ, 20ГЛТ
2	M03	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным пределом текучести свыше 360 МПа	ОС, 32Х06Л, стали марок 1, 2, 3 по ГОСТ 10791
4	M02	Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали перлитного класса	12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМЛ, 10Х2М, 10Х2М-ВД, 10Х2ГНМ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ
5	M05	Легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4 до 10 %	10Х9МФБ, 10Х9МФБ-Ш
6	M04	Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного и мартенситно-ферритного классов с содержанием хрома от 10 до 18 %	20Х13, 12Х11В2МФ, 18Х12ВМБФР
8	M11	Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса	08Х22Н6Т
9	M11	Высоколегированные стали аустенитного класса	12Х18Г9Т, 08Х16Н9М2, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х13Г12БС2Н2Д2
12	M21	Чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы	АД0, АД1
¹	¹	Двухслойный (плакированный) металл с основным слоем из сталей групп 1, 2 и плакирующим слоем из материалов группы 7, 9 или 10	Ст3сп + 08Х22Н6Т, 20К+10Х17Н13М2Т, Ст3сп + 12Х18Н9Т

¹ Обозначения в соответствии с табл. 7.1.1.

Таблица 7.11

Обозначение сталей по ГОСТ 27772 (по пределу текучести)
и соответствующих им марок сталей по другим стандартам

Группа мате- риалов сва- риваемых де- талей	Класс материала	Обозначение по ГОСТ 27772	Соответствующие марки по действующим стандар- там
1	Углеродистые стали	C235	Ст3кп2
		C245	Ст3пс5, Ст3сп5
		C255	Ст3Гпс, Ст3Гсп
		C275	Ст3пс
		C285	Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп
	Низколегированные стали	C345	12Г2С
			09Г2С
		C345Д	12Г2СД, 09Г2СД
		C345К	10ХНДП
2	Низколегированные стали	C375	12Г2С
		C375Д	12Г2СД
		C390	14Г2АФ
		C390Д	14Г2АФД
		C390К	15Г2АФДпс
		C440	16Г2АФ
		C440Д	16Г2АФД
3		590	12Г2СМФ
		590К	12ГН2МФАЮ

8. Сварочные материалы, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных объектов групп ПТО, КО, ГО, НГДО, МО, ОХНВП, ГДО, ОТОГ

Таблица 8.1
Сварочные материалы, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции подъемно-транспортного оборудования

Материал свариваемых деталей		Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы					
Группа	Характеристики групп материалов	РД	РАД	МП, АПГ	МПП МПИ АППГ АПИ	АФ	
		Типы и марки электродов				Проволока	Флюс
1	Углеродистые (для вспомогательных конструкций)	Э42 АНО-1, АНО-5, АНО-6, ВСЦ-2	—	Св-08Г2С*, Св-09Г2СЦ*, Weld-Team 10, OK Autrod 12.51	ПП-АН9, ПП-АН4, АП-АН4	Св-08, Св-08А*, Св-08ГА*	АН-348А, ОСЦ-45*, АН-348АМ*, АНЦ-1
		Э42А УОНИ-13/45*, СМ-11*					
		Э46 АНО-3, АНО-4, ОЗС-6, ОЗС-12*, МР-3, ОЗС-4*					
		Э46А АНО-8					
	Углеродистые (кроме термолученных)	Э42А УОНИ-13/45, СМ-11, УП-1/45, УП-2/45, ОЗС-2	Св-08ГА-2, Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-09Г2СЦ	Св-08Г2С, Св-09Г2СЦ, Weld-Team 10, OK Autrod 12.51	ПП-АН8, ПП-АН9, ПП-АН4, ПП-АН10, АП-АН4	Св-08, Св-08А, Св-08ГА, OK Autrod 12.10	АН-348А, ОСЦ-45, АН-43, АН-47, АНЦ-1, OK Flux 10.70
		Э46 ОЗС-3, ОЗС-4, ОЗС-6, АНО-3, АНО-4, ОЗС-12, ОЗС-21, РБУ-5, МР-3, ЗРС-2, ВРМ-12					
		Э46А ОЗС-22Р*, УОНИ-13/55К*, ВН-48*	Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-09Г2СЦ, OK Tigrod 13.13, OK Autrod 13.29	Св-08Г2С*, Св-09Г2СЦ, Filarc PZ6114S, OK Tigrod 13.13, OK Autrod 13.29	ПП-АН8, ПП-АН9, ПП-АН4, АП-АН4, OK Tubrod 14.03	Св-08ГА*, Св-10Г2*, Св-10ГА, Св-10НМА*, Св-08ХМ*, Св-08ХНМ, Св-08ГМ*, Св-08ГНМ*, Св-08МХ*	АН-348А, АН-348АМ, ОСЦ-45, АНК-47*, АН-47, АН-43, АН-60, АН-65*, АН-67А*, АНЦ-1
	Углеродистые термоулучшенные и низколегированные	Э50А УОНИ-13/55*, АНО-11, К-5А, ИТС-4С, ДСК-50, ОЗС-20Р, ОЗС-25*, УП-1/55*, АНО-10, УП-2/55, АНО-25, ОЗС-18*, ОЗС-28*, АНО-30					

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы								
Материал свариваемых деталей		РД	РАД	МП, АПГ	МПГ МПИ АППГ АПИ	АФ	Флюс	
		Типы и марки электродов	Проволока	Проволока	Проволока			
2	Низколегированные	Э50А	Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-09Г2СЦ, ОК Tigrod 13.13, ОК Autrod 13.29	Св-08Г2С*, Св-09Г2СЦ, Filarc PZ6114S, ОК Tigrod 13.13, ОК Autrod 13.29, Св-10Х19Н11М4Ф	ПП-АН9, ПП-АН4, ОК Tubrod 14.03	Св-08ГА*, Св-10Г2*, Св-10ГА, Св-10НМА*, Св-08ХМ*, Св-08ХНМ, Св-08ГМ*, Св-08ГНМ*, Св-08МХ*	АН-43, АН-47, АН-65*, АН-67А*	
		Э55						
		Э60						
3	Высокопрочные термоулучшенные	Э60	—	Св-08ХН2ГМЮ, Св-08ХН2Г2СМЮ, Св-10ХГ2СМА, Св-07ХН3ГМТЮ, Св-07ХН3ГМФТЮ*, Св-08ХГСН2МТЮ*, Св-10ХГСН2МТЮ, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-04Н3ГСМТА Св-10ХН2ГСМФТЮ*, Св-10Х19Н11М4Ф	ПП-АН54*	Св-08ХН2ГМЮ*, Св-08ХН2Г2СМЮ*, Св-10ХН2ГСМФТЮ, Св-07ХН3ГМФТЮ	АН-17, АН-17М*, АН-43	
		Э70						
		Э80						
		Э85						
		Э100						

Примечания: 1. Таблица включает сварочные материалы, допущенные к применению следующими руководящими документами: РД 22-16-2005, РД 36-62-00, ТУ 24.22.188-04.

2. Сварочные материалы, отмеченные знаком «*», предназначены для сварки конструкций северного исполнения согласно РД 22-16-2005.

Таблица 8.2
Сварочные материалы, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции металлоконструкций
подъемно-транспортного оборудования (из сталей по ГОСТ 27772)

Материал свариваемых деталей		Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы					
Группа	Характеристика групп материалов	РД	МП, АПГ	МПС	АФ		
			Проволока	Проволока	Проволока	Флюс	
1	Углеродистые	Э42 ¹	АНО-6, АНО-6М, АНО-1, АНО-17, ОЗС-23 УОНИ-13/45, СМ-11, ЦУ-6 МР-3, ОЗС-4, АНО-4, АНО-18, АНО-24, ОЗС-6, АНО-19, АНО-13, ОЗС-21, АНО-20, ОЗС-12 УОНИ-13/55К, ОЗС-22Р, ТМУ-46 ЦУ-5, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, УП-1/55, ИТС-4С, ЦУ-7, АНО-11, ОЗС-18, АНО-9, АНО-10, КД-11, ЦУ-8, ТМУ-50	СВ-08Г2С, СВ-08ГС	ПП-АН1 ¹ , П-АН3, ПП-АН7, СП-2, СП-3, ППТ-13 ¹ , ПП-АН11	СВ-08А, СВ-08АА, СВ-08ГА	ОСЦ-45, ОСЦ-45М ¹ , АН-348А, АН-348АМ, АН-42, АН-42М, АН-60 ¹ , ФЦ-16, АНЦ-1
		Э42А					
		Э46 ²					
		Э46А				СВ-08ГСМТ	АН-42, АН-42М
		Э50А					
Низколегированные		Э50А	СВ-08Г2С, СВ-08ГС, СВ-08ХГ2СДЮ ²	—		ОСЦ-45 ¹ , ОСЦ-45М ¹ , АН-348А ¹ , АН-348АМ ¹ , АН-60 ¹ , АНЦ-1 ¹	
						АН-43	
						АН-47, АН-17М, АН-348А	
						АН-348А	
		Э50А				СВ-10НМА ³	АН-43 ³
2	Низколегированные		СВ-08Г2С, СВ-08ГС ⁴	—		АН-47, АН-17М, АН-348А	
						АН-348А	

¹ Только для сварки конструкций обычного исполнения.
² Для сварки стали С345К.
³ Для сварки конструкций из стали С375, С375Т, С375Д.
⁴ Для сварки конструкций из стали С375, С375Т, С375Д обычного исполнения.

Таблица 8.3.1

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении котельного оборудования

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы								
Группы ма- териалов сваривае- мых деталей	РД	РАД, ААД	МП, МАДП АПГ, ААДП	МПГ	АФ		ЭШ	
		Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс		Проволока
1	ЦУ-6, ЦУ-7, УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, ЦУ-5, АНО-4, АНО-13, АНО-18, АНО-21, АНО-24, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-21, МР-3, ЦЛ-21 ¹ , ЦЛ-48 ¹	Св-08ГА-2, Св-08ГС, Св-08Г2С	Св-08Г2С	ПП-АН8	Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА	ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348А, АН-348АМ, АН-42, АН-42М, АНЦ-1	Св-10ГА, Св-10Г2, Св-12ГС, Св-08Г2С	АН-8, ФЦ-6, ФЦ-11, ФЦ-21
					Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2, Св-08ГС, Св-12ГС, Св-10НМА ¹	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22	Св-10ННМА ¹	АН-8 ¹ , ФЦ-6 ¹ , ФЦ-11 ¹
4	ЦУ-2ХМ, ЦЛ-38, ЗИО-20, ТМЛ-1У, Н-3, ЦЛ-20, ЦЛ-45, ЦЛ-39	Св-08ХМ-2, Св-08ХМ ² , Св-08ХГСМА, Св-08ХМФА-2, Св-08ХМ1ФА-2, Св-08ХМФА ² , Св-08ХГСМФА	Св-08ХГСМА, Св-08ХГСМФА		Св-08ХМ, Св-08ХМФА, Св-15ХМФА	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22	—	—
9	ЦТ-26 ^{3,4} , ЦТ-26М ^{3,4} , ЭА-400/10У ⁴ , ЭА-400/10Т ⁴ , ЦТ-15К, ЦТ-15К-1, ЦТ-15, ЦТ-15-1, ЭА-898/21Б	Св-08Х16Н8М2 ³ , Св-03Х17Н9М2У ³ , Св-03Х17Н9М2У-1 ³ , Св-04Х19Н11М3 ⁴ , Св-04Х19Н11М3У ⁴ , Св-04Х19Н11М3У-1 ⁴ , Св-04Х20Н10Г2Б, Св-04Х20Н10Г2БУ-1, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-08Х19Н10Г2БУ, Св-08Х19Н10Г2БУ-1	—	—	Св-08Х16Н8М2 ³ , Св-03Х17Н9М2У ³ , Св-03Х17Н9М2У-1 ³ , Св-04Х19Н11М3 ⁴ , Св-04Х19Н11М3У ⁴ , Св-04Х19Н11М3У-1 ⁴ , Св-04Х20Н10Г2Б, Св-04Х20Н10Г2БУ, Св-04Х20Н10Г2БУ-1, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-08Х19Н10Г2БУ, Св-08Х19Н10Г2БУ-1	ФЦ-17, ОФ-6	Св-04Х19Н11М3, Св-04Х19Н11М3У	ОФ-6

¹ Сварочные материалы для сварных соединений из сталей 14ГНМА, 16ГНМА.

² Сварочные материалы для аргодуговой сварки при содержании кремния в металле проволоки не менее 0,22 %.

³ Сварочные материалы для сварных соединений из стали 08Х16Н9М2.

⁴ Сварочные материалы для сварных соединений, не подвергаемых высокому отпуску.

Таблица 8.3.2

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении сварных барабанов стационарных котлов

Группы матери- алов сваривае- мых дета- лей		Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы			
		РД		АФ	
		Тип ¹	Электроды	Проволока	Флюс
1 (углеродистые)	Э42А	УОНИ-13/45		Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА	ОСП-45, АН-42, АН-42М, АН-348-А, ФЦ-16
	Э50А	УОНИ-13/55, ЦУ-5, ЦУ-7, ТМУ-21У		Св-06А	АН-42, АН-42М, НФ-18М
				Св-08ГСМТ	АН-42, АН-42М, КФ-30
				Св-08ГС	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22, КФ-19, КФ-30
				Св-10Г2, Св-08ГА	ФЦ-11, ФЦ-16, КФ-27
1 (низколегиро- ванные)	Э50А	УОНИ-13/55, ЦУ-5, ЦУ-7, ТМУ-21У		Св-10Г2	ФЦ-22
				Св-08ГС, Св-12ГС	ФЦ-11, ФЦ-16, КФ-19
	1 ² (10ГНМ), (10Г1НМ)			Св-10Г2, Св-08ГС	ФЦ-22
				Св-10НМА, Св-10ГНМА	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22
1 ²				Св-10НМА, Св-10ГНМА, Св-10ГН1МА	ОСП-45, АН-8, ФЦ-6, ФЦ-11
				Св-08ГС, Св-08Г2С	ОСП-45, АН-8, ФЦ-6, ФЦ-11
				Св-10НМА	АН-8, ОФ-6, ФЦ-6, ФЦ-11

¹ Тип электрода по стандарту или тип наплавленного металла.
² Стали 16ГНМА, 14ГНМА.

Таблица 8.3.3

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении стальных металлоконструкций котлов¹

Материал свариваемых деталей		Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы			
		РД	АФ		МП
Группа	Марка стали	Тип электродов	Проволока	Флюс	Проволока
1	Ст2, Ст3 (всех способов выплавки и категорий)	Э42А, Э42 ² , Э46А, Э46 ²	Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА	ОСП-45, АН-348	Св-08ГС, Св-08Г2С
			Э50А	ОСП-45, АН-348, ФЦ-11	Св-08Г2С
4	12ХМ	Э-09ХМ	Св-08Г2С, Св-08ХМ	ФЦ-11	Св-08ХГСМА
	12МХ	Э-09МХ	Св-08МХ	АН22	
	12Х1МФ	Э-09ХМФ	Св-08ХМФА	ФЦ-11, АН-22	Св-08ХГСМФА

¹ Стационарные котлы, котлы-утилизаторы, водогрейные и энерготехнологические котлы.
² Допускается применение при температурах от 0 до 150 °С.

Таблица 8.4
Материалы, применяемые для износостойкой наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей деталей арматуры котельного оборудования

Способы наплавки и соответствующие им наплавочные (присадочные) материалы									
Группа мате-риалов для наплавки	РДН	РАДН, ААДН	АФЛН		АФПН		ГН	ПНП, ИН	ППН
			Проволока, прутки	Ленты	Флюс	Проволока			
9	ЦН-6Л, ЦН-24, ВПН-1, ЦН-12М, ЦН-12М/К2, УОНИ-13/Н1-БК ¹ , УОНИ-13/Н6 ¹	ПП-АН-133 ¹ , УТР АФ ¹ , Antinit Dur 500 ¹ , ПП-АН157М ¹ , Св-10Х18Н11С5М2ТЮ, Св-13Х14Н9С4Ф3Г	ПЛ-АН-150 ¹	АН-26П ¹	Св-15Х18Н12С4ТЮ, Св-15Х18Н12С4ТЮУ	ФЦК-28, ПКНЛ-128	—	—	УТР АФ ¹ , Antinit Dur 500 ¹
			15Х18Н12С4ТЮ	ПКНЛ-128	Св-04Х19Н9С2, Св-04Х19Н9С2У	ПКНЛ-17, ФЦК-28			
			ПЛ-АН-151 ¹	АН-26П ¹	Св-13Х14Н9С4Ф3Г	АН-26С, ФЦ-17, ТКЗ-НЖ			
			ПП-АН157М ¹	АН-26П ¹	Св-10Х18Н11С5М2ТЮ	АН-26С, ОФ-6, ФЦ-17, ТКЗ-НЖ			
					ПП-АН-133 ¹ УТР АФ ¹ , Antinit Dur 500 ¹	АН-26П ¹ АН-26С ¹			
11	—	—	—	—	—	—	—	ПГ-СР2-М, ПГ-СР3-М, ПР-Н77Х15С3Р2, ПР-Н73Х16С3Р3, ПР-НХ15СР2, ПР-НХ16СР3, Deloro ¹ , Alloy 45D ¹	—
Материалы из сплавов на основе кобальта	ЦН-2	ПР-ВЗК	—	—	—	—	ПР-ВЗК	—	—

¹ Использование материалов в соответствии с отдельными техническими решениями и технологическими инструкциями предприятий — изготовителей арматуры котельного оборудо-
вания, согласованными с Ростехнадзором.

Таблица 8.5

Сварочные материалы, применяемые при монтаже, ремонте и реконструкции котельного оборудования

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
Группы материалов свариваемых деталей	РД Электроды	РАД, ААД Проволока	МП Проволока	МПС Проволока	МПП Проволока	Г Проволока	Проволока	АФ	Флюс
1	АНО-6М, УОНИ-13/45, ЦУ-6, МР-3, МР-3Р, МР-6, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-12, ЛЭЗОЗС-12, Ротекс ОЗС-12, АНО-4, АНО-18, АНО-24, ТМУ-46, ВСЦ-4А, ЦУ-5, ЛЭЗЦУ-5, УОНИ-13/55, ЛЭЗУОНИ-13/55, УОНИ-13/55С, ТМУ-21У, ЛЭЗТМУ-21У, ЦУ-7, ИТС-4С, ЦУ-8, ТМУ-50, АНО-11, МТГ-01К, МТГ-02	Св-08ГА-2, Св-08Г2С, Св-08ГС	Св-08Г2С	ПП-АН1, ПП-АН3, ПП-АН7, СП-2, СП-3	ПП-АН8	Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-08МХ	Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-08ГС, Св-10ГА, Св-10Г2	ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348А, АН-348АМ, АН-42, АН-42М, АНЦ-1	
4	<i>Зарубежные</i> В-17, Е-B121, Еmopa, Е-B125, LB-26, LB-52U, LB-52A, ОК 48.00, ОК 48.04, ОК 48.30, Garant, Fox EV50, Fox EV55, Phoenix K50 R, Phoenix 120K, Z-4, Fox DMoKb (Э-09М)		—	—	—			Св-08ГА, Св-10НМА	АН-43
								Св-08ГС, Св-12ГС	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22
								Св-10Г2	ФЦ-22
								Св-10НМА, Св-08ГСМТ	АН-43
5 ¹	<i>Зарубежные</i> SL 19G, CMB-95, CMB-96, ОК 76.18, Cromo 335Kb, Fox DCMS Kb, Fox DCMV, E-B321 (ECrMoV-14B), E-B324, Super CrMoV3, Super CrMoV3/c	Св-08МХ, Св-08ХМА-2, Св-08ХМ, Св-08ХГСМА, Св-08ХМФА, Св-08ХМФА-2, Св-08ХГСМФА	—	—	—		Св-08МХ, Св-08ХМ, Св-08ХМФА	—	—
5 ¹	ЦЛ-57	Св-10Х9НМФА, Св-10Х9ГСНМФ	—	—	—	—	—	—	—

¹ Для сварки элементов диаметром не более 100 мм и толщиной не более 10 мм.

Группы материалов свариваемых деталей	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
	РД	РАД, ААД	МП	МПС	МПП	Г	АФ			
	Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс
6 ¹	ЭА-400/10У, ЛЭЗЭА-400/10У, ЭА-400/10Т	Св-10Х11НВМФ,	—	—	—	—	—	—	—	—
		Св-12Х11НМФ								
		Св-04Х19Н11М3,								
		Св-08Х19Н10Г2Б,								
		Св-04Х20Н10Г2Б								
9 ¹	ЦТ-15, ЛЭЗЦТ-15, ЦТ-15К, ЦТ-15-1, ЦТ-26, ЦТ-26М, ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т, ЛЭЗЭА-400/10У <i>Зарубежные</i> Arosta 316L, Fox EAS 4M, Arosta 304L, Z-309S	Св-01Х19Н9,	—	—	—	—	—	—	—	—
		Св-04Х19Н9,								
		Св-06Х19Н9Т,								
		Св-04Х19Н11М3,								
		Св-08Х19Н10Г2Б,								
		Св-04Х20Н10Г2Б								
4+1	ЦУ-5, ЦУ-7, ЦУ-8, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, ТМУ-50, АНО-11, ИТС-4С, ЦУ-2ХМ, ТМЛ-1У, ЦЛ-38, ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М, ЦЛ-45	Св-08ГС, Св-08Г2С,	—	—	—	—	—	—	—	—
		Св-08МХ, Св-08ХМ,								
		Св-08ХМА,								
		Св-08ХГСМА,								
		Св-08ХМФА,								
(5+4) ¹ (5+9) ¹	ЦЛ-39, ЦЛ-20, ТМЛ-3У ЦТ-45	Св-08ХМФА-2,	—	—	—	—	—	—	—	—
		Св-08ХГСМФА								
		Св-08ХМФА								
		Св-03Х20Н45Г6М6Б-ВИ (ЭП953-ВИ)								
(6+4) ¹	ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М, ЦЛ-45, ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25/1, ЦЛ-25/2, ЭА-395/9, ЦТ-10, НИАТ-5	Св-08ХМФА,	—	—	—	—	—	—	—	—
		Св-08ХМФА-2,								
		Св-08ХГСМФА,								
		Св-07Х25Н13,								
		Св-10Х16Н25АМ6								
(9+1,4) ¹ (9+6)	ЗИО-8, ОЗЛ-6, ЦЛ-25/1, ЦЛ-25/2, ЭА-395/9, ЦТ-10, НИАТ-5 <i>Зарубежные</i> Fox CN23/12 Mo-A, Z-310, Fox CN20/25M	Св-07Х25Н13,	—	—	—	—	—	—	—	—
		Св-10Х16Н25АМ6								

¹Для сварки элементов диаметром не более 100 мм и толщиной не более 10 мм.

Таблица 8.6.1

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции сосудов, работающих под давлением

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы				
Группы материалов свариваемых деталей	РД	РАД, ААД	МП, АПГ	
	Тип электродов	Проволока	Проволока	
1	Углеродистые Э42, Э46, Э42А, Э46А, Э50А	—	Углеродистые СВ-08Г2С	
	Низколегированные Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, 10ГН, 10ГНМ	—	Низколегированные СВ-08Г2С, СВ-08Г2СНТЮР	
	Э50А, Э55, Э60, 09Х2М	—	СВ-08Г2С, СВ-08Х3Г2СМ	
4	Э-09МХ ² , Э-09Х1М ² , Э-09Х1МФ ² , Э-05Х2М ² , Н-3А, 10Х2М1	СВ-10ХГ2СМА, СВ-08ХМ, СВ-06Х3Г3СМФ	СВ-10ХГ2СМА, СВ-06Х3Г3СМФ	
5	Э-10Х5МФ, 09Х8ВФ, 09Х9М1	СВ-06Х8Г2СМФТЮЧ, СВ-10Х5М	СВ-06Х8Г2СМФТЮЧ	
7	Э-10Х25Н13Г2, Э-10Х25Н13Г2Б ¹	СВ-08Х20Н9Г7Т, СВ-10Х16Н25МА6, СВ-07Х25Н12Г2Т, СВ-08Х25Н13БТЮ	СВ-08Х20Н9Г7Т, СВ-10Х16Н25МА6, СВ-07Х25Н12Г2Т, СВ-08Х25Н13БТЮ	
8	Э-04Х20Н9, Э-07Х20Н9, Э-02Х20Н14Г2М2, Э-08Х20Н9Г2Б ¹ , Э-08Х19Н10Г2Б ¹ , 08Х22Н7Г2Б ¹ , Э-09Х19Н10Г2М2Б ¹	СВ-06Х21Н7БТ ¹ , СВ-07Х19Н10Б ¹ , СВ-07Х18Н9ГТЮ ¹ , СВ-04Х19Н9, СВ-06Х19Н9Т, СВ-15Х18Н12С4ТЮ	СВ-08Х20Н9С2БТЮ ¹	
9	Э-04Х19Н9, Э-04Х20Н9 ³ , Э-07Х20Н9 ³ , Э-02Х19Н9Б, Э-02Х19Н9Б ¹ , Э-08Х20Н9Г2Б, Э-08Х20Н9Г2Б ^{1,3} , Э-08Х19Н10Г2Б ^{1,3} , Э-02Х21Н10Г2, Э-02Х21Н10Г2 ¹ , Э-07Х19Н11М3Г2Ф, Э-07Х19Н11М3Г2Ф ^{1,3} , Э-02Х20Н14Г2М2, Э-02Х20Н14Г2М2 ¹ , Э-09Х19Н11Г3М2Ф, Э-02Х19Н18Г5АМ3, Э-09Х19Н10Г2М2Б ^{1,3} , Э-02Х19Н18Г5АМ3, Э-10Х20Н9Г6С, Э-03Х15Н9АГ4, Э-10Х25Н13Г2 ⁴ , Э-10Х17Н13С4 ¹ , ОЗЛ-24 ¹ , 03Х24Н25М3АГ3 (АНВ-38), 04Х23Н27М3Д3Г2Б (ОЗЛ-17У) ¹ , 04Х21Н21М4Г2Б (ОЗЛ-26А) ¹	СВ-01Х18Н10 ¹ , СВ-01Х19Н9, СВ-04Х19Н9, СВ-06Х19Н9Г ¹ , СВ-07Х19Н10Б ¹ , СВ-07Х18Н9ГТЮ ¹ , СВ-04Х19Н11М3, СВ-06Х19Н10М3Г ¹ , СВ-06Х20Н11М3ТБ ¹ , СВ-08Х19Н10М3Б ¹ , СВ-05Х10Н9ФБС ¹ , СВ-05Х20Н9ФБС ¹ , СВ-05Х15Н9Г6АМ, СВ-02Х21Н21М4Б ¹ , СВ-01Х17Н14М2 ¹ , СВ-01Х19Н18Г10АМ4 ¹ , СВ-02Х8Н22С6, СВ-01Х12Н10С6Ц, СВ-08Х20Н9Г7Т, СВ-10Х16Н25АМ6	СВ-08Х20Н9С2БТЮ ¹	
10	03Х24Н25М3АГ3Д (АНВ-37) ¹ , 04Х23Н27М3Д3Г2Б (ОЗЛ-17У) ¹ , 04Х23Н26М3Д3Г2Б (ОЗЛ-37-2) ¹ , Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т	СВ-01Х23Н28М3Д3Г ¹ , СВ-03ХН25МДТБ ¹	—	
13	В-56У	НММцТА (сварочный монель)	—	

¹ При наличии требований по стойкости к межкристаллитной коррозии.
² При условии подтверждения стойкости к межкристаллитной коррозии.
³ Для сварки коррозионностойкого слоя двухслойной стали.
⁴ Для сварки переходного слоя двухслойной стали.

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы				
Группы материалов свариваемых деталей	АФ		ЭШ	
	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
1	<i>Углеродистые</i>			
	Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-10ГА	АН-348А, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АНЦ-1	Св-08ГА, Св-10НЮ, Св-10Г2, Св-08ГС	АН-8, АН-22, АН-9, АН-9У
	Св-10НЮ	АН-22, АН-47		
	<i>Низколегированные</i>			
	Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10НЮ	АН-22, АН-348А, АН-47, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АНЦ-1	Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-08ГСМТ, Св-10НЮ	АН-8, АН-22, АН-9, АН-9У
	Св-08ГА, Св-08ГС, Св-10НЮ, Св-10НМА	АН-47, АН-348А, ОСЦ-45, ОСЦ-45М		
	Св-10НЮ	АН-22		
	Св-10ГА, Св-10НМА, Св-08ГОМТ, Св-10НЮ	АН-348А, АН-43, АН-22, АН-47	Св-08ХМ, Св-10ХМ, Св-10НМА, Св-04Х2МА	АН-22, АН-8, АН-9, АН-9У
	Св-08ГСМТ	ФП-33		
	Св-08ХМ, Св-04Х2МА, Св-10Х2М	АН-22, ФЦ-11, АН-17Н		
2	Св-10Г2, Св-10НМА	АН-22, АН-348А, АН-47, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АНЦ-1	Св-10Г2	АН-8
			Св-10Х3ГМ	АН-8, АН-9У
4	Св-10Х3М1А, Св-10Х3ГМФТА, Св-10ХМФТУ	ФП-33, ФП-33М	Св-10Х2СМА, Св-08ХМ, 10Х2М, Св-04Х2МА	АН-8, АН-22, АН-9, АН-9У
	Св-04Х2МА, Св-10Х3ГМ	АН-47		
	Св-04Х2МА, Св-10Х3ГМ1А-А	ФЦ-16А, ФЦ-16		
	Св-08МХ, Св-04Х2МА, Св-10Х2М	АН-43, АН-22, АН-348А		
	Св-04Х2МА	АН-22, АН-43		
5	Св-10Х5М	АН-22, АН-43	—	—
7	Св-06Х25Н12ТЮ, Св-07Х25Н12Г2Т	АН-26С	—	—

Группы материалов свариваемых деталей	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы			
	АФ		ЭШ	
	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
8	Св-04Х19Н9, Св-06Х19Н9Т	АН-26С	—	—
	Св-06Х21Н7БТ ¹ , Св-07Х18Н9ТЮ ¹ , Св-05Х20Н9ФБС ¹ ,	АН-26С, 48-ОФ-6		
	Св-08Х20Н9С2БТЮ ¹ , Св-04Х19Н11М3, Св-06Х19Н10М3Т,			
	Св-08Х19Н10М3Б ¹ , Св-06Х20Н11М3ТБ ¹ , Св-03Х24Н6АМ3			
9	Св-01Х18Н10 ¹ , Св-01Х19Н9 ¹	АН-10	Св-04Х19Н9, Св-01Х19Н9, Св-06Х19Н9Т	АН-26П
	Св-01Х17Н14М2 ¹ , Св-01Х19Н18Г10АМ4 ¹ , Св-04Х23Н28М3Д3Т, Св-03Х23Н25М3Д3Т, Св-02Х21Н21М4Г2Б ¹	АН-18	Св-07Х19Н10Б ¹ , Св-03Х20Н9ФБС ¹	АН-45
	Св-05Х15Н9Г6АМ, Св-07Х19Н10Б, Св-05Х20Н9ФБС ³ , Св-06Х19Н9Т, Св-04Х19Н9, Св-07Х18Н9ТЮ ¹ , Св-08Х20Н9С2БТЮ, Св-06Х25Н12ТЮ, Св-06Х25Н12ТЮ ^{1, 4} , Св-07Х25Н12ГТ ^{1, 4} , Св-08Х25Н13БТЮ ^{1, 3, 4}	АН-26С	Св-01Х19Н18Г10АМ4 ² , Св-08Х19Н10М3Б ² , Св-06Х20Н11М3ТБ ² , Св-03Х19Н15Г6М2АВ2 ²	АН-22, АН-26, АН-26П, АН-45
	Св-06Х19Н10М3Т, Св-04Х19Н11М3, Св-06Х20Н11М3ТБ ¹ , Св-08Х19Н10М3Б ¹	АН-26С, 48-ОФ-6		
10	Св-01Х24Н25АГ7Д ¹ , Св-01Х23Н28М3Д3Т ¹ , Св-03Х23Н28М3Д3Т ¹	АН-18	—	—
13	НЖМуТА (сварочный монель)	АН-26С	—	—

¹ При наличии требований по стойкости к межкристаллитной коррозии.
² При условии подтверждения стойкости к межкристаллитной коррозии.
³ Для сварки коррозионностойкого слоя двухслойной стали.
⁴ Для сварки переходного слоя двухслойной стали.

Примечания: 1. Без индекса «Э» условно указаны типы электродов, не предусмотренные ГОСТ 10052.
2. Электроды типов Э-02Х20Н14Г2М2 и Э-09Х19М11Г3М2Ф применяются при условии содержания в металле шва ферритной фазы не более 6 %.
3. При необходимости выполнения переходного слоя шва двухслойной стали аргонодуговой сваркой рекомендуется применение сварочной проволоки марок Св-08Х20Н9Г7Т, Св-10Х16Н25АМ6, Св-07Х25Н13, Св-06Х25Н12ТЮ, Св-07Х25Н12ГТ.

Таблица 8.6.2

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении сосудов энергомашиностроения

Группы материалов свариваемых деталей	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы							
	РД Электроды	АФ		РАД, ААД	МП Проволока	МПГ Проволока	ЭШ	
		Проволока	Флюс				Проволока	Флюс
1 (углеродистые)	ЦУ-6, ЦУ-7, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/55, ЦУ-5, ТМУ-21У	Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА	ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348-А, АН-348-АМ, АН-42, АН-42М, АНЦ-1	Св-08ГА-2, Св-08ГС, Св-08Г2С, АП-АН2	Св-08Г2С	ПП-АН8	Св-10ГА, Св-10Г2, Св-08ГСМТ	АН-8, ФЦ-6, ФЦ-11, ФЦ-21
		Св-08ГА ¹ , Св-10ГА ¹ , Св-10Г2 ¹ , Св-08ГС ¹	ФЦ-11					
	ЦУ-7 ² , УОНИИ-13/55 ² , ЦУ-5 ² , ТМУ-21У ²	Св-08А ² , Св-08АА ² , Св-08ГА ²	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22					
		Св-10ГА ² , Св-10Г2 ² , Св-08ГС ²						
1 (низколегированные), 2	УОНИИ-13/55, ЦУ-5, ЦУ-6, ЦУ-7, ТМУ-21У	Св-08ГС, Св-12ГС	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22	Св-08ГС, Св-08Г2С	Св-08Г2С, Св-10ГСМТ	—	Св-08Г2С, Св-12ГС	—
	1 ³	Св-10НМА	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22	—	Св-10ГСМТ	—	Св-10НМА	АН-8, ФЦ-6, ФЦ-11
4	ЦУ-2ХМ, ЦЛ-38, ЗИО-20, ТМЛ-1У, Н-3	Св-08ХМ	ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-22	Св-08ХМ-2, Св-08ХМ, Св-08ХГСМА	Св-08ХГСМА	—	—	—
9	Э-08Х19Н10Г2Б, Э-09Х19Н11Г3М2Б	Св-04Х20Н10Г2Б, Св-04Х20Н10Г2БУ, Св-08Х19Н10Г2БУ, Св-08Х19Н10Г2БУ-1	ФЦ-17, ОФ-6	Св-04Х20Н10Г2Б, Св-04Х20Н10Г2БУ, Св-08Х19Н10Г2БУ, Св-08Х19Н10Г2БУ-1	Св-04Х20Н10Г2Б, Св-08Х19Н10Г2БУ	—	Св-04Х20Н10Г2Б, Св-08Х19Н10Г2БУ	ОФ-6

¹ Для деталей из стали марки 20К.

² Для деталей из стали марки 22К.

³ Для сосудов из стали марок 14ГНМА, 16ГНМА.

Примечания: 1. Допускается применять и другие сварочные материалы по другим нормативным документам, согласованным с Ростехнадзором.
2. Проволоку марки Св-08ХМ допускается применять для аргонодуговой сварки только при содержании кремния в проволоке не менее 0,22 %.

Таблица 8.7

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции газового оборудования

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы												
Группы матери- алов сварива- емых дета- лей	РД		РАД, ААД	Г	МП	МАДП	АПГ	АФ	Флюс			
	Электроды		Сварочная проволока									
	Тип	Марка	Св-08ГА-2, Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-10Г2, Св-08ГСМТ	Св-08АА, Св-08ГА, Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-12ГС	Св-08Г2С, L56, OK Autrod 12.51, Super Arc L-50	OK Autrod 12.51	PX701, K-71TM, Pipeline G70M Autoweld	Св-08, Св-08А-2, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2, L61			ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348-А, АН-348-АМ, АН-42, АН-42М, АНЦ-1, ФЦ-16, FX 860	
1	Э42	АНО-6, АНО-6М, АНО-1	Св-08ГА-2, Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-10Г2, Св-08ГСМТ	Св-08АА, Св-08ГА, Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-12ГС	Св-08Г2С, L56, OK Autrod 12.51, Super Arc L-50	OK Autrod 12.51	PX701, K-71TM, Pipeline G70M Autoweld	Св-08, Св-08А-2, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2, L61	ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348-А, АН-348-АМ, АН-42, АН-42М, АНЦ-1, ФЦ-16, FX 860			
(низколегиро- ванные)	Э50А	УОНИ-13/55, УОНИ-13/55С, ТМУ-21У, МТГ-01К, МТГ-02, ОК 53.70, ОК 48.00, Garant, Fox EV 55, LB-52U, Phoenix K50 R, Kessel 5520 Mo	Св-08ГА-2, Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-10Г2, Св-08ГСМТ	Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-12ГС								
	Э-07Х19Н11М3Г2Ф	ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т	Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9, Св-06Х19Н9Т, Св-04Х19Н11М3, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-04Х20Н10Г2Б, ОК Tigrod 16.12, LNT 304 LSi, LNM 304 LSi	—		OK Autrod 16.11, OK Autrod 16.12, Св-06Х19Н9Т, Св-01Х18Н10	OK Tubrod 14.30, OK Tubrod 14.20, OK Autrod 16.12	OK Autrod 16.10, OK Autrod 16.12	OK Flux 10.07, OK Flux 10.92, ФЦ-17, 48-ОФ-6			
	Э-08Х19Н10Г2Б	ЦТ-15										
	Э-08Х20Н9Г2Б	ЦЛ-11										
Э-04Х20Н9	ОЗЛ-36											
1 + 9	Э-10Х25Н13Г2	ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25/1, ЦЛ- 25/2	Св-07Х25Н13, Св-10Х16Н25АМ6	—		OK Autrod 16.53	OK Autrod 14.22, OK Autrod 14.25, OK Autrod 14.27					
	Э-11Х15Н25М6АГ2	ЭА-395/9, ЦТ-10, НИАТ-5										

¹ Электроды применяются в основном при проведении ремонтных работ.

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств нефтегазодобывающего оборудования

Таблица 8.8

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции магистральных и промысловых трубопроводов

Группы материалов свариваемых деталей	РД	РАД	ААДП, МП, АПГ, МАДП	Проволока	МПС, АПС, МПГ, АППГ, МПИ, АПИ	АФ	Индукционная пайка	
							Проволока	Флюс
1	Корневой слой шва: ОК 53.70, ЛБ-52У, Фокс ЕВ Пайп, ЛЭЗЛБпт, Линкольн 16П, Феникс К50Рмод, Флитвелд 5П+, Фокс Цель, МТГ-01К, Z-7 Заполняющие и облицовочный слой шва: ОК 53.70, ЛБ-52У, Фокс ЕВ Пайп, ЛЭЗЛБпт, Линкольн 16П, Феникс К50Рмод, Флитвелд 5П+, Фокс Цель Мо, МТГ-01К, МТГ-02, Z-7	Св-08Г2С Аргон высший сорт	Корневой слой шва: Св-08Г2С, Св-08ГС, Л-56, Пайплайнер 70-С6, Тиссен К-Нова, Тиссен К-Нова Ni, Линкольн Супра Миг Заполняющие и облицовочный слой шва: Св-08Г2С, Св-08ГС, Л-56, Пайплайнер 70-С6, Тиссен К-Нова, Тиссен К-Нова Ni, Линкольн Супра Миг, РХ 701, Пайплайнер G-70М	Корневой слой шва: НР-204Н, НР-207, НР-232 Заполняющие и облицовочный слой шва: НР-207, НР-232, ПП-АН19, ПП-АН2-4СМ, ПП-АН30С	Проволока	АН-348А + Св-08А АН-348А + Св-08АА АН-348А + Св-08ГА АН-47 + Св-08А АН-47 + Св-08АА АН-47 + Св-08ГА Линкольнвелд 860 + Л-61	П-87	Флюс № 201, порошок полиэтиленовый низкого давления марки 20608 по ГОСТ 16338-77
2	Корневой слой шва: ОК 53.70, ЛБ-52У, Фокс ЕВ Пайп, ЛЭЗЛБпт, Линкольн 16П, Феникс К50Рмод, Флитвелд 5П+, Фокс Цель, МТГ-01К, Z-7 Заполняющие и облицовочный слой шва: ОК 74.70, Кессель 5520Мо, Шварц 3К Мод, МТГ-03, Линкольн 18П, Фокс Цель Мо, Фокс Цель 90	Св-08Г2С Аргон высший сорт	Корневой слой шва: Св-08Г2С, Св-08ГС, Л-56, Пайплайнер 70-С6, Тиссен К-Нова, Тиссен К-Нова Ni, Линкольн Супра Миг Заполняющие и облицовочный слой шва: Св-08Г2С, Св-08ГС, М, Тиссен К-Нова, Тиссен К-Нова Ni, Линкольн Супра Миг, РХ 701, Пайплайнер G-70М	Корневой слой шва: НР-204Н, НР-207 Заполняющие и облицовочный слой шва: НР-208С, ПП-АН19, ПП-АН24СМ, ПП-АН30С	Проволока	Линкольнвелд 860 + Л-70 ОК Флакс 10.71 + ОК Ауτροд 12.24 Линкольнвелд 860 + ЛА-85 АН-47 + Св-08ХМ АН-47 + Св-08МХ АН-47 + Св-08ГНМ АН-47 + Св-08ХГ2СНМТ АН-47 + С2Мо	П-87	Флюс № 201, порошок полиэтиленовый низкого давления марки 20608 по ГОСТ 16338-77

Сварочные материалы для сварных соединений приварки выводов ЭХЗ магистральных и промысловых трубопроводов, выполняемых термитной сваркой:

- паяльно-сварочные стержни из медных термитных смесей с многообразной графитовой оправкой (ЭХЗ-1150, ЭХЗ-1152);
- медная термитная смесь с разовой тигель-формой (РТФ);
- медная термитная смесь с одноразовой тигель-формой (РТФ-НГК);
- медная термитная смесь с многообразной графитовой тигель-формой (РТФ-НГК);
- термокарандаш из прессованной медной термитной смеси на клеевой основе с многообразной тигель-формой (РТФ-НГК).

Таблица 8.9

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении и ремонте технических устройств оборудования для транспортировки опасных грузов

Материал свариваемых деталей		Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы						
Группа	Характеристика групп материалов	РД	РАД	МП, АПГ	МПС, МПГ, АППГ	МАДП, ААДП	АФ, МФ	
		Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс
1	Углеродистые и низколегированные стали перлитного класса с гарантированным пределом текучести не более 360 МПа	УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, УОНИ-13/55К, ОЗС-4, ОЗС-27, ОЗС-29, ОЗС-6, ОЗС-25, МР-3, СМ-11	Св-08ГА-2, Св-08Г2С, Св-08ГС	Св-08Г2С, Св-09Г2СЦ, Св-08ГС	ПП-АН8, ПП-АН10, ПП-АН22		Св-08, Св-08ГА, Св-10Г2, Св-10ГА, Св-08А	АН-348А, АН-348АМ, ОСЦ-45, АН-60
2	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным пределом текучести свыше 360 МПа	УОНИ-13/55, УОНИ-13/65, ОЗС-25		Св-08Г2С, Св-08ГС				
8	Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса	ОЗЛ-36, ЭА-395/9					Св-04Х19Н9, Св-01Х19Н9, Св-06Х19Н9Т	АН-26С, АН-26СП, АН-26П
9	Высоколегированные стали аустенитного класса	ЦЛ-11, ОЗЛ-7, ОЗЛ-8, НИАТ-1, ОЗЛ-36, ЦТ-15, ЗИО-3				Св-05Х20Н9ФБС, Св-08Х20Н9СБТЮ, Св-06Х21Н7БТ	Св-04Х19Н9, Св-01Х19Н9, Св-06Х19Н9Т	АН-26С, АН-26СП, АН-26П
—	Двухслойная сталь с основным слоем из сталей группы 1 и плакирующим слоем из сталей группы 8 или 9	ОЗЛ-6, ОЗЛ-8, ЭА-395/9				Св-06Х20Н11МЗТБ, Св-04Х19Н11МЗ, Св-05Х20Н9ФБС, Св-08Х20Н9Г7Т		
12	Алюминий и алюминиевые сплавы	ОЗА-1, ОЗА-2	Св-А5, Св-АМг5, Св-АМг6					

Группы свариваемых материалов	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
	РД	РАД, ААД	МП, АПГ, МАДП, ААДП	МПГ, АППГ, МПС, АПС	АФ, МФ		ЭШ		Г	П
	Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Проволока	Проволока
	УОНИ-13/55, ОЗС-20Р, АНО-9, К-5А, ОЗС-12, УП-1/55, АНО-17, АНО-27, УП-1/45, УП-2/55, АНО-8, АНО-13, АНО-3, АНО-18, АНО-11, ВП-4, ТМУ-21У									
2	ЦУ-7, ЦУ-7А, УОНИ-13/45, УОНИ-13/45А, УОНИ-13/55, ЦТ-10	Св-10ГНМА, Св-08ГНМА, Св-10ГН1МА	Св-08ГС, Св-08Г2С	ПП-АН4, ПП-АН18, ПП-АН9, ПП-АН20	Св-08А, Св-08АА, Св-10ГНМА, Св-08ГНМА, Св-10ГН1МА	АН-42М, АН-42, АН-17М, ОРЦ-16, ООР-6	Св-10ГН2МФА, Св-08ГС, Св-10Г2, Св-10НЮ	ОФ-6, АН-8, АН-348	Св-08ГС, Св-08Г2С	—
3	ВИ-9-6, ВИ-10-6, ВИ-12-6, ЦЛ-17	Св-18ХМА, Св-20Х4ГМА, Св-08Х3Г2СМ, Св-15ХМА, Св-18ХГСА	Св-08Х3Г2СМ, Св-20Х4ГМА	—	Св-18ХМА, Св-08Г2С, Св-10ГСМ	АН-348А, АН-15, АН-15М	Св-10Г2, Св-10НЮ	АН-9, АН-22, АН-348	Св-08ХМА, Св-08ХМФА, Св-08МХ, Св-08ХМ	—
4	ЦЛ-14, УОНИ-13/45МХ, ОЗС-11, ЦУ-2ХМ, ТМЛ-1, ТМЛ-3, ЦЛ-20М, ЦЛ-39	Св-08НХ, Св-08ХМФА, Св-08ХГСМФА, Св-08МХ, Св-08ХМА-2, Св-08ХМ, Св-08ХГСМА	Св-08ХГСМФА, Св-08ХМФА, Св-10ХГ2СМА	—	Св-08МХ, Св-08ХМ, Св-08ХГСМФА	АН-15, АН-22, АН-348А, АН-60, ЗИО-Ор2, АН-17М	Св-10ХГ2СМА, Св-08ХМ, Св-10Х2М, Св-04Х2МА	АН-8, АН-9, АН-9У, АН-22	Св-08МХ, Св-08ХМ, Св-08ХМФА	—
5	ЦЛ-17, ЭГЛ-4, ЭГЛ-6, АНЖР-2, НИАТ-5, АНЖР-3, ОЗЛ-6, ОЗЛ-9А, ЦЛ-20-67	Св-10Х5М, Св-10Х5М + Св-08Г2С	—	—	Св-10Х5М	АН-22, АН-43, АН-15	—	—	—	—

Группы свариваемых материалов	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
	РД	РАД, ААД	МП, АПП, МАДП, ААДП	МПП, АПП, МПС, АПС	АФ, МФ		ЭШ		Г	
					Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока
6	ОЗЛ-6, ЦЛ-9, ЦЛ-25/1, ЦЛ-25/2, ЗИО-8, ЭА-395/9, АНВ-2, АНВ, ЛМЗ-1	Св-10Х11НВМФ, Св-12Х11НМФ, Св-07Х25Н13, Св-06Х25Н12ТЮ, Св-08Х25Н13БТЮ, Св-08Х18Н21Т, Св-08Х14ГНТ	Св-12Х11НМФ, Св-10Х11НВМФ, Св-08Х14НМГ, Св-10Х17Т	—	Св-07Х25Н13, Св-06Х25Н12ТЮ, Св-08Х25Н13БТЮ, Св-08Х18Н21Т, Св-08Х14ГНТ	АН-26, АНФ-14, 48-ОФ-6, АН-18, АНФ-6	—	—	—	—
7	ЛМЗ-1, УОНИ-13/НЖ, АНВ	Св-12Х13, Св-08Х14ГНТ, Св-07Х25Н13	Св-Х14ГНТ, Св-10Х17Т, Св-13Х25Т	—	Св-12Х13, Св-08Х14ГНТ	АН-18, АНФ-14	—	—	—	—
8	ОЗЛ-8, ОЗЛ-14А, ОЗЛ-36, ЦЛ-11, Л-38М, Л-40М, ЦТ-15, АНВ-23	Св-04Х19Н9, Св-06Х19Н10Т, Св-06Х21Н75Т, Св-07Х19Н10Б, Св-07Х18Н9ТЮ, Св-04Х19Н11М3, Св-06Х19Н10М3Т, Св-08Х19Н10М3Б, Св-06Х20Н11М3ТБ	Св-08Х20, НУС2БТЮ, Св-07Х25Н12Г2Т, Св-06Х19Н10М3Т	—	Св-05Х20Н9С2БТЮ, Св-04Х19Н11М3, Св-06Х19Н10М3Т, Св-08Х19Н10М3Б, Св-06Х20Н11М3ТБ, Св-04Х19Н9, Св-06Х19Н9Т, Св-07Х18Н9ТЮ, Св-06Х21М7БТ	АН-26, 48-ОФ-6	—	—	—	—
8 ¹	ХВ-1	Св-03Х19Н9М2-ВИ, Св-07Х16Н6	Св-07Х16Н8М2, Св-08Х18Н8Г2Б	—	—	—	—	—	—	—
9	ОЗЛ-8, ОЗЛ-14А, ОЗЛ-36, ОЗЛ-7, ЦЛ-11, Л-38М, Л-40М, АНВ-23, ЦТ-15, ОЗЛ-22, АНВ-13, АНВ-24, ОЗЛ-20, АНВ-17, ЭНТУ-3М, АНВ-26, ЭА-400/10, НЖ-13, СЛ-28, ОЗЛ-26А, ЗИФ-10	Св-02Х18Н9, Св-06Х19Н10Т, Св-08Х19Н10, Св-04Х19Н11М3, Св-06Х19Н10М3Т, Св-06Х19Н9Т, Св-07Х18Н9ТЮ, Св-08Х19Н10Б, Св-04Х19Н9, Св-01Х19Н9, Св-10Х17Н13М2Т	Св-08Х20Н9Г7Т, Св-08Х21Н10Г6, Св-07Х25Н12Г2Т, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-08Х18Н8Г2Б	ПП-АНВ1	Св-04Х19Н9, Св-06Х19Н9Т, Св-07Х18Н9ТЮ, Св-05Х20Н9ФБС, Св-08Х20Н9С2БТЮ, Св-01Х20Н18АГ12, Св-05Х15Н9, Св-04Х19Н11М3, Св-06Х20Н11М3ТБ, Св-08Х19Н10М3Б, Св-01Х19Н18Г10АМ4	АН-26, 48-ОФ-6, АН-18	Св-04Х19Н9, Св-01Х19Н9, Св-07Х19НЮБ, Св-05Х20Н9ФБС, Св-06Х19Н9Т, Св-08Х19Н9Ф2С2, Св-01Х19Н18Г10АМ4, Св-06Х20Н11М3ТБ	АН-26, 48-ОФ-6, АН-45, АН-9, АН-9у	—	—

¹ Для стали 07Х16Н6-Ш.

Группы свариваемых материалов	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
	РД	РАД, ААД	МП, АПП, МАДП, ААДП	МПП, АПП, МПС, АПС	АФ, МФ		ЭШ		Г	
					Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
10	Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
	АН-28, АНВ-37, ОЗЛ-17У, ОЗЛ-37-2	Св-01Х23Н28М3Д3Т, Св-01Х24Н25М3АГ7Д	Св-01Х23Н28М3Д3Т, Св-08Н50, Св-06Х15Н60М15	—	Св-01Х23Н28М3Д3Т, Св-03ХН25МДГБ	АН-18, АМК-50	Св-01Х23Н28М3Д3Т	АН-45	—	—
11	Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
	М30К, ХН-1, ЭА-395/9, ОЗЛ-32, П-2Н4, НС-1, НР-1, ОЗЛ-23, ОЗЛ-21	НМцАТК1,0-1,5-2,5-0,15, Св-Н70М, Св-ХН65М16В, Св-ХН65МВ, Св-ХН78Т, Св-ХН75МБТЮ	—	—	НМцАТК1,0-1,5-2,5-0,15, Св-ХН78Т, Св-ХН75МБТЮ	АН-22, АН-18, АНФ-14, АНФ-16, АНФ-5	—	—	—	—
12	Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
	О3А-1, АФ-4аКр, А2, О3А-2	Св-А97, Св-А85Т, Св-А5, Св-АМц, Св-АМг, Св-АМг3, Св-АМг5, Св-АМг6	—	—	Св-АМц, Св-АМг8, Св-АМг3, Св-АМг5, Св-А97, Св-А85Т, Св-А5, Св-АМц, Св-АМг6	АН-АЛ, УФК-АЛ, АН-А4	Св-АМг5, Св-АМг6, Св-АМг7	АН-301	Св-А97, Св-А85Т, Св-А5, Св-АМц, Св-АК-5, Св-АД-1	АФ-4А Св-А85Т Защитный газ аргон
13	Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
	Комсомолец-100, МН-5, АНМЦ(ЛК3-АБ)	МНЕКТ 5-1-0,2-0,2 Защитный газ (азот, азот + аргон), БрКМц 3-1, М1, М1р, БрАМц 9-2, Бр Х0,7, Бр ХНТ, Бр НЦр, Бр ОЦ4-3, Бр ОФ 6,5-0,15	—	—	Бр ОЦ4-3, М1, М1р, М10, БрКМц 3-1	МАТИ-53, АНФ-5, АН-26, АН-348А, ОСЦ-45	—	—	М1р, М2р, МСр1, Л 63, ЛО 60-1, ЛК62-0,5, ЛКБ062-0,2-0,04-0,5, ЛМц58-2, ЛОКС9-1-0,3, ЛК62-0,5, ЛКБ062-0,2-0,04-0,5	Бура БМ-1
14	Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
	—	ВТ-00, ВТ 1-00С, ОТ4-1, 2В	—	—	ВТ 1-00, ВТ 1-00С, ОТ4-1, 2В	АН-Т	ВТ 1-00, ВТ 1-00С, ОТ4-1, 2В	АН-Т2	—	—
9+1, 9+2, 9+4	Электроды	Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс
	АНЖР-1, ЦТ-36, ЦТ-28, АНЖР-3У, АНЖР-2, ЭА-395/9, ОЗЛ-6	ЭП-622, ЭП-673, ЭП-606, Св-07Х25Н12Г2Т, Св-07Х25Н13, Св-08ХМ, Св-08МХ, Св-08ГС	ЭП-622, ЭП-673, ЭП-606, Св-07Х25Н12Г2Т, Св-07Х25Н13, Св-08ХМ, Св-08МХ, Св-08ГС	—	ЭП-622, ЭП-673, ЭП-606, Св-07Х25Н12Г2Т, Св-07Х25Н13, Св-08ХМ, Св-08МХ, Св-08ГС	АН-26 АН-15	—	—	—	—

Таблица 8.12

**Сварочные материалы, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте
и реконструкции аппаратуры и трубопроводов производств карбамида**

Группы материалов сваривае- мых дета- лей	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы			
	РАД		РД	
	Проволока		Электроды	
	ГОСТ, ТУ	EN 14343, AWS	ГОСТ, ТУ	EN 1600, AWS
8	Св-07Х19Н10Б, Св-07Х18Н9ТЮ, Св-06Х21Н7БТ	19.9Nb, 22.7Mn	ЦТ-15, ОЗЛ-40, ЦЛ-11, ОЗЛ-7	E 19.9NbB20, E 22.7Mn2RB20
	Св-01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП-690), Св-08Х19Н10МЗБ, Св-06Х20Н11МЗТБ	19.12.3L, 20.7.2Mn2Nb	ЭА-400/10У, АНВ-17, ОЗЛ-41	E 19.12.3B20, E 20.7.2Mn2NbRB20
	Св-01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП-690)	22.9.3NL, 25.9.4NL	АНВ-17, ОЗЛ-41,	E 22.9.3NL, E 25.9.4NLR
9	Св-05Х15Н9Г6АМ, Св-06Х21Н7БТ, Св-07Х18Н9ТЮ	19.9L	ОЗЛ-14А, ОЗЛ-36	E 19.9LR20
	Св-01Х18Н10 ¹	19.9L ¹ , ER 308L ¹	ОЗЛ-22 ¹ ,	E 19.9LS10 ¹ , E 308 2 15 ¹
	Св-01Х18Н10, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-06Х19Н9Т, Св-07Х18Н9ТЮ, Св-07Х19Н10Б	19.9L, ER 308, ER 308L-15	ОЗЛ-7, ЦЛ-11, ЦЛ-15, ОЗЛ-22, ОЗЛ-14А, ОЗЛ-36	E 19.9LS20, E 308-15, E 308L-15
	Св-01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП-690) ²	20.16.3MnNL ² , 25.22.2LMn ²	АНВ-17 ²	E 20.16.3MnNL ² , E 25.22.2LMn ²
	Св-01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП-690) ³ , Св-01Х17Н14М2 ³	19.12.3L ³ , 20.16.3MnNL ³	АНВ-17 ³ , ОЗЛ-20 ³	E 19.12.3B20 ³ , E 20.16.3MnNL ³
	Св-01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП-690) ⁴	25.22.2LMn ⁴	АНВ-17 ⁴	E 25.22.2LMn ⁴
	Св-01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП-690), Св-01Х17Н14М2, Св-06Х19Н10МЗТ	19.12.3L, 20.16.3MnNL	АНВ-17, ОЗЛ-20, ЭА-400/10У	E 19.12.3B20, E 20.16.3MnNL
10	Св-02Х21Н21М4Б, Св-01Х23Н28МЗДЗТ, Св-02Х21Н25М4ДБ	23.26.3Mn2Cu3Nb, 25.27.4Mn2Cu3Nb	ОЗЛ-17У, ОЗЛ-37-2	E 23.26.3Mn2Cu3NbRB20, E 25.27.4Mn2Cu3NbB20

¹ Для сталей типа 18-10 с низким содержанием углерода.² Для сталей типа 18-12-2 «карбамидного качества».³ Для сталей типа 18-12-2 с низким содержанием углерода.⁴ Для сталей типа 25-22-2.

Таблица 8.13

**Сварочные материалы, применяемые в реакционном оборудовании установок
производства аммиака, водорода, метанола, этилена, сероуглерода и др.
(трубчатые печи реакционные)**

Группы мате- риалов сва- риваемых де- талей	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы		
	РАД, ААД	РД	
	Проволока	Тип электрода	Марка
9, 10, 11 ¹	Св-20Х25Н20С, Св-45Х25Н20С2, Св-45Х25Н35БС, Св-50Х25Н35С2Б, Св-10Х20Н33Б, Св-50Х25Н35В5К15С, Св-45Х28Н49В5С, Св-45Х25Н20С, Св-35Х24Н24Б, Св-20Х25Н25ТЮ, Св-15Х25Н40М2ВТ, Св-15Х25Н20Г, Св-30Х16Н36В3Б3ГТ, Св-10Х20Н77ТЮ, Св-05Х20Н32Т, Св-10Х20Н32ТЮ	Допускается сварка покрытыми электрода- ми в соответствии с технологическими ин- струкциями	
10 + (9, 10) ²	Св-30Х16Н36В3Б3ГТ	Э-27Х15Н35В3Г2БТ	КТИ-7А
9 + (1, 5) ³	—	Э-08Х15Н65М1В4Г2, Э-06Х25Н40М7Г2	ЦТ-28, АНЖР-2

¹ Материалы радиантных труб и коллекторов радиантных труб.

² Сочетания 10Х20Н33БЛ + (08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, ХН32Т).

³ Сочетания 45Х25Н20С + (20, 15Х5М).

Примечание. Сварка элементов радиантных труб и коллекторов из углеродистых, низко-
легированных, хромомолибденовых, нержавеющих сталей и их композиций производится в
соответствии с требованиями ОСТ 26291.

Таблица 8.14

Сварочные материалы, используемые для сварки деталей, узлов и аппаратов ОХНВП из инколлой 825, сплава 904L и разнородных соединений

Группы свариваемых материалов	Марки материалов		Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы				
			РД		РАД, ААД		АФ
			Тип электрода	Марка	Тип наплавленного металла	Проволока	
10	Импортные (спецификация)	Отечественные аналоги	Э-02Х20Н60М15В3 Э-10Х20Н70Г2М2Б2В E NiCrMo-3/AWS A5.11 (10Х20Н60М10Б3)	ОЗЛ-21 ОЗЛ-25Б Ceweld Nicro 625, OK 92.45	Св-02Х15Н65М13В3ТЮ Св-ХН75МБТЮ Nicro 625, INCONEL Filler Metal 625, OK Tigrod 19.82	—	—
10+10	Сплав 904L (SB 625)	03ХН28МДТ (ЭИ-943)	Э-03Х23Н27М3Д3Г2Б Э-04Х23Н26М3Д3Г2Б E 385-16/AWS A5.4 (03Х20Н25М5Д)	ОЗЛ-17У ОЗЛ-37-2 OK 69.33 (Св-01Х23Н28М3Д3Т)	Св-01Х23Н28М3Д3Т OK Tigrod 16.55 OK Autrod 16.55 Св-08Х15Н65М13В3ТЮ	Св-01Х23Н28М3Д3Т	АН-18 FL 805
10+9	Импорты 825+12Х18Н10Т	ХН75МБТЮ+12Х18Н10Т	Э-02Х20Н60М15В3 Э-10Х20Н70Г2М2Б2В E NiCrMo-3/AWS A5.11 (10Х20Н60М10Б3)	ОЗЛ-21 ОЗЛ-25Б Ceweld Nicro 625, OK 92.45	Nicro 625, INCONEL Filler Metal 625, OK Tigrod 19.82	—	—
10 + 1	Сплав 904L + 12Х18Н10Т	06ХН28МДТ+12Х18Н10Т	Э-03Х23Н27М3Д3Г2Б Э-04Х23Н26М3Д3Г2Б E 385-16/AWS A5.4 (03Х20Н25М5Д)	ОЗЛ-17У ОЗЛ-37-2 OK 69.33 (Св-01Х23Н28М3Д3Т)	Св-01Х23Н28М3Д3Т OK Tigrod 16.55 OK Autrod 16.55	Св-01Х23Н28М3Д3Т	АН-18 FL 805
10 + 1	Импорты 825, 904L) + 20	ХН75МБТЮ, 03ХН28МДТ)+20	Э-10Х25Н25М3Г2 Э-11Х15Н25М6АГ2 E 310-16/AWS A5.4 (10Х25Н20Г2)	АНЖР-3У НИАТ-5, ЭА-395/9 Ceweld 4842П, OK 67.15	Св-10Х16Н25АМ6 Св-08Х25Н25М3 OK Tigrod 16.70 OK Autrod 16.70	Св-10Х16Н25АМ6 Св-08Х25Н25М3 OK Autrod 16.70	АН-18 (только сплав 904L) FL 805 (только сплав 904L)

¹ Материал группы 11.

Таблица 8.15
Сварочные материалы, применяемые при изготовлении и ремонте сварных узлов трубопроводной арматуры

Группы материалов свариваемых деталей	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
	РД		РАД, МАДП, АПГ	Проволока	МП	АФ, МФ		ЭШ		
	Электроды					Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	
	Тип¹	Рекомендуемые марки								
1 (углеродистые)	Э42, Э46, Э42А, Э46А, Э50А		АНО-5, АНО-4, ОЗС-6, УОНИ-13/45, УОНИ-13/45А, ОЗС-2, СМ-11, УОНИ-13/55	Св-08Г2С	Св-08Г2С	Св-08, Св-08А	АН-348-А, ОСЦ-45, АНЦ-1	Св-08, Св-08А, Св-10ГА, Св-10НМА	АН-8, АН-22	
							АН-348-А, ОСЦ-45, АНЦ-1, АН-43, ФЦ-16			
1 (низколегированные)	Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50А		УОНИ-13/45, УОНИ-13/45А	Св-08Г2С	Св-08Г2С	Св-08АА, Св-08ГА	АН-348-А, ОСЦ-45	Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-08Г2С, Св-10НМА, Св-08Г2С, Св-10ННЮ	АН-8, АН-22	
			УОНИ-13/55			АН-348-А, ОСЦ-45, АН-43, АНЦ-1, ФЦ-16				
2	Э50А, Э70-Ф, Э-10Х25Н13Г2		УОНИ-13/55, ВП-4, ВП-5, 48Н-1², ОЗЛ-6²	Св-08Г2С, Св-08Г2СНТЮР	Св-08Г2С	Св-10ННЮ, Св-10НМА, Св-08ГА, Св-08Г2С	АН-348-А, ОСЦ-45, АНЦ-1	Св-10ННЮ, Св-10НМА, Св-08ГА, Св-08Г2С	АН-8, АН-22	
4	Э-09ХМ, Э-09Х1МФ		ТМЛ-1У, ТМЛ-3У, ЦЛ-39, ЦЛ-20	Св-08ХМ, Св-10ХГ2СМА	Св-08ХМ, Св-10ХГ2СМА	Св-08ХМ, Св-08ХМФА	АН-22, АН-42, ФЦ-11	Св-08ХМ, Св-08ХМФА	АН-8, АН-22	
6	Э-12Х13, Э-11Х15Н25М6АГ2, Э-10Х25Н13Г2 (10Х19Н10Г2МБФ), Э-10Х16Н4Б		УОНИ-10Х13, НИАТ-5, ЭА-395/9, ОЗЛ-6, ЭА-898/21, ЭА-898/21Б, УОНИ-13/ЭП56	Св-06Х14, Св-08Х14ГНТ, Св-12Х13, Св-07Х19Н10Б⁴, Св-08Х19Н10Г2Б⁴, Св-09Х16Н4Б (ЭП56)	—	—	—	—	—	

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
Группы ма- териалов сваривае- мых деталей	РД		РАД, МАДП, АПГ	МП	АФ, МФ		ЭШ		Флюс
	Электроды				Проволока	Проволока	Проволока	Проволока	
	Тип ¹	Рекомендуемые марки							
7	Э-12Х13, Э-11Х15Н25М6АГ2, Э-10Х25Н13Г2	УОНИ-10Х13, НИАТ-5, ЭА-395/9, ОЗЛ-6	Св-06Х14, Св-08Х14ГНТ, Св-12Х13	—	—	—	—	—	—
	Э-10Х17Н13С4, Э-07Х19Н11М3Г2Ф, Э-09Х19Н10Г2М2Б, Э-04Х20Н9, Э-07Х20Н9 (10Х19Н10Г2МБФ), Э-08Х19Н10Г2Б	ОЗЛ-3 (ЭИ 654) ⁵ , ЭА-400/10Т, ЭА-400/10У, ЭА-400/13, ЭА-902/14, ОЗЛ-36, ОЗЛ-8, ОЗЛ-12, ЭА-898/21, ЭА-898/21Б, ЦТ-15	Св-15Х18Н12С4ТЮ ⁵ (ЭИ 654), Св-04Х19Н11М3, Св-08Х19Н10М3Б, Св-08Х19Н10Г2Б ⁶ , Св-07Х19Н10Б ⁶ , Св-01Х19Н9 ⁷ , Св-04Х19Н9 ⁷ , Св-08Х21Н10Г6, Св-08Х32Н9, Св-08Х32Н8	—	—	—	—	—	
	Э-04Х20Н9 ⁷ , Э-07Х20Н9 ⁷ , Э-07Х19Н11М3Г2Ф ⁶ (10Х19Н10Г2МБФ) ⁶ , Э-09Х19Н10Г2М2Б ⁶ , (09Х17Н10Г2М) (06Х17Н10Г2М), Э-02Х20Н14Г2М2, Э-02Х19Н15Г4М3В2, Э-08Х19Н10Г2Б ⁶	ОЗЛ-36, ОЗЛ-8, ОЗЛ-12, ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т, ЭА-898/21, ЭА-898/21Б, ЭА-400/13, ЭА-902/14, НЖ-13, 48А-1, 48А-1Т, 48А-2, 48А-2Т, ОЗЛ-20, АНВ-20, ЦТ-15	Св-01Х19Н9 ⁷ , Св-04Х19Н9 ⁷ , Св-07Х19Н10Б ⁶ , Св-08Х19Н10Г2Б ⁶ , Св-04Х17Н10М2, Св-02Х17Н10М2-ВИ, Св-04Х19Н11М3 ⁶ , Св-08Х19Н10М3Б ⁶ , Св-01Х19Н18Г10АМ4	—	ОФ-6 Св-01Х19Н9 ⁷ , Св-04Х19Н9 ⁷ , Св-04Х19Н11М3 ⁶ , Св-08Х19Н10Г2Б ⁶ , Св-08Х19Н10М3Б ⁶	—	—	—	
10	Э-07Х19Н11М3Г2Ф ⁸ (03Х23Н27М3Д3Г2Б), Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т	ЭА-400/10Т, ЭА-400/10У, ОЗЛ-17У, КТИ-7	Св-04Х19Н11М3 ⁸ , Св-10Х16Н25АМ6 ⁸ , Св-01Х23Н28М3Д3Т	—	—	—	—	—	—
11	Э-02Х20Н60М15В3 (03Н70М29), Э-10Х20Н70Г2М2Б2В	ОЗЛ-21, ОЗЛ-23, ОЗЛ-25Б	Св-ХН60ВТ (ЭИ 868), Св-00Н70М27Р (ЭП812), Н70М27 (ЭП 495), ОХ15Н55М16В (ЭП 567)	—	—	—	—	—	—
(8, 9) + 1 (углеро- дистые)	Э-10Х25Н13Г2, Э-11Х15Н25М6АГ2	ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЭА-395/9, НИАТ-5, ЦТ-10	Св-07Х25Н13	—	—	—	—	—	—

Группы материалов свариваемых деталей	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
	РД		РАД, МАДП, АПГ	МП	АФ, МФ		ЭШ			
	Электроды				Проволока	Флюс	Проволока	Флюс		
	Тип¹	Рекомендуемые марки								
(8, 9) + + (1 (низко- легирован- ные) 2, 4, 6)	Э-11Х15Н25М6АГ2, Э-04Х16Н35Г6М7Б	ЭА-395/9, ЭА-582/23, ЭА-855/51	Св-10Х16Н25АМ6, Св-06Х15Н35Г7М6Б, Св-03Х15Н35Г7М6Б	—	—	—	—	—	—	
	Э-04Х20Н9, Э-07Х20Н9 (10Х19Н10Г2МБФ), Э-08Х20Н9Г2Б, Э-08Х19Н10Г2Б	ОЗЛ-36, ОЗЛ-8, ОЗЛ-12, ЭА-898/21, ЭА-898/21Б, ЦЛ-11, ЦТ-15	Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-07Х19Н10Б	—	—	—	—	—	—	
	Э-04Х20Н9, Э-07Х20Н9	ОЗЛ-36, ОЗЛ-8, ОЗЛ-12	Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9, Св-08Х32Н9⁹, Св-08Х32Н8⁹	—	—	—	—	—	—	
9 + 8	Э-07Х19Н11М3Г2Ф	ЭА-400/10Т, ЭА-400/10У	Св-04Х19Н11М3	—	—	—	—	—	—	
9 + 9	Э-07Х19Н11М3Г2Ф	ЭА-400/10Т, ЭА-400/10У	Св-03Х15Н35Г7М6Б⁶	—	—	—	—	—	—	
9 + 10	Э-04Х16Н35Г6М7Б⁶	ЭА-855/51, ЭА-582/23	Св-06Х15Н35Г7М6Б⁶ (ЭП 855), (ЭП 582)	—	—	—	—	—	—	

¹ Тип электрода по стандарту или тип наплавленного металла.

² Для сварки деталей из стали 20ХН3Л с температурой применения до -70 °С.

³ Для сварки деталей из стали 12Х1МФ.

⁴ Аргонодуговая сварка разрешается после специальной обработки технологии сварки стали 14Х17Н2 на отсутствие трещин.

⁵ Сварные соединения из стали 15Х18Н12С4ТЮ, работающие в контакте с азотной кислотой.

⁶ Обеспечивается стойкость к МКК.

⁷ При отсутствии требований по стойкости к МКК.

⁸ Для сварных соединений, не соприкасающихся с рабочей средой.

⁹ Для специальной арматуры.

Примечания: 1. Для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом и механизированной сварки плавящимся электродом применяется смесь следующего состава: (75–85) % Ag + (15–25) % CO₂, для автоматической сварки плавящимся электродом — смеси: (92–95) % Ag + кислород остальное; (85–92) % Ag + CO₂ остальное.

2. Сварка деталей из сталей аустенитного класса с деталями из сталей перлитного класса выполняется без наплавки кромок с применением сварочных материалов аустенитного класса: для неподкаливающихся сталей при S ≤ 10 мм, для подкаливающихся сталей S ≤ 6 мм.

При больших толщинах на неподкаливающихся сталях производится предварительная односторонняя наплавка, на подкаливающихся — предварительная двухслойная наплавка.

9. Группы основных материалов, применяемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов строительных конструкций и конструкций стальных мостов

Таблица 9.1

Характеристика групп материалов	Обозначение групп материалов свариваемых деталей	
	Рекомендации по применению РД 03-615–03	РД 03-495–02 ¹
Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	1	M01
Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа	2	M03
Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 МПа	3	
Высоколегированные (высокохромистые) стали ферритного класса с содержанием хрома от 12 до 30 %	7	M04
Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса	8	M11
Высоколегированные стали аустенитного класса	9	
Чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы	12	M21
Нетермоупрочняемые алюминиево-магниевые сплавы	12	M22
Термоупрочняемые алюминиевые сплавы	12	M23
Титан и титановые сплавы	14	M41
Двухслойный (плакированный) металл с основным слоем из сталей группы 1 и плакирующим слоем из сталей группы 9	1/9	M01/M11
Сочетание сталей группы 2 со сталями группы 1	2+1	M03+M01
Сочетание сталей группы 3 со сталями группы 1 или 2	3+1, 3+2	M03+M01
Сочетание сталей группы 7, 8, 9 со сталями группы 1	7+1, 8+1, 9+1	M11+M01
Стали для арматурного проката	29	M07
Полиэтилен (PE)	30	M61
Сшитый полиэтилен (PE-X)	31	M62
Поливинилхлорид (PVC)	32	M63
Полипропилен (PP)	33	M64

¹ Обозначение групп материалов свариваемых деталей по РД 03-495–02 приводится для справки и при оформлении заключений не рекомендуется.

Основные материалы, применяемые в металлических строительных конструкциях и трубопроводах

2. При соответствующем технико-экономическом обосновании стали С345, С375, С440, С590, С590К, 16Г2АФ могут заказываться как стали повышенной коррозионной стойкости (с медью) — С345Д, С375Д, С440Д, С590Д, С590КД, 16Г2АФД.

Таблица 9.3
Материалы для изготовления сортового, фасонного, листового, универсального проката и гнутых профилей

Группы материалов	Характеристика групп материалов	Вид проката	Марки материалов, класс прочности	ГОСТ, ТУ
1	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести	Не более 360 МПа	Ст0, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп	535–88
2		Свыше 360 до 500 МПа	C235, C245, C255, C275, C285, C345, C345K 265, 295, 325, 345 16Д, 15ХСНД C375	2772–88 19281–89 6713–91 2772–88
1		Не более 360 МПа	Тонколистовой (S до 3,9 мм)	19281–89 16523–97
2	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести	Свыше 360 до 500 МПа	295, 315, 345, 355 390	17066–94 17066–94
1		Не более 360 МПа	Листовой, широкослойный (универсальный) прокат и гнутые профили	14637–89
2		Свыше 360 до 500 МПа	265, 295, 315, 325, 345, 355 16Д, 15ХСНД C375, C390, C390K, C440 375, 390, 440 10ХСНД C590, C590K	2772–88 ТУ 14-1-5399–2000 19281–89 6713–91 2772–88 19281–89 6713–91 2772–88
3		Свыше 500 МПа		

Примечания: 1. Группу прочности по ГОСТ 16523–97 обозначают тремя цифрами, соответствующими нижнему пределу временного сопротивления. Прокат из стали обыкновенного качества обозначают буквами ОК, из стали качественной — К.
2. По ГОСТ 17066–94 и ГОСТ 19281–99 прокат изготавливают соответствующих классов прочности. Марки стали, обеспечивающие данный класс прочности, приведены в табл. 9.4.

- 1. ГОСТ 535–2005. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества.
- 2. ГОСТ 16523–97. Прокат тонколистовой из углеродистой стали обыкновенного качества.
- 3. ГОСТ 14637–89. Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества.
- 4. ГОСТ 2772–88. Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.
- 5. ГОСТ 17066–94. Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности.
- 6. ГОСТ 19281–89. Прокат из стали повышенной прочности.
- 7. ГОСТ 6713–91. Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения.
- 8. ТУ 14-1-5399–2000. Прокат толстолистовой с повышенной огнестойкостью для стальных строительных конструкций (О6МБФ).

Таблица 9.4
Марки стали для проката и гнутых профилей, соответствующие классам прочности по ГОСТ 19281–89 и ГОСТ 17066–94

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Класс прочности	Марки стали, обеспечивающие данный класс прочности при различной толщине проката	ГОСТ
1	M01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести	Не более 360 МПа		19281—89
			265	Ст3сп, 09Г2С	
			295	09Г2, Ст3сп ¹ , 09Г2С, 10Г2С1	
			325	09Г2С, Ст3сп ¹ , 14Г2, 15ГФ, 15ХСНД, 10Г2С1	
			345	09Г2С, 09Г2 ¹ , Ст3сп ¹ , 10Г2С1, 10ХНДП, 15ХСНД, 15ГФ	
2	M03	Свыше 360 до 500 МПа	375	15ГФ, 10Г2Б	
			390	10ХСНД, 15Г2СФ	
			Листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили		
1	M01	Не более 360 МПа	265	Ст3сп, 09Г2С, 16ГС	
			295	09Г2, Ст3сп ¹ , 09Г2С, 16ГС, 10Г2С1	
			315	12ГС, Ст3сп ¹ , 16ГС, 10Г2С1, 09Г2С ¹ , 17Г1С ¹	
			325	16ГС, Ст3сп ¹ , 09Г2С, 17ГС, 10Г2С1, 15ГФ, 14Г2, 17Г1С ¹	
			345	09Г2С, Ст3сп ¹ , 17ГС, 10ХНДП, 10Г2С1, 14ХГС, 15ГФ, 17Г1С, 17Г1С ¹ , 15ХСНД	
2	M03	Свыше 360 до 500 МПа	355	10Г2С1, 17Г1С, 15ГФ, 17Г1С ¹	
			375	15ГФ, 10Г2Б, 14Г2АФ, 09Г2С ¹ , 17Г1С ²	
			390	12Г2Б, 15Г2АФДпс, 15Г2СФ, 14Г2 ² , 10Г2С1 ² , 10ХСНД, 14Г2АФ, 16Г2АФ	
			440	16Г2АФ, 18Г2АФпс	
			Прокат тонколистовой (толщиной до 3,9 мм)		
1	M01	Не более 360 МПа	295	09Г2, 09Г2Д	
			315	14Г2, 12ГС, 16ГС	
			345	09Г2С, 09Г2СД, 10Г2С1, 10Г2С1Д, 15ХСНД, 10ХНДП	
			355	17ГС, 15ГФ	
2	M03	Свыше 360 до 500 МПа	390	10ХСНД	

¹ Марки, обеспечивающие данный класс прочности при упрочняющей обработке: регламентируемая или контролируемая прокатка или ускоренное охлаждение.

² Марки, обеспечивающие данный класс прочности при упрочняющей обработке: закалка + отпуск.

Таблица 9.5

Деление металлических строительных конструкций на группы в зависимости от степени ответственности конструкций и условий их эксплуатации по СНиП II-23–81*

Группа стальных конструкций	Условия работы	Климатические районы строительства по ГОСТ 16350–80 (расчетная t , °C)	Стали для стальных конструкций зданий и сооружений
1	Сварные конструкции либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических, вибрационных или подвижных нагрузок	I_1 $(-50 > t \geq -65 \text{ °C})$ I_2, II_2, II_3 $(-40 > t \geq -50 \text{ °C})$ II_4 $(-30 > t \geq -40 \text{ °C})$ II_5 и др. $(t \geq -30 \text{ °C})$	C255, C285, C345, C375, C390, C390K, C440
2	Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке при наличии поля растягивающих напряжений (фермы, ригели рам, балки перекрытий и покрытий, косоуры лестниц, опоры ВЛ и др.), а также балки подвесных путей из двутавров при наличии сварных монтажных соединений		C245, C255, C275, C285, C345, C345K, C375, C390, C390K, C440, C590, C590K Трубы: Ст3кп, Ст3пс, 20, 16Г2АФ
3	Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке преимущественно на сжатие (колонны, стойки, опорные плиты, конструкции, поддерживающие технологическое оборудование, и др.)		C235, C245, C255, C275, C285, C345, C345K, C375, C390, C390K, C440, C590, C590K Трубы: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, 16Г2АФ
4	Вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи, элементы фахверка, лестницы, трапы, площадки, ограждения и др.)		C235, C245, C255, C275, C285 Трубы: Ст3кп, Ст3пс

Примечания: 1. Группы конструкций в климатических районах определяются проектом и проставляются в чертежах КМ. Климатические районы строительства устанавливаются в соответствии с ГОСТ 16350–80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей».

2. Стали для конструкций, возводимых в климатических районах I_1, I_2, II_2, II_3 , но эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, следует принимать как для климатического района II_4 , за исключением стали C245 и C275 для конструкций группы 2.

3. Аттестация технологии выполнения сварных соединений 1-й группы стальных конструкций по СНиП II-23–81* (в зависимости от степени ответственности конструкций и условий их эксплуатации) может быть распространена на однотипные сварные соединения 2–4-й групп, аттестация технологии выполнения сварных соединений 2-й группы — на однотипные сварные соединения 3, 4-й групп, соединений 3-й группы соответственно на однотипные сварные соединения 4-й группы.

Таблица 9.6

Металлические строительные конструкции зданий и сооружений по СНиП II-23–81*

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов
1	M01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	C235, C245, C255, C275, C285, 20 ¹ , Ст3кп ¹ , Ст3пс ¹ , Ст3сп ¹ , C345, C345T, C345K, 09Г2С ¹
2	M03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа	C375, C375T, C390, C390T, C390K, C440, 16Г2АФ ¹
3	M03	Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 МПа	C590, C590K, C590KШ

¹ Марки материалов труб.

Таблица 9.7

Назначение сталей металлических строительных конструкций по СП 53-102–2004

Условия применения стали ¹ при расчетной температуре, °С	Группа конструкций			
	1	2	3	4
$t \geq -45\text{ °С}$	C255, C285, Ст3сп5, C345-3, 09Г2С-12, 06МБФ	C245, Ст3пс5, C255 ² , C285 ² , Ст3сп5 ² , C345-1, 09Г2С-4, 06МБФ	C235, Ст3кп2, C245 ² , Ст3пс5 ² , C255 ² , C285 ² , Ст3сп5 ² , C345-1, 09Г2С-4, 06МБФ	C235, Ст3кп2, Ст3пс2
$-45\text{ °С} > t \geq -55\text{ °С}$	C345-3, 09Г2С-12, 06МБФ	C345-3, 09Г2С-12, 06МБФ	C345-1, 09Г2С-4, 06МБФ	C245, C255, C285, Ст3пс5, Ст3сп5
$t < -55\text{ °С}$	C345-4, 09Г2С-15, 06МБФ	C345-4, 09Г2С-15, 06МБФ	C345-2(3), 09Г2С-7(12), 06МБФ	C245, C255, C285, Ст3пс5, Ст3сп5

¹ Стали C235÷C345 по ГОСТ 27772; Ст3кп2, Ст3пс5, Ст3сп5 — по ГОСТ 535 и ГОСТ 14637; 09Г2С — по ГОСТ 19281; 06МБФ по ТУ 14-1-5399.

² Можно применять при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Примечания: 1. Расчетная температура устанавливается согласно СНиП 23-01–99 «Строительная климатология».

2. При использовании сталей C345 и 09Г2С установлены категории требований по ударной вязкости по ГОСТ 27772 и ГОСТ 19281 соответственно в зависимости от групп конструкций и температурных условий применения.

3. У проката из стали с пределом текучести $390 \leq R_{\text{уп}} < 490$ МПа нормируемые показатели ударной вязкости проката для групп конструкций 1–3: KCV^{–40} при температурах до $t_{\text{расч}} \geq -55\text{ °С}$ и KCV^{–60} при $t_{\text{расч}} < -55\text{ °С}$ и всех расчетных температурах при $R_{\text{уп}} \geq 490$ МПа. Значения ударной вязкости не должны быть ниже 25 Дж/см².

4. Стали для конструкций, возводимых в районах с расчетной температурой $t < -45\text{ °С}$, но эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, принимают как для средней месячной температуры воздуха в январе согласно указаниям СНиП 2.01.07–85* «Нагрузки и воздействия».

Таблица 9.8

Назначение сталей металлических конструкций строительных объектов
по СП 53-102–2004 (из трубного проката)

Условия применения стали при расчетной температуре, °С								
$t \geq -45\text{ °С}$			$-45\text{ °С} > t \geq -55\text{ °С}$			$t < -55\text{ °С}$		
для групп конструкций								
2	3	4	2	3	4	2	3	4
Ст3кп2 ¹	Ст3кп2 ¹	Ст3кп2 ¹	Ст3кп2 ¹	Ст3кп2 ¹	Ст3кп2 ¹	—	—	Ст3кп2 ¹
Ст3пс2 ¹	Ст3пс2 ¹	Ст3пс2 ¹	—	Ст3пс2 ¹	Ст3пс2 ¹	—	—	Ст3пс2 ¹
Ст3пс6	Ст3пс6	Ст3пс6	—	—	Ст3пс6	—	—	Ст3пс6
—	—	—	—	Ст3пс5	—	—	—	—
—	Ст3пс4	Ст3пс4	—	—	Ст3пс4	—	—	—
—	—	—	—	Ст3сп4	—	—	—	—
20	20	—	—	—	—	—	—	—
09Г2С	09Г2С	—	09Г2С	09Г2С	—	—	—	—

¹ Кроме опор ВЛ, ОРУ и КС.

1. Допускаемые толщины труб, мм:

ГОСТ 10705 (группа В, табл. 1)

до 4 — Ст3кп2 (до 10 мм для групп конструкций 3 и 4 при $t \geq -45\text{ °С}$);

до 5,5 — Ст3пс2;

6–10 — Ст3пс6 и Ст3сп6;

ГОСТ 10706 (группа В с дополнительными требованиями по п. 5.1.4)

5–15 — Ст3пс4 и Ст3сп4.

2. Стали марок 20 и 09Г2С по ГОСТ 8731. Бесшовные горячедеформированные трубы из указанных марок стали допускается применять для элементов специальных опор больших переходов ВЛ высотой более 60 м (группа конструкций 1).

Примечание. Бесшовные горячедеформированные трубы из стали марки 20 по ГОСТ 8731 при расчетной температуре $t \geq -45\text{ °С}$ с дополнительными требованиями по ударной вязкости при температуре -20 °С — не менее 30 Дж/см²; из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731 при расчетной температуре $-45\text{ °С} > t \geq -55\text{ °С}$ с дополнительными требованиями по ударной вязкости: при температуре -40 °С — не менее 40 Дж/см² при толщине стенки до 9 мм и 35 Дж/см² при толщине стенки 10 мм и более.

Таблица 9.9
Материалы, применяемые для изготовления металлических конструкций оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств по ГОСТ 26.260.758–2003

Условия работы	Вид проката	Расчетная температура, °С, в районе строительства			
		≥ −30 °С	−30 °С > t ≥ −40 °С	−40 °С > t ≥ −50 °С	−50 °С > t ≥ −60 °С
Основные несущие элементы конструкций при $t_{\text{экспл}} \leq 200\text{ °С}$ (каркас печи, стойки, обечайки, рамы и др.)	Листовой	Ст3пс4 ¹			—
		Ст3пс2, Ст3пс4, Ст3сп3, Ст3Пс3	Ст3пс4, Ст3сп4, Ст3Пс4 Категория 4 14Г2, 09Г2, 16ГС	Категория 5 09Г2С, 10Г2С1	Категория 6 09Г2С, 10Г2С1
	Фасонный	Ст3пс2, Ст3пс4, Ст3сп3	Ст3пс4, Ст3сп4, 09Г2-4	Категория 5 09Г2, 09Г2С, 10Г2С1	Категория 6 09Г2, 09Г2С, 10Г2С1
	Сортовой	Ст3пс, Ст3сп4			10Г2 ² , 09Г2С ² , 10Г2С1 ²
	Трубы	20			10Г2 ²
	Основные несущие элементы конструкций при $t_{\text{экспл}} > 200\text{ °С}$ ³	Листовой	Ст3пс2, Ст3пс5, Ст3сп5, Ст3Пс5	Ст3пс5, Ст3сп5, Ст3Пс5 Категория 12 14Г2, 09Г2, 16ГС	Категория 13 09Г2С, 10Г2С1
Фасонный		Ст3пс2, Ст3пс3, Ст3пс5, Ст3Пс5	Ст3пс5, Ст3сп5, 09Г2-12	Категория 13 09Г2, 09Г2С, 10Г2С1	Категория 14 09Г2, 09Г2С, 10Г2С1
Сортовой		Ст3пс5, Ст3сп5			10Г2 ² , 09Г2С ² , 10Г2С1 ²
Трубы		20			10Г2 ²

¹ При толщине < 4 мм.
² С проверкой ударной вязкости при отрицательной температуре KCU ≥ 30 Дж/см² (3,0 кгс·м/см²) при диаметре сортового проката и толщине трубы ≥ 12 мм.
³ Для углеродистых сталей марок Ст3пс, Ст3сп, Ст3Пс до 300 °С, для сталей марок 09Г2С, 10Г2С1 и 20 до 475 °С.

Условия работы	Вид проката	Расчетная температура, °С, в районе строительства			
		≥ -30 °С	-30 °С > t ≥ -40 °С	-40 °С > t ≥ -50 °С	-50 °С > t ≥ -60 °С
Элементы конструкций ¹	Листовой	Ст3пс4 ²		—	—
		Ст3пс2, Ст3пс4, Ст3Пс3	Ст3пс4, Ст3сп4, Ст3Пс4	Ст3сп5	
	Фасонный	Ст3пс2, Ст3пс4, Ст3Пс3	Ст3пс4, Ст3сп4	Ст3сп5	
	Сортовой	Ст3пс5, Ст3сп5		10Г2 ³ , 09Г2С ³ , 10Г2С1 ³	
Вспомогательные детали (ребра, косынки, опорные стойки и т.д.)	Трубы	20		10Г2 ³	
	Листовой	Ст3кп4 ²		Ст3пс4 ²	
		Ст3кп	Ст3пс4, Ст3пс3	Ст3пс4, Ст3пс5	
	Фасонный	Ст3кп	Ст3пс4, Ст3пс3	Ст3пс4, Ст3пс5	
	Сортовой	Ст3кп	Ст3пс3	Ст3пс4, Ст3пс5	
	Трубы электросварные	Ст3кп	Ст3кп, Ст3пс	Ст3пс4, Ст3сп4	
Основные сварные элементы лестниц, площадок, ограждений и т.д.	Листовой	Ст3кп4 ²		Ст3пс4 ²	
		Ст3кп	Ст3кп, Ст3пс	Ст3пс4, Ст3сп4	
	Фасонный	Ст3кп	Ст3кп, Ст3пс	Ст3пс4, Ст3сп4	
	Трубы электросварные	Ст3кп	Ст3кп, Ст3пс	Ст3пс4, Ст3сп4	

¹ Несущие элементы конструкций, испытывающие воздействие сжимающих усилий; слабонапряженные элементы, испытывающие воздействие растягивающих и (или) изгибающих напряжений до 40 % расчетных.

² При толщине < 4 мм.

³ С проверкой ударной вязкости при отрицательной температуре KCU ≥ 30 Дж/см² (3,0 кгс·м/см²) при диаметре сортового проката и толщине трубы ≥ 12 мм.

⁴ При толщине 4–5 мм.

Таблица 9.10
Материалы для изготовления проката, профилей и труб для строительных конструкций из алюминия и алюминиевых сплавов

Группы материалов	Характеристика групп материалов	Марки материалов	Марка и состояние алюминия	Обозначение состояния	ГОСТ, ТУ
12	М21	Чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы	АД1, АМц	АД1М, АМцМ	ГОСТ 21631–76, ГОСТ 13726–97
12	М22	Нетермоупрочняемые алюминиево-магниевого сплавы	АМг2	АМг2М	ГОСТ 21631–76, ГОСТ 13726–97, ГОСТ 18475–82
				АМг2Н2	ГОСТ 21631–76, ГОСТ 13726–97
12	М23	Термоупрочняемые алюминиевые сплавы: системы алюминий — магний — кремний	АД31	АД31Т	ГОСТ 8617–81, ГОСТ 18482–79, ГОСТ 22233–2001
				АД31Т1, АД31Т4, АД31Т5	ГОСТ 8617–81, ГОСТ 22233–2001
		системы алюминий — цинк — магний	1915, 1925, 1935	1915, 1915Т, 1925	ГОСТ 8617–81, ГОСТ 18482–79, ГОСТ 22233–2001
				1935Т	ТУ 1-9346–77

Таблица 9.11
Алюминиевые полуфабрикаты, применяемые для несущих сварных строительных конструкций (фермы, колонны, прогоны покрытий, пространственные решетчатые покрытия, покрытия больших пролетов, сборно-разборные конструкции каркасов зданий, блоки покрытия и др.)

Марка и состояние алюминия	Полуфабрикаты		
	Листы	Ленты	Профили
АМг2М	ГОСТ 21631–76	ГОСТ 13726–97	Трубы
АМг2Н2	ГОСТ 21631–76	ГОСТ 13726–97	ГОСТ 18475–82, ГОСТ 18482–79
АД31Т	—	—	—
АД31Т1	—	—	ГОСТ 8617–81, ГОСТ 22233–2001
АД31Т4	—	—	ГОСТ 8617–81, ГОСТ 22233–2001
1935Т	—	—	ГОСТ 8617–81, ГОСТ 22233–2001
1915	—	—	ТУ 1-9-346–77
1915Т	—	—	ГОСТ 8617–81, ГОСТ 22233–2001
	—	—	ГОСТ 8617–81
			ГОСТ 18482–79
			ГОСТ 18482–79

Таблица 9.12

Классификация арматурного проката и сортамент изготавливаемой арматуры.
Прокат для закладных деталей

Группы мате- риалов	Класс ар- матурно- го проката (арматур- ной стали)	Обозначе- ние по ра- нее дей- ствовавшей НТД	Номиналь- ный диа- метр, мм	Марка стали	ГОСТ или НД
Стержневой арматурный прокат					
29 (М07)	A240	A-I	6–40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп	ГОСТ 5781–82
	A300	A-II	10–40 40–80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С	
	Ac300	Ac-II	10–32 (36–40)	10ГТ	
	A400	A-III	6–40 6–22	35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс	
	A600	A-IV	10–18 (6–8) 10–32 (36–40)	80С, 20ХГ2Ц	
	A800	A-V	(6–8) 10–32 (36–40)	23Х2Г2Т	
	A1000	A-VI	10–22	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР	ГОСТ 10884–94
	At400C	—	6–40	Ст3сп, Ст3пс	
	At500C	At-IIIС	10–40	Ст5сп, Ст5пс	
	At600	At-IV		20ГС	
	At600C	At-IVC		25Г2С, 35ГС, 28С, 27ГС	
	At600K	At-IVK		10ГС2, 08Г2С, 25С2Р	
	At800	At-V	10–32	20ГС, 20ГС2, 08Г2С, 10ГС2, 28С, 25Г2С, 22С	
			18–32	35ГС, 25С2Р, 20ГС2	
	At800K	At-VK	10–32	35ГС, 25С2Р	
	At1000	At-VI		20ГС, 20ГС2, 25С2Р	
	At1000K	At-VIK		20ХГС2	
	At1200	At-VII		30ХС2	
	A400C	—	6–40	—	СТО АСЧМ 7–93 (с изм. № 1 от 20.04.07 г.)
	A500C				
	A600C				
	A400C	—	6–60	—	ТУ 14-1- 5254–2006 ¹
	A500C	—	6–60		
	Av400C	—	16–40		
	Av500C	—	16–40	—	ГОСТ Р 52544–2006
	A500C	—	6–40		
	A500СП	—	10–28	—	
	A400C	—	10–40	—	ТСН 102-00* ²
	A500C		10–40		
	A500C		3–12		

¹ A500C, A400C — прокат серповидного периодического профиля, Av500C, Av400C — прокат винтового профиля.
² Арматурный прокат классов A400C и A500C диаметрами 10–40 мм — горячекатаный и термомеханически упрочненный в потоке прокатки; класса A500C диаметрами 3–12 мм — механически упрочненный в холодном состоянии (холоднодеформированный).

Группы мате- риалов	Класс ар- матурно- го проката (арматур- ной стали)	Обозначе- ние по ра- нее дей- ствовавшей НТД	Номиналь- ный диа- метр, мм	Марка стали	ГОСТ или НД
6 (М04)				12Х13, 20Х13	ГОСТ 5949—75
9 (М11)				45Х14Н14В2М	
Проволочный арматурный прокат					
29 (М07)	Вр1	Вр — I	3—5	Низкоуглеродистая	ГОСТ 6727—80
	B500C	—	4—12	—	ГОСТ Р 52544—2006
	В Вр	В — II Вр — II	3—8	Высокопрочная	ГОСТ 7348—81
	K7-1500 K7-1500-C	K-7	6—15	Арматурные канаты	ГОСТ 13840-68
		K19	14	Арматурные канаты	ТУ 14-4- 22—71
Прокат для закладных деталей					
1 (М01)				18сп, 18пс, 18кп, 17Гпс, Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп, Ст3Гпс, С235, С245, С255, 09Г2, 09Г2С, 10Г2С1	
4 (М02)				30ХМ	ГОСТ 4543—71
6 (М04)				12Х13, 20Х13	ГОСТ 5949—75, ГОСТ 5632—72
7 (М04)				08Х17Т	
9 (М11)				20Х23Н18, 12Х18Н9Т, 45Х14Н14В2М	

Примечания: 1. Допускается изготовление арматурной стали класса А800 (А-V) из стали ма-
рок 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р и 20Х2Г2СР.

2. Размеры, указанные в скобках, изготавливают по согласованию изготовителя с потре-
бителем.

3. В одну группу одностыпных сварных соединений стержней арматуры и стержней арма-
туры с закладными деталями железобетонных конструкций могут быть объединены произ-
водственные сварные соединения, выполненные из одного класса арматурного проката (ар-
матурной стали):

Класс арматурного проката (арматурной стали)	Индекс одностыпности по классу арматурного проката (арматурной стали)
A240 (A-I)	1
A300 (A-II); Ac300 (Ac-II)	2
A400 (A-III), At400C, A400C, Ав400C	3
At500C (At-IIIС), A500C, Ав500C	4
A600 (A-IV), At600C (At-IVC), A600C	5
A800 (A-V), At800 (At-V)	6
A1000 (A-VI), At1000 (At-VI)	7
Bp1, B500C	8

Таблица 9.13

Классификация свариваемого арматурного проката

Способ производства арматурного проката (тип стали)	Нормативный документ	Класс арматурного проката (арматурной стали)	Марка арматурной стали
Горячекатаный (углеродистые и низколегированные)	ГОСТ 5781–82	A240 (A-I)	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
		A300 (A-II)	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
		Ac300 (Ac-II)	10ГТ
		A400 (A-III)	35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс
		A600 (A-IV)	20ХГ2Ц
		A800 (A-V)	23Х2Г2Т
		A1000 (A-VI)	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР
Термомеханически упрочненный (углеродистые и низколегированные)	ГОСТ 10884–94	At400C (—)	Ст3пс, Ст3сп
		At500C (At-IIIС)	Ст5сп, Ст5пс
		At600C (At-IVC)	25Г2С, 35ГС, 28С, 27ГС
		At800 (At-V)	20ГС, 20ГС2
		At1000 (At-VI)	20ГС, 20ГС2
Горячекатаный без последующей обработки или термомеханически упрочненный в потоке прокатки	ГОСТ Р 52544–2006	A500C	—
Механически упрочненный в холодном состоянии (холоднодеформированный)		B500C	—
Горячекатаный без последующей обработки, термомеханически упрочненный в потоке прокатки, холоднодеформированный	СТО АСЧМ 7–93 (с изм. № 1 от 20.04.07 г.)	A400C, A500C, A600C	—
Термомеханически упрочненный в потоке прокатки	ТУ 14-1-5264–2006	A400C A500C Ab400C Ab500C	—
Термомеханически упрочненный	ТУ 14-1-5526–2006, СТО 36554501-005–2006	A500СП	—
Холоднотянутый (низкоуглеродистая)	ГОСТ 6727–80	Bp1 (Bp-1)	—

Примечание. Обозначение классов арматурных сталей по ранее действующим нормативным документам приведено в скобках.

Таблица 9.14

Требования к химическому составу свариваемого арматурного проката

Класс проката	Марки стали	Массовая доля элементов, %										Углеродный эквивалент, % $C_{экв}$	Номинальный диаметр стержня, мм	Нормативный документ	
		Углерод	Марганец	Кремний	Хром	Титан	Азот	Алюминий	Никель	Сера	Фосфор				Медь
А240 (А-I)	Ст3кп	0,14–0,22	0,30–0,60	≤ 0,05	≤ 0,30		0,010			0,30	0,05	0,04	0,30	ГОСТ 5781–82	6–40
	Ст3пс	0,40–0,65	0,05–0,15												
	Ст3сп		0,15–0,30												
А300 (А-II)	Ст5пс	0,28–0,37	0,50–0,80	0,05–0,15	≤ 0,30		0,010			0,30	0,05	0,04	0,30	10–40	
	Ст5сп			0,15–0,30											
Ас300 (Ас-II)	10ГТ	≤ 0,13	1,00–1,40	0,45–0,65	≤ 0,30	0,015–0,035	0,008	0,02–0,05	—	0,040	0,030	0,30	0,30	10–32 (36–40)	
А300 (А-II)	18Г2С	0,14–0,23	1,20–1,60	0,60–0,90	≤ 0,30	—		—	0,30	0,045	0,040	0,30	0,30	40–80	
А400 (А-III)	32Г2Рпс	0,28–0,37	1,30–1,75	≤ 0,17	≤ 0,30	—		0,001–0,015	0,30	0,050	0,045	0,30	0,30	6–22	
	35ГС	0,30–0,37	0,80–1,20	0,60–0,90		—		—		0,045	0,040			6–40	
	25Г2С	0,20–0,29	1,20–1,60	0,60–0,90		—		—		0,045	0,040				
А600 (А-IV)	20ХГ2Ц ¹	0,19–0,26	1,50–1,90	0,40–0,70	0,90–1,20	—		—	0,30	0,045	0,045	0,30	0,30	10–32 (36–40)	
А800 (А-V)	23ХГ2ГТ	0,19–0,26	1,40–1,70	0,40–0,70	1,35–1,70	0,02–0,08		0,015–0,050	0,30	0,045	0,045	0,30	0,30	(6–8), 10–32 (36–40)	
	22ХГ2АЮ	0,19–0,26	1,40–1,70	0,40–0,70	1,50–2,10	0,005–0,030	0,015–0,030	0,02–0,07	0,30	0,040	0,040	0,30	0,30	10–22	
А1000 (А-VI)	22ХГ2Р	0,19–0,26	1,50–1,90	0,40–0,70	1,50–1,90	0,02–0,08		0,015–0,050						ГОСТ 10884–94	
	20ХГ2СР	0,16–0,26	1,40–1,80	0,75–1,55	1,40–1,80	0,02–0,08		0,015–0,050							
	Ст3сп	≤ 0,24	0,5–1,5	≤ 0,65						0,045	0,045				≥ 0,32
Ат400С (–)	Ст3пс										0,045			6–40	
Ат500С (Ат-IIIС)	Ст5сп	≤ 0,32	0,5–1,5	≤ 0,65							0,045			≥ 0,40	
	Ст5пс														
Ат600С (Ат-IVС)	25Г2С	0,20–0,29	1,20–1,60	0,60–0,90	≤ 0,30	—		—	0,30	0,045	0,040	0,30	0,30	10–40	
	35ГС	0,28–0,33	0,90–1,20	0,60–0,90	≤ 0,30				0,30	0,045	0,040	0,30	0,30		
	28С	0,25–0,32	0,60–0,90	0,90–1,20	—				—	0,045	0,040	0,30	0,30		
	27ГС	0,24–0,30	0,90–1,30	1,00–1,50	≤ 0,30				0,30	0,045	0,045	0,30	0,30		

¹ Цирконий — 0,05–0,14 %.

Класс проката	Марки стали	Массовая доля элементов, %										Углеродный эквивалент, % $C_{экв}$	Номинальный диаметр стержня, мм	Нормативный документ	
		Углерод	Марганец	Кремний	Хром	Титан	Азот	Алюминий	Никель	Сера	Фосфор				Медь
A500C		≤ 0,22 (0,24)	≤ 1,60 (1,70)	≤ 0,90 (0,95)			0,012 (0,013)			0,050 (0,055)	0,050 (0,55)	0,50 (0,55)	6–40	ГОСТ Р 52544–2006	
B500C													4–12		
A500C		≤ 0,22 (0,24)	≤ 1,60 (1,70)	≤ 0,90 (0,95)			0,012 (0,013)			0,050 (0,055)	0,50 (0,55)	≤ 0,50 (0,52)	6–60	ТУ 14-1-5254–2006	
A400C															
Av400C													16–40		
Av500C															
A400C		≤ 0,22 (0,24)	≤ 1,60 (1,70)	≤ 0,90 (0,95)			0,012 (0,013)			0,050 (0,055)	0,050 (0,55)	≤ 0,50 (0,52)	6–40	СТО АСЧМ 7–93	
A500C															
A600C		≤ 0,28 (0,30)	≤ 1,60 (1,70)	≤ 1,00 (1,10)			0,010 (0,012)			0,045 (0,050)	0,045 (0,050)	≤ 0,65 (0,67)			
A500СП		≤ 0,22 (0,24)	≤ 1,60 (1,70)	≤ 0,90 (0,95)			0,012 (0,013)			0,050 (0,055)	0,050 (0,055)	≤ 0,50 (0,52)	10–28	СТО 36554501-005–2006, ТУ 14-1-5526–2006	

Примечания: 1. В скобках приведена массовая доля элементов в готовом прокате.

2. Диаметры стержней, указанные в скобках, изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

3. Для стали, содержащей нитридообразующие элементы, массовую долю азота не ограничивают.

4. Углеродный эквивалент для свариваемого арматурного проката, в %:

$$C_{\text{экв}} \leq C + \frac{\text{Mn}}{6} + \frac{\text{Si}}{10} \text{ (ГОСТ 5781–82); } C_{\text{экв}} = C + \frac{\text{Mn}}{8} + \frac{\text{Si}}{7} \text{ (ГОСТ 10884–94);}$$

$$C_{\text{экв}} = C + \frac{\text{Mn}}{6} + \frac{(\text{Cr} + \text{V} + \text{Mo})}{5} + \frac{(\text{Cu} + \text{Ni})}{15} \text{ (ГОСТ Р 52544–2006, СТО АСЧМ 7–93, СТО 36554501-005–2006), где C, Mn, Cr, V, Mo, Cu, Ni — фактическая массовая доля этих элементов в стали, \%}.$$

По ГОСТ Р 52544 значения $C_{\text{экв}}$ термомеханически упрочненного проката номинальным диаметром d_n , мм, должны быть не менее, %: до 10 вкл. — 0,26 (0,28); от 12 до 18 вкл. — 0,30 (0,32); от 20 до 28 вкл. — 0,35 (0,37); от 32 до 40 вкл. — 0,40 (0,42).

В скобках приведены значения $C_{\text{экв}}$ для готового проката.

5. Для проката диаметром более 32 мм классов А400С и А500С допускается увеличение в стали массовой доли углерода до 0,26 (0,27) % и углеродного эквивалента $C_{\text{экв}}$ до 0,53 (0,57) %, по СТО АСЧМ 7–93 — $C_{\text{экв}}$ до 0,55 (0,57) %.

Таблица 9.15

Требования к механическим свойствам свариваемого арматурного проката

Класс проката	Предел текучести, $\sigma_{0,2}(\sigma_T)$, Н/мм ²	Временное сопротивление разрыву, σ_B , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Относительное равномерное удлинение, δ_p , %	Испытание на изгиб в холодном состоянии (c — диаметр оправки, мм; d_H — диаметр стержня, мм)	Отношение, σ_B/σ_T ($\sigma_{0,2}$), не менее	Нормативный документ	
	не менее							
A240 (A-I)	235	373	25	—	180°; $c = d_H^1$		ГОСТ 5781—82	
A300 (A-II)	295	490	19	—	180°; $c = 3d_H^1$			
Ac300 (Ac-II)	295	441	25	—	180°; $c = d_H$			
A400 (A-III)	390	590	14	—	90°; $c = 3d_H$			
A600 (A-IV)	590	883	6	2	45°; $c = 5d_H$			
A800 (A-V)	785	1030	7	2	45°; $c = 5d_H$			
A1000 (A-VI)	980	1230	6	2	45°; $c = 5d_H$		ГОСТ 10884—94	
At400C (—)	440	550 ²	16	—	90°; $c = 3d_H$			
At500C (At-IIIC)	500	600 ²	14	—				
At600C (At-IVC)	600	800 ^{2, 3}	12	4	45°; $c = 5d_H$			
A500C	500	600	14	—	180°; $c = 3d_H$	1,08		ГОСТ Р 52544—2006
B500C	500	550	—	2 ⁴		1,05 ⁵		
A400C	400	500	16	2	$\geq 160^\circ$; $c = 3d_H$	1,1	ТУ 14-1-5254—2006	
A500C	500	600	14					
AB400C	400	500	16					
AB500C	500	600	14					
A400C	400	500 (480) ⁶	16	2 ⁴	160—180° ⁷	1,05	СТО АСЧМ 7—93	
A500C	500	600 (550) ⁶	14					
A600C	600	740 (660) ⁶	12		90° ⁷	—	СТО 3655-4501-005—2006	
A500СП	500	600	14		160—180°; $c = 3d_H$			

¹ Для арматурной стали диаметром свыше 20 мм класса A240 (A-I) — $c = 2d_H$, класса A300 (A-II) — $c = 4d_H$.
² Для арматурной стали классов At400C, At500C и At600C в стержнях временное сопротивление разрыву не должно превышать значений, приведенных в таблице, более чем на 200 Н/мм².
³ Для арматурной стали класса At600C допускается снижение временного сопротивления разрыву на 50 Н/мм² ниже норм, установленных таблицей, при увеличении относительного удлинения δ_5 на 2 % (абс) и равномерного удлинения δ_p на 1 % (абс).
⁴ Определяется полное относительное удлинение δ_{max} при максимальной нагрузке P_{max} , которое должно быть не менее 2,5 %. Допускается определять δ_p .
⁵ Для арматурного проката класса B500C диаметром 5,5 мм и менее допускается снижение $\sigma_B/\sigma_{0,2}$ до 1,03.
⁶ В скобках приведено временное сопротивление для проката, механически упрочненного в холодном состоянии.
⁷ Диаметр оправки для испытания на однократный изгиб в холодном состоянии в соответствии с табл. 5 СТО АСЧМ 7–93.

Примечание. Испытание арматурного проката на холодный изгиб и изгиб до угла не менее 90° с последующим разгибом на угол не менее 20° проводится в соответствии с требованиями СТО АСЧМ 7–93. По ГОСТ Р 52544–2006, ТУ 14-1-5254–2006, ГОСТ 10884–94 (для Ат400С, Ат500С и Ат600С) проводится либо испытание на холодный изгиб, либо изгиб с последующим разгибом.

В таблице приведены диаметры оправки для испытаний арматурного проката на изгиб с последующим разгибом (d_n до 40 мм по ГОСТ 10884, СТО АСЧМ 7–93 и до 60 мм по ТУ 14-1-5254).

Номинальный диаметр арматурного проката d_n , мм	Диаметр оправки при изгибе, мм
До 12 включительно	$5d_n$
Свыше 12 до 16 включительно	$6d_n$
Свыше 16 до 25 включительно	$8d_n$
Свыше 25 до 50 включительно	$10d_n$

Таблица 9.16

Прокат арматурный для армирования бетона согласно ISO 6935–2007

Класс проката					
ISO 6935-1 (гладкий)			ISO 6935-2 (периодического профиля)		
свариваемый	несвариваемый		свариваемый	несвариваемый	
		S, P, % не более			S, P, % не более
	B240A-P B240B-P B240C-P	0,060	B300DWR B350DWR	B300A-R B300B-R B300C-R	0,060
	B240D-P	0,050		B300D-R	0,050
	B300A-P B300B-P B300C-P	0,060	B400AWR B400BWR B400CWR B400DWR B420DWR	B400A-R B400B-R B400C-R	0,060
	B300D-P	0,050			
B420DWP	B420D-P	¹	B500AWR B500BWR B500CWR B500DWR	B500A-R B500B-R B500C-R	0,060

¹ Для проката B420D-P содержание элементов, %: C ≤ 0,30; Si ≤ 0,55; Mn ≤ 1,50; S и P ≤ 0,040; N ≤ 0,012; CEV ≤ 0,56.

Примечания: 1. Условные обозначения арматурного проката: первая «В» — означает сталь (прокат) для железобетонной арматуры, следующие 3 цифры представляют значения предела текучести, 5-й символ означает класс пластичности, 6-й символ имеет отношение к сварке: знак «—» означает не предназначен для сварки и «W» — для сварки. Последняя «R» означает ребристый стержень (прокат периодического профиля), «P» — гладкий стержень.

2. Химический состав свариваемого арматурного проката — см. табл. 9.17.

Таблица 9.17

Требования к химическому составу свариваемого арматурного проката согласно ISO 6935–2007

Максимальные значения массовой доли элементов, %								Стандарт
Класс проката	C ¹	Si	Mn	P	S	N ²	CEV ^{1, 3}	
B400AWR ⁴ B400BWR B400CWR B500AWR B500BWR B500CWR	0,22	0,60	1,60	0,050	0,050	0,012	0,50	ISO 6935-2
B300DWR	0,27	0,55	1,50	0,040	0,040	0,012	0,49	
B350DWR	0,27	0,55	1,60	0,040	0,040	0,012	0,51	
B400DWR	0,29	0,55	1,80	0,040	0,040	0,012	0,56	
B420DWP	0,30	0,55	1,50	0,040	0,040	0,012	0,56	
B420DWR ⁴	0,30	0,55	1,50	0,040	0,040	0,012	0,56	
B500DWR	0,32	0,55	1,80	0,040	0,040	0,012	0,61	ISO 6935-2

¹ Для B400AWR, B400BWR, B400CWR, B500AWR, B500BWR и B500CWR с диаметрами более 32 мм максимальное содержание углерода C — 0,25 % и максимальный углеродный эквивалент (CEV) — 0,55 %.

² Более высокое содержание азота может быть использовано, если присутствует достаточное количество элементов, связующих азот.

³ Другие формулы углеродного эквивалента (CEV) и значения могут быть использованы при согласовании производителем с потребителем.

⁴ Другие элементы, такие, как Cu, Ni, Cr, Mo, V, Nb, Ti и Zr, могут быть добавлены при согласовании производителя с потребителем.

Углеродный эквивалент определяется по формуле

$$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + V + Mo)}{5} + \frac{(Cu + Ni)}{15}, \%$$

Таблица 9.18

Требования к механическим свойствам свариваемого арматурного проката

Класс пластичности	Класс проката	Предел текучести <i>R_{en}</i> , Н/мм ²		Пластические свойства			Стандарт
				Отношение <i>R_m/R_{en}</i>	Значения удлинения, % ¹		
		min	max	min	<i>A₅</i> , min	<i>A_{gt}</i> , min	
A	B400AWR	400	—	1,02	14	2	ISO 6935-2
	B500AWR	500	—				
B	B400BWR	400	—	1,08	14	5	
	B500BWR	500	—				
C	B400CWR	400	—	1,15	14	7	
	B500CWR	500	—				
D	B300DWR	300	1,3 <i>R_{en}</i> (min)	1,25	17 ²	8	ISO 6935-1 ISO 6935-2
	B350DWR	350					
	B400DWR	400					
	B420DWP	420	540		16		
	B420DWR	420	1,3 <i>R_{en}</i> (min)		16 ²		
	B500DWR	500			13 ²		

¹ Тип удлинения должен быть выбран между *A₅* и *Agt* по соглашению производителя с потребителем.

² В случае стержней с диаметрами 32 мм и более в классе пластичности D минимальные значения для *A* могут быть уменьшены на 2 % на каждые 3 мм увеличения диаметра, однако максимальное уменьшение этой характеристики ограничено 4 %.

Примечание. *Rm* — временное сопротивление, Н/мм²; *A₅* — относительное удлинение, %; *Agt* — полное относительное удлинение при максимальной нагрузке, %.

Таблица 9.19

Диаметры оправки для испытаний арматурного проката на изгиб по ISO 6935-1:2007

Номинальный диаметр арматурного проката d_n , мм	Максимальный диаметр оправки при испытаниях на изгиб, мм ¹	
	Изгиб в холодном состоянии на угол 160–180°	Изгиб до угла $\geq 90^\circ$ с последующим разгибом на угол $\geq 20^\circ$
≤ 16	$3d$	$5d$
$16 < d \leq 25$	—	$8d$
$16 < d \leq 32$	$6d$	—
$25 < d \leq 50$	—	$10d$
$32 < d \leq 50$	$7d$	—

¹ Для арматурного проката номинальным диаметром более 50 мм диаметр оправки должен быть согласован изготовителем с потребителем.

Примечание. Для гладкой арматуры по ISO 6935-1:2007 испытание на изгиб в холодном состоянии проводится на угол 160–180° и максимальные диаметры оправки составляют, мм:

при $d_n \leq 16$ мм — $3d$;

$16 < d_n \leq 22$ мм — $6d$;

при $d_n > 22$ мм — диаметр оправки должен быть согласован изготовителем с потребителем.

Таблица 9.20

Прокат для закладных деталей и соединительных накладок конструкций по СНиП 2.03.01–84*

Условия работы закладных деталей	Прокат для закладных деталей для работы при расчетной температуре, °С		ГОСТ	Толщина проката, мм
	до –30 включительно	ниже –30 до –40 включительно		
При статических нагрузках	Ст3кп2-1	Ст3пс5-1	535–88	4–30
	C235	C245	27772–88	
При динамических и многократно повторяющихся нагрузках	Ст3пс5-1	Ст3пс5-1	535–88	4–10
	Ст3сп5-1	Ст3сп5-1		11–30
	C245, C255	C245, C255	27772–88	
Конструктивные (не рассчитываемые на силовые воздействия)	Ст3кп2-1	Ст3кп2-1	535–88	4–30
	C235	C235	27772–88	

Примечания: 1. Для конструкций при $T_{расч.}$ ниже –40 °С и применении проката из низколегированной стали (по ГОСТ 19281–89) выбор проката для закладных изделий и сварочных материалов производят по СНиП II-23–81*.

2. Листовой или фасонный прокат из стали марок 14Г2АФ, 16Г2АФ и 18Г2АФпс, а также листовой, сортовой и фасонный прокат из термоупрочненной стали в закладных изделиях и соединительных деталях применять не рекомендуется.

Таблица 9.21

Материалы, применяемые для армирования железобетонных конструкций, работающих при воздействии повышенной и высокой температур по СНиП 2.03.04–84

Вид и класс арматуры, марки стали и проката	Предельно допустимая температура применения арматуры и проката, установленных в железобетонных конструкциях, °С		ГОСТ
	по расчету	по конструктивным соображениям	
Стержневая арматура классов: А240 (А-I) и А300 (А-II)	400	450	5781–82
А400 (А-III), (А-IIIв), А600 (А-IV), А800 (А-V), А1000 (А-VI)	450	500	
(Ат-III), Ат600 (Ат-IV), Ат800 (Ат-V), Ат1000 (Ат-VI)			10884–94
ненапрягаемая	450	—	—
напрягаемая	250		
Проволочная арматура классов:			
Вр1 (Вр-I)	400	450	6727–80
В, Вр (В-II, Вр-II)	150	—	7348–81
(К-7)			13840–68
(К-19)			ТУ 14-4-22–71
Прокат из стали марок: Ст3кп2, Ст3Гпс5, Ст3сп5 и Ст3пс6	400	450	
Стержневая арматура и прокат из стали марок ¹ : 30ХМ	500	700	4543–71
12Х13 и 20Х13			5632–72,
20Х23Н18	550	1000	5949–75
12Х18Н9Т, 45Х14Н14В2М и 08Х17Т	600	800	

¹ Для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона при нагреве арматуры выше 400 °С.

- Примечания:** 1. При циклическом нагреве предельно допустимая температура применения напрягаемой арматуры должна приниматься на 50 °С ниже указанной в таблице.
2. При многократно повторяющейся нагрузке предельно допустимая температура применения напрягаемой арматуры не должна превышать 100 °С и ненапрягаемой — 200 °С.
3. В рабочих чертежах конструкций или в пояснительной записке к проекту должны быть указаны наибольшая температура нагрева конструкций при эксплуатации, принятая в расчете, и виды (классы) арматуры и марка жаростойкой стали.

Таблица 9.22
Области применения различных классов арматурного проката по ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ГОСТ Р 52544, СТО АСЧМ 7–93, ТУ 14-1-5264, ТСН 102–00*, СТО 36554501-005 в зависимости от типов сварных соединений по ГОСТ 14098

Типы сварных соединений и способы сварки	Вр1, В500С	А240 (А-I)	А300 (А-II), Ас300 (Ас-II)	А400 (А-III)	А600 (А-IV)	А800 (А-V)	А1000 (А-VI)	Ат500С (Ат-IIIС)	Ат600С (Ат-IVС)	Ат800 (Ат-V)	А400С, АВ400С ¹	А500С, АВ500С ¹	А400С, А500С ²	А500С ³	А500СП
К1-Кт	+	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	+	+	+
К2-Кт	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
К3-Рр	—	+	+	+	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+
С1-Ко	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+
С2-Кн	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—
С5-Мф	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С6-Мп	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С7-Рв	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С8-Мф	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С9-Мп	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С10-Рв	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С11-Мф	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С12-Мп	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С13-Рв	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С14-Мп	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	+	—	+
С15-Рс	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	+	—	+
С16-Мо	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
С17-Мп	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	+	—	+
С18-Мо	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
С19-Рм	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	+	—	+
С20-Рм	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
С21-Рн, С22-Ру, С23-Рэ	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+

¹ Арматурный прокат горячекатаный.
² Арматурный прокат термомеханически упрочненный.
³ Арматурный прокат холоднодеформированный.

Типы сварных соединений и способы сварки	Вр1, В500С	A240 (A-I)	A300 (A-II), Ас300 (Ас-II)	A400 (A-III)	A600 (A-IV)	A800 (A-V)	A1000 (A-VI)	Ат500С (Ат-IIIС)	Ат600С (Ат-IVС)	Ат800 (Ат-V)	A400С, АВ400С ¹	A500С, АВ500С ¹	A400С, A500С ²	A500С ³	A500СП
C24-Мф	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
C25-Мп	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	+	—	+
C26-Рс	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	+	—	+
C27-Мф	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
C28-Мп	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
C29-Рс	—	+	+	+	—	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
C31-Мп	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
C32-Рс	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
H1-Рш	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
H2-Кр	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	+	—	+
H3-Кп	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	+	—	+
H4-Ка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
T1-Мф	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	—	—	—
T2-Рф	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	+	+	+
T3-Мж	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	—	—	—
T6-Кс	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
T7-Ко	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	—	—	—
T8-Мв	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	—	—	—
T9-Рв	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	—	—	—
T10-Мс	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	+	—	+
T11-Мц	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	+	—	+
T12-Рз	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	+	+	+	—	+
T13-Рн	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—

¹ Арматурный прокат горячекатаный.
² Арматурный прокат термомеханически упрочненный.
³ Арматурный прокат холоднодеформированный.

Примечания: 1. Знак «+» показывает, что данный класс арматурного проката (арматурной стали) допускается применять при сварке соединений соответствующих типов сварных соединений.
2. Знак «—» показывает, что данный класс арматурной стали не допускается применять при сварке соединений соответствующих типов сварных соединений.

Таблица 9.23

Материалы, применяемые для напорных труб из полимерных материалов
для систем водоснабжения и отопления

Группы материалов		Характеристика групп материалов		Наименование марки
		Наименование	Сокращенное ¹ обозначение материалов труб	
30	М61	Полиэтилен	PE (ПЭ)	PE63 (ПЭ 63)
				PE80 (ПЭ 80)
				PE100 (ПЭ 100)
31	М62	Сшитый полиэтилен	PE-X (ПЭ-С)	PE-X (a, b, c, d) ² , TUX 100, TUX 125, Dowlex 23444E
32	М63	Непластифицированный поливинилхлорид	PVC-U (НПВХ)	PVC-U 100 (НПВХ 100) PVC-U 125 (НПВХ 125)
		Хлорированный поливинилхлорид	PVC-C (ХПВХ)	PVC-C 250
33	М64	Полипропилен гомополимер	PP-H (ПП-Г или ПП тип 1)	PP-H100
		Полипропилен блоксополимер	PP-B (ПП-Б или ПП тип 2)	PP-B80
		Полипропилен рандомсополимер	PP-R (ПП-Р или ПП тип 3)	PP-R80

¹ Аббревиатура сокращенных обозначений материалов труб дается на английском языке в соответствии с международными стандартами, в скобках — на русском языке.

² Тип сшивки: a — пероксидный, b — силанольный, c — электронный, d — азотный.

Примечания: 1. Условное обозначение трубы состоит из слова «труба», сокращенного обозначения материала с указанием десятикратного значения MRS, типа сшивки для труб PE-X, стандартного размерного отношения SDR через тире, номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки трубы в миллиметрах, класса эксплуатации, максимального рабочего или номинального (для труб из PE и PVC-U) давления в МПа или бар и номера стандарта. Условное обозначение труб из PE и PVC-U должно включать при необходимости надпись «питьевая».

Пример условного обозначения трубы из полипропилена рандомсополимера минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа, SDR 11, номинальным наружным диаметром 20 мм, номинальной толщиной стенки 1,9 мм класса эксплуатации 1, максимальным рабочим давлением 1,0 МПа.

Труба PP-R80 SDR 11-20×1,9 класс 1/1,0 МПа ГОСТ Р 52134—2003.

2. Трубопроводы из сшитого полиэтилена марок TUX 100 и TUX 125 производства фирмы «BP SOLVAY», Бельгия, полиэтилена марки Dowlex 23444E производства фирмы «The Dow Chemical», США.

3. Комбинированные полипропиленовые трубы [фирмы «Акватерм» (Германия)], изготовленные из полипропилена PP-R80, наполненного стекловолокном «GF» — фирменное название «Фазер» (Faser) — рекомендованы для систем водоснабжения зданий, а комбинированные трубы PP-R80-Al со слоем алюминиевой фольги — фирменное название «фузиотерм-штаби» (fusiotherm-stabi) — для систем отопления зданий.

Таблица 9.24
Материалы, применяемые для технологических трубопроводов из полимерных материалов (трубы напорные)

Наименование группы материалов	НД	Тип трубо- бы ²	Марка ма- териалов	Обозначение марок по действующим НД	
				Марки	НД
Полиэтилен: ПНП (PELD) (ПВД — высокого давления) ПВП (PEHD) (ПНД — низкого давления)	ГОСТ 18599—2001 ГОСТ 18599—2001, ТУ 19-051-259—80	Л, СЛ, С, Т	ПЭ 32	102-14, 153-14	ГОСТ 16337—77
				273-79	ГОСТ 16338—85
				В3802В	ТУ 1112-035-00206428—99
Полипропилен ПП	ТУ 38-102-100—76	Л, С, Т	ПЭ 63	289-136, 289-137	ТУ 6-05-1983—87
				РЕ4РР-21В, РЕ6РР-21В	ТУ 6-11-00206368-25—93
				РЕ4РР-25В, РЕ6ГР-26В ¹	ТУ 6-11-00206368-25—93
				ПЭ80Б-275 ¹ , ПЭ80Б-286 ¹	ТУ 2243-046-00203521—2004
				Ф3802В ¹	ТУ 2211-007-50236110—2003
Непластифицированный ПВХ	ТУ 6-19-99—78	Т, ОТ	ПЭ 80	Ф3802У ¹ , Ф38002УСФ ¹	ТУ 1112-035-00206428—99
				— ¹	— ¹
				ПЭ 100 ³	— ¹
Непластифицированный ПВХ с раструбами	ТУ 6-19-100—78	С, Т	НПВХ 100, НПВХ 125	НПВХ 100, НПВХ 125	ГОСТ Р 51613—2000

¹ Трубы из полиэтилена для газопроводов по ГОСТ Р 50838—95.

² Тип трубы: Л — легкий; СЛ — среднелегкий; С — средний; Т — тяжелый; ОТ — особотяжелый.

³ При освоении производства или закупке по импорту.

Примечания: 1. Классификация полиэтилена по способам полимеризации (ПВД, ПНД, ПСД) была заменена на классификацию по группам плотности: ПНП (PELD) — полиэтилен низкой плотности, ПВП (PEHD) — полиэтилен высокой плотности; ПСП (PEMD) — полиэтилен средней плотности.

Международная классификация полиэтилена по группам плотности:

Условное обозначение	Группа плотности	Международное условное обозначение
ПНП	Низкая	PELD
ПСП	Средняя	PEMD
ПВП	Высокая	PEHD

2. Трубы из ПЭ 63 по ГОСТ Р 50838, начиная с 2000 г., для строительства новых газопроводов не применяются.
3. Маркировка и обозначение труб зарубежных изготовителей производятся согласно национальным стандартам соответствующих стран.

Таблица 9.25

Группы и марки основных материалов, применяемых при изготовлении и монтаже стальных конструкций мостов

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материалов	НД
1	М01	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа	СтЗпс, СтЗсп	ГОСТ 380–94, ГОСТ 1050–88, ГОСТ 27772–88
			15ХСНД	ГОСТ 6713–91*
			345 (09Г2С, 09Г2СД, 15ХСНД)	ГОСТ 19281–89*
			15ХСНДА	ТУ 14-1-5120–92, с изм. № 6
			12Г2СБД	ТУ 14-1-5455–2003
2	М03	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 до 500 МПа	10ХСНД	ГОСТ 6713–91*
			390 (10ХСНД)	ГОСТ 19281–89*
			10ХСНДА	ТУ 14-1-5120–92, с изм. № 6
			14ХГНДЦ	ТУ 14-1-5355–98
1/9	М01/М11	Двухслойный (плакированный) металл с основным слоем из сталей группы 1 и плакирующим слоем из сталей группы 9	09Г2С + 12Х18Н10Т	ГОСТ 10885–85*

Таблица 9.26

Прокат, применяемый в стальных конструкциях в зависимости от типа исполнения стальных мостов

Исполнение	Для основных несущих элементов пролетных строений и опор				Для вспомогательных конструкций стальных мостов		
	Вид проката	Толщина проката, мм	Марки и категории сталей	НД	Вид проката	Марки и категории сталей	ГОСТ
Обычное	Листовой	8–14	15ХСНД	ГОСТ 6713–91*	Листовой, сортовой, фасонный, трубы, гнутые профили. Толщина 4–60 мм	09Г2С-2 09Г2СД-12 Ст3сп, пс-5,6	19281–89* 14637–89 535–2005 1050–88 380–2005 27772–88
		16–50 16–40	15ХСНД-2 10ХСНД-2	ГОСТ 6713–91*			
		8–50	15ХСНДА-2 10ХСНДА-2	ТУ 14-1-5120–92 с изм. № 6			
		8–40	14ХГНДЦ-2	ТУ 14-1-5355–98			
		8–50	12Г2СБД ¹	ТУ 14-1-5455–2003			
		12	09Г2С+12Х18Н10Т	ГОСТ 10885–85			
	Фасонный	8–32 8–14	15ХСНД 10ХСНД	ГОСТ 6713–91*			
		8–32	09Г2С(Ц)	ГОСТ 19281–89*			
		8–40	15ХСНД-2 10ХСНД-2	ГОСТ 6713–91*			
		8–50	15ХСНДА-3 10ХСНДА-3	ТУ 14-1-5120–92 с изм. № 6			
Северное, зона А	Листовой	8–40	15ХСНД-2 10ХСНД-2	Листовой, фасонный, сортовой, трубы. Толщина 4–60 мм	09Г2С-13 09Г2СД-13	19281–89*	
		8–50	15ХСНДА-3 10ХСНДА-3				ТУ 14-1-5120–92 с изм. № 6
		8–40	14ХГНДЦ-2				ТУ 14-1-5355–98
		8–50	12Г2СБД-2 ¹				ТУ 14-1-5455–2003
		12	09Г2С+12Х18Н10Т				ГОСТ 10885–85*
		8–32 8–14	15ХСНД-2 ² 10ХСНД-2 ²				ГОСТ 6713–91*
	Фасонный	8–40	10ХСНД-3				
		8–32	15ХСНД-3 ²				ГОСТ 6713–91*
		8–14	10ХСНД-3 ²				ГОСТ 6713–91*
		8–14	10ХСНД-3 ²				ГОСТ 6713–91*
Северное, зона Б	Листовой	8–40	10ХСНД-3	Листовой, фасонный, сортовой, трубы. Толщина 4–60 мм	09Г2С-15 09Г2СД-15	19281–89*	
	Фасонный	8–32 8–14	15ХСНД-3 ² 10ХСНД-3 ²				ГОСТ 6713–91* ГОСТ 6713–91*

¹ Применяется для изготовления основных несущих конструкций пролетных строений только автодорожных мостов.

² В мостах всех назначений допускается применять уголки по ГОСТ 8509–72 и ГОСТ 8510–72 без термообработки – прокат категории 1 – по ГОСТ 6713–91*.

В конструкциях автодорожных, городских и пешеходных мостов северного исполнения А и Б допускается применять двутавры, тавры и швеллеры без термообработки при условии выполнения требований по ударной вязкости при температуре –60 и –70 °С соответственно.

10. Сварочные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже технических устройств опасных производственных объектов строительных конструкций и конструкций стальных мостов

Таблица 10.1

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции металлических строительных конструкций по СНиП II-23–81*

Материал свариваемых деталей		Группы конструкций в климатических районах	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы			
Группа	Характеристика групп материалов		РД	МП	АФ, МФ	
			Типы электродов	Проволока	Проволока	Флюс
1	Углеродистые	2, 3 и 4 — во всех районах, кроме I ₁ , I ₂ и II ₂ и II ₃	Э42, Э46	Св-08Г2С	Св-08А, Св-08ГА	АН-348-А, АН-60
	Низколегированные		Э50	Св-08Г2С	Св-10НМА, Св-10Г2 ² , Св-08ГА ² , Св-10ГА ²	АН-47, АН-43, АН-17-М, АН-348-А ¹
			Э50А ³	Св-08ХГ2СДЮ ³	Св-08Х1ДЮ ³	АН-348-А ³
2			Э50	Св-08Г2С	Св-10НМА, Св-10Г2 ² , Св-08ГА ² , Св-10ГА ²	АН-47, АН-43, АН-17-М, АН-348-А ¹
1	Углеродистые	1 — во всех районах; 2, 3 и 4 — в районах I ₁ , I ₂ , II ₂ и II ₃	Э42А, Э46А	Св-08Г2С	Св-08А, Св-08ГА	АН-348-А
	Низколегированные		Э50А	Св-08Г2С	Св-10НМА, Св-10Г2 ² , Св-08ГА ² , Св-10ГА ²	АН-47, АН-43, АН-348-А ¹
			Э50А ³	Св-08ХГ2СДЮ ³	Св-08Х1ДЮ ³	АН-348-А ³
2			Э50А	Св-08Г2С	Св-10НМА, Св-10Г2 ² , Св-08ГА ² , Св-10ГА ²	АН-47, АН-17-М ⁴ , АН-348-А ¹
3			Э60, Э70	Св-10ХГ2СМА, Св-08ХГСМА, Св-08Г2С	Св-08ХН2ГМЮ, Св-10НМА	АН-17-М

¹ Применение флюса АН-348-А требует проведения дополнительного контроля механических свойств металла шва при сварке соединений элементов всех толщин для конструкций в климатических районах I₁, I₂, II₂ и II₃ и толщин свыше 32 мм — в остальных климатических районах.

² Не применять в сочетании с флюсом АН-43.

³ Для сварки стали С345К (применять только электроды марок 03С-18 и КД-11).

⁴ Не применять в сочетании с флюсом АН-17-М для сварки сталей С375 и С375Т.

Примечание: Для угловых соединений допускается применять порошковые проволоки марок ПП-АН8 и ПП-АН3 для сварки конструкций всех групп из углеродистых сталей, проволоки марок Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ — только для швов с катетом ≤ 8 мм в конструкциях из стали с пределом текучести ≥ 440 МПа.

Таблица 10.2

Сварочные материалы, применяемые для стыковых соединений металлических строительных конструкций по СП 53-102–2004

Сталь	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы					
	МП	АФ, МФ		МПС	МПП	РД
	Марка					Тип элек- трода
	сварочной проволоки		флюса	порошковой проволоки		
$R_{\text{уп}} < 290 \text{ Н/мм}^2$	СВ-08Г2С	СВ-08А	АН-348-А АН-60 ¹	ПП-АН3	ПП-АН8	Э42 ¹ , Э42А
		СВ-08ГА				Э46 ¹ , Э46А
$290 \text{ Н/мм}^2 \leq R_{\text{уп}} < 590 \text{ Н/мм}^2$		СВ-10ГА ²	АН-17-М АН-43 АН-47 АН-348-А ³			Э50 ¹ , Э50А
		СВ-10Г2 ²				
	СВ-10НМА	—				
$R_{\text{уп}} \geq 590 \text{ Н/мм}^2$	СВ-08Г2С	СВ-10НМА	АН-17-М	ПП-АН3	ПП-АН8	Э60
	СВ-08ХГСМА					Э70
	СВ-10ХГ2СМА					

¹ Флюс АН-60 и электроды типов Э42, Э46, Э50 применяют для конструкций групп 2, 3 при расчетных температурах $t \geq -45^\circ\text{C}$.

² Не применять в сочетании с флюсом АН-43.

³ Для флюса АН-348-А требуется дополнительный контроль механических свойств металла шва при сварке соединений элементов всех толщин при расчетных температурах $t < -45^\circ\text{C}$ и толщин свыше 32 мм — при расчетных температурах $t \geq -45^\circ\text{C}$.

Примечание. $R_{уп}$ — предел текучести.

Таблица 10.3

Сварочные материалы, применяемые для выполнения угловых соединений

Сварочные материалы	
Тип электрода	Марка проволоки
Э42, Э42А	СВ-08, СВ-08А СВ-08ГА СВ-08Г2С, СВ-10ГА, ПП-АН8, ПП-АН3
Э46, Э46А	
Э50, Э50А	
Э60	СВ-08Г2С ¹ , СВ-10НМА, СВ-10Г2
Э70	СВ-10ХГ2СМА, СВ-08ХН2ГМЮ

¹ Только для швов с катетом $K_f \leq 8 \text{ мм}$ в конструкциях из стали с пределом текучести 440 Н/мм² и более.

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы																	
Группа свариваемых деталей	Материал	Расчетная температура окружающего воздуха при сварке), °С	Группа сварных конструкций по ГОСТ 36-60-81	Класс прочности	Марка и категория стали	РД		ЭШ		АФ		МПС	АПС				
						Тип электрода	Предпочтительная марка	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс						
2	Низколегированные		III IV, VI	C46/33	10ХНДП-6 14Г2-6	Э50А	ОЗС-18	—	—	АН-348А	АН-348А	—	—				
						Э46	МР-3 ОЗС-4	—	—	Св-10ГА	АН-348А	ППВ-4	ПП-2ВДСК				
2			III IV	C52/40	10Г2С1-6 14Г2АФ-6	Э50А	УОНИ-13/55 ДСК-50	Св-10Г2	АН-8	Св-10ГА Св-10Г2	АН-348А АН-43 АН-47	ПП-АН3 СП-2	ПП-2ВДСК ПП-АН19 ПП-АН19С				
							СК2-50					ППВ-5	—				
1	Низколегированные	-40 > t > -65 (≥ -50)	I, II III II, III I II III	C44/29 C46/33	16Г2АФ-6 18Г2АФпс-6 15Г2СФ-6	Э50А	УОНИ-13/55	Св-10НМА	АН-8	Св-08ХМ Св-10НМА Св-08НМА	АН-47 АН-43 АНК-30	—	—				
						Э60	УОНИ-13/65										
1		-50 > t ≥ -65 (≥ -50)	IV	C44/29 C46/33	09Г2С-15 09Г2С-15 10Г2С1-15 10Г2С1Д-15 10Г2С1-15 15ХСНД-15 10Г2С1-15 10ХСНД-15 14Г2АФ-15 15Г2АФДпс-15	Э50А	УОНИ-13/55	—	—	Св-10НМА	АН-47	ПП-2ДСК	ПП-2ВДСК ПП-АН19 ПП-АН19С				
2				C52/40	10Г2С1-9 10ХСНД-9 14Г2АФ-9	Э50А	УОНИ-13/55	—	—	Св-10НМА	АН-47	ПП-2ДСК	ПП-2ВДСК ПП-АН19 ПП-АН19С				
1		-40 > t ≥ -50 (≥ 0)	IV	C44/29	09Г2-6 09Г2С-6 09Г2С-9	Э50А	УОНИ-13/55 СК2-50	—	—	Св-08ГА	АН-348А	ПП-2ДСК	ПП-2ВДСК ПП-АН19 ПП-АН19С				
1				C46/33	09Г2С-6 10Г2С1-6 10Г2С1-9	Э50А	УОНИ-13/55			Св-08Х1ЛЮ	АН-348А	—	—				

Материал свариваемых деталей		Группа сварных конструкций	Расчетная тем- пература (темпе- ратура окружаю- щего воздуха при сварке), °С	Класс проч- ности	Марка и кате- гория стали	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы					
						РД		ЭШ		АФ	
						Тип элек- трода	Предпочти- тельная марка	Проволока	Флюс	Предпочти- тельная марка	АПС
1	Углеродистые	VI	$-40 > t \geq -65$ (≥ 0)	С38/23	Ст3сп5	Э42А	УОНИ-13/45	—	—	АН-348А	ПП-2ДСК
	Низколегиро- ванные				Ст3Пс5	Э50А	ОЗС-18	—	—	АН-348А	—
		IV	$-40 > t \geq -50$ ($0 \geq t > -35$)	С44/29	09Г2-6	Э50А	УОНИ-13/55	—	—	АН-47	ПП-2ДСК
					09Г2С-6					АН-47	ПП-АН19
1	Углеродистые	VI	$-40 > t \geq -65$ ($0 \geq t > -35$)	С38/23	09Г2С-9	Э50А	ОЗС-18	—	—	АН-47	ПП-АН19С
	Низколегиро- ванные				10Г2С1-6	Э42А	УОНИ-13/45	—	—	АН-348А	—
		IV	$-40 > t \geq -50$ ($-35 > t \geq -50$)	С46/33	10Г2С1-9	Э50А	ОЗС-18	—	—	АН-348А	—
					10ХНДП-6	Э50А	ОЗС-18	—	—	АН-348А	—
	Углеродистые	VI	$-40 > t \geq -65$ ($-35 > t \geq -50$)	С38/23	Ст3сп5	Э42А	УОНИ-13/45	—	—	АН-348А	ПП-2ДСК
	Низколегиро- ванные				Ст3Пс5	Э50А	ОЗС-18	—	—	АН-348А	—
		IV	$-40 > t \geq -50$ ($-35 > t \geq -50$)	С44/29	09Г2-6	Э50А	УОНИ-13/55	—	—	АН-47	ПП-2ДСК
					09Г2С-6	Э50А	УОНИ-13/55	—	—	АН-47	ПП-АН19
	Углеродистые	VI	$-40 > t \geq -65$ ($-35 > t \geq -50$)	С38/23	09Г2С-9	Э50А	ОЗС-18	—	—	АН-348А	ПП-АН19С
	Низколегиро- ванные				10Г2С1-6	Э42А	УОНИ-13/45	—	—	АН-348А	—
		IV	$-40 > t \geq -50$ ($-35 > t \geq -50$)	С46/33	10Г2С1-9	Э50А	ОЗС-18	—	—	АН-348А	—
					10ХНДП-6	Э50А	ОЗС-18	—	—	АН-348А	—

Примечания: 1. Для конструкций группы V рекомендованы к применению стали марок, указанных для I, II, III, IV групп конструкций с расчетной температурой ниже $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, но с заменой требований к ударной вязкости при температуре $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (категории 9 и 15 по ГОСТ 19281—89) требованиями к ударной вязкости при температуре $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (категории 6 и 12 по ГОСТ 19281—89).

2. За расчетную температуру принята:

а) при возведении конструкций в районах с расчетной температурой наружного воздуха $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и выше — температура, при которой конструкции эксплуатируются;

б) при возведении конструкций в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ — температура наружного воздуха данного района.

Таблица 10.6

Группы металлических строительных конструкций промышленных зданий и производственных сооружений (доменных цехов, цилиндрических вертикальных и траншейных резервуаров, объектов связи, экранирования и гидроизоляции сооружений, каркасов вытяжных труб) по ОСТ 36-60—81

Группа I: сварные конструкции, работающие в особо тяжелых условиях и подвергающиеся непосредственному воздействию динамических или вибрационных нагрузок (балки рабочих площадок главных зданий мартеновских и конверторных цехов; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающие нагрузку от подвижного состава; подкрановые балки; фасонки стропильных и подстропильных ферм и т.п.), а также работающие под давлением и при повышенных температурах (кожухи воздухонагревателей)	Группа IV: сварные конструкции, не подвергающиеся непосредственному воздействию динамических или вибрационных нагрузок (колонны, стойки, прогоны покрытий, опорные плиты; конструкции, поддерживающие технологическое оборудование и трубопроводы; сварные балки, бункеры)
Группа II: сварные конструкции, находящиеся под непосредственным воздействием динамических или вибрационных нагрузок, кроме указанных в группе I (пролетные строения наклонных мостов доменных печей, пролетные опоры и строения транспортерных галерей и т.п.), а также сварные конструкции кожухов доменных печей, вытяжных и телевизионных башен	Группа V: конструкции I, II, III и IV групп, монтируемые при расчетной температуре ниже -40°C и эксплуатируемые в отапливаемых помещениях
Группа III: сварные конструкции перекрытий и покрытий (фермы, за исключением фасонки; ригели рам, главные балки перекрытий и т.п.), а также сварные конструкции цилиндрических вертикальных и траншейных резервуаров	Группа VI: изготавливаемые и монтируемые с применением сварки вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи, элементы фахверка, лестницы, площадки и т.п.) и слабонагруженные конструкции и элементы, напряжения в которых не превышают 0,4 расчетного сопротивления

Сварочные материалы, применяемые при укрупнении и монтаже металлических строительных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей по РД 34 15.132–96

Таблица 10.7

Материал свариваемых деталей		Группы конструктивных районов	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы				
Группа	Характеристика групп материалов		РД	АФ, МФ	МП	МПС	
1	Углеродистые	Группы 2, 3 и 4 — во всех районах, кроме I ₁ , I ₂ , II ₂ и II ₃ (t ≥ −40 °С)	Типы электродов	Флюс	Проволока	Проволока	
			Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50А	ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348А, АН-348АМ, АН-42, АН-42М, АН-60, ФЦ-16, АНЦ-1	Св-08АА, Св-08ГА	Св-08Г2С, Св-08ГС	ПП-АН1, ПП-АН3, ПП-АН7, СП-2, СП-3, ППТ-13, ПП-АН11
	Низколегированные		Э50А	ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348А, АН-348АМ, АН-60, АНЦ-1	Св-06А, Св-08ГСМТ Св-08ГС, Св-10Г2	Св-08Г2С, Св-08ГС	ПП-АН3, ПП-АН7, СП-2, СП-3, ПП-АН11
				АН-43	Св-10НМА	АН-47, АН-17М, АН-348А	Св-08ХГ2СДЮ ¹
2	Низколегированные	Э50А	Св-10Г2, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10НМА	АН-47, АН-17М, АН-348А	Св-08Г2С	—	
1	Углеродистые	Группа I — во всех районах, группы 2, 3 и 4 — в районах I ₁ , I ₂ , II ₂ и II ₃ (−40 °С ≥ t ≥ −65 °С)	Св-08Х1ДЮ ¹	АН-348А	Св-08ХГ2СДЮ ¹	ПП-АН3, ПП-АН7, СП-2, СП-3, ПП-АН11	
			Св-10НМА, Св-10Г2, Св-08ГА, Св-10ГА	ОСЦ-45, АН-348А, АН-348АМ, АН-42, АН-42М, ФЦ-16, АНЦ-1	Св-08Г2С, Св-08ГС	ПП-АН3, ПП-АН7, СП-2, СП-3, ПП-АН11	
	Низколегированные		Э50А	АН-43	Св-08ГСМТ	Св-08Г2С	—
				АН-47, АН-17М, АН-348А	Св-08Г2С, Св-10Г2	Св-08Г2С	—
2	Низколегированные	Э50А	Св-10Г2, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10НМА	АН-47, АН-17М, АН-348А	Св-08ХГ2СДЮ ¹	—	

¹ Для сварки С345К.

Таблица 10.8

Типы и промышленные марки электродов, допущенные РД 34 15.132–96

Тип электрода по ГОСТ 9467	Промышленные марки электродов
Э42	АНО-6, АНО-6М, АНО-1, АНО-17, ОЗС-23
Э42А	УОНИ-13/45, СМ-11, ЦУ-6
Э46	МР-3, ОЗС-4, АНО-4, АНО-18, АНО-24, ОЗС-6, АНО-19, АНО-13, ОЗС-21, АНО-20, ОЗС-12
Э46А	УОНИ-13/55К, ОЗС-22Р, ТМУ-46
Э50А	ЦУ-5, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, УП-1/55, ИТС-4С, ЦУ-7, АНО-11, ОЗС-18, АНО-9, АНО-10, КД-11, ЦУ-8, ТМУ-50

Таблица 10.9

Материалы для сварки стальных конструкций в агрессивных средах, соответствующие маркам низколегированной стали по СНиП 2.03.11–85

Степень агрессивности воздействия среды	Марки стали	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы			
		АФ	МП	МПС	РД
		Проволока			Электроды
Слабоагрессивная	10ХНДП, 10ХДП	СВ-08Х1ДЮ, СВ-10НМА, СВ-08ХМ	СВ-08Г2СДЮ	ППВ-5к ¹	ОЗС-18
	10ХСНД, 15ХСНД	СВ-10НМА, СВ-08ХМ		—	ОЗС-24, АН-Х7, ВСН-3, Э-138/45Н, Э-138/50Н ²
Средне- и сильноагрессивная	10ХСНД, 15ХСНД	СВ-10НМА, СВ-08ХМ	СВ-08Г2С, СВ-08Г2СЦ		ОЗС-18
	10ХНДП, 10ХДП	СВ-08Х1ДЮ, СВ-10НМА, СВ-08ХМ			УОНИ-13/55
	09Г2С, 10Г2С1	СВ-10Г2, СВ-10ГА, СВ-08ГА			УОНИ-13/65
	18Г2АФ _{пс} , 16Г2АФ, 15Г2АФД _{пс} , 14Г2АФ	—			
	12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ	СВ-08ХГН2МЮ	СВ-10ХГ2СМА		Любые типа Э70

¹ Без дополнительной защиты.
² Только для стали марки 10ХСНД.

Примечание. Выбор покрытых электродов для ручной сварки конструкций из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД следует производить по согласованию с заказчиками и монтажными организациями.

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении металлоконструкций оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств по **ОСТ 26.260.758—2003**

Таблица 10.10

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
Группа	Характеристики групп материалов	Марка стали	РД			АФ		МП ¹	
			Тип электрода (марка)	Условия применения, °С, не ниже	Проволока	Флюс	Условия применения, °С, не ниже	Проволока	Условия применения, °С, не ниже
1	Углеродистые	Ст3кп	Э42	−15	Св-08	АН-348-А	−20	Св-08ГС	−30 (кат. 3)
		Ст3пс	Э46		Св-08А	ОСЦ-45		Св-08Г2С	−40 (кат. 4)
		Ст3сп	Э42А	−30 (кат. 3) ²	Св-08ГА	ОСЦ-45М	−30 (кат. 3)		
		Ст3Гпс 20	Э46А Э50А	−40 (кат. 4) ²	Св-10ГА	АНЦ-1	−40 (кат. 4)		−30 (кат. 3) −40 (кат. 4)
	Низколегированные	16ГС	Э50А	−40	Св-08ГА	АН-22	−30 (при любой S),	Св-08ГС	−40
		17ГС			Св-10ГА	АН-47	−40 (при S ≤ 24 мм)	Св-08Г2С	
		09Г2	Э50А	−60		ОСЦ-45			
		09Г2С 10Г2 10Г2С1			Св-10НЮ Св-10НМА	АН-47 АН-348-А ОСЦ-45 ОСЦ-45М	−60	Св-08Г2С (Ø 0,8–1,2 мм)	−60
1+7, 1+8, 1+9	Сочетание сталей группы 1 со сталями групп 7, 8 и 9	гр. 1+08Х13, 15Х28,	Э-10Х25Н13Г2 (ОЗЛ-6)	≤ 400					
		гр. 1+20Х23Н13,	11Х15Н25М6АГ2 (ЭА-395/9)	≤ 435					
		гр. 1+20Х23Н18	08Х24Н25М3Г2 (АНЖР-3У)	≤ 470					
			08Х24Н40М7Г2 (АНЖР-2)	≤ 500					

¹ Механизированная сварка плавящимся электродом в углекислом газе или смеси углекислого газа с кислородом.
² В скобках указана категория проката, S — толщина проката.

Примечания: 1. Для элементов крепления продуктовых змеевиков следует применять лист из стали марок 20Х23Н13, 20Х23Н18 по ГОСТ 5582; для деталей крепления футеровок — лист из стали марок 08Х13, 15Х28.
2. Температура 550 °С является максимально допустимой для эксплуатации сварных соединений из разнородных сталей.

Таблица 10.11

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже алюминиевых строительных конструкций зданий и сооружений

Группы материалов		Характеристика групп материалов	Марки материала	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы
				РАД, ААД МАДП, ААДП
12	М21	Чистый алюминий и алюминево-марганцевые сплавы	АД1	СвА1 (СвА99, СвА97)
			АМц	СвАМг3
12	М22	Нетермоупрочняемые алюминево-магниевые сплавы	АМг2	
12	М23	Термоупрочняемые алюминиевые сплавы	АД31	СвАМг3, Св1557
			1915, 1935	Св1557

Примечание. Сварные соединения тонколистовых конструкций следует выполнять аргонодуговой точечной или контактной точечной сваркой. В заводских условиях для укрупнения тонколистовых элементов следует, как правило, применять контактную роликовую сварку.

При сварке стыков кровельных покрытий в монтажных условиях следует, как правило, применять аргонодуговую сварку неплавящимся или плавящимся электродом в импульсном режиме.

Таблица 10.12
Сварочные материалы, применяемые для монтажных соединений арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций по СНиП 3.03.01–87

Группа материала по РД 03-615-03	Класс арматурной стали	Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы						
		РД		МФ	МСОД	МПС		
		Ванная, ванно-шовная и дуговая многослойными швами стыковых соединений	Протяженными швами стыковых и нахлесточных соединений			Дуговая ручная прихватками	Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме или на стальной скобе-накладке	Дуговая механизированная в инвентарной форме или стальной скобе-накладке
29	A240 (A-I)	Э42, Э46, Э42А, Э46А			Св-08А	Св-20ГСТЮА (ЭП-245), Св-15ГСТЮА (ЭП-439)	ПП-АНЗ, ПП-АНЗС, ПП-АН11, СП-9, ППТ-9	Дуговая механизированная протяженными швами
					Св-08АА			
					Св-08ГА			
					Св-08Г2С ¹ , Св-08ГС ¹ , Св-10Г2 ¹ , Св-10ГА ¹			
	A300 (A-II)	Э50А, Э55	Э42А, Э46А, Э50А	Э50А, Э55	Св-08А ¹	Св-20ГСТЮА ¹ (ЭП-245) ¹ , Св-15ГСТЮА ¹ (ЭП-439) ¹		
					Св-08АА ¹			
					Св-08ГА			
A400 (A-III)	Э55, Э60			Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-10Г2, Св-10ГА	Св-20ГСТЮА ¹ (ЭП-245) ¹ , Св-15ГСТЮА ¹ (ЭП-439) ¹			
				Св-08ГА ¹ , Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-10Г2, Св-10ГА				
	Ат-IIIС			—	—	—	—	
	Ат600С (Ат-IVС)							

¹ Допускаются к применению.

Примечания: 1. Ванно-шовную и дуговую многослойными швами сварку стали класса А400 (А-III), Ат500С (Ат-IIIС) и Ат600С (Ат-IVС) допускается выполнять электродами типа Э50А (при отсутствии электродов типов Э55 и Э60).
2. При ваннйой механизированной сварке под флюсом стали класса А240 (А-I) и А300 (А-II) (марки 10ГТ) при температуре ниже –40 °С предпочтительно применять проволоку Св-08А, Св-08АА или Св-08ГА.

Сварочные материалы, применяемые для изготовления и монтажа соединений арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций по РТМ 393–94

Таблица 10.13

Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы									
Группа материалов по РД 03-615-03	Класс арматурной стали	Типы соединений по ГОСТ 14098-91							
		РД		МФ (ванная)		МП	МСОД	МПС	
		РД (ванная)	РД	МФ (ванная)	МП	МСОД	МПС		
29	А240 (А-I)	Рв-С7, Рв-С10, Рв-С13, Рс-С15, Рс-С26, Рс-С29, Рс-С32, Ри-Т13	Рн-С21, Рн-С20, Рэ-С23, Рш-Н1	Рр-К3	Мф-С5, Мф-С8, Мф-С11, Мф-С24, Мф-С27, Мф-С30	Мв-Т8, Мс-Т10, Мц-Т11	Мо-С16, Мо-С18	Мп-С6, Мп-С9, Мп-С12, Мп-С14, Мп-С17, Мп-С25, Мп-С28, Мп-С31	
		Типы электродов		Проволока		Флюс		Проволока	
		Э42, Э46, Э42А, Э46А	Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА ¹ , Св-10Г2 ¹	АНЦ-1 (АН-348А), АН-8, АН-14, АН-22, ФН-7	Св-08ГЦ ¹ , Св-08Г2С ¹	Св-20ГСТЮА (ЭП-245), Св-15ГСТЮЦА	ПП-АН3, ПП-АН3С, ПП-АН11, СП-3		
		Э50А, Э55	Э42А, Э46А, Э50А	Э42А, Э46А, Э46А	Св-08А ¹ , Св-08АА ¹ , Св-08ГА, Св-10ГА ¹ , Св-10Г2 ¹	Св-08ГЦ ¹ , Св-08Г2С ¹	Св-20ГСТЮА ¹ (ЭП-245) ¹ , Св-15ГСТЮЦА ¹	ПП-2ДСК, ПП-АН7, ПП-АН19	
	А400 (А-III), Ат-IIIС ²	Э55, Э60	Э50А, Э46А, Э50А	Э42А, Э46А, Э46А	Св-08ГА ¹ , Св-10ГА, Св-10Г2	Св-08ГЦ Св-08Г2С	Св-20ГСТЮА ¹ (ЭП-245) ¹ , Св-15ГСТЮЦА ¹		
		Э55, Э60	Э50А, Э55, Э60	Э42А, Э46А, Э46А	Св-08ГА ¹ , Св-10ГА, Св-10Г2	Св-08ГЦ Св-08Г2С	Св-20ГСТЮА ¹ (ЭП-245) ¹ , Св-15ГСТЮЦА ¹		
	Ат600С (Ат-IVС), А600 (А-IV), А800 (А-V), Ат800 (Ат-V), Ат1000 (Ат-VI)	Э55, Э60	Э50А, Э55, Э60	Э42А, Э46А, Э46А	Св-08ГА ¹ , Св-10ГА, Св-10Г2	Св-08ГЦ Св-08Г2С	Св-20ГСТЮА ¹ (ЭП-245) ¹ , Св-15ГСТЮЦА ¹		
		Э55, Э60	Э50А, Э55, Э60	Э42А, Э46А, Э46А	Св-08ГА ¹ , Св-10ГА, Св-10Г2	Св-08ГЦ Св-08Г2С	Св-20ГСТЮА ¹ (ЭП-245) ¹ , Св-15ГСТЮЦА ¹		

¹ Допускаются к применению.
² Для сварки электродами.

Примечания: 1. Для ванной механизированной сварки под флюсом арматурной стали классов А240 (А-I) и А300 (А-II) (марки 10ГТ) при температуре ниже –40 °С предпочтительно применять проволоку Св-08А, Св-08АА или Св-08ГА.

2. Для арматуры класса Ат-IIIС и Ат60С (Ат-IVС) при механизированных способах сварки применяются те же сварочные материалы, что и для арматуры класса А400 (А-III), но только для соединений, выполняемых в комбинированных скобах-накладках.

3. Марки электродов типов: Э42 (ОЗС-23, АНО-5, АНО-6); Э46 (АНО-4, АНО-14, АНО-18, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-12, ОЗС-21, МР-3); Э50А (ОЗС-20Р, ОЗС-18, ОЗС-25, ОЗС-29, УОНИ-13/55); Э55 (УОНИ-13/55); Э60 (ОЗС-24М, ВСФ-65У).

4. Дуговую сварку прихватками К3-Рр и стыковых соединений с парными накладками С21-Рн допускается выполнять механизированным способом в среде СО₂, используя проволоку сплошного сечения марки Св-08ГА или Св-08Г2С диаметром 2 мм.

Таблица 10.14
Сварочные материалы, применяемые для автоматической сварки стыковых соединений стальных конструкций мостов

Материал свариваемых деталей		Способы и технологические особенности сварки и соответствующие им сварочные материалы									
		АФ				АПС		АФ ¹		АПИ, АППГ	
Марка стали, класс прочности		На флюсовой подушке и съемной подкладке		С металлохимической присадкой на флюсовой подушке и на съемной подкладке		Вертикальная с принудительным формированием шва		В нижнем положении ²			
		Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Гранулят (крупка)	Химическая добавка	Проволока порошковая (самозащитная)	Проволока сплошного сечения	Флюс	Металлопорошковая проволока
1	15ХСНД 15ХСНДА 09Г2СД (09Г2С) <u>12Г2СБД</u> 345	Св-08ГА	ПФК-56С	Св-08ГА	ПФК-56С	Св-08ГА (2×2 мм)	Двуокись титана (TiO ₂)	ПП-АН19Н ПП-АН19С Ø 2,4–3 мм	Св-10ГНА (2×1,6 мм)	АН-67А АН-67В	«POWER BRIDGE» Ø 1,2–2,0 мм 2,0 мм
						Св-10НМА					
		Св-10НМА	АН-22	Св-10НМА (2×2 мм)	Смесь ³ АН-47 (50 %) + АН-348-А (50 %)						
		Св-10ГНА	АНК-561	Св-10НМА	АН-47	Св-10НМА (2×2 мм)					
		Св-10НМА	АН-47	Св-10НМА (2×2 мм)							
2	10ХСНД <u>10ХСНДА</u> 390	Св-08ГА	ПФК-56С	Св-08ГА	ПФК-56С	Св-08ГА (2×2 мм)	Двуокись титана (TiO ₂)	ПП-АН19Н Ø 2,4–3 мм	Св-10ГНА (2×1,6 мм)	АН-67А АН-67В	«POWER BRIDGE» Ø 1,2-2,0 мм
		Св-10НМА	АН-47	Св-10НМА (2×2 мм)							
		Св-10НМА	АН-22	Св-10НМА	АН-47	Св-10НМА (2×2 мм)					
		Св-10НМА	АНК-561	Св-10НМА (2×2 мм)							

¹ Двухэлектродная сварка.
² Защитные газы: 1) (78–82)% Ar + (18–22)% CO₂; 2) (95–97)% Ar + (3–5)% O₂; 3) (83–87)% Ar + (10–12)% CO₂ + (3–5)% O₂; 4) CO₂ — для временных и (или) вспомогательных конструкций.
³ Эти материалы следует применять только для конструкций обычного исполнения.

Таблица 10.15
Сварочные материалы, применяемые для автоматической сварки тавровых, угловых и нахлесточных соединений
стальных конструкций мостов

Материал свариваемых деталей		Способы и технологические особенности сварки и соответствующие им сварочные материалы									
		АФ					АППГ, АПИ ¹				
		Без МХП		С металлохимической присадкой (МХП)			Сварка в нижнем положении				
группа	марка стали, класс прочности	Проволока	Флюс	Проволока	Флюс	Гранулят (крупка)	Химическая добавка	Металлопорошковая проволока	Проволока сплошного сечения		
1	15ХСНД	Св-08ГА	ПФК-56С	Св-08ГА	ПФК-56С	Св-08А (2,0×2,0 мм)	Двуокись титана (TiO ₂)	«POWER BRIDGE» Ø 1,2–2,0 мм	Св-08Г2С		
	15ХСНДА	Св-08А ²	ПФК-56С	Св-08А ²	ПФК-56С	Св-08А (2,0×2,0 мм)			ПЦГ-0302		
	09Г2СД (09Г2С)	Св-10НМА	АН-47	Св-10НМА	АН-47	Св-08Г2С (1,6×1,6 мм)			ПЦГ-0301		
	12Г2СБД 345	Св-10НМА	АН-348-А ²	Св-10НМА	АН-348-А ²	Св-08Г2С (1,6×1,6 мм)			АС-SG2 Ø 1,2–2,0 мм		
2	10ХСНД	Св-08ГА	ПФК-56С	Св-08ГА	ПФК-56С	Св-08А (1,6×1,6 мм)	Двуокись титана (TiO ₂)	«POWER BRIDGE» Ø 1,2–2,0 мм	Св-08Г2С		
	10ХСНДА	Св-08А ²	ПФК-56С	Св-08А ²	ПФК-56С	Св-08А (1,6×1,6 мм)			ПЦГ-0302		
	390	Св-10НМА	АН-47	Св-10НМА	АН-47	Св-08Г2С (1,6×1,6 мм)			Ø 1,2–2,0 мм		

¹ Защитные газы: 1) (78–82)% Ar + (18–22)% CO₂; 2) (95–97)% Ar + (3–5)% O₂; 3) (83–87)% Ar + (10–12)% CO₂ + (3–5)% O₂; 4) CO₂ — для временных и (или) вспомогательных конструкций.
² При катетах до 7 мм включительно.

Таблица 10.16
Сварочные материалы, применяемые для механизированной и ручной дуговой сварки стыковых соединений стальных конструкций мостов

Материал свариваемых деталей		Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы					РД	
		МФ		МПИ, МПГ ¹		МАДП, МП ¹		
		Сварочная проволока	Флюс	Металлопорошковая проволока		Проволока сплошного сечения	Тип и марка электродов	
1	15ХСНД	Св-08ГА	ПФК-56С	«POWER BRIDGE» Ø 1,2–1,6 мм		Св-08Г2С ПЦГ-0302 АС-SG2 Ø 1,2–1,6 мм	Э50А УОНИИ-13/55 МТГ-01К МТГ-02 МТГ-03	
	15ХСНДА	Св-10НМА						
	09Г2СД (09Г2С)	Св-10НМА						
	12Г2СБД 345	Св-10ГНА						
2	10ХСНД	Св-08ГА	ПФК-56С	«POWER BRIDGE» Ø 1,2–1,6 мм		Св-08ГСМТ Ø 1,2–1,6 мм	Э50А УОНИИ-13/55 МТГ-01К МТГ-02 МТГ-03	
	10ХСНДА	Св-10НМА						
	390	Св-10НМА						
		Св-10НМА						

¹ Защитные газы: 1) (78–82)% Ar + (18–22)% CO₂; 2) (95–97)% Ar + (3–5)% O₂; 3) (83–87)% Ar + (10–12)% CO₂ + (3–5)% O₂; 4) CO₂ — для временных и (или) вспомогательных конструкций.

Таблица 10.17
Сварочные материалы, применяемые для механизированной и ручной дуговой сварки тавровых, угловых и нахлесточных соединений конструкций стальных мостов

Материал свариваемых деталей		Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы				РД
Группа	Класс прочности	МФ		МПИ, МПГ ²	МАДП, МП ²	
1	15XCHND 15XCHNDA 09Г2СД (09Г2С) <u>12Г2СБД</u> 345	Сварочная проволока	Флюс	Металлопорошковая про- волока «POWER BRIDGE» Ø 1,2–1,6 мм	Проволока сплошного сечения Св-08Г2С ³ ПСГ-0302 ³ ПСГ-0301 ³ AS-SG2 Ø 1,2–1,6 мм	Тип и марка электродов Э42А-УОНИИ-13/45 ¹ Э50А-УОНИИ-13/55 Э50А-МТГ-02
		Св-08ГА	ПФК-56С			
		Св-08А ¹	ПФК-56С			
		Св-10НМА	АН-47			
		Св-10НМА	АН-348-А ¹			
2	10XCHND <u>10XCHNDA</u> 390	Св-08ГА	ПФК-56С	«POWER BRIDGE» Ø 1,2–1,6 мм	Св-08Г2С ³ ПСГ-0302 ³ Ø 1,2–1,6 мм	Э42А-УОНИИ-13/45 ¹ Э50А-УОНИИ-13/55 Э50А-МТГ-02
		Св-08А ¹	ПФК-56С			
		Св-10НМА	АН-47			

¹ При катетах до 7 мм включительно.
² Защитные газы: 1) (78–82)% Аг + (18–22)% СО₂; 2) (95–97)% Аг + (3–5)% О₂; 3) (83–87)% Аг + (10–12)% СО₂ + (3–5)% О₂; 4) СО₂ — для временных и (или) вспомогательных конструкций.
³ Эти материалы следует применять только для конструкций обычного исполнения.

Таблица 10.18
Сварочные материалы, применяемые для механизированной и ручной дуговой сварки тавровых, угловых и нахлесточных соединений конструкций стальных мостов

Материал свариваемых деталей		Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы				
Группа	Класс прочности	МФ		МПИ, МПГ ²	МАДП, МП ²	РД
1	15XCHND	Сварочная проволока	Флюс	Металлопорошковая проволока «POWER BRIDGE» Ø 1,2–1,6 мм	Проволока сплошного сечения Св-08Г2С ПСГ-0302 ПСГ-0301 AS-SG2 Ø 1,2–1,6 мм	Э42А-УОНИИ-13/45 ¹ Э50А-УОНИИ-13/55 Э50А-МТГ-02
	15XCHNDA	Св-08ГА	ПФК-56С			
	09Г2СД	Св-08А ¹	ПФК-56С			
	(09Г2С)	Св-10НМА	АН-47			
	12Г2СБД	Св-10НМА	АН-348-А ¹			
2	10XCHND	Св-08ГА	ПФК-56С	«POWER BRIDGE» Ø 1,2–1,6 мм	Св-08Г2С ПСГ-0302 Ø 1,2–1,6 мм	Э42А-УОНИИ-13/45 ¹ Э50А-УОНИИ-13/55 Э50А-МТГ-02
	10XCHNDA	Св-08А ¹	ПФК-56С			
	390	Св-10НМА	АН-47			

¹ При катетах до 7 мм включительно.
² Защитные газы: 1) (78–82)% Аг + (18–22)% СО₂; 2) (95–97)% Аг + (3–5)% О₂; 3) (83–87)% Аг + (10–12)% СО₂ + (3–5)% О₂; 4) СО₂ — для временных и (или) вспомогательных конструкций.

11. Контроль сварных соединений (КСС)

Основные виды и характеристики контрольных сварных соединений, выполняемых при аттестации технологии сварки

11.1. В подлежащей контролю зоне поверхность шва и прилегающие к нему участки основного металла очищают от шлака, брызг металла и других загрязнений на ширине не менее 20 мм в обе стороны от шва (при электрошлаковой сварке — не менее 100 мм).

Для контрольных сварных соединений деталей номинальной толщиной менее 20 мм (при электрошлаковой сварке — менее 100 мм) допускается уменьшение размеров контролируемой зоны и ширины зачистки поверхности шва и прилегающих к нему участков основного металла, если это оговорено в НД.

Если после сварки предусмотрено проведение термообработки, контроль сварных соединений выполняют после термообработки.

Для материалов, склонных к образованию трещин под воздействием водорода, контроль неразрушающими методами должен быть отложен на время, установленное требованиями НД.

11.2. Визуальный и измерительный контроль проводят в целях выявления поверхностных дефектов сварного соединения (наплавки), в том числе:

поверхностных трещин всех видов и направлений;

дефектов на поверхности сварного соединения (наплавки) и основного металла (включений, превышающих допустимые нормы, расслоений, подрезов, прожогов, свищей, незаваренных кратеров, непроваров, несплавлений и т.п.);

дефектов формы и размеров шва (превышение выпуклости сварного шва, неполное заполнение разделки кромок, превышение выпуклости и вогнутости корня шва, смещение кромок и перелом осей свариваемых деталей, наплыв, чешуйчатость поверхности шва, западания между валиками).

11.3. Радиографический и ультразвуковой контроль выполняют в целях выявления внутренних дефектов в контрольных сварных соединениях (трещин, непроваров, несплавлений, одиночных включений, скоплений включений).

Ультразвуковой контроль контрольных наплавки выполняют в целях подтверждения отсутствия несплавлений между основным и наплавленным металлом, а также других недопустимых дефектов.

11.4. Капиллярный и магнитопорошковый контроль выполняют в целях выявления поверхностных, а в случае магнитопорошкового контроля и подповерхностных дефектов.

11.5. Механические испытания проводят в целях проверки соответствия характеристик механических свойств сварных соединений требованиям НД.

11.6. Металлографические исследования проводят в целях выявления возможных внутренних дефектов и участков со структурой металла, отрицательно влияющей на свойства сварных соединений (при наличии конкретных требований НД).

При аттестации технологии двусторонней сварки стыковых соединений без разделки кромок рекомендуется проведение исследования макрошлифов поперечных сечений соединения в целях подтверждения требуемой глубины проплавления и отсутствия недопустимого взаимного смещения валиков.

11.7. Измерение твердости выполняется в целях проверки свойств металла сварных соединений (наплавки) (в том числе соблюдения режимов подогрева и термической обработки) в случаях предусмотренных требованиями НД.

11.8. Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (или другие виды коррозионных испытаний) выполняют в целях подтверждения коррозионной стойкости сварных соединений деталей из соответствующих материалов (в том числе плакирующего слоя биметалла).

11.9. Механические испытания выполняют при нормальной (20 °С) температуре. В случаях, предусмотренных НД, механические испытания на ударный изгиб проводят при иных (отрицательных), оговоренных в НД температурах.

11.10. Визуальный контроль шва и примыкающей к нему поверхности основного металла проводят на ширине, указанной в п. 5.2, по всей длине контрольного сварного соединения (площади наплавки). Измерительный контроль сварного соединения выполняют не менее чем в трех местах по длине соединения.

Измерительный контроль наплавки выполняют в целях проверки общей толщины наплавки, а также толщины и ширины валиков наплавки (в случае, если они оговорены в ПТД).

11.11. Радиографическому или ультразвуковому контролю подлежат контрольные сварные соединения (наплавки) из металлических материалов, выполненные дуговой, электрошлаковой, электронно-лучевой и газовой сваркой.

Ультразвуковому контролю не подлежат угловые (тавровые), нахлесточные контрольные сварные соединения с неполным проплавлением (конструктивным зазором) независимо от толщины свариваемых деталей.

11.12. Капиллярный или магнитопорошковый контроль допускается не проводить на сварных соединениях деталей из углеродистых, марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей и аналогичных по химическому составу наплавках.

11.13. Капиллярный контроль сварных соединений (наплавки) из плакированных материалов проводят со стороны плакирующего слоя в зонах сплавления шва (защитной наплавки) с плакирующим слоем.

11.14. Определение ударной вязкости на образцах, вырезанных из верхних и нижних слоев КСС, а также на образцах из контрольных сварных соединений деталей толщиной менее 12 мм по ГОСТ 6996 может проводиться при наличии соответствующих требований НД. Образцы изготавливают с надрезом по оси шва со стороны его раскрытия или по высоте шва.

11.15. Измерение твердости проводят на образцах контрольных сварных соединений деталей из сталей групп 3–7 (табл. 7.1.1), а также в других случаях, предусмотренных НД. Измерение твердости рекомендуется выполнять на образцах по чертежу 19 ГОСТ 6996.

11.16. При металлографических исследованиях в соответствии с требованиями НД проводят макроисследования или макро- и микроисследования.

Количество образцов для металлографических исследований (макро- и микроисследований) изготавливается в зависимости от типа сварного соединения: не менее одного образца (шлифа) для стыковых соединений (2 шлифа при контроле КСС из высоколегированных сталей); не менее двух — для угловых (тавровых) соединений и не менее трех — для наплавки.

11.17. Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии выполняют только при наличии соответствующих требований НД.

11.18. Образцы для механических испытаний и коррозионных исследований вырезают из участков сварных соединений, в которых при радиографическом или ультразвуковом контроле не были обнаружены внутренние дефекты. Из участков с обнаруженными допустимыми несплошностями могут быть изготовлены образцы (шлифы) для металлографического исследования.

Рекомендуемые схемы вырезки образцов из стыковых и угловых (тавровых) сварных соединений, стыковых сварных соединений труб, сваренных без поворота при горизонтальном положении осей труб, стыковых соединений труб, сваренных без поворота при вертикальном положении осей труб, приведены в МД. Для стыковых соединений труб, сваренных с поворотом, допускается любое расположение образцов для испытаний.

11.19. Контрольные сварные соединения из плакированных сталей подвергаются следующим испытаниям:

- на растяжение, статический и ударный изгиб (на образцах с надрезом);
- металлографическому исследованию (по всему сечению контрольного соединения);
- на стойкость против межкристаллитной коррозии (на образцах из плакирующего слоя).

11.20. Механические испытания выполняют на образцах по ГОСТ 6996:

испытания на статическое растяжение — типов II, III, IV, V, XII, XIII, XIIIa, XV, XVI, XVII, XVIII, XVIIIa;

испытания на статический изгиб — типов XXVI, XXVIa, XXVII, XXVIIa, XXVIII, XXVIIIa;

испытания на сплющивание — типа XXX;

испытания на ударный изгиб — типов VI или IX.

11.21. Величины отклонений размеров конструктивных элементов и их взаимного расположения, а также размеры и число наружных дефектов КСС арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций не должны превышать значений, приведенных в табл. 11.6 и 11.7. Ультразвуковой контроль КСС арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций строительных объектов следует выполнять в соответствии с рекомендациями табл. 11.5. Проведение механических испытаний КСС арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций строительных объектов рекомендуется выполнять следующим образом:

конструкция, количество, размеры контрольных образцов и схемы механических испытаний в зависимости от типов сварных соединений должны приниматься в соответствии с рекомендациями табл. 11.8;

механические испытания контрольных образцов должны осуществляться с использованием разрывных машин любых систем, отвечающих требованиям ГОСТ 7855;

скорость нагружения образцов — по ГОСТ 12004. Все оборудование ежегодно должно быть метрологически поверено.

Значения предела прочности КСС арматуры, арматурных и закладных деталей железобетонных конструкций, подвергнутых механическим испытаниям, приведены в табл. 11.9 и 11.10.

11.22. Типы и характеристики КСС арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций и соответствующие им обозначения по ГОСТ 14098–91 приведены в табл. 11.3. Применяемые для изготовления КСС основные материалы (арматурная сталь и прокат) должны иметь сертификат качества завода-изготовителя.

При отсутствии сертификатов обязательно проведение испытаний основных материалов с определением механических свойств (предела текучести, предела прочности, относительного удлинения и угла изгиба) и химического состава.

При выполнении на производстве стыковых соединений арматурных стержней различных диаметров при производственной аттестации технологий сварки рекомендуется выполнять КСС с соотношением диаметров $d_{\min}/d_{\max} = 0,5-0,8$.

11.23. При аттестации технологий вида II КСС должны соответствовать техническим характеристикам специализированного оборудования.

При аттестации технологий вида III КСС могут быть выполнены в виде сварных узлов и фрагментов конструкции, в максимальной степени воспроизводящих производственные условия выполнения сварочных (наплавочных) работ.

11.24. При механических испытаниях стыковых соединений труб из полимерных материалов необходимо определять величину разрушающего напряжения и предел текучести материала при растяжении, а при испытании раструбных и муфтовых соединений — величину разрушающего напряжения при сдвиге. Схемы механических испытаний КСС труб из полимерных материалов приведены в табл. 11.11.

11.25. Изготовление образцов из сварных соединений труб из полимерных материалов и их испытание на растяжение следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 11262–80*. Для испытаний на сдвиг из середины раструба вырезают образцы в виде кольца (схему испытания и требования к качеству см. в ВСН 440–83).

11.26. Для испытаний на растяжение сварных соединений из листовых полимерных материалов применяются образцы типа 2 или 3 по ГОСТ 11262–80*; на ударный изгиб (образцы без надреза) — тип 2 по ГОСТ 4647–80* (при S листа свыше 1 до 5 мм) и тип 1 по ГОСТ 4647–80* (при S листа от 5 до 10 мм).

Размеры образцов для испытания методом напряженного изгиба с приложением длительного действующего усилия должны быть для полиэтилена толщиной от 2 до 7 мм: длина — 150 мм, ширина — 30 мм.

Для всех видов испытаний шов сварного соединения должен быть расположен в середине образца и перпендикулярно плоскости его вырезки.

Обработка результатов испытаний проводится по ГОСТ 14359–69.

11.27. Если изделия из листовых полимерных материалов, выполненные методом сварки, должны эксплуатироваться в условиях агрессивных сред, швы сварных соединений необходимо выдерживать в этих средах, а затем испытывать на растяжение, напряженный или ударный изгиб (в зависимости от условий работы изделия).

11.28. Обозначения типов и конструкций швов сварных соединений из листовых полимерных материалов определяются по ГОСТ 16310–80, методы контроля качества по ГОСТ 16971–71.

11.29. При необходимости допускается проводить все виды механических испытаний листовых полимерных материалов при повышенных и пониженных температурах.

11.30. Испытания КСС полиэтиленовых газопроводов на осевое растяжение выполняют на образцах-лопатках типа 2 по ГОСТ 11262–80*.

11.31. Оценку качества группы дефектов КСС из полиэтиленовых газопроводов проводят в соответствии с Методикой ультразвукового контроля качества сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов АО «ВНИИСТ».

11.32. Испытанию КСС полиэтиленовых газопроводов на сплющивание образцов-сегментов подвергают соединения, полученные сваркой при помощи деталей муфтового типа (муфт, переходов, отводов, тройников, заглушек и т.п.) с закладными нагревателями.

Количество образцов из одного патрубка в зависимости от номинального диаметра труб:

d_n , мм	Количество образцов из одного патрубка
20–75	2
90–125	4
140–225	8

11.33. Испытания КСС полиэтиленовых газопроводов на статический изгиб образцов-полосок проводят до достижения угла изгиба 160° .

11.34. Испытания КСС полиэтиленовых газопроводов при постоянном внутреннем давлении сварных соединений проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50838–95* и методикой ГОСТ 24157–80* с отбором не менее трех образцов на каждый уровень начального напряжения.

11.35. Испытание сварных соединений полиэтиленовых газопроводов на длительное растяжение проводят для определения длительной несущей способности сварных соединений на образцах типа 2 по ГОСТ 11262–80*. Одновременно с испытанием оцениваемых образцов сварных швов при тех же условиях испытывают образцы из базовых стыков.

11.36. Испытаниям на стойкость к удару подвергаются соединения полиэтиленовых газопроводов, выполненные при помощи крановых седловых отводов на образцах в виде патрубков с расположенным посередине седловым отводом.

Основные виды КСС для технических устройств типа I




Рис. 11.1. Стыковые контрольные сварные соединения труб из металлов




Рис. 11.2. Угловые (тавровые) контрольные сварные соединения труб из металлов




Рис. 11.3. Типы контрольных сварных соединений при сварке труб из полимерных материалов:

a — стыковые соединения; *b* — соединения муфтой; *в* — соединение седловым ответвлением



Рис. 11.4. Контрольные сварные соединения типа Р из полимерных материалов

Основные виды КСС для технических устройств типа II




Рис. 11.5. Стыковые контрольные сварные соединения листов из металлов




Рис. 11.6. Тавровые (угловые) контрольные сварные соединения листов из металлов




Рис. 11.7. Контрольное сварное соединение для аттестации технологии исправления дефектов (ремонта) сварных соединений листов (труб) из металлов:

$L_1 \geq 10S$, но не менее 200 мм (при отсутствии иных требований НД, ПТД);

$\alpha \geq 50^\circ - 5^\circ$ (при отсутствии иных требований НД, ПТД)




Рис. 11.8. Контрольные сварные соединения типов V, X из полимерных материалов




Рис. 11.9. Контрольные сварные соединения типов ТВ, TV, ТХ из полимерных материалов




Рис. 11.10. Контрольные сварные соединения типа Н из полимерных материалов

Таблица 11.1

Характеристики КСС объектов стального мостостроения

Условия сварки	Тип КСС (размеры, мм)	Способы сварки
З (заводская сварка)	Тавровое (300×600)	Автоматическая сварка под флюсом (АФ): однодуговым или двухдуговым двухшовным сварочным автоматом
		Автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (АПГ): однодуговым или двухдуговым двухшовным сварочным автоматом
	Тавровое (300×350)	Механизированная сварка под флюсом (МФ)
		Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП)
		Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД)
	Стыковое (500×600)	Автоматическая сварка под флюсом (АФ): однодуговым сварочным автоматом
		Автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (АПГ): однодуговым сварочным автоматом
	Стыковое (300×350)	Механизированная сварка под флюсом (МФ)
		Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП)
		Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД)

Условия сварки	Тип КСС (размеры, мм)	Способы сварки
М (монтажная сварка)	Тавровое (300×350)	Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД)
		Механизированная сварка под флюсом (МФ)
		Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП)
	Стыковое (300×350)	Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД)
		Механизированная сварка под флюсом (МФ)
		Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП)
	Стыковое (500×600)	Ручная дуговая сварка покрытыми электродами + автоматическая сварка под флюсом (РД+АФ)
		Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях + автоматическая сварка под флюсом (МП+АФ)
		Механизированная сварка под флюсом + автоматическая сварка под флюсом (МФ+АФ)
		Автоматическая сварка под флюсом (АФ): однородным или двухдуговым сварочным автоматом
		Автоматическая сварка под флюсом (АФ): с применением МХП
		Автоматическая сварка под флюсом (АФ): вертикальная сварка проволокой сплошного сечения
		Автоматическая вертикальная сварка самозащитной порошковой проволокой (АПС)

Таблица 11.2

Характеристики КСС и соответствующие им обозначения по ГОСТ 14098
для технических устройств типа IV

Вид деталей	Тип соединения	Тип швов	Вид соединения	Положение при сварке	Способ сварки и обозначение по ГОСТ 14098		Условия сварки
РД — ручная дуговая сварка покрытыми электродами							
C+C	C	CШ	сн	Г	C19-Рм	Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе-накладке	М
C+C	C	CШ	ос, дс	Г	C20-Рм	Дуговая ручная многослойными швами без стальной скобы-накладки	М
C+C	Н	CШ	ос	Н1, Г, В1, П1	C21-Рн	Дуговая ручная швами с накладками из стержней	М, 3
C+Л	Н	УШ	ос	Н2, В1, П2	Н1-Рш	Дуговая ручная швами	3
C+C	Н	CШ	ос	Н1, Г, В1, П1	C22-Ру	Дуговая ручная швами с удлиненными накладками из стержней	М, 3
C+C	Н	CШ	ос	Н1, Г, В1, П1	C23-Рэ	Дуговая ручная швами без дополнительных технологических элементов	М, 3
C+C	К	УШ	ос	Н2, В1, П2	К3-Рр	Дуговая ручная прихватками	М
C+Л	Т	УШ	ос	Н2	Т9-Рв	Дуговая ручная в выштампованное отверстие	3

Вид деталей	Тип соединения	Тип швов	Вид соединения	Положение при сварке	Способ сварки и обозначение по ГОСТ 14098		Условия сварки
С+Л	Т	УШ	ос	Н2	Т12-Рз	Дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие	З
С+С	С	СШ	иф-в	Н1, Г	С7-Рв	Ванная одноэлектродная в инвентарной форме	М
С+С	С	СШ	иф-в	Г	С10-Рв	Ванная одноэлектродная в инвентарной форме	М
2С+ 2С	С	СШ	иф-в	Н1	С13-Рв	Ванная одноэлектродная в инвентарной форме спаренных стержней	М
С+С	С	СШ	сн-в	Н1, Г	С15-Рс	Ванно-шовная на стальной скобе-накладке	М
С+С	С	СШ	кф-в	Н1, Г	С26-Рс	Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формирующих элементах	М
С+С	С	СШ	кф-в	Г	С29-Рс	Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формирующих элементах	М
2С+ 2С	С	СШ	кф-в	Н1, Г	С32-Рс	Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих формирующих элементах спаренных стержней	М
С+Л	Т	УШ	иф-в	Н1	Т13-Ри	Ванная одноэлектродная в инвентарной форме	З
МП — механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях							
С+Л	Т	УШ	ос	Н2	Т8-Мв	Дуговая механизированная в углекислом газе CO ₂ в выштампованное отверстие	З
С+Л	Т	УШ	ос	Н2	Т10-Мс	Дуговая механизированная в углекислом газе CO ₂ в отверстие	З
С+Л	Т	УШ	ос	Н2	Т11-Мц	Дуговая механизированная в углекислом газе CO ₂ в цеканное отверстие	З
МПС — механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой							
С+С	С	СШ	иф	Н1, Г	С6-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме	М
С+С	С	СШ	иф	Г	С9-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме	М
2С+ 2С	С	СШ	иф	Н1	С12-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме спаренных стержней	М
С+С	С	СШ	сн	Н1, Г	С14-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке	М
С+С	С	СШ	сн	Г	С17-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке	М
С+С	С	СШ	кф	Н1, Г	С25-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формирующих элементах	М

Вид деталей	Тип соединения	Тип швов	Вид соединения	Положение при сварке	Способ сварки и обозначение по ГОСТ 14098		Условия сварки
C+C	C	CШ	кф	B1, Г	C28-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формирующих элементах	М
2C+ 2C	C	CШ	кф	H1, Г	C31-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формирующих элементах спаренных стержней	М
МСОД — механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой							
C+C	C	CШ	сн	H1, Г	C16-Мо	Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке	М
C+C	C	CШ	сн	Г	C18-Мо	Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке	М
МФ — механизированная сварка под флюсом							
C+C	C	CШ	иф-в	H1	C5-Мф	Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме	М
C+C	C	CШ	иф-в	Г	C8-Мф	Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме	М
2C+ 2C	C	CШ	иф-в	H1	C11-Мф	Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме спаренных стержней	М
C+C	C	CШ	кф-в	H1	C24-Мф	Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формирующих элементах	М
C+C	C	CШ	кф-в	H1	C27-Мф	Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формирующих элементах	М
2C+ 2C	C	CШ	кф-в	H1	C30-Мф	Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формирующих элементах спаренных стержней	М
C+Л	T	Tч	ос	H1	T1-Мф	Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла	3
C+Л	T	Tч	ос	H1	T2-Рф	Дуговая ручная с малой механизацией под флюсом без присадочного металла	3
C+Л	T	Tч	ос	H1	T3-Мж	Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла по рельефу	3
КСО — контактная стыковая сварка оплавлением							
C+C	C	CШ	ос	H1	C1-Ко	Контактная стержней одинакового диаметра	3
C+C	C	CШ	ос	H1	C2-Кн	Контактная стержней разного диаметра	3
C+C	C	CШ	ос	H1	C3-Км	Контактная стержней одинакового диаметра с последующей механической обработкой	3

Вид деталей	Тип соединения	Тип швов	Вид соединения	Положение при сварке	Способ сварки и обозначение по ГОСТ 14098		Условия сварки
С+С	С	СШ	ос	Н1	С4-Кп	Контактная стержней одинакового диаметра с предварительной механической обработкой	3
С+Л	Т	Тч	ос	Н1	Т7-Ко	Контактная непрерывным оплавлением	3
КТС — контактная точечная сварка							
С+С	К	Тч	ос	В1, Н2, П2	К1-Кт	Контактная точечная двух стержней	3
С+С	К	Тч	ос	В1, Н2, П2	К2-Кт	Контактная точечная трех стержней	3
С+Л	Н	Тч	ос	Н2	Н2-Кр	Контактная по одному рельефу на пластине	3
С+Л	Н	Тч	ос	Н2	Н3-Кп	Контактная по двум рельефам на пластине	3
С+Л	Н	Тч	ос	Н2	Н4-Ка	Контактная по двум рельефам на арматуре	3
ККС — контактная стыковая сварка сопротивлением							
С+Л	Т	Тч	ос	Н1	Т6-Кс	Контактная рельефная сопротивлением	3

Принятые обозначения:*Вид деталей:*

С+С — стержень + стержень;
 2С+2С — 2 стержня + 2 стержня;
 С+Л — стержень + лист.

Тип соединения:

С — стыковое;
 Н — нахлесточное;
 Т — тавровое;
 К — крестообразное.

Тип шва:

СШ — стыковой;
 УШ — угловой;
 Тч — точечный.

Условия сварки:

3 — заводская;
 М — монтажная.

Вид соединения:






ос — односторонняя сварка;
 дс — двусторонняя сварка;
 иф — сварка в инвентарных формах;
 сн — сварка в скобах-накладках;
 кф — сварка в комбинированных формирующих элементах;
 кф-в — сварка в комбинированных формирующих элементах ванным способом;
 сн-в — сварка в скобах-накладках ванным способом;
 иф-в — сварка в инвентарных формах ванным способом.




*Положения при сварке:**пространственные положения:*





Н1 — стыковые и нахлесточные соединения стержней, а также тавровые соединения стержней с листами, выполняемые в нижнем положении со стороны привариваемого стержня;
 Н2 — крестообразные соединения стержней, а также тавровые и нахлесточные соединения стержней с листами, выполняемые в нижнем положении;
 В1 — крестообразные и нахлесточные соединения стержней, а также нахлесточные соединения стержней с листами, выполняемые в вертикальном положении;
 Г — стыковые и нахлесточные соединения стержней, выполняемые в горизонтальном положении;
 П1 — нахлесточные соединения стержней, выполняемые в потолочном положении;
 П2 — крестообразные соединения стержней, а также нахлесточные соединения стержней с листами, выполняемые в потолочном положении.




Таблица 11.3





Контрольные сварные соединения арматуры и закладных изделий
железобетонных конструкций






Наименование соединения	Обозначение типа сварного соединения по ГОСТ 14098—91, способы и технологические особенности сварки, положение стержней при сварке	Соединение арматуры после сварки
Крестообразное	К1-Кт Контактная точечная двух стержней. Любое	
	К2-Кт Контактная точечная трех стержней. Любое	
	К3-Рр Дуговая ручная прихватками. Любое	
Стыковое	С1-Ко Контактная стержней одинакового диаметра. Горизонтальное	
	С1-Кн Контактная стержней разного диаметра. Горизонтальное	
	С5-Мф Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме. Горизонтальное	
	С6-Мп Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме. Горизонтальное	
	С7-Рв Ванная одноэлектродная в инвентарной форме. Горизонтальное	



Наименование соединения	Обозначение типа сварного соединения по ГОСТ 14098–91, способы и технологические особенности сварки, положение стержней при сварке	Соединение арматуры после сварки
Стыковое	С8-Мф Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме. Вертикальное	
	С9-Мп Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме. Вертикальное	
	С10-Рв Ванная одноэлектродная в инвентарной форме. Вертикальное	
	С11-Мф Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме. Горизонтальное	
	С12-Мп Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме спаренных стержней. Горизонтальное	
	С13-Рв Ванная одноэлектродная в инвентарной форме спаренных стержней. Горизонтальное	
	С14-Мп Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке. Горизонтальное	
	С15-Рс Ванно-шовная на стальной скобе-накладке. Горизонтальное	
	С16-Мо Дуговая механизированная открытой дугой голей легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке. Горизонтальное	

Наименование соединения	Обозначение типа сварного соединения по ГОСТ 14098–91, способы и технологические особенности сварки, положение стержней при сварке	Соединение арматуры после сварки
Стыковое	С17-Мп Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке. Вертикальное	
	С18-Мо Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке. Вертикальное	
	С19-Рм Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе-накладке. Вертикальное	
	С20-Рм Дуговая ручная многослойными швами без стальной скобы-накладки. Вертикальное	
	С21-Рн Дуговая ручная швами с накладками из стержней. Любое	
	С23-Рэ Дуговая ручная швами без дополнительных технологических элементов. Любое	

Наименование соединения	Обозначение типа сварного соединения по ГОСТ 14098–91, способы и технологические особенности сварки, положение стержней при сварке	Соединение арматуры после сварки
Стыковое	С24-Мф Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формирующих элементах. Горизонтальное	
	С25-Мп Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формирующих элементах. Горизонтальное	
	С26-Рс Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формирующих элементах. Горизонтальное	
	С27-Мф Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формирующих элементах. Вертикальное	
	С28-Мп Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формирующих элементах. Вертикальное	
	С29-Рс Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формирующих элементах. Вертикальное	
	С30-Мф Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формирующих элементах спаренных стержней. Горизонтальное	
	С31-Мп Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формирующих элементах спаренных стержней. Горизонтальное	
	С32-Рс Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формирующих элементах спаренных стержней. Горизонтальное	

Наименование соединения	Обозначение типа сварного соединения по ГОСТ 14098—91, способы и технологические особенности сварки, положение стержней при сварке	Соединение арматуры после сварки
Нахлесточное	Н1-Рш Дуговая ручная швами. Любое	
	Н2-Кр Контактная по одному рельефу на пластине. Горизонтальное	
Тавровое	Т1-Мф Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла. Вертикальное	
	Т2-Рф Дуговая ручная с малой механизацией под флюсом без присадочного металла. Вертикальное	
	Т3-Мж Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла по рельефу. Вертикальное	

Наименование соединения	Обозначение типа сварного соединения по ГОСТ 14098–91, способы и технологические особенности сварки, положение стержней при сварке	Соединение арматуры после сварки
Тавровое	Т6-Кс Контактная рельефная сопротивлением. Вертикальное	
	Т7-Ко Контактная рельефная оплавлением. Вертикальное	
	Т8-Мв Дуговая механизированная в углекислом газе CO ₂ в выштампованное отверстие. Вертикальное	
	Т9-Рв Дуговая ручная в выштампованное отверстие. Вертикальное	
	Т10-Мс Дуговая механизированная в углекислом газе CO ₂ в отверстие. Вертикальное	
	Т11-Мц Дуговая механизированная в углекислом газе CO ₂ в цекованное отверстие. Вертикальное	

Наименование соединения	Обозначение типа сварного соединения по ГОСТ 14098–91, способы и технологические особенности сварки, положение стержней при сварке	Соединение арматуры после сварки
Тавровое	Т12-Рз Дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие. Вертикальное	
	Т13-Ри Ванная одноэлектродная в инвентарной форме. Горизонтальное	




Рис. 11.11. Схема вырезки образцов из контрольных стыковых сварных соединений труб:
а — стыковое соединение труб, не подвергаемых испытанию на межкристаллитную коррозию; б — стыковое соединение труб, подвергаемых испытанию на МКК;
М — заготовки образцов для металлографических исследований и измерения твердости;
Р — заготовки образцов для испытаний на растяжение; И — заготовки образцов для испытаний на статический изгиб; К — заготовки образцов для испытаний на межкристаллитную коррозию (МКК); У — заготовки образцов для испытаний на ударный изгиб




Рис. 11.12. Схемы вырезки образцов из контрольных угловых (тавровых) сварных соединений труб:

А — заготовки образцов для металлографических исследований и измерения твердости;
В — заготовки образцов для металлографических исследований; М — заготовки образцов для металлографических исследований и измерения твердости




Рис. 11.13. Схемы вырезки образцов из контрольных стыковых сварных соединений листов (*металл концевых участков шва, подлежащий удалению):

М — заготовки образцов для металлографических исследований и измерения твердости;
Р — заготовки образцов для испытаний на растяжение; И — заготовки образцов для испытаний на статический изгиб; К — заготовки образцов для испытаний на межкристаллитную коррозию (МКК) при наличии требований в НД; У — заготовки образцов для испытаний на ударный изгиб




Рис. 11.14. Схемы вырезки образцов из контрольных стыковых сварных соединений листов конструкций стальных мостов:

1 — заготовки образцов для испытаний на ударный изгиб; 2 — заготовки образцов для металлографических исследований и измерения твердости; 3 — заготовки образцов для испытаний на растяжение (цилиндрические из металла шва); 4 — заготовки образцов для испытаний на растяжение (плоские из сварного соединения); 5 — заготовки образцов для испытаний на статический изгиб




Рис. 11.15. Схема вырезки образцов из контрольных тавровых сварных соединений листов (*металл концевых участков шва, подлежащих удалению):

M — заготовки образцов для металлографических исследований и измерения твердости




Рис. 11.16. Схема вырезки образцов из контрольных тавровых сварных соединений листов конструкций стальных мостов (*металл концевых участков шва, подлежащих удалению):
 М — заготовки образцов для металлографических исследований и измерения твердости;
 3 — заготовки образцов для испытаний на растяжение металла углового шва $K \geq 12$ мм (цилиндрические образцы)




Рис. 11.17. Схема вырезки образцов из контрольных стыковых сварных соединений пластин из плакированной стали П — перлитный металл; А — аустенитный металл:
 а — зона вырезки образцов (*металл концевых участков шва, подлежащих удалению):
 М — заготовки образцов для металлографических исследований и измерения твердости;
 Р — заготовки образцов для испытаний на растяжение (плоские разрывные); И — заготовки образцов для испытаний на статический изгиб. Статический изгиб проводится на образце с поперечным швом при расположении плакирующего слоя (аустенитного металла) в сжатой зоне (внутри); У — заготовки образцов для испытаний на ударный изгиб;
 3 — заготовки образцов для испытаний металла шва (цилиндрические образцы);
 б — зона вырезки заготовки для механических испытаний на растяжение и статический изгиб сварного соединения; в — зона вырезки образцов для испытаний на ударный изгиб, при вырезке образцов по высоте шва руководствоваться указаниями ГОСТ 6996

Таблица 11.4

Показатели механических свойств КСС технических устройств групп ПТО, КО, ГО, ОХНВП

Группы материалов	Номинальная толщина свариваемых деталей, мм	Угол изгиба ¹ (не менее), град				Временное сопротивление разрыву ² , МПа (кгс/мм ²)	Ударная вязкость ³ , не менее, КСУ, Дж/см ² (кгс·м/см ²)				Просвет b ⁵ при испытании на сплющивание, мм			Твердость металла шва, НВ, не более									
		КО	ПТО	ГО	ОХНВП		КО	ОХНВП	ПТО	КО	ГО	ОХНВП	КО	ОХНВП									
1	М01	До 20 вкл.	100(70)	120	120(100)	100(70)	Не ниже минимально допустимого значения для основного металла по стандарту или TV для марки стали	49(5)	50(5)	ниже –20 °С 30(3) 20(2)	4	≤5S	Не ниже норм, установленных нормативно-технической документацией на трубы	—	—								
		Свыше 20	80	120(100)	100	4S			—														
		До 20 вкл.	80(50)	80	120(100)	80(50)										5S							
		Свыше 20	60	60	120(100)	60										—							
2	М03	До 20 вкл.	—	80	—	—	4	—	—	—	—	—		—	—								
		Свыше 20	60	—	—																		
3		До 20 вкл.	—	80	—	—										49(5)	50(5)	30(3) 20(2)	—	6S	—	6	240
		Свыше 20	60	—	—	35(3,5)											—						
4	М02	До 20 вкл.	50(30)	—	—	50(30)	49(5)	—	—	—	—	—		—	—	—							
5	М05	Свыше 20	40	—	—	40											—	—					
		До 20 вкл.	50	—	—	50											—	—	—				
		Свыше 20	40	—	—	40											—	—	—				
6	М04	До 20 вкл.	50	—	—	50	49(5)	—	—	—	6S	—	—	—	—								
		Свыше 20	40	—	—	40										—	—	—					
7		До 20 вкл.	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		Свыше 20	—	—	—	40										—	—	—					
8	М11	До 20 вкл.	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	220								
		Свыше 20	—	—	—	60										—	—	—					
9		До 20 вкл.	150	—	—	100	69(7)	—	—	—	—	4S	—	—	200								
		Свыше 20	120	—	—	100										—	—	—					

¹ В скобках указаны значения угла изгиба для сварных соединений, выполненных газовой сваркой.

² При испытании сварных соединений элементов с разными нормативными значениями временного сопротивления этот показатель должен быть не ниже минимально допустимого для менее прочного основного металла.

³ В числителе приведены минимальные значения ударной вязкости на образцах КСУ, в знаменателе — на образцах КСВ.

⁴ Ударная вязкость металла шва при отрицательной температуре должна быть не ниже, чем нижний предел основного металла, при испытании на стойкость против механического старения — не ниже 29 Дж/см² (3 кгс·м/см²).

⁵ При контроле по РД 153-34.1-003-01 просвет b определяется по формуле $b \leq (1 + a)S/(a + S/D_n)$, где D_n — наружный диаметр трубы; $a = 0,08$ для углеродистых и легированных сталей; $a = 0,09$ — для аустенитных сталей. Для труб из сталей М04 (6) диаметром 32×5 и 32×6 мм — $b \leq 5,6S$ и $5,0S$ соответственно.

⁶ Значения твердости стыковых соединений, выполненных в монтажных условиях из металла 09Х1М, должны быть в пределах 135–240 НВ, из металла 09Х1МФ — в пределах 150–250 НВ; при изготовлении эти значения соответственно составляют для стыковых соединений 125–225 НВ и 130–240 НВ, для угловых соединений — 125–215 НВ и 130–230 НВ.

⁷ Значения твердости стыковых соединений, выполненных в монтажных условиях из металла 09Х1М, должны быть в пределах 135–230 НВ, из металла 09Х1МФ — в пределах 150–240 НВ; при изготовлении элементов эти значения соответственно составляют для стыковых соединений 125–215 НВ и 130–230 НВ, для угловых соединений — 125–205 НВ и 130–220 НВ.

Примечание. Данные приведены для сведения, при оформлении аттестационных документов используют значения соответствующих НД.

Таблица 11.5

Допустимые отклонения размеров конструктивных элементов арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций

Геометрический параметр	Предельное отклонение
1. Соосность стержней в стыковых соединениях, выполненных контактной сваркой, при номинальном диаметре стержней, мм: 10–28 38–40	$0,10d_H$ $0,05d_H$
2. Соосность стержней, выполненных ванной сваркой в инвентарных формах, ванно-шовной и дуговой на стальной скобе-накладке, а также дуговой сваркой многослойными швами, при номинальном диаметре стержней, мм: 20–28 32–40	$0,15d_H$ $0,10d_H$
3. Соосность стержней, выполненных дуговой сваркой швами с накладками из стержней (тип С21-Рн по ГОСТ 14098) из арматурной стали классов: А240 (А-I), А300 (А-II) и Ас300 (Ас-II) диаметрами 10–40 мм А400 (А-III) диаметрами 10–40 мм; А600 (А-IV) и А1000 (А-VI) диаметрами 10–22 мм; Ат600С (Ат-IVC), А800 (А-V) и Ат800(Ат-V) диаметрами 10–32 мм; Ат500С (Ат-IIIС) и диаметрами 10–28 мм	$0,3d_H$ $0,2d_H$
4. Створность накладок из стержней и стыкуемой арматуры в стыковых соединениях типа С21-Рн и С22-Ру при номинальном диаметре стержней, мм: 10–28 32–40	$0,5d_H$ $0,3d_H$
5. Симметричность расположения накладки из стержня и стальной скобы-накладки относительно сварного стыка в продольном направлении при длине накладок: $4d_H$ $6d_H$ $8d_H$ $10d_H$	$\pm 0,20d_H$ $\pm 0,30d_H$ $\pm 0,40d_H$ $\pm 0,50d_H$
6. Длина накладки из стержня и стальной скобы-накладки	$\pm 0,50d_H$
7. Длина нахлестки в соединениях типов С23-Рэ и НI-Рш по ГОСТ 14098 при длине нахлестки: $(3-4)d_H$ $(5-6)d_H$ $(8-10)d_H$	$\pm 0,5d_H$
8. Ширина валиковых швов при номинальном диаметре свариваемых стержней, мм: 10–16 18–40	$\pm 0,2d_H$ $\pm 0,1d_H$

Примечание. При стыковой сварке стержней разного диаметра за d_H принимают меньший диаметр стержня.

Таблица 11.6

Ультразвуковой контроль КСС арматуры железобетонных конструкций диаметром от 20 до 80 мм по ГОСТ 23858

Способ производства проката	Класс арматурного проката (арматурной стали)	ГОСТ, НД	Тип сварных соединений по ГОСТ 14098	
			C5–C13, C20	C14–C19
Горячекатаный	A240–A400 (A-I–A-III)	ГОСТ 5781	+	+
	A400C, A500C	СТО АСЧМ 7–93		
	A500C	ГОСТ Р 52544		
Термомеханически упрочненный	At500C–At600C (At-IIIС–At-IVC)	ГОСТ 10884	–	+
	A400C, A500C	СТО АСЧМ 7–93, ТУ 14-1-5254, ГОСТ Р 52544		
	A500СП	ТУ 14-1-5526		



Таблица 11.7

Допустимые наружные дефекты и их размеры в КСС арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций



Наименование дефекта	Допускаемые дефекты при диаметре свариваемых стержней, мм	
	10–28	32–40
Число отдельных пор диаметром до 2 мм в соединениях, выполненных: дуговой сваркой протяженными швами на длине шва 100 мм при сварке другими способами	2	4
	4	5
Цепочки пор диаметром до 2 мм и длиной до 50 мм в соединениях, выполненных: дуговой сваркой протяженными швами при сварке другими способами	Не допускаются	2
		1
Глубина усадочных раковин наплавленного металла при выполнении стыковых соединений ванной, ванно-шовной и дуговой сваркой, мм	2	3

Таблица 11.8

Схемы испытаний КСС арматуры, арматурных и закладных изделий
железобетонных конструкций

№ образца	Тип соединения по ГОСТ 14098	Форма и размеры образца, схемы испытаний
1	K1-Kт	
2	K2-Kт	

1, 2 — стержни арматуры; 3 — приспособления (вкладыши) для сжатия стержней; 4 — упор, препятствующий отгибу конца стержня; 5 — граница закрепления в захват разрывной машины.

№ образца	Тип соединения по ГОСТ 14098	Форма и размеры образца, схемы испытаний
3	C1-Ко	
	C2-Кн	
	C5-Мф	
	C6-Мп	
	C7-Рв	
	C8-Мф	
	C9-Мп	
	C10-Рв	
	C11-Мф	
	C12-Мп	
	C13-Рв	
	C14-Мп	
	C15-Рс	
	C15-Мо	
	C17-Мп	
	C18-Мо	
	C19-Рм	
	C20-Рм	
	C21-Рн	
	C22-Ру	
	C23-Рэ	
	C24-Мф	
	C25-Мп	
	C26-Рс	
	C27-Мф	
	C28-Мп	
	C29-Рс	
	C30-Мф	
	C31-Мп	
	C32-Пс	

1, 2 — стержни арматуры; 3 — неподвижные зажимные губки (вкладыши); 4 — накладки из стержней; 5 — граница закрепления в захват разрывной машины.

№ образца	Тип соединения по ГОСТ 14098	Форма и размеры образца, схемы испытаний
4	Т1-Мф Т2-Рф Т3-Мж Т6-Кс Т7-Ко Т8-Мв Т9-Рв Т10-Мс Т11-Мц Т12-Рз Т13-Ри	
5	Н1-Рш Н2-Кр Н3-Кп Н4-Ка	

1 — стержни арматуры; 2 — плоский элемент закладного изделия; 3 — сферическая опора, 4 — сферический вкладыш; 5 — сменное опорное кольцо; 6 — упор, препятствующий изгибу конца стержня; 7 — граница закрепления.

Таблица 11.9

Значения предела прочности КСС арматуры железобетонных конструкций

Размах значений предела прочности сварных соединений в выборке, Н/мм ² (кгс/мм ²)	Средние значения предела прочности С сварных соединений арматурных стержней по						
	ГОСТ 5781 и ГОСТ 10884						СТО 36554501-005
	Н/мм ² (кгс/мм ²)						
	A240 (A-I)	A300 (A-II) Ac300 (Ac-II)	A400 (A-III) At500C (At-IIIС)	A600 (A-IV)	A800 (A-V)	A1000 (A-VI)	A500СП
До 39 (4) включительно	314 (32)	432 (44)	530 (54)	785 (80)	942 (96)	1060 (109)	540
Св. 39 (4) до 78 (8) включительно	334 (34)	461 (47)	559 (57)	814 (83)	961 (98)	1100 (112)	570
Св. 78 (8) до 118 (12) включительно	373 (38)	491 (50)	589 (60)	844 (86)	981 (100)	1128 (115)	630

- Примечания:** 1. Для арматурной стали классов A240 (A-I), A300 (A-II) и Ac300 (Ac-II) значения С приведены для крестообразных соединений при их испытании на срез. Сварные соединения стержней других типов стержней из этой арматурной стали должны быть равнопрочны основному металлу стержней.
2. Для арматурной стали класса A400 (A-III) марки 25Г2С с временным сопротивлением разрыву 560 Н/мм² по ГОСТ 5781 и класса At500C (At-IIIС) с временным сопротивлением разрыву 540 Н/мм² по ГОСТ 10884 среднее значение предела прочности сварных соединений С допускается уменьшать на 30 и 50 Н/мм² соответственно.
3. Для соединений типов К1-Кт, К2-Кт, С1-Ко—С2-Кн стержней из арматурной стали класса At600C (At-IVC), а также для соединений типов С14-Мп—С19-Рм, С24-Мф—С29-Рс стержней из арматурной стали классов At600C (At-IVC) значения С должны соответствовать указанным для арматурной стали класса A600 (A-IV).
4. Для соединений типов С1-Ко—С2-Кн стержней из арматурной стали класса At800 (At-V) значения С должны соответствовать указанным для арматурной стали класса A800 (A-V).
5. Для соединения типа С23-Рэ из арматурной стали класса At600C (At-IVC) значения С должны соответствовать указанным для арматурной стали класса A600 (A-IV).
6. Для соединений типа Н1-Рш из арматурных сталей классов At600C (At-IVC) и At800 (At-V) значения С должны соответствовать указанным для арматурной стали классов A600 (A-IV) и A800 (A-V).
7. Сварные соединения стержней типов С21-Рн и С22-Ру из арматурных сталей всех классов должны быть равнопрочны основному металлу стержней.
8. При сварке встык арматуры разных диаметров значения С следует рассчитывать по стержню меньшего диаметра.

Таблица 11.10







Класс арматурного проката	Нормативный документ	Механические свойства, не менее			Статистические показатели механических свойств, не более ¹	
		σ _{0,2} , Н/мм ²	σ _в , Н/мм ²	δ ₅ , %	S, Н/мм ²	S _о , Н/мм ²
A400C	СТО АСЧМ 7—93	400	500 (480)	16	39	20
A500C		500	600 (550)	14	80	45
A600C		600	740 (660)	12		
A500C	ГОСТ Р 52544—2006	500	600	14	70	40
B500C		500	550	—		
A400C	ТУ 14-1-5264—2006	400	500	16		
A500C		500	600	14		

¹ S — среднееквадратическое отклонение параметра в генеральной совокупности испытаний; S_о — среднееквадратическое отклонение параметра в партии.

Примечание. В скобках приведены нормы временного сопротивления для проката, механически упрочненного в холодном состоянии.

Таблица 11.11

Схемы испытаний КСС труб из полимерных материалов

Тип соединения	Метод испытания	Схема испытания	Условия применения испытания
Стыковое (СБ) (Т+Т)	Растяжение		$D_H \leq 50 \text{ мм}$
			$D_H > 50 \text{ мм}$ $S' > 10 \text{ мм}$
	Статический изгиб		$D_H > 50 \text{ мм}$ $S \leq 10 \text{ мм}$
Раструбное (Р) (Т+Т)	Растяжение		$D_H \leq 50 \text{ мм}$
	Отрыв		$D_H > 50 \text{ мм}$
Муфтовое (М) (Т+М+Т)	Растяжение		$D_H \leq 50 \text{ мм}$
Муфтовое (М) (Т+М+Т), седловой отвод (О+Т)	Отрыв		$D_H > 50 \text{ мм}$

12. Формы и примеры оформления аттестационной документации

12.1. Форма заявки на проведение производственной аттестации технологии сварки (наплавки) технических устройств типов I, II, III

В аттестационный центр _____

Данные организации-заявителя:

Наименование организации _____

Почтовый адрес _____

Телефон, факс _____

Исходящий № _____ дата _____

ЗАЯВКА

на проведение производственной аттестации технологии сварки (наплавки) № _____

1. Общие сведения.

1.1. Наименование (шифр) технологии сварки (наплавки), подлежащей аттестации _____

[указываются наименование и обозначение (шифр) ПТД по сварке, присвоенные организацией-заявителем, и дата утверждения технологии]

1.2. Вид аттестации (первичная, внеочередная, периодическая) _____

1.3. Продолжительность использования аттестуемой технологии сварки в организации _____

1.4. Наличие результатов контроля производственных сварных соединений за последние 6 мес _____

(заполняется при внеочередной и периодической аттестации)

1.5. Наличие аттестованного сварочного и термического оборудования _____

1.6. Наличие аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства _____

(номера удостоверений и срок их действия)

1.7. Наличие аттестованной лаборатории и специалистов по контролю качества сварных соединений _____

(номера свидетельств, удостоверений и срок их действия по видам контроля:

ВИК, РГК/УЗК, мех. испытания и др.)

1.8. Должность, Ф.И.О. и телефон уполномоченного специалиста организации-заявителя _____

2. Аттестационные требования.

2.1. Наименование изготавливаемого оборудования и условия его эксплуатации _____

(котлы, сосуды, трубопроводы, металлоконструкции и т.д.; указать категорию, рабочую температуру,

давление, коррозионную среду и т.п.)

2.2. Наименование объектов, на которых применяется технология сварки _____

(указать группу технических устройств и характер работ: изготовление, монтаж, ремонт)

2.3. НД по сварке _____

- 2.4. Способ сварки (наплавки) _____
- 2.5. Группа и марки свариваемого материала _____
- 2.6. Вид свариваемых деталей _____
- 2.7. Диапазон толщин деталей, мм _____
- 2.8. Диапазон радиусов кривизны (диаметров) деталей, мм _____
- 2.9. Тип сварного шва _____
- 2.10. Тип соединения _____
- 2.11. Конструкция сварного соединения _____
- 2.12. Вид шва сварного соединения _____
- 2.13. Положение при сварке _____
- 2.14. Марки сварочных материалов _____
- 2.15. Вид покрытия электродов _____
- 2.16. Наличие подогрева _____
- 2.17. Наличие термической обработки _____
- 2.18. Другие требования _____

3. Требования к оценке качества контрольных сварных соединений и наплавок.

- 3.1. Нормативный документ по контролю (в соответствии с категорией или группой объектов) _____

Руководитель сварочного производства
организации-заявителя

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Руководитель организации

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

м.п.

Примечания: 1. Заявка оформляется в 2 экземплярах (первый экземпляр передается в центр, второй — хранится в организации, направившей заявку в аттестационный центр). Номер заявки указывается аттестационным центром.

2. По каждому способу сварки оформляется отдельная заявка [за исключением применения сварки (наплавки) комбинированными способами].

К заявке прилагаются:

1. Производственно-технологическая документация (ПТД) или все данные технологического процесса, необходимые для составления программы производственной аттестации заявленной технологии, включая сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки), по форме табл. 12.1.1.

2. По пункту 1.4 — итоговая справка о результатах контроля производственных сварных соединений, подписанная руководителем службы контроля контролирующей организации и заверенная печатью организации-заявителя.

3. По пунктам 1.5, 1.6, 1.7 — ксерокопии документов (допускается приводить данные по форме соответствующих табл. 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4).

4. Сведения о технологии сварки (наплавки) по разделу 2 заявки могут быть приведены в виде таблиц, учитывающих все параметры однотипности.

5. Данные о предыдущей аттестации, включая разрешение на применение технологии (при наличии).

Таблица 12.1.1

Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки)

Технология _____
[наименование (шифр) технологии сварки (наплавки), подлежащей аттестации]

при соблюдении условий, указанных в заявке на аттестацию, регламентируется следующими нормативными документами:

№ п/п	Характеристики технологии, заявленной к аттестации		Шифр НД и № пункта из него, регламентирующие применение технологии
1	Способ сварки	*	*
2	Основные материалы	*	*
3	Сварочные материалы	*	*
4	Другие характеристики	*	*

* Конкретные данные указываются в соответствии с заявленными условиями.

Специалист сварочного производства
(удостоверение _____) _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Сведения подписываются уполномоченным представителем организации-заявителя.

Таблица 12.1.2

Сведения о сварочном, термическом и вспомогательном оборудовании, используемом в производственных условиях и в аттестационном процессе

Вид СО	Тип СО	Марки СО	Способы сварки (наплавки)	Количество единиц	Данные об аттестации СО	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 12.1.3

Сведения о специалистах сварочного производства и специалистах по контролю качества сварных соединений, участвующих в аттестационном процессе от организации-заявителя

№ п/п	Фамилия И.О.	Занимаемая должность	Номер аттестационного удостоверения	Срок действия удостоверения	Область действия удостоверения (группы и технические устройства)	Примечание (для сварщиков указать способ сварки и материал, для контролеров — метод контроля)
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 12.1.4

Сведения о лаборатории контроля качества сварных соединений

№ п/п	Данные об аттестации лаборатории предприятия-заявителя и/или субпод-рядной организации			Область действия		Приме-чание
	Наименование организации	Номер сви-детельства	Дата выдачи	Группы техниче-ских устройств	Методы контроля (виды испытаний)	

12.2. Форма заявки на проведение производственной аттестации технологии сварки технических устройств типа IV

В аттестационный центр _____

Данные организации-заявителя:

Наименование организации _____

Почтовый адрес _____

Телефон, факс _____

Исходящий № _____ дата _____

ЗАЯВКА

на проведение производственной аттестации технологии сварки № _____

1. Общие сведения.

1.1. Наименование (шифр) технологии сварки, подлежащей аттестации _____

[указываются наименование и обозначение (шифр) ПТД по сварке, присвоенные организацией-заявителем, и дата утверждения технологии]

1.2. Вид аттестации (первичная, внеочередная, периодическая) _____

1.3. Продолжительность использования аттестуемой технологии сварки в организа-ции _____

1.4. Наличие результатов контроля производственных сварных соединений за по-следние 6 мес _____
(заполняется при внеочередной и периодической аттестации)

1.5. Наличие аттестованного сварочного оборудования _____

1.6. Наличие аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства _____

(номера удостоверений и срок их действия)

1.7. Наличие аттестованной лаборатории и специалистов по контролю качества сварных соединений _____
(номера свидетельств, удостоверений и срок их действия по видам контроля:

ВИК, РГК/УЗК, мех. испытания и др.)

1.8. Должность, Ф.И.О. и телефон уполномоченного специалиста организации-за-явителя _____

2. Аттестационные требования.

2.1. Наименование сооружаемого строительного объекта и условия его эксплуатации _____

(железобетонные конструкции зданий и сооружений, условия работы)

2.2. Наименование объектов, на которых применяется технология сварки _____

(указать группу технических устройств и характер работ: изготовление, монтаж)

2.3. НД по сварке _____

2.4. Способ сварки _____

2.5. Группа, класс и марки основного материала _____

2.6. Вид свариваемых деталей _____

2.7. Диапазон диаметров стержней, мм _____

2.8. Диапазон толщин проката закладных деталей, мм _____

2.9. Тип шва _____

2.10. Тип сварных соединений _____

2.11. Тип сварных соединений по ГОСТ 14098–91 _____

2.12. Вид соединения _____

2.13. Положения при сварке _____

2.14. Марки сварочных материалов _____

2.15. Вид покрытия электродов (РД) _____

2.16. Вид формирующего устройства _____

2.17. Другие требования _____

3. Требования к оценке качества контрольных сварных соединений.

3.1. Нормативный документ по контролю по ГОСТ 10922–90 _____

Руководитель сварочного производства
организации-заявителя

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

Примечания: 1. Заявка оформляется в 2 экземплярах (первый экземпляр передается в центр, второй — хранится в организации, направившей заявку в аттестационный центр). Номер заявки указывается аттестационным центром.

2. По каждому способу сварки оформляется отдельная заявка.

К заявке прилагаются:

1. Производственно-технологическая документация (ПТД) или все данные технологического процесса, необходимые для составления программы производственной аттестации заявленной технологии, включая сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки), по форме табл. 12.1.1.

2. По пункту 1.4 — итоговая справка о результатах контроля производственных сварных соединений, подписанная руководителем службы контроля контролирующей организации и заверенная печатью организации-заявителя.

3. По пунктам 1.5, 1.6, 1.7 — ксерокопии документов (допускается приводить данные по форме соответствующих табл. 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4).

4. Сведения о технологии сварки по разделу 2 заявки могут быть приведены в виде таблиц, учитывающих все параметры однотипности.

5. Данные о предыдущей аттестации, включая разрешение на применение технологии (при наличии).

12.3. Форма программы производственной аттестации технологии сварки (наплавки) технических устройств типов I, II, III

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель аттестационного центра

(фамилия, имя, отчество)
« ____ » _____ 200__ г.
М.П.

(фамилия, имя, отчество)
« ____ » _____ 200__ г.
М.П.

**Программа
производственной аттестации технологии сварки (наплавки) № _____**

1. Исходные данные.

1.1. Наименование организации-заявителя _____

1.2. Наименование аттестуемой технологии (ПТД по сварке), регистрационный номер, дата утверждения, способ сварки, предусмотренный ПТД. *(Согласно заявке на аттестацию.)*

1.3. Объект применения аттестуемой технологии сварки (наплавки) *(группы и технические устройства опасных производственных объектов)*. *(Согласно заявке на аттестацию.)*

1.4. Характеристика объекта применения аттестуемой технологии сварки (наплавки) *(вид оборудования, трубопроводов, металлоконструкций и т.д.; рабочие температура, давление, коррозионная среда; характер выполняемых работ — изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция)*. *(Согласно заявке на аттестацию.)*

1.5. Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки) *(по способу сварки, применяемым основным и сварочным материалам, другим параметрам)*.

1.6. Копия имеющегося разрешения органов Ростехнадзора на применение технологии (материалов, оборудования, применяемых в данной технологии) *(при наличии)*.

1.7. Вид производственной аттестации. *(Согласно заявке на аттестацию.)*

1.8. Сведения о сварщиках, специалистах сварочной службы и специалистах по контролю качества сварных соединений*.

1.9. Сведения о применяемом сварочном и вспомогательном оборудовании*.

1.10. Сведения о лаборатории контроля качества сварных соединений*.

2. Характеристики аттестуемой технологии.

2.1. Основные параметры однотипности производственных сварных соединений (наплавки) и условия формирования однотипных групп. *(Приводятся по форме табл. 12.3.1, если таковые не указаны в нормативной документации.)*

2.2. Перечни групп однотипных производственных сварных соединений, предусмотренных ПТД по сварке. *(Приводятся по форме табл. 12.3.2.)*

2.3. Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС). *(Приводятся по форме табл. 12.3.3.)*

2.4. Требования по контролю качества КСС. *(Приводятся по форме табл. 12.3.4–12.3.6.)*

2.5. Карты технологического процесса сварки (наплавки) КСС, соответствующие требованиям ПТД по сварке.

* Могут быть приложены сведения, представленные вместе с заявкой.

2.6. Дополнительные данные, специфические для аттестуемой технологии. (Приводятся при необходимости.)

Председатель аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Члены аттестационной комиссии:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Таблица 12.3.1

Основные параметры однотипности производственных сварных соединений (наплавки)
Способ сварки (наплавки)

№ п/п	Наименование параметров	Интервалы параметров однотипности
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Примечание. Интервалы параметров однотипности определяются исходя из определений раздела 2 Рекомендаций по применению РД 03-615–03 или приводятся в табл. 12.3.1.

Таблица 12.3.2
Перечень и характеристики групп однотипных производственных сварных соединений, выполняемых организацией-заявителем

Группа технических устройств: _____
Способ сварки: _____

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диапазон толщин, мм	Диапазон радиусов кривизны (диаметров), мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Наличие подогрева	Наличие термоботки	Другие параметры ¹	Идентификатор ² одноности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

¹ При наличии других параметров однотипности в графу 13 заносится условное обозначение, в которой приводятся характеристики данного параметра.

² Состав идентификатора одноности для сварных соединений и наплавки: 1 – 2 – 3 4 5 6 7 8.

1. Перечень однотипных групп производственных сварных соединений формируется по одному способу сварки с использованием параметров однотипности, соответствующих данному способу. Совмещение в одной таблице нескольких способов допускается лишь в случае сварки КСС комбинированными методами.
2. Для стержневых элементов вместо граф 4 и 5 указывается «Диапазон толщин (диаметров), мм».

1 — обозначение способа сварки	5 — индекс типа сварного соединения (С, У, Т, Н)
2 — номер группы материалов; (1, 2, 3 и т.д.)	6 — индекс необходимости подогрева (О, П)
3 — индекс однотипности по диаметру (1, 2, 3, 4, 0)	7 — индекс необходимости термообработки (О, Т)
4 — индекс однотипности по толщине стенки (1, 2, 3, 4)	8 — обозначение по выбору аттестационного центра (обозначение сварного соединения по НД и др.)

1 — обозначение способа наплавки	5 — индекс вида наплавочных материалов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
2 — номер группы материалов; (1, 2, 3 и т.д.)	6 — индекс необходимости подогрева (О, П)
3 — индекс назначения наплавки (1, 2, 3)	7 — индекс необходимости термообработки (О, Т)
4 — индекс вида наплавки (1, 2, 3)	8 — обозначение по выбору аттестационного центра

Индекс назначения наплавки: 1 — общего назначения; 2 — антикоррозионные наплавки; 3 — специальные наплавки.
Индекс вида наплавки: 1 — однослойные; 2 — многослойные неоднородные.
Индекс вида наплавочных материалов: 1 — покрытые электроды; 2 — проволока сплошного сечения; 3 — металлические прутки; 4 — порошковая проволока; 5 — лента сплошного сечения; 6 — порошковая лента; 7 — металлокерамическая лента; 8 — металлический порошок.

Таблица 12.3.3

Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: _____

Способ сварки: _____

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Толщина, мм	Диаметр, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Подогрев	Термообработка	Другие параметры ¹	Идентификатор однотипности	Кол-во КСС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														

¹ При наличии других параметров однотипности в графу 13 заносится номер сноски, в которой приводятся характеристики данного параметра.

Перечень КСС формируется на основе перечня групп однотипных сварных соединений.

Таблица 12.3.4

Методы контроля КСС

Метод контроля, вид испытаний ¹	Объем контроля (% , кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД ² , регламентирующие нормы оценки качества

¹ Указываются только методы контроля и виды испытаний, предусмотренные конкретной программой.

² Указываются пункт или подраздел НД, оговаривающий нормы оценки качества для конкретных технических устройств.

Таблица 12.3.5
Методы неразрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля						Стилоскопиро- вание
		Визуаль- ный	Измеритель- ный	Радиографиче- ский	Ультразвуковой	Капиллярный	Магнитопорош- ковый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								

Примечание. В графе 2 указывают идентификатор группы однотипных сварных соединений, которую представляет данное КСС. Применяемые для данных КСС методы контроля отмечают знаком «+».

Таблица 12.3.6
Виды разрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

№ п/п	Идентификатор однотипности	Виды разрушающего контроля						МКК и др. виды
		Растяжение	Статический изгиб	Сплочивание	Ударный изгиб	Твердость	Металлография	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								

Примечание. В графе 2 указывают идентификатор группы однотипных сварных соединений, которую представляет данное КСС. Применяемые для данных КСС методы контроля отмечают знаком «+».

12.4. Форма программы производственной аттестации технологии сварки технических устройств типа IV

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель аттестационного центра

(фамилия, имя, отчество)
« ____ » _____ 200__ г.
М.П.

(фамилия, имя, отчество)
« ____ » _____ 200__ г.
М.П.

Программа производственной аттестации технологии сварки № _____

1. Исходные данные.

1.1. Наименование организации-заявителя _____

1.2. Наименование аттестуемой технологии (ПТД по сварке), регистрационный номер, дата утверждения, способ сварки, предусмотренный ПТД. (Согласно заявке на аттестацию.)

1.3. Объект применения аттестуемой технологии сварки (строительные конструкции, арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций). (Согласно заявке на аттестацию.)

1.4. Характеристика объекта применения аттестуемой технологии сварки (тип соединений ГОСТ 14098–91; характер выполняемых работ — изготовление, монтаж).

1.5. Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (по способу сварки, применяемым основным и сварочным материалам, другим параметрам).

1.6. Копия имеющегося разрешения органов Ростехнадзора на применение технологии (материалов, оборудования, применяемых в данной технологии) (при наличии).

1.7. Вид производственной аттестации. (Согласно заявке на аттестацию.)

1.8. Сведения о сварщиках, специалистах сварочной службы и специалистах по контролю качества сварных соединений*.

1.9. Сведения о применяемом сварочном и вспомогательном оборудовании*.

1.10. Сведения о лаборатории контроля качества сварных соединений*.

2. Характеристики аттестуемой технологии.

2.1. Основные параметры однотипности производственных сварных соединений и условия формирования однотипных групп. (Приводятся по форме табл. 12.4.1, если таковые не указаны в нормативной документации.)

2.2. Перечни групп однотипных производственных сварных соединений, предусмотренных ПТД по сварке. (Приводятся по форме табл. 12.4.2.)

2.3. Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС). (Приводятся по форме табл. 12.4.3.)

2.4. Требования по контролю качества КСС. (Приводятся по форме табл. 12.4.4–12.4.6.)

2.5. Карты технологического процесса сварки КСС, соответствующие требованиям ПТД по сварке.

2.6. Дополнительные данные, специфические для аттестуемой технологии. (Приводятся при необходимости.)

* Могут быть приложены сведения, представленные вместе с заявкой.

Председатель аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Члены аттестационной комиссии:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Таблица 12.4.1

Основные параметры однотипности производственных сварных соединений

Способ сварки

№ п/п	Наименование параметров	Интервалы параметров однотипности
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Примечание. Интервалы параметров однотипности определяются исходя из определений раздела 2 Рекомендаций по применению РД 03-615—03 или приводятся в табл. 12.4.1.

Таблица 12.4.3

Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: _____
Способ сварки: _____

№ п/п	Группа (класс, марка) основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диаметр стержней, мм	Толщина закладной детали, мм	Тип соединения	Вид соединения	Тип шва	Обозначение по ГОСТ 14098–91	Положение оси стержней в пространстве	Положение при сварке	Другие параметры ¹	Идентификатор однотипности	Кол-во КСС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													

¹ При наличии других параметров однотипности в графу 12 заносится номер сноски, в которой приводятся характеристики данного параметра.

Перечень КСС формируется на основе перечня групп однотипных сварных соединений.

Таблица 12.4.4

Методы и объемы контроля КСС

Группа технических устройств: _____
Способ сварки: _____

Метод контроля, вид испытаний ¹	Объем контроля (% , кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД ² , регламентирующие нормы оценки качества
Визуальный			
Измерительный			
Ультразвуковой			
На растяжение			
На срез			
На отрыв			
Другие виды испытаний			

¹ Указываются только методы контроля и виды испытаний, предусмотренные конкретной программой.

² Указывается пункт или подраздел НД, оговаривающий нормы оценки качества для конкретных технических устройств.

Таблица 12.4.5

Методы неразрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: _____
Способ сварки: _____

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля		
		Визуальный	Измерительный	Ультразвуковой
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

Примечание. В графе 2 указывают идентификатор группы однотипных сварных соединений, которую представляет данное КСС. Применяемые для данных КСС методы контроля отмечают знаком «+».

Таблица 12.4.6

Виды разрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: _____
Способ сварки: _____

№ п/п	Идентификатор однотипности	Виды разрушающего контроля		
		Растяжение	На срез	На отрыв
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

Примечание. В графе 2 указывают идентификатор группы однотипных сварных соединений, которую представляет данное КСС. Применяемые для данных КСС методы контроля отмечают знаком «+».

12.5. Карта технологического процесса сварки контрольного сварного соединения (КСС)
технических устройств типов I, II, III

Идентификатор однотипности 1 – 2 – 3 4 5 6 7/8

Характеристики процесса

Table with 3 columns: № п/п, Наименование, Обозначения (показатели). Rows 1-16 listing welding parameters like document type, welding method, materials, thickness, diameter, joint type, etc.

Table with 3 columns: Конструкция соединения, Конструктивные элементы шва, Порядок сварки. Large empty table for detailed welding process description.

Сварочное оборудование (тип)
Метод подготовки и очистки
Требования к прихватке
Защита сварочной ванны/защита корня шва:
газ/флюс
Неплавящийся электрод (тип, размер)
Детали формирования корня шва

Параметры процесса сварки КСС*

Номер слоя (вали- ка)	Диаметр электродной проволоки, мм	Род и по- лярность тока	Свароч- ный ток, А	Напря- жение дуги, В	Вылет элек- трода, мм	Скорость по- дачи электрод- ной проволо- ки, м/ч	Расход газа (смеси) в сва- рочной горел- ке, л/мин
1	2	3	4	5	6	7	8

* Таблица с параметрами процесса выбирается в зависимости от применяемого способа сварки (наплавки).

Технологические требования к сварке:

Примечание. Приводятся требования к последовательности выполнения валиков (слоев) шва, температурному режиму сварки, наличию поворота и перемещению изделия при сварке, толщине корневой части шва, толщине и ширине валиков (слоев) шва и т.п.

Требования к контролю качества КСС

Метод контро- ля, вид испыта- ний	НД на методику контроля	НД на оценку качества или кон- кретные количественные нормы качества	Объем контроля (%, кол-во образцов)

Место сварки КСС	(Указывать место выполнения сварки)	
Дата сварки		
Ф.И.О. сварщика		
№ удостоверения		

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требовани-
ям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и вы-
полнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными,
указанными выше, подтверждаем:

Член аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Представитель организации-заявителя

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

- Приложения:
1. Сертификат на основной материал _____.
2. Сертификаты на сварочные материалы _____.

12.6. Карта технологического процесса сварки контрольного сварного соединения (КСС) технических устройств типа IV

Идентификатор однотипности 1 – 2 – 3 4 5/6

Характеристики процесса

№ п/п	Наименование	Обозначения (показатели)
1	Нормативный документ	
2	Способ сварки	
3	Основной материал (класс арматурного проката)	
4	Основной материал (группа)	
5	Сварочные материалы	
6	Диаметр стержней, мм	
7	Вид деталей	
8	Тип соединения	
9	Вид соединения	
10	Тип шва	
11	Обозначение по ГОСТ 14098–91	
12	Положение оси стержней в пространстве	
13	Положение шва при сварке	
14	Вид покрытия электродов (для РД)	
15	Вид формирующего устройства	
16	Дополнительные параметры	

Конструкция соединения	Конструктивные элементы шва	Порядок сварки

Сварочное оборудование (тип) _____
Метод подготовки и очистки _____
Требования к прихватке _____
Защита сварочной ванны/защита корня шва _____
Детали формирования корня шва _____

Параметры процесса сварки КСС*

Номер слоя (вали- ка)	Диаметр электродной проволоки, мм	Род и поляр- ность тока	Свароч- ный ток, А	Напря- жение дуги, В	Вылет электрода, мм	Скорость по- дачи электрод- ной проволо- ки, м/ч	Расход газа (смеси) в сва- рочной горел- ке, л/мин
1	2	3	4	5	6	7	8

* Таблица с параметрами процесса выбирается в зависимости от применяемого способа сварки.

Технологические требования к сварке:

Примечание. Требования к сборке под сварку, сварка элементов арматуры и закладных де-талей — чистота свариваемых поверхностей, величина зазоров между ними, разделка концов стержней, размеры и размещение накладок, остающихся и инвентарных форм, количество, размеры и место расположения прихваток, соблюдение техники и технологии сварки и др.

Требования к контролю качества КСС

Метод контроля, вид испытаний	НД на методику контроля	НД на оценку качества или кон- кретные количественные нормы качества	Объем контроля (%, кол-во образцов)

Место сварки КСС	(Указывать место выполнения сварки)	
Дата сварки		
Ф.И.О. сварщика		
№ удостоверения		

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требовани-ям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и вы-полнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

Член аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Представитель организации-заявителя

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

- Приложения:
1. Сертификат на основной материал _____.
2. Сертификаты на сварочные материалы _____.

12.7. Форма заключения о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) технических устройств типов I, II, III

(шифр АЦ, наименование аттестационного центра, адрес, телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель АЦСТ- _____

(фамилия, имя, отчество)
« ____ » _____ 200_ г.
М.П.

(фамилия, имя, отчество)
« ____ » _____ 200_ г.
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № АЦСТ- _____ - 00001 от « ____ » _____ 200_ г.
о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки)

Организация-заявитель _____
Юридический адрес _____
Наименование и обозначение технологии _____

[указываются наименование и обозначение (шифр) ПТД по сварке, присвоенные организацией-заявителем, и дата утверждения технологии]

Область применения технологии:

характер выполняемых работ _____
(изготовление, монтаж, ремонт и реконструкция,
наименование изделий)

группы и технические устройства опасных производственных объектов _____

(в соответствии с перечнем групп технических устройств)

Вид аттестации _____
Способ сварки * _____

Аттестационная комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(фамилия, имя, отчество, регистрационный № удостоверения)

членов комиссии _____
(фамилия, имя, отчество, регистрационный № удостоверения)

и представителя территориального органа Ростехнадзора (по согласованию) _____
_____ провели в период с _____ по _____ производственную

(должность, фамилия, имя, отчество)

аттестацию технологии сварки (наплавки) в соответствии с Программой производственной аттестации технологии сварки (наплавки), утвержденной « ____ » _____ 200_ г.

Место проведения аттестации — _____
(место сварки КСС)

* Заключения с приложениями оформляются отдельно по каждому способу сварки (наплавки), за исключением сварки КСС комбинированным способом [с последовательным применением нескольких способов сварки (наплавки)].

Приложение 1

Сведения о НД, регламентирующих применение заявленной технологии сварки (наплавки)

Технология _____ [наименование (шифр) технологии сварки (наплавки), подлежащей аттестации]

при соблюдении условий, указанных в заявке на аттестацию, регламентируется следующими нормативными документами:

№ п/п	Характеристики технологии, заявленной к аттестации	Шифр НД и № пункта* из него, регламентирующие применение технологии
1	Способ сварки	
2	Основные материалы	
3	Сварочные материалы	
4	Другие характеристики	

* Конкретные данные указываются в соответствии с заявленными условиями.

Специалист сварочного производства (_____) / _____ (подпись) (Ф.И.О.)

Сведения подписываются уполномоченным представителем организации-заявителя.

Приложение 2*

Перечень групп однотипных производственных сварных соединений (наплавок)**

Группа технических устройств: _____
Способ сварки: _____

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диапазон толщин, мм	Диапазон кри- визны (диа- метров), мм	Тип шва	Тип со- едине- ния	Вид со- едине- ния	Разделка кромок (угол, град)	Положе- ние при сварке	Наличие подогрева	Наличие термооб- работки	Другие па- раметры ¹	Идентифи- катор ² одно- типности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* Таблица с данными соответствует табл. 12.3.2.

** Перечень формируется по одному способу сварки (наплавки) по параметрам однотипности, соответствующим данному способу. Совмещение в одном перечне нескольких способов допускается лишь в случае сварки комбинированными методами.

¹ При наличии других параметров однотипности в графу 13 заносится номер сноски, в которой приводятся характеристики данного параметра.

² Состав идентификатора однотипности для сварных соединений и наплавок: 1 – 2 – 3 4 5 6 7 8.

1 — обозначение способа сварки	5 — индекс типа сварного соединения (С, У, Т, Н)
2 — номер группы материалов (1, 2, 3 и т.д.)	6 — индекс необходимости подогрева (О, П)
3 — индекс однотипности по диаметру (1, 2, 3, 4, 0)	7 — индекс необходимости термообработки (О, Т)
4 — индекс однотипности по толщине стенки (1, 2, 3, 4)	8 — обозначение по выбору аттестационного центра (обозначение сварного соединения по НД и др.)

1 — обозначение способа наплавки	5 — индекс вида наплавочных материалов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
2 — номер группы материалов (1, 2, 3 и т.д.)	6 — индекс необходимости подогрева (О, П)
3 — индекс назначения наплавки (1, 2, 3)	7 — индекс необходимости термообработки (О, Т)
4 — индекс вида наплавки (1, 2, 3)	8 — обозначение по выбору аттестационного центра

Приложение 3*

Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС), предусмотренных программой производственной аттестации**

Группа технических устройств: _____

Способ сварки: _____

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Толщина, мм	Диаметр, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Подогрев	Термообработка	Другие параметры ¹	Идентификатор однотипности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													

* Таблица с данными соответствует табл. 12.3.3.

** Перечень КСС формируется по одному способу сварки (наплавки) по параметрам однотипности, соответствующим данному способу с учетом области распространения. Совмещение в одном перечне нескольких способов допускается лишь в случае сварки КСС комбинированными методами.

¹ При наличии других параметров однотипности в графу 13 заносится номер носки, в которой приводятся характеристики данного параметра.

Приложение 4
Таблица П.4.1*

Результаты испытаний контрольных сварных соединений (наплавов)

Методы и объемы контроля КСС

Метод контроля, вид испытаний	Объем контроля (%, кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД, регламентирующие нормы оценки качества

* Указываются только методы контроля и виды испытаний, предусмотренные конкретной программой.

Таблица П.4.2

Результаты неразрушающего контроля КСС

Идентификатор однотипности	Методы контроля				Стилоскопирование
	Визуальный	Измерительный	Радиографический	Ультразвуковой	Капиллярный

Таблица П.4.3

Результаты разрушающего контроля КСС

Идентификатор однотипности	Вид испытаний					
	Растяжение	Статический изгиб	Сплуживание	Ударный изгиб	Твердость	Макроструктура
						Микроструктура
						МКК

Организация, выполняющая контроль

Свидетельство об аттестации организации

Общие результаты испытаний _____
(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Контроль и испытания контрольных сварных соединений (наплавов) и оценка их качества были выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных выше.

С результатами испытаний КСС и выводами об их качестве «Согласны»:

Председатель аттестационной комиссии

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Члены аттестационной комиссии:

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5

Установленная область распространения производственной аттестации технологии*

(наименование, область применения ПТД по сварке)

Параметры, характеризующие технологию**	Область распространения
Способ сварки (наплавки)	
Характер выполняемых работ	
Группы (марки) основного материала	
Сварочные материалы	
Типы швов	
Типы сварных соединений	
Виды сварных соединений	
Форма разделки кромок	
Диапазон диаметров свариваемых деталей, мм	
Диапазон толщин свариваемых деталей, мм	
Положения при сварке (наплавке)	
Наличие подогрева	
Наличие термической обработки	
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	
Вид покрытия (для РД, РДН)	
Другие параметры (при необходимости)	
Оценка результатов аттестации проведена в соответствии с требованиями НД	
Шифры заявленных технологий, соответствующих данной области распространения	

* Указывают наименование конкретной заявленной технологии, ее производственный шифр и область применения.

** Перечень параметров, по которым устанавливается область распространения, должен соответствовать способу сварки (наплавки). Совмещение в одной таблице нескольких способов допускается лишь в случае сварки КСС комбинированными методами.

Примечание. Марка сварочного оборудования указывается в случае применения специализированного сварочного оборудования.

Председатель аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Члены аттестационной комиссии:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

**12.8. Форма заключения о готовности организации-заявителя
к использованию аттестованной технологии сварки технических устройств типа IV**

(шифр АЦ, наименование аттестационного центра, адрес, телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель АЦСТ-_____

(фамилия, имя, отчество)

« ____ » _____ 200_ г.

М.П.

(фамилия, имя, отчество)

« ____ » _____ 200_ г.

М.П.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № АЦСТ-_____ - 00001 от « ____ » _____ 200_ г.
о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии
сварки**

Организация-заявитель _____

Юридический адрес _____

Наименование и обозначение технологии _____

[указываются наименование и обозначение (шифр) ПТД по сварке, присвоенные
организацией-заявителем, и дата утверждения технологии]

Область применения технологии:

характер выполняемых работ _____
(изготовление, монтаж, ремонт и реконструкция,
наименование изделий)

группы и технические устройства опасных производственных объектов _____

(в соответствии с перечнем групп технических устройств, приведенным в приложении 1)

Вид аттестации _____

Способ сварки* _____

Аттестационная комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(фамилия, имя, отчество, регистрационный № удостоверения)

членов комиссии _____
(фамилия, имя, отчество, регистрационный № удостоверения)

и представителя территориального органа Ростехнадзора (по согласованию) _____
_____ провели в период с _____ по _____ производственную
(должность, фамилия, имя, отчество)

аттестацию технологии сварки в соответствии с Программой производственной атте-
стации технологии сварки, утвержденной « ____ » _____ 200_ г.

Место проведения аттестации — _____
(место сварки КСС)

Основные показатели производственной аттестации технологии сварки приведены
в приложениях 1—4.

* Заключения с приложениями оформляются отдельно по каждому способу сварки.

Заключение аттестационной комиссии

Аттестационной комиссией установлено:

- 1. Организация-заявитель обладает (не обладает) техническими, организационными возможностями и квалифицированными кадрами для производства сварки (наплавки) и контроля по заявляемой технологии.
- 2. Результаты испытаний контрольных сварных соединений, выполненных в условиях производства в соответствии с Программой производственной аттестации технологии сварки обеспечивают соответствие требованиям к опасным производственным объектам действующих нормативных документов, конструкторской (в части требований к сварке и контролю качества) и технологической документации.

На основании вышеизложенного комиссия считает, что организация-заявитель* _____ готова (не готова) к использованию _____
(полное наименование организации)
технологии**:

(наименование технологии)

3. Установленная область распространения производственной аттестации приведена в приложении 5.

- Приложения:**
- 1. Сведения о НД, регламентирующих применение заявленной технологии сварки (наплавки).
 - 2. Перечень групп однотипных производственных сварных соединений (наплавков).
 - 3. Перечень и характеристики выполненных контрольных сварных соединений (наплавков).
 - 4. Результаты испытаний контрольных сварных соединений (наплавков).
 - 5. Установленная область распространения результатов аттестации.
 - 6. Копия свидетельства о государственной регистрации организации-заявителя.

Председатель аттестационной комиссии	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Члены аттестационной комиссии:	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Представитель территориального органа Ростехнадзора (по согласованию)	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

* Указывается полное юридическое наименование организации-заявителя.
** Наименование технологии должно содержать предмет ее применения и способ сварки (наплавки). **Определение, приведенное в данном поле, будет воспроизводиться в свидетельстве об аттестации.**

Приложение 1

Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки)

Технология _____
[наименование (шифр) технологии сварки, подлежащей аттестации]

при соблюдении условий, указанных в заявке на аттестацию, регламентируется следующими нормативными документами:

№ п/п	Характеристики технологии, заявленной к аттестации	Шифр НД и № пункта* из него, регламентирующие применение технологии
1	Способ сварки	
2	Основные материалы	
3	Сварочные материалы	
4	Другие характеристики	

* Конкретные данные указываются в соответствии с заявленными условиями.

Специалист сварочного производства (_____) / _____ / _____ (Ф.И.О.)
(№ удостоверения) (подпись)

Сведения подписываются уполномоченным представителем организации-заявителя.

Приложение 2*

Перечень однотипных групп производственных сварных соединений, подлежащих аттестации**

Группа технических устройств: _____
Способ сварки: _____

№ п/п	Группа (класс, марка) основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диапазон диаметров стержней, мм	Тип соединения	Вид соединения	Тип шва	Обозначения по ГОСТ 14098–91	Положение оси стержней в про- странстве	Положе- ние при сварке	Другие па- раметры ¹	Идентифи- катор ² одно- типности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

* Таблица с данными соответствует табл. 12.4.2.

** Перечень формируется по одному способу сварки (наплавки) по параметрам однотипности, соответствующим данному способу. Совмещение в одном перечне нескольких способов допускается лишь в случае сварки комбинированными методами.

¹ При наличии других параметров однотипности в графу 11 заносится номер носки, в которой приводятся характеристики данного параметра.

² Состав идентификатора однотипности для сварных соединений и наплавок:

1	–	2	–	3	–	4	–	5/6
---	---	---	---	---	---	---	---	-----

1 — обозначение способа сварки	4 — индекс однотипности по толщине (диаметру) стержней (1, 2, 3)
2 — номер группы материалов (29 или 29/1*)	5 — тип сварного соединения (С, Т, Н, К)
3 — индекс однотипности по классу арматурного проката (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	6 — обозначение по ГОСТ 14098—91

*В знаменателе указывается группа материала закладной детали.

Приложение 3*

Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС), предусмотренных программой производственной аттестации**

Группа технических устройств: _____

Способ сварки: _____

№ п/п	Группа (класс, марка) основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диаметр стержней, мм	Тип соединения	Тип шва	Вид соединения	Обозначения по ГОСТ 14098—91	Положение оси стержней в пространстве	Положение при сварке	Другие параметры ¹	Идентификатор однотипности	Кол-во КСС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												

* Таблица с данными соответствует табл. 12.4.3.

** Перечень КСС формируется по одному способу сварки по параметрам однотипности, соответствующим данному способу с учетом области распространения.

¹ При наличии других параметров однотипности в графу 11 заносится номер сноски, в которой приводятся характеристики данного параметра.

Приложение 4

Результаты испытаний КСС

Таблица П.4.1

Методы и объемы контроля КСС

Метод контроля, вид испытаний	Объем контроля (% , кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД, регламентирующие нормы оценки качества

Таблица П.4.2

Результаты неразрушающего контроля КСС

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля		
		Визуальный	Измерительный	Ультразвуковой
1	2	3	4	5
1				
2				

Таблица П.4.3

Результаты разрушающего контроля КСС

№ п/п	Идентификатор однотипности	Виды разрушающего контроля		
		Растяжение	На срез	На отрыв
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

Организация, выполнявшая контроль _____

Свидетельство об аттестации организации _____

Общие результаты испытаний _____
(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Контроль и испытания контрольных сварных соединений (наплавки) и оценка их качества были выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных выше.

С результатами испытаний КСС и выводами об их качестве «Согласны»:

Председатель аттестационной комиссии _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Члены аттестационной комиссии: _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5

Установленная область распространения производственной аттестации технологии*

(наименование, область применения ПТД по сварке)	
Параметры, характеризующие технологию**	Область распространения
Способ сварки	
Характер выполняемых работ	
Группы, класс, марки основного материала	
Сварочные материалы	
Типы сварных соединений	
Обозначение по ГОСТ 14098–91	
Тип шва	
Вид соединения	
Диапазон диаметров свариваемых стержней, мм	
Положения при сварке	
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	
Вид покрытия (для РД)	
Вид формирующего устройства	
Другие параметры (при необходимости)	
Оценка результатов аттестации проведена в соответствии с требованиями НД	
Шифры заявленных технологий, соответствующих данной области распространения	

* Указывают наименование конкретной заявленной технологии, ее производственный шифр и область применения.

** Перечень параметров, по которым устанавливается область распространения, должен соответствовать способу сварки.

Примечание. Марка сварочного оборудования указывается в случае применения специализированного сварочного оборудования.

Председатель аттестационной комиссии	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Члены аттестационной комиссии:	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

12.9. Пример оформления программы производственной аттестации технологии сварки технического устройства типа I

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя

В.И. Сидоров

(фамилия, имя, отчество)

«___» _____ 200_ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель АЦСТ-16

Н.П. Иванов

(фамилия, имя, отчество)

«___» _____ 200_ г.

М.П.

Программа
производственной аттестации технологии сварки (наплавки) № П-00001
(Пример оформления)

1. Исходные данные.

1.1. Наименование организации-заявителя ОАО «Котельщик».

1.2. Наименование аттестуемой технологии (ПТД по сварке), регистрационный номер, дата утверждения, способ сварки, предусмотренный ПТД: Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) трубопроводов пара и горячей воды. ТС-007 (утв. 21.04.02 г.).

1.3. Объект применения аттестуемой технологии сварки (наплавки): котельное оборудование (трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 °С).

1.4. Характеристика объекта применения аттестуемой технологии сварки (наплавки): монтаж трубопроводов.

1.5. Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки). Приведены в табл. 1 к Заявке.

1.6. Копия имеющегося разрешения органов Ростехнадзора на применение технологии (материалов, оборудования, применяемых в данной технологии) (при наличии).

1.7. Вид производственной аттестации: первичная.

1.8. Сведения о сварщиках, специалистах сварочной службы и специалистах по контролю качества сварных соединений. Приведены в табл. 3 к Заявке.

1.9. Сведения о применяемом сварочном и вспомогательном оборудовании. Приведены в табл. 2 к Заявке.

1.10. Сведения о лаборатории контроля качества сварных соединений. Приведены в табл. 4 к Заявке.

2. Характеристики аттестуемой технологии.

2.1. Основные параметры однотипности производственных сварных соединений (наплавки). Приведены в табл. 12.9.1.

2.2. Перечень групп однотипных производственных сварных соединений, предусмотренных ПТД по сварке. Приведен в табл. 12.9.2.

2.3. Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС). Приведены в табл. 12.9.3.

2.4. Требования по контролю качества КСС. Приведены в табл. 12.9.4–12.9.6.

2.5. Карты технологического процесса сварки (наплавки) КСС, соответствующие требованиям ПТД по сварке.

2.6. Дополнительные данные, специфические для аттестуемой технологии. (Приводятся при необходимости).

Председатель аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Члены аттестационной комиссии:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Таблица 12.9.1

Основные параметры однотипности производственных сварных соединений
Способ сварки (наплавки): РД.

№ п/п	Наименование параметров	Интервалы параметров однотипности
1	Группа и класс арматурного проката	Формируются исходя из определений раздела 2 Рекомендаций по применению РД 03-615–03
2	Сварочные материалы	
3	Номинальная толщина	
4	Номинальный радиус кривизны (диаметр)	
5	Тип сварного шва	
6	Тип сварных соединений	
7	Вид сварных соединений	
8	Вид и номинальный угол разделки кромок	
9	Положение при сварке	
10	Вид покрытия электродов	
11	Необходимость подогрева	
12	Необходимость термической обработки	
13	Режим сварки	

Примечание. Интервалы параметров однотипности определяются исходя из определений раздела 2 Рекомендаций по применению РД-03-615–03 или приводятся в табл. 12.9.1.

Таблица 12.9.2
Перечень и характеристики групп однотипных производственных сварных соединений, выполняемых организацией-заявителем
Группа технических устройств: КО (тип I).
Способ сварки: РД.

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диапазон толщин, мм	Диапазон диаметров, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Вид покрытия	Подогрев	Термобработка	Идентификатор однотипности
1	12X1МФ, 15X1М1Ф	Э-09Х1МФ (ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М)	Св. 3 до 5	Св. 25 до 100	СШ	С	ос, бп	>15	В1, Г	Б	—	—	РД-4-22СОО/Гр-2
2	12X1МФ, 15X1М1Ф	Э-09Х1МФ (ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М)	4,5–10	Св. 100 до 500	СШ	С	ос, бп	>15	В1, Г	Б	—	—	РД-4-32СОО/Гр-2
3	12X1МФ, 15X1М1Ф	Э-09Х1МФ (ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М)	4,5–10	Св. 100 до 500	СШ	С	ос, сп	>15	В1, Г	Б	—	—	РД-4-32СОО/Гр-3г
4	12X1МФ, 15X1М1Ф	Э-09Х1МФ (ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М)	Св. 12 до 50	Св. 100 до 500	СШ	С	ос, бп	>15	В1, Г	Б	+	+	РД-4-33СПТ/Гр-2
5	12X1МФ, 15X1М1Ф	Э-09Х1МФ (ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М)	Св. 12 до 50	Св. 100 до 500	СШ	С	ос, сп	>15	В1, Г	Б	+	+	РД-4-33СПТ/Гр-3г, Гр-3
6	12X1МФ, 15X1М1Ф	Э-09Х1МФ (ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М)	Св. 16	Св. 100 до 500	СШ	С	ос, сп	<15	В1, Г	Б	+	+	РД-4-33СПТ/Гр-3а

Примечание. Перечень однотипных групп производственных сварных соединений формируется по одному способу сварки с использованием соответствующих параметров однотипности.

Таблица 12.9.3

Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: КО (тип I).

Способ сварки: РД.

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Толщина, мм	Диаметр, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Вид покрытия	Подогрев	Термообработка	Идентификатор однотипности	Кол-во КСС
1	12Х1МФ	ТМЛ-3У	5	42	СШ	С	ос, бп	>15	В1	Б	—	—	РД-4-22СОО/Тр-2	5
2	12Х1МФ	ТМЛ-3У	10	133	СШ	С	ос, бп	>15	В1	Б	—	—	РД-4-32СОО/Тр-2	1
4	12Х1МФ	ТМЛ-3У	14	219	СШ	С	ос, бп	>15	В1	Б	200–250 °С	720–750 °С, 1 ч	РД-4-33СПТ/Тр-2	1
6	12Х1МФ	ТМЛ-3У	32	273	СШ	С	ос, сп	<15	В1	Б	250–300 °С	720–750 °С, 3 ч	РД-4-33СПТ/Тр-3а	1

Примечание. Перечень КСС формируется на основе перечня групп однотипных сварных соединений.

Таблица 12.9.4

Методы и объемы контроля КСС

Метод контроля, вид испытаний	Объем контроля (% кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД, регламентирующие нормы оценки качества
Визуальный	100	РД 03-606–03	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.3
Измерительный	100	РД 03-606–03	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.3
Радиографический	100	ГОСТ 7512–82, РД 34 10.068–91	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.5
Ультразвуковой	100	ГОСТ 14782–86, РД 34 17.302–97 (ОП 501 ЦД–97)	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.5
Капиллярный	100	ГОСТ 18442–80, РД 153-34.1-17.461–00	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.8
Магнитопорошковый	100	ГОСТ 21105–87, ПНАЭ Г-7-015–89	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.8
Стилоскопирование	Основной металл и металл шва	РД 34 10.122–94	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.2
На растяжение	2 обр.	ГОСТ 6996–66, тип XVII (XII, XIII, XVIII)	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.6
На статический изгиб	2 обр.	ГОСТ 6996–66, тип XXVII	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.6
На сплющивание	2 обр.	ГОСТ 6996–66, тип XXX	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.6
На ударный изгиб	3 обр.	ГОСТ 6996–66, тип VI	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.6
На твердость	1 обр.	ГОСТ 6996–66, черт. 19	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.4
Металлография (макро, микро)	1 шлиф	ГОСТ 10243–75, ГОСТ 5639–82	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с), п. 18.6

Таблица 12.9.5
Методы неразрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля						Стилоскопиро- вание
		Визуальный	Измерительный	Радиографиче- ский	Ультразвуковой	Капиллярный	Магнитопорош- ковый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РД-4-22СОО/Тр-2	+	+	+	—	+	—	+
2	РД-4-23СОО/Тр-2	+	+	—	+	+	—	+
3	РД-4-33СПТ/Тр-2	+	+	—	+	+	—	+
4	РД-4-33СПТ/Тр-3а	+	+	—	+	+	—	+

Примечание. В графе 2 указывают идентификатор группы однотипных сварных соединений, которую представляет данное КСС. Применяемые для данных КСС методы контроля отмечают знаком «+».

Таблица 12.9.6
Виды разрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

№ п/п	Идентификатор однотипности	Виды разрушающего контроля						МКК и др. виды
		Растяжение	Статический изгиб	Сплощивание	Ударный изгиб	Твердость	Металлография	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РД-4-22СОО/Тр-2	+	—	+	—	—	+	—
2	РД-4-23СОО/Тр-2	+	+	—	—	+	+	—
3	РД-4-33СПТ/Тр-2	+	+	—	+	+	+	—
4	РД-4-33СПТ/Тр-3а	+	+	—	+	+	+	—

Примечание. В графе 2 указывают идентификатор группы однотипных сварных соединений, которую представляет данное КСС. Применяемые для данных КСС методы контроля отмечают знаком «+».

12.10. Пример оформления программы производственной аттестации технологии сварки технического устройства типа II

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя

(фамилия, имя, отчество)

« ____ » _____ 200 ____ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель аттестационного центра

(фамилия, имя, отчество)

« ____ » _____ 200 ____ г.

М.П.

Программа

производственной аттестации технологии сварки № П-АЦСТ-№ центра-00001

1. Исходные данные.

1.1. Наименование организации-заявителя _____

1.2. Наименование аттестуемой технологии (ПТД по сварке), регистрационный номер, дата утверждения, способ сварки, предусмотренный ПТД: Технология автоматической сварки под флюсом сварных соединений пролетных строений мостов при изготовлении в заводских условиях. ПТД № 01-07 (утв. 21.11.07 г.).

1.3. Объект применения аттестуемой технологии сварки: Конструкции стальных мостов — КСМ (1).

1.4. Характеристика объекта применения аттестуемой технологии сварки: металлические конструкции пролетных строений стальных мостов — изготовление в заводских условиях.

1.5. Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки. Приведены в табл. 1 к Заявке.

1.6. Копия имеющегося разрешения органов Ростехнадзора на применение технологии (материалов, оборудования, применяемых в данной технологии) *(при наличии)*.

1.7. Вид производственной аттестации: первичная.

1.8. Сведения о сварщиках, специалистах сварочной службы и специалистах по контролю качества сварных соединений. Приведены в табл. 3 к Заявке.

1.9. Сведения о применяемом сварочном и вспомогательном оборудовании. Приведены в табл. 2 к Заявке.

1.10. Сведения о лаборатории контроля качества сварных соединений. Приведены в табл. 4 к Заявке.

2. Характеристики аттестуемой технологии.

2.1. Основные параметры однотипности производственных сварных соединений. Приведены в табл. 12.10.1.

2.2. Перечни групп однотипных производственных сварных соединений, предусмотренных ПТД по сварке. Приведены в табл. 12.10.2.

2.3. Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС). Приведены в табл. 12.10.3.

2.4. Требования по контролю качества КСС. Приведены в табл. 12.10.4—12.10.6.

2.5. Карты технологического процесса сварки (наплавки) КСС, соответствующие требованиям ПТД по сварке. Прилагаются.

2.6. Дополнительные данные, специфические для аттестуемой технологии. *(Приводятся при необходимости.)*

Председатель аттестационной комиссии	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Члены аттестационной комиссии:	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Таблица 12.10.1

Основные параметры однотипности производственных сварных соединений
Способ сварки: АФ.

№ п/п	Наименование параметров	Интервалы параметров однотипности
1	Основные материалы	Определяются исходя из определений раздела 2 Рекомендаций по применению РД 03-615–03
2	Сварочные материалы	
3	Номинальная толщина, мм	
4	Тип сварного шва	
5	Тип сварных соединений	
6	Вид сварных соединений	
7	Вид и номинальный угол разделки кромок	
8	Положение при сварке	
9	Тип флюса	
10	Необходимость подогрева	
11	Необходимость термической обработки	
12	Режим сварки	

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов		Диапазон толщин, мм	Диапазон зон диаметров, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Тип флюса	Наличие подогрева	Наличие термобработки	Идентификатор однотипности
		Проволока	Флюс											
7	15ХСНД, 15ХСНДА	Св-08ГА	ПФК-56С	8	—	УШ	Т	дс(бз)	Без разделки	Н1, Н2	ПФК-56С, АНК-561 — К, остальные — П	—	—	АФ-1-01ТОО/Т3
		Св-10НМА	АН-47, АН-348-А*											
		Св-08А*	ПФК-56С											
8	15ХСНД, 15ХСНДА	Св-08ГА	ПФК-56С	10–12	—	УШ	Т	дс(бз)	Без разделки	Н1, Н2	ПФК-56С, АНК-561 — К, остальные — П	—	—	АФ-1-02ТОО/Т3
		Св-10НМА	АН-47, АН-348-А*											
		Св-08А*	ПФК-56С											
9	15ХСНД, 15ХСНДА	Св-08ГА	ПФК-56С	12–16	—	УШ	Т	дс(зк)	>15	Н1, Н2	ПФК-56С, АНК-561 — К, остальные — П	—	—	АФ-1-02ТОО/Т8
		Св-10НМА	АН-47, АН-348-А*											
		Св-08А*	ПФК-56С											
10	10ХСНД, 10ХСНДА	Св-08ГА	ПФК-56С	8	—	УШ	Т	дс(бз)	Без разделки	Н1, Н2	ПФК-56С, АНК-561 — К, остальные — П	—	—	АФ-2-01ТОО/Т3
		Св-08А*	АН-47											
		Св-10НМА	АН-47											
11	10ХСНД, 10ХСНДА	Св-08ГА	ПФК-56С	10–12	—	УШ	Т	дс(бз)	Без разделки	Н1, Н2	ПФК-56С, АНК-561 — К, остальные — П	—	—	АФ-2-02ТОО/Т3
		Св-08А*	АН-47											
		Св-10НМА	АН-47											
12	10ХСНД, 10ХСНДА	Св-08ГА	ПФК-56С	12–16	—	УШ	Т	дс(зк)	>15	Н1, Н2	ПФК-56С, АНК-561 — К, остальные — П	—	—	АФ-2-02ТОО/Т8
		Св-08А*	АН-47											
		Св-10НМА	АН-47											

* При катетах до 7 мм включительно.

Состав идентификатора однотипности для сварных соединений: **1** — **2** — **3** **4** **5** **6** **7**/**8**.

1 — обозначение способа сварки	5 — индекс типа сварного соединения (С, У, Т, Н)
2 — номер группы материалов (1, 2, 3 и т.д.)	6 — индекс необходимости подогрева (О, П)
3 — индекс однотипности по диаметру (1, 2, 3, 4, 0)	7 — индекс необходимости термообработки (О, Т)
4 — индекс однотипности по толщине стенки (1, 2, 3, 4)	8 — обозначение сварного соединения по НД и др.

Таблица 12.10.3

Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: КСМ (1), тип П.

Способ сварки: АФ.

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов		Толщи- на, мм	Диа- метр, мм	Тип шва	Тип сое- динения	Вид соедине- ния	Раздел- ка кро- мок (угол, град)	Положе- ние при сварке	Тип флюса	Подогрев	Термооб- работка	Идентификатор однотипности	Кол-во КСС
		Проволока	Флюс												
1	10ХСНД	Св-10НМА	АН-47	14	—	СШ	С	дс(бз), фп	Без раз- делки	Н1	П	—	—	АФ-2-02СОО/С29	1
2	10ХСНД	Св-08ГА	ПФК-56С	25	—	СШ	С	дс(зк), фп	>15	Н1	К	—	—	АФ-2-03СОО/С38	1
3	10ХСНДА	Св-10НМА	АН-47	32 (40)	—	СШ	С	дс(зк), фп	>15	Н1	П	—	—	АФ-2-04СОО/С38	1
4	10ХСНД	Св-08ГА	ПФК-56С	12	—	УШ	Т	дс(бз)	Без раз- делки	Н1	К	—	—	АФ-2-01ТОО/Т3	1
5	10ХСНДА	Св-10НМА	АН-47	14	—	УШ	Т	дс(бз)	Без раз- делки	Н1	П	—	—	АФ-2-02ТОО/Т3	1
6	10ХСНД	Св-08ГА	ПФК-56С	16	—	УШ	Т	дс(зк)	>15	Н1	К	—	—	АФ-2-02ТОО/Т8	1

Таблица 12.10.4

Методы и объемы контроля КСС

Группа технических устройств: КСМ (1), тип П.

Способ сварки: АФ.

Метод контроля, вид испытаний ¹	Объем контроля (% , кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД ² , регламентирующие нормы оценки качества
Визуальный	100	РД 03-606-03*	СТП 012-2000, п. 9.21
Измерительный	100	РД 03-606-03*	СТП 012-2000, п. 9.21
Радиографический ³	100	ГОСТ 7512-82	СТП 012-2000, п. 9.22
Ультразвуковой	100	ГОСТ 14782-86, ОСТ 32100-87	СТП 012-2000, п. 9.25
Капиллярный ³	100	ГОСТ 18442-80	
Магнитопорошковый (МПП) ³	100	ГОСТ 21105-87	
На растяжение металла шва	3 обр.	ГОСТ 1497-84, тип I, II	СТП 012-2000, п. 8.4в
На растяжение сварного соединения	3 обр.	ГОСТ 6996-66, тип XII, XIII	СТП 012-2000, п. 8.4а
На статический изгиб	3 обр.	ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 6996-66, тип XXVII, XXVIII	СТП 012-2000, п. 8.4г
На ударный изгиб	по 6 обр. (металл шва и ЗТВ)	ГОСТ 6996-66, тип VI, VII ⁴	СТП 012-2000, п. 8.4д
На твердость	2 обр. (металл шва и ЗТВ) ⁵	ГОСТ 6996-66	СТП 012-2000, п. 8.4б
Металлография (макро, микро) ⁶	2 шлифа	ГОСТ 10243-75, ГОСТ 5639-82	СТП 012-2000, п. 9.27

* Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03) — методический документ для опасных производственных объектов, утвержденный Госгортехнадзором России.

¹ Указываются только методы контроля и виды испытаний, предусмотренные конкретной программой.

² Указываются пункт или подраздел НД, отоваривающий нормы оценки качества для конкретных технических устройств.

³ Выполняется при наличии соответствующих требований у заказчика.

⁴ А также образцы типа IX или X, если это оговорено в проектной документации.

⁵ Схема замеров твердости по сечению сварного соединения (см. рис. Н.5 приложения Н СТП 012-2000).

⁶ На шлифах определяют форму провара, ширину и очертание зон термического влияния, размер зерна в основном металле и металле шва.

Таблица 12.10.5

Методы неразрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: КСМ (1), тип II.

Способ сварки: АФ.

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля						
		Визуаль- ный	Измеритель- ный	Радиографиче- ский	Ультразву- ковой	Капиллярный	Магнитопо- рошковый	Стилоскопиро- вание
1	АФ-2-02СОО/С29	+	+	—	+	—	—	—
2	АФ-2-03СОО/С38	+	+	—	+	—	—	—
3	АФ-2-04СОО/С38	+	+	—	+	—	—	—
4	АФ-2-01ТОО/Т3	+	+	—	—	—	—	—
5	АФ-2-02ТОО/Т3	+	+	—	—	—	—	—
6	АФ-2-02ТОО/Т8	+	+	—	+	—	—	—

Таблица 12.10.6

Виды разрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: КСМ (1), тип II.

Способ сварки: АФ.

№ п/п	Идентификатор однотипности	Виды разрушающего контроля					
		Растяжение ме- талла шва	Растяжение свар- ного соединения	Статический из- гиб	Ударный изгиб	Твердость	Металлография
1	АФ-2-02СОО/С29	+	+	+	+	+	+
2	АФ-2-03СОО/С38	+	+	+	+	+	+
3	АФ-2-04СОО/С38	+	+	+	+	+	+
4	АФ-2-01ТОО/Т3	—	—	—	—	+	+
5	АФ-2-02ТОО/Т3	—	—	—	—	+	+
6	АФ-2-02ТОО/Т8	+	—	—	—	+	+

12.11. Пример оформления программы производственной аттестации технологии сварки технического устройства типа IV

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя

(фамилия, имя, отчество)
« ____ » _____ 200_ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель аттестационного центра

(фамилия, имя, отчество)
« ____ » _____ 200_ г.
М.П.

Программа

производственной аттестации технологии сварки № П-АЦСТ-№ центра-00001

1. Исходные данные.

1.1. Наименование организации-заявителя _____

1.2. Наименование аттестуемой технологии (ПТД по сварке), регистрационный номер, дата утверждения, способ сварки, предусмотренный ПТД: Технология ручной дуговой сварки арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций при изготовлении в заводских условиях. ПТД № 02-07 (утв. 23.11.07 г.).

1.3. Объект применения аттестуемой технологии сварки: строительные конструкции — СК (2).

1.4. Характеристика объекта применения аттестуемой технологии сварки: тип соединений по ГОСТ 14098—91 — С21, Т12, Н1; изготовление в заводских условиях.

1.5. Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки. Приведены в табл. 1 к Заявке.

1.6. Копия имеющегося разрешения органов Ростехнадзора на применение технологии (материалов, оборудования, применяемых в данной технологии) *(при наличии)*.

1.7. Вид производственной аттестации: первичная.

1.8. Сведения о сварщиках, специалистах сварочной службы и специалистах по контролю качества сварных соединений. Приведены в табл. 3 к Заявке.

1.9. Сведения о применяемом сварочном и вспомогательном оборудовании. Приведены в табл. 2 к Заявке.

1.10. Сведения о лаборатории контроля качества сварных соединений. Приведены в табл. 4 к Заявке.

2. Характеристики аттестуемой технологии.

2.1. Основные параметры однотипности производственных сварных соединений. Приведены в табл. 12.11.1.

2.2. Перечни групп однотипных производственных сварных соединений, предусмотренных ПТД по сварке. Приведены в табл. 12.11.2.

2.3. Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС). Приведены в табл. 12.11.3.

2.4. Требования по контролю качества КСС. Приведены в табл. 12.11.4—12.11.6.

2.5. Карты технологического процесса сварки КСС, соответствующие требованиям ПТД по сварке. Прилагаются.

2.6. Дополнительные данные, специфические для аттестуемой технологии. *(Приводятся при необходимости.)*

Председатель аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Члены аттестационной комиссии:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Таблица 12.11.1

Основные параметры однотипности производственных сварных соединений
Способ сварки: РД.

№ п/п	Наименование параметров	Интервалы параметров однотипности
1	Группа (марка) основного материала, класс арматурного проката	Определяются исходя из определений раздела 2 Рекомендаций по применению РД 03-615–03
2	Сварочные материалы	
3	Диаметр стержней, мм	
4	Толщина закладной детали, мм	
5	Тип соединения	
6	Вид соединения	
7	Тип шва	
8	Обозначение по ГОСТ 14098–91	
9	Положение оси стержней в пространстве	
10	Положение шва при сварке	
11	Вид покрытия электродов	

Таблица 12.11.2
Перечень и характеристики групп однотипных производственных сварных соединений, выполняемых организацией-заявителем
Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.

№ п/п	Группа (класс, марка) основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диапазон диаметров стержней, мм	Диапазон толщин закладной детали, мм	Тип соединения	Вид соединения	Тип шва	Обозначение по ГОСТ 14098–91	Положение оси стержней в про- странстве	Положе- ние при сварке	Вид по- крытия электро- дов	Идентификатор однотипности
1	29 (A240)	Э42А, Э46А	Св. 12 до 40	—	С	ос	СШ	C21-Рн	Л	Н1, Г, В1, П1	Б	РД-29-12С/С21-Рн
2	29 (A400)	Э42А, Э46А, Э50А	Св. 12 до 40	—	С	ос	СШ	C21-Рн	Л	Н1, Г, В1, П1	Б	РД-29-32С/С21-Рн

Состав идентификатора однотипности для сварных соединений: 1 – 2 – 3 4 5/6.

1 — обозначение способа сварки	4 — индекс однотипности по диаметру стержней (1, 2, 3)
2 — номер группы материалов (29 или 29/1*)	5 — тип сварного соединения (С, Т, Н, К)
3 — индекс однотипности по классу арматурной стали (проката)	6 — обозначение по ГОСТ 14098–91

* В знаменателе указана группа материала закладной детали.

Таблица 12.11.3
Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС)
Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.

№ п/п	Группа (класс, марка) основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диаметр стержней, мм	Толщина закладной детали, мм	Тип соединения	Вид соединения	Тип шва	Обозначение по ГОСТ 14098–91	Положение оси стержней в про- странстве	Поло- жение при сварке	Вид по- крытия электро- дов	Идентификатор однотипности	Кол-во КСС
1	29 (A400)	УОНИ-13/55	20	—	С	ос	СШ	C21-Рн	Г	П1	Б	РД -29-32С/С21-Рн	3

Таблица 12.11.4

Методы и объемы контроля КСС

Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.

Метод контроля, вид испытаний	Объем контроля (% , кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД, регламентирующие нормы оценки качества
Визуальный	100	РД 03-606-03, РТМ 393-94, ГОСТ 10922-90	ГОСТ 14098-91, табл. 12 ГОСТ 10922-90, п. 2 РТМ 393-94, п. 3.4.6
Измерительный	100	РД 03-606-03, РТМ 393-94, ГОСТ 10922-90	ГОСТ 14098-91, табл. 12 ГОСТ 10922-90, п. 2 РТМ 393-94, п. 3.4.6
На растяжение	3 обр.	РТМ 393-94, ГОСТ 10922-90	ГОСТ 10922-90, п. 2 РТМ 393-94, пп. 3.4.9-3.4.10

Таблица 12.11.5

Методы неразрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля	
		Визуальный	Измерительный
1	РД-29-32С/С21-Рн	+	+
			—

Таблица 12.11.6

Виды разрушающего контроля качества контрольных сварных соединений (КСС)

Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.




№ п/п	Идентификатор однотипности	Виды разрушающего контроля	
		Растяжение	На срез
			На отрыв
1	РД -29-32С/С21-Рн	+	—
			—

12.12. Пример оформления карт технологического процесса сварки (наплавки)
КСС технических устройств типа I

12.12.1. Карта технологического процесса наплавки контрольного сварного соединения (КСС).

Идентификатор однотипности РДН-4-321ПТ
Характеристики процесса

№ п/п	Наименование	Обозначения (показатели)
1	Нормативный документ	РД 2730.300.06–98
2	Способ наплавки	РДН
3	Основной материал (марка и группа)	12Х1МФ (4)
4	Сварочные материалы	ЦН-6Л
5	Диаметр детали в зоне наплавки	300 мм
6	Толщина наплавки	10 мм
7	Назначение наплавки	Специальная (износостойкая)
8	Вид наплавки	Многослойная, однородная
9	Форма подготовки кромок	Ступенчатая кольцевая проточка
10	Положение при наплавке	Н1
11	Вид покрытия электродов (для РДН)	Б
12	Режимы подогрева	300–350 °С
13	Режимы термообработки	715–740 °С, 1 час
14	Дополнительные параметры	—

Конструкция проточки	Конструктивные элементы наплавки	Порядок наплавки
		

Сварочное оборудование (тип): ВД-306УЗ.

Метод подготовки и очистки: механическая обработка.

Параметры процесса наплавки КСС

Номер слоя (валика)	Диаметр электрода, мм	Род тока, полярность	Сварочный ток, А	Напряжение дуги, В
1	2	3	4	5
1, 2 и т.д.	4,0	Постоянный, обратная	120–150	21–23

Технологические требования к наплавке:

Наплавку выполняют слоями толщиной 2–4 мм, числом не менее четырех слоев, и общей высотой наплавки не менее 13–14 мм. Валики следует наплавлять обратноступенчатым способом вдоль кольцевой уплотняющей поверхности до нужного размера. Ширина валиков должна быть не более трех диаметров электродов. На всех этапах наплавки необходимо тщательно удалять шлак после наложения каждого валика и контролировать качество наплавки валика и возможного появления трещин. В процессе наплавки не допускается охлаждение детали ниже минимальной температуры подогрева. Наплавка должна производиться в помещении без сквозняков при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С.

Требования к контролю качества КСС

Метод контроля, вид испытаний	НД на методику контроля	НД на оценку качества	Объем контроля (% , кол-во образцов)
Визуальный	РД 03-606–03	РД 2730.300.06–98, пп. 7.3 и 7.4	100
Измерительный	РД 03-606–03	РД 2730.300.06–98, п. 7.3.2	100
Капиллярный	ГОСТ 18442–80, РД 153-34.1-17.461–00	РД 2730.300.06–98, п. 7.5	100
Металлография (макро)	ГОСТ 10243–75	Раздел 7	1 шлиф
Измерение твердости	ГОСТ 9013	РД 2730. 300. 06–98 п. 7.6	1 обр.

Место наплавки КСС	ОАО «Оренбургэнергоремонт»	
Дата наплавки	06.07.04 г.	
Ф.И.О. сварщика	Назин Василий Дмитриевич	
№ удостоверения	МР-2ГАЦ-I-06408	

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по наплавке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и наплавки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

Члены аттестационной комиссии:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Представитель организации-заявителя:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)




Сертификат на основной материал: № 87 (металл после длительной эксплуатации — 200 тыс. ч).

Сертификат на электроды: № 963.

12.12.2. Карта технологического процесса наплавки контрольного сварного соединения (КСС)

Идентификатор однотипности РДН-1-121ПО
Характеристики процесса

№ п/п	Наименование	Обозначения (показатели)
1	Нормативный документ	РД 108.021.112–88
2	Способ наплавки	РДН
3	Основной материал (марка и группа)	20ГСЛ (1)
4	Сварочные материалы	ТМУ-21У
5	Толщина стенки деталей	40 мм
6	Глубина выборки	20 мм
7	Длина выборки	200 мм
8	Назначение наплавки	Восстановительная
9	Вид наплавки	Многослойная, однородная
10	Форма подготовки кромок	Чашеобразная >15°
11	Положение при наплавке	В1
12	Вид покрытия электродов	Б
13	Режимы подогрева	150–200 °С
14	Режимы термообработки	150–200 °С, 3 часа
15	Дополнительные параметры	—

Конструкция выборки	Конструктивные элементы наплавки	Порядок наплавки
		

Сварочное оборудование (тип): ВД-306УЗ.

Метод подготовки и очистки: воздушно-электродуговая строжка с последующей механической зачисткой поверхности выборки и прилегающей к ней зоны шириной не менее 50 мм.

Требования к твердости: на поверхности наплавляемой детали — не более НВ 180.

Параметры процесса наплавки КСС

Номер слоя (валика)	Диаметр электрода, мм	Род тока, полярность	Сварочный ток, А	Напряжение дуги, В
1 облицовка	3,0	Постоянный, обратная	100–120	21–23
2 заполнение	4,0		150–170	
3 и т. д.	4,0		150–170	

Технологические требования к наплавке:

Наплавка выборки производится в два этапа:

первый этап — предварительная двухслойная облицовка поверхности выборки и прилегающей зоны. Наплавку первого слоя следует вести электродами Ø 3 мм, валиками шириной не более 9 мм.

Каждый валик перекрывает предыдущий на 40–50 %. Наплавку производить продольными валиками в очередности от центра выборки к краю с перекрытием на 20–30 мм. Наплавку второго слоя вести электродами Ø 4 мм — валиками шириной не более 12 мм. Наплавка продольными валиками от центра выборки к краям. После выполнения второго слоя облицовки наружная поверхность механически обрабатывается до общей толщины слоя облицовки 5–6 мм;

второй этап — заполнение выборки должно производиться электродами Ø 4 мм в две стадии: путем послышной наплавки боковых и донных участков выборки (первая стадия) и наплавки центральной части выборки (вторая стадия).

На всех этапах необходимо тщательно удалять шлак после наложения каждого валика и контролировать качество наплавки валика и возможного появления трещин.

Требования к контролю качества КСС

Метод контроля, вид испытаний	НД на методику контроля	НД на оценку качества	Объем контроля (% , кол-во образцов)
Визуальный	РД 03-606–03	РД 108.021.112–88, п. 5.4	100
Измерительный	РД 03-606–03	РД 108.021.112–88, п. 5.4	100
Магнитопорошковый	ГОСТ 21105–87 ИМЦ-02-28–93	РД 108.021.112–88, п. 2.4	100
Металлография (макро)	ГОСТ 10243–75	РД 108.021.112–88, п. 5.4	1 шлиф

Место наплавки КСС	ОАО «Оренбургэнергоремонт»	
Дата сварки	31.07.04 г.	
Ф.И.О. сварщика	Абарников Максим Александрович	
№ удостоверения	МР-2ГАЦ-I-03845	

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по наплавке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и наплавки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

Член аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Представитель организации-заявителя:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)




- Приложения:** 1. Сертификат на основной материал: № 55 (металл после длительной эксплуатации 200 тыс. ч).
2. Сертификат на электроды: № 271 ТМУ-21У-3,0, № 271 ТМУ-21У-4,0.

12.13. Пример оформления карты технологического процесса сварки КСС технического устройства типа IV

Идентификатор однотипности — РД-29-32С/С20-Рм

Характеристики процесса

№ п/п	Наименование	Обозначения (показатели)
1	Нормативный документ	РТМ 393–94
2	Способ сварки	РД
3	Основной материал (класс арматурного проката)	A500C
4	Основной материал (группа)	29
5	Сварочные материалы	УОНИ-13/65
6	Диаметр стержней, мм	20
7	Вид деталей	C+C
8	Тип соединения	C
9	Вид соединения	ос
10	Тип шва	СШ
11	Обозначение типа соединения по ГОСТ 14098–91	C20
12	Положение оси стержней в пространстве	B
13	Положение шва при сварке	Г
14	Вид покрытия электродов	Б
15	Вид формирующего устройства	—
16	Дополнительные параметры	—

Соединение арматуры до сварки	Соединение арматуры после сварки	Порядок сварки
		

Сварочное оборудование (тип): ВД-413 или аналогичное оборудование.
Метод подготовки и очистки: механический.
Требования к прихватке: одна прихватка длиной 5–10 мм, толщиной 4–5 мм.
Защита сварочной ванны/защита корня шва _____
Детали формирования корня шва _____

Параметры процесса сварки КСС*

Номер слоя (валика)	Диаметр электродной проволоки, мм	Род и полярность тока	Сварочный ток, А	Напряжение дуги, В	Вылет электрода, мм	Скорость подачи электродной проволоки, м/ч	Расход газа (смеси) в сварочной горелке, л/мин
1–8	4	Пост., обратная	150–175	24–26	—	—	—

* Таблица с параметрами процесса выбирается в зависимости от применяемого способа сварки.

Технологические требования к сварке:

При сварке многослойными швами следует возбудить дугу в точке 1 нижнего стержня и, начиная с этого места, наплавлять отдельные валиковые швы с послойным естественным охлаждением. Сварку следует выполнять возможно короткой дугой. Длина дуги должна быть не более диаметра электрода.

Примечание. Требования к сборке под сварку, сварка элементов арматуры и закладных деталей — чистота свариваемых поверхностей, величина зазоров между ними, разделка концов стержней, размеры и размещение накладок, остающихся и инвентарных форм, количество, размеры и место расположения прихваток, соблюдение техники и технологии сварки и др.

Требования к контролю качества КСС

Метод контроля, вид испытаний	НД на методику контроля	НД на оценку качества или конкретные количественные нормы качества	Объем контроля (% , кол-во образцов)
ВИК	РТМ 393–94, ГОСТ 10922–90	ГОСТ 14098–91, РТМ 393–94, ГОСТ 10922–90	100
Механические испытания на растяжение		РТМ 393–94, ГОСТ 10922–90	3 обр.

Место сварки КСС	(указывать место выполнения сварки)	
Дата сварки		
Ф.И.О. сварщика		
№ удостоверения		

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

Член аттестационной комиссии _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
Представитель организации-заявителя: _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Приложения: 1. Сертификат на основной материал № 83-1449.
2. Сертификаты на сварочные материалы № 785.

**12.14. Пример оформления заключения о готовности организации-заявителя
к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки)
(для нескольких групп технических устройств)**

(шифр АЦ, наименование аттестационного центра, адрес, телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____ 200_ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель АЦСТ-_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____ 200_ г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № АЦСТ-____ - 00001 от 25 августа 2006 г.

о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии
сварки (наплавки)

Организация-заявитель: **ОАО «Оренбургэнергоремонт»**

Юридический адрес: **460052, г. Оренбург, ул. Энергетиков, 1**

Наименование и обозначение технологии: Технология ручной дуговой сварки по-крытыми электродами труб котельного, газового оборудования и оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств. ГП-001 от 20.01.2006 г.

[указываются наименование и обозначение (шифр) ПТД по сварке
присвоенные организацией-заявителем, и дата утверждения технологии]

Область применения технологии:

характер выполняемых работ: монтаж, ремонт и реконструкция

(изготовление, монтаж, ремонт и реконструкция)

группы и технические устройства опасных производственных объектов:

Котельное оборудование — КО (2):

2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 °С.

Газовое оборудование — ГО (1):

1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения.

Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств — ОХНВП (16):

16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов.

(в соответствии с перечнем групп технических устройств, сварка которых осуществляется
аттестованными сварщиками)

Вид аттестации: первичная.

Способ сварки: РД.

Аттестационная комиссия в составе:

председателя комиссии _____, членов комиссии
(фамилия, имя, отчество, регистрационный № удостоверения)

(фамилия, имя, отчество, регистрационный № удостоверения)

и представителя территориального органа Ростехнадзора (по согласованию) _____

_____ провели в период с _____ по _____ производственную
(должность, фамилия, имя, отчество)

аттестацию технологии сварки (наплавки) в соответствии с Программой производственной аттестации технологии сварки (наплавки) № П-АЦСТ-____-00001, утвержденной «__» _____ 200_ г.

Место проведения аттестации: ОАО «Оренбургэнергоремонт», г. Оренбург, ул. Энергетиков, 1.

Основные показатели производственной аттестации технологии сварки приведены в приложениях 1–4.

Заключение аттестационной комиссии

Аттестационной комиссией установлено:

1. Организация-заявитель **ОАО «Оренбургэнергоремонт»** обладает техническими, организационными возможностями и квалифицированными кадрами для производства сварки (наплавки) и контроля по заявляемой технологии.

2. Результаты испытаний контрольных сварных соединений, выполненных в условиях производства в соответствии с Программой производственной аттестации технологии сварки (наплавки) № П-АЦСТ-____-00001, обеспечивают соответствие требованиям к опасным производственным объектам действующих нормативных документов, конструкторской (в части требований к сварке и контролю качества) и технологической документации.

На основании вышеизложенного комиссия считает, что организация-заявитель **ОАО «Оренбургэнергоремонт»** готова к использованию технологии:
(полное наименование организации)

Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами труб котельного, газового оборудования и оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств. ТП-001 от 20.01.2006 г.

(наименование технологии)

3. Установленная область распространения производственной аттестации приведена в приложении 5.

Приложения. 1. Сведения о НД, регламентирующих применение заявленной технологии сварки (наплавки).

2. Перечень групп одностипных производственных сварных соединений (наплавов).

3. Перечень и характеристики выполненных контрольных сварных соединений (наплавов).

4. Результаты испытаний контрольных сварных соединений (наплавов).

5. Установленная область распространения результатов аттестации.

6. Копия свидетельства о государственной регистрации организации-заявителя.

Председатель аттестационной комиссии	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Члены аттестационной комиссии	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Представитель территориального органа Ростехнадзора (по согласованию)	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Приложение 1

Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки)

Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами труб котельного, газового оборудования и оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств. ТП-001 от 20.01.2006 г.
[наименование (шифр) технологии сварки (наплавки), подлежащей аттестации]

при соблюдении условий, указанных в заявке на аттестацию, регламентируется следующими нормативными документами:

№ п/п	Характеристики технологии, заявленной к аттестации	Шифр НД и № пункта из него, регламентирующие применение технологии
1	Способ сварки	РД — ручная дуговая сварка покрытыми электродами
		КО (2): РД 153-34.1-003—01, п. 1.6
		ГО (1): СП 42-102—2004, п. 7.49
2	Основные материалы	ОХНВП (16): ПБ 03-585—03, п. 7.1.1; ОСТ 36-39—80, введение
		РД 153-34.1-003—01, п. 1.4
		СП 42-102—2004, п. 4.3
3	Сварочные материалы	ОСТ 36-39—80, прил. 1
		РД 153-34.1-003—01, п. 4.1.1
		СП 42-102—2004, п. 7.92
		ОСТ 36-39—80, п. 1.2.5

Специалист сварочного производства

(№ удостоверения) (подпись) (Ф.И.О.)

Сведения подписываются главным сварщиком предприятия или ведущим специалистом предприятия, занимающимся раз-
работкой технологической сварочной документации.

Перечень однотипных групп производственных сварных соединений, подлежащих аттестации

Группа технических устройств: КО (2), тип I.

Способ сварки: РД.

Таблица П.2.1

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диапазон толщин, мм	Диапазон диаметров, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Вид покрытия	Наличие подогрева	Наличие термообработки	Другие параметры	Идентификатор однотипности
1	10, 20, 15ГС, 17ГС, 20Л, 25Л, 09Г2С	Э42А* (УОНИ-13/45); Э50А (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55)	Св. 3 до 12	Св. 25 до 100	СШ	С	ос(бп)	> 15	Н1, В1, Г	Б	—	—	—	РД-1-22СОО/Тр-2
2	10, 20, 15ГС, 17ГС, 20Л, 25Л, 09Г2С	Э42А* (УОНИ-13/45); Э50А (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55)	Св. 3 до 12	Св. 100 до 500	СШ	С	ос(бп)	> 15	Н1, В1, Г	Б	—	—	—	РД-1-32СОО/Тр-2
3	12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ	Э-09Х1МФ (ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М)	Св. 10 до 12	От 57 до 100	СШ	С	ос(бп)	> 15	Н1, В1, Г	Б	+	+	—	РД-4-22СПТ/Тр-2
Комбинированная сварка РД (корень РАД)														
4	10, 20, 15ГС, 17ГС, 20Л, 25Л, 09Г2С	Св-08Г2С + (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55)	От 4 до 12	От 32 до 100	СШ	С	ос(бп)	> 15	Н1, В1, Г	Б	—	—	—	РД (РАД)-1-22СОО/Тр-2
5	10, 20, 15ГС, 17ГС, 20Л, 25Л, 09Г2С	Св-08Г2С + (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55)	От 4 до 12	Св. 100 до 500	СШ	С	ос(бп)	> 15	Н1, В1, Г	Б	—	—	—	РД (РАД)-1-32СОО/Тр-2
6	12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ	(Св-08ХМФА-2, Св-08ХГСМА, Св-08ХГСМФА) + (ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М)	Св. 10 до 12	От 57 до 100	СШ	С	ос(бп)	> 15	Н1, В1, Г	Б	+	+	—	РД (РАД)-4-22СПТ/Тр-2

* Для сварки деталей из углеродистых сталей.

Группа технических устройств: ГО (1), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.2.2

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диапазон толщин, мм	Диапазон диаметров, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Вид покрытия	Наличие подогрева	Наличие термообработки	Другие параметры	Идентификатор однотипности
1	Ст3сп, 10, 20, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С	Э42А* (УОНИ-13/45); Э50А (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55, МТГ-01К, МТГ-02)	От 2 до 3	Св. 25 до 100	СШ	С	ос(бп)	Без разделки	Н1, В1, Г	Б	—	—	—	РД-1-21СОО/С2
2	Ст3сп, 10, 20, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С	Э42А* (УОНИ-13/45); Э50А (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55, МТГ-01К, МТГ-02)	Св. 3 до 12	Св. 25 до 100	СШ	С	ос(бп)	>15	Н1, В1, Г	Б	—	—	—	РД-1-22СОО/С17

* Для сварки деталей из углеродистых сталей.

Группа технических устройств: ОХНВП (16), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.2.3

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диапазон толщин, мм	Диапазон диаметров, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Вид покрытия	Наличие подогрева	Наличие термообработки	Другие параметры	Идентификатор однотипности
1	Ст3сп, 10, 20, 15ГС, 17ГС, 17Г1С	Э42А* (УОНИ-13/45); Э50А (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55)	От 2 до 3	Св. 25 до 100	СШ	С	ос(бп)	Без разделки	Н1, В1, Г	Б	—	—	—	РД-1-21СОО/С2
2	Ст3сп, 10, 20, 15ГС, 17ГС, 17Г1С	Э42А* (УОНИ-13/45); Э50А (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55)	Св. 3 до 12	Св. 100 до 500	СШ	С	ос(бп)	>15	Н1, В1, Г	Б	—	—	—	РД-1-32СОО/С17

* Для сварки деталей из углеродистых сталей.

Состав идентификатора однотипности: 1 – 2 – 3 4 5 6 7/8.

1 — обозначение способа сварки	5 — индекс типа сварного соединения (С, У, Т, Н)
2 — номер группы материалов (1, 2, 3 и т.д.)	6 — индекс необходимости подогрева (О, П)
3 — индекс однотипности по диаметру (1, 2, 3, 4, 0)	7 — индекс необходимости термообработки (О, Т)
4 — индекс однотипности по толщине стенки (1, 2, 3, 4)	8 — обозначение по выбору аттестационного центра (обозначение сварного соединения по НД)

Приложение 3

Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС), предусмотренных программой производственной аттестации

Группа технических устройств: КО (2), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.3.1

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Толщина, мм	Диаметр, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Вид покрытия	Подогрев	Термообработка	Другие параметры	Идентификатор однотипности
1	20	ЦУ-5	4	32	СШ	С	ос(бп)	>15	В1	Б	—	—	—	РД-1-22СОО/Гр-2
2	17ГС	ЦУ-5, ТМУ-21У	8	159	СШ	С	ос(бп)	>15	В1	Б	—	—	—	РД-1-32СОО/Гр-2
3	12Х1МФ	ТМЛ-3У	11	76	СШ	С	ос(бп)	>15	В1	Б	200–250 °С	720–750 °С, 1 час	—	РД-4-22СПТ/Гр-2

Группа технических устройств: ГО (1), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.3.2

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Толщина, мм	Диаметр, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Вид покрытия	Подогрев	Термообработка	Другие параметры	Идентификатор однотипности
1	20	ЦУ-5	3	32	СШ	С	ос(бп)	Без разделки	В1	Б	—	—	—	РД-1-21СОО/С2
2	20	ЦУ-5	4	32	СШ	С	ос(бп)	>15	В1	Б	—	—	—	РД-1-22СОО/С17

Группа технических устройств: **ОХНВП (16), тип I.**
Способ сварки: **РД.**

Таблица П.3.3

№ п/п	Марки основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Толщина, мм	Диаметр, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Разделка кромок (угол, град)	Положение при сварке	Вид покрытия	Подогрев	Термообработка	Другие параметры	Идентификатор однотипности
1	20	ЦУ-5	3	32	СШ	С	ос(бп)	Без разделки	В1	Б	—	—	—	РД-1-21СОО/С2
2	17ГС	ЦУ-5, ТМУ-21У	8	159	СШ	С	ос(бп)	>15	В1	Б	—	—	—	РД-1-32СОО/С17

Приложение 4

Результаты испытаний КСС
Методы и объемы контроля КСС

Группа технических устройств: **КО (2), тип I.**
Способ сварки: **РД.**

Таблица П.4.1.1

Метод контроля, вид испытаний	Объем контроля (% , кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД, регламентирующие нормы оценки качества
Визуальный	100	РД 03-606—03	РД 153-34.1-003—01, п. 18.3
Измерительный	100	РД 03-606—03	РД 153-34.1-003—01, п. 18.3
Радиографический	100	ГОСТ 7512—82, РД 34 10.068—91	РД 153-34.1-003—01, п. 18.5
Ультразвуковой	100	ГОСТ 14782—86, РД 34 17.302—97	РД 153-34.1-003—01, п. 18.5
Стилоскопирование	Основной металл и металл шва	РД 34 10.122—94	РД 153-34.1-003—01, п. 18.2
На растяжение	2 обр.	ГОСТ 6996—66, тип XII, XIII, XVIII	РД 153-34.1-003—01, п. 18.6
На статический изгиб	2 обр.	ГОСТ 6996—66, тип XXVII	РД 153-34.1-003—01, п. 18.6
На сплющивание	2 обр.	ГОСТ 6996—66, тип XXX	РД 153-34.1-003—01, п. 18.6
На твердость	1 обр.	ГОСТ 6996—66, черт. 19	РД 153-34.1-003—01, п. 18.4
Металлография (макро)	1 шлиф	ГОСТ 10243—75	РД 153-34.1-003—01, п. 18.6

Группа технических устройств: ГО (I), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.4.1.2

Метод контроля, вид испытаний	Объем контроля (% , кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД, регламентирующие нормы оценки качества
Визуальный	100	РД 03-606-03	СП 42-102-2004, п. 7.97; СНиП 42-01-2002, п. 4.13
Измерительный	100	РД 03-606-03	СП 42-102-2004, п. 7.97; СНиП 42-01-2002, п. 4.13
Радиографический	100	ГОСТ 7512-82	СП 42-102-2004, п. 7.98
На растяжение	3 обр.	ГОСТ 6996-66, тип XII, XIII, XVIII	СНиП 42-01-2002, п. 10.3
На сплющивание	2 обр.	ГОСТ 6996-66, тип XXX	СНиП 42-01-2002, п. 10.3
Металлография (макро)	1 шлиф	ГОСТ 10243-75	РД 153-34.1-003-01, п. 18.6

Группа технических устройств: ОХНВП (16), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.4.1.3

Метод контроля, вид испытаний	Объем контроля (% , кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД, регламентирующие нормы оценки качества
Визуальный	100	РД 03-606-03	ПБ 03-585-03, п. 7.3.4
Измерительный	100	РД 03-606-03	ПБ 03-585-03, п. 7.3.4
Радиографический	100	ГОСТ 7512-82, ОСТ 26-11-03	ПБ 03-585-03, п. 7.3.14
Ультразвуковой	100	ГОСТ 14782-86	ПБ 03-585-03, п. 7.3.15
На растяжение	2 обр.	ГОСТ 6996-66, тип XII, XIII, XVIII	ПБ 03-585-03, п. 7.3.30
На статический изгиб	2 обр.	ГОСТ 6996-66, тип XXVII	ПБ 03-585-03, п. 7.3.30
На сплющивание	2 обр.	ГОСТ 6996-66, тип XXX	ПБ 03-585-03, п. 7.3.29
Металлография (макро)	1 шлиф	ГОСТ 10243-75	ПБ 03-585-03, п. 7.3.32

Результаты неразрушающего контроля КСС
Группа технических устройств: КО (2), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.4.2.1

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля				
		Визуальный	Измерительный	Радиографический	Ультразвуковой	Стилоскопирование
1	РД-1-22СОО/Гр-2	Акт № 19/3 от 11.08.06	Акт № 19/3 от 11.08.06	Заключение № 1/6 от 14.08.06	—	—
2	РД-1-32СОО/Гр-2	Акт № 20/3 от 11.08.06	Акт № 20/3 от 11.08.06	—	Заключение № 20/2 от 14.08.06	—
3	РД-4-22СПТ/Гр-2	Акт № 21/3 от 11.08.06	Акт № 21/3 от 11.08.06	—	Заключение № 21/2 от 14.08.06	Заключение № 21/1 от 14.08.06

Группа технических устройств: ГО (1), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.4.2.2

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля		
		Визуальный	Измерительный	Радиографический
1	РД-1-21СОО/С2	Акт № 22/115 от 11.08.06	Акт № 22/115 от 11.08.06	Заключение № 1/70 от 17.08.06
2	РД-1-22СОО/С17	Акт № 23/115 от 11.08.06	Акт № 23/115 от 11.08.06	Заключение № 2/70 от 17.08.06

Группа технических устройств: ОХНВП (16), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.4.2.3

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля			
		Визуальный	Измерительный	Радиографический	Ультразвуковой
1	РД-1-21СОО/С2	Акт № 24/145 от 11.08.06	Акт № 24/145 от 11.08.06	Заключение № 1/95 от 18.08.06	—
2	РД-1-32СОО/С17	Акт № 25/145 от 11.08.06	Акт № 25/145 от 11.08.06	—	Заключение № 25/37 от 16.08.06

Результаты разрушающего контроля КСС
Группа технических устройств: КО (2), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.4.3.1

№ п/п	Идентификатор однотипности	Вид испытаний			
		Растяжение	Статический изгиб	Сплющивание	Твердость
1	РД-1-22СОО/Пр-2	Акт № 16/82-270 от 18.08.06	—	Акт № 16/82-270 от 18.08.06	—
2	РД-1-32СОО/Пр-2	Акт № 16/82-271 от 18.08.06	Акт № 16/82-271 от 18.08.06	—	—
3	РД-4-22СПТ/Пр-2	Акт № 16/82-277 от 18.08.06	Акт № 16/82-277 от 18.08.06	—	Акт № 16/82-277 от 18.08.06

Группа технических устройств: ГО (1), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.4.3.2

№ п/п	Идентификатор однотипности	Вид испытаний	
		Растяжение	Сплющивание
1	РД-1-21СОО/С2	Акт № 16/74-338 от 18.08.06	Акт № 16/74-338 от 18.08.06
2	РД-1-22СОО/С17	Акт № 16/74-339 от 18.08.06	Акт № 16/74-339 от 18.08.06

Группа технических устройств: ОХНВП (16), тип I.
Способ сварки: РД.

Таблица П.4.3.3

№ п/п	Идентификатор однотипности	Вид испытаний		
		Растяжение	Статический изгиб	Сплющивание
1	РД-1-21СОО/С2	Акт № 16/77-358 от 18.08.06	—	Акт № 16/77-358 от 18.08.06
2	РД-1-32СОО/С17	Акт № 16/77-360 от 18.08.06	Акт № 16/77-360 от 18.08.06	Акт № 16/77-360 от 18.08.06

Организация, выполняющая контроль, — ООО «Эксперт-центр»
Свидетельство об аттестации организации — № 71A580025 от 20.01.2005 г.

Общие результаты испытаний _____ удовлетворительно
(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Контроль и испытания контрольных сварных соединений (наплавов) и оценка их качества были выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных выше.

С результатами испытаний КСС и выводами об их качестве «Согласны»:

Председатель аттестационной комиссии	_____	(подпись)	_____	(фамилия, имя, отчество)
Члены аттестационной комиссии:	_____	(подпись)	_____	(фамилия, имя, отчество)
	_____	(подпись)	_____	(фамилия, имя, отчество)

Установленная область распространения производственной аттестации технологии

Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами труб котельного, газового оборудования и оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств

КО (2), тип I

Трубопроводы пара и горячей воды III–IV категории

Область распространения	
Параметры, характеризующие технологию	
Способ сварки	РД — ручная дуговая сварка покрытыми электродами*
Характер выполняемых работ	Монтаж, ремонт и реконструкция
Группы (марки) основного материала	1 — 10, 20, 15ГС, 17ГС, 20Л, 25Л, 09Г2С 4 — 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ
Сварочные материалы	Э42А** (УОНИ-13/45); Э50А (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55) Э-09Х1МФ (ЦЛ-39, ТМЛ-3У, ЦЛ-20, ЦЛ-20М)
Типы швов	СШ
Типы сварных соединений	С
Виды сварных соединений	ос(бп)
Форма разделки кромок	С углом раскрытия >15°
Диапазон диаметров свариваемых деталей, мм	Св. 25 до 500 включительно
Диапазон толщин свариваемых деталей, мм	Св. 3 до 12 включительно
Положения при сварке	Н1, Г, В1
Наличие подогрева	Без подогрева
Наличие термической обработки	Без термообработки
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	А3
Вид покрытия	Б
Другие параметры	Результаты аттестации распространяются на исправление поверхностных дефектов соответствующих сварных соединений
Оценка результатов аттестации проведена в соответствии с требованиями НД	РД 153-34.1-003-01
Шифр заявленных технологий, соответствующих данной области распространения	ТП-001

* Включая заполнение основной части разделки при комбинированной сварке (корень РАД) (при условии проведения аттестации технологии РАД).
** Для сварки деталей из углеродистых сталей.

Установленная область распространения производственной аттестации технологии
Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами труб котельного, газового оборудования и оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств

ГО (1), тип I

Внутренние газопроводы с рабочим давлением до 1,2 МПа

Параметры, характеризующие технологию		Область распространения	
Способ сварки		РД — ручная дуговая сварка покрытыми электродами	
Характер выполняемых работ		Монтаж, ремонт и реконструкция	
Группы (марки) основного материала		I — Ст3сп, 10, 20, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С	
Сварочные материалы		Э42А* (УОНИ-13/45); Э50А (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55, МТГ-01К, МТГ-02)	
Типы швов		СШ	
Типы сварных соединений		С	
Виды сварных соединений		ос(бп)	
Форма разделки кромок		Без разделки	С углом раскрытия >15°
Диапазон диаметров свариваемых деталей, мм		Св. 25 до 100 включительно	Св. 25 до 100 включительно
Диапазон толщин свариваемых деталей, мм		От 2 до 3 включительно	Св. 3 до 12 включительно
Положения при сварке		Н1, Г, В1	
Наличие подогрева		Без подогрева	
Наличие термической обработки		Без термообработки	
Вид, тип (марка) сварочного оборудования		А3	
Вид покрытия		Б	
Другие параметры		Результаты аттестации распространяются на исправление поверхностных дефектов соответствующих сварных соединений	
Оценка результатов аттестации проведена в соответствии с требованиями НД		СП 42-102–2004, СНиП 42-01–2002	
Шифр заявленных технологий, соответствующих данной области распространения		ТП-001	

* Для сварки деталей из углеродистых сталей.

Установленная область распространения производственной аттестации технологии
Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами труб котельного, газового оборудования и оборудования химических,
нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств

ОХНВП (16), тип I

Технологические трубопроводы II–V категории

Параметры, характеризующие технологию	Область распространения	
Способ сварки	РД — ручная дуговая сварка покрытыми электродами	
Характер выполняемых работ	Монтаж, ремонт и реконструкция*	
Группы (марки) основного материала	I — Ст3сп, 10, 20, 15ГС, 17ГС, 17Г1С	
Сварочные материалы	Э42А* (УОНИ-13/45); Э50А (ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55)	
Типы швов	СШ	
Типы сварных соединений	С	
Виды сварных соединений	ос(бп)	
Форма разделки кромок	Без разделки	С углом раскрытия > 15°
Диапазон диаметров свариваемых деталей, мм	Св. 25 до 100 включительно	Св. 100 до 500 включительно
Диапазон толщин свариваемых деталей, мм	От 2 до 3 включительно	Св. 3 до 12 включительно
Положения при сварке	Н1, Г, В1	
Наличие подогрева	Без подогрева	
Наличие термической обработки	Без термообработки	
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	А3	
Вид покрытия	Б	
Другие параметры	Результаты аттестации распространяются на исправление поверхностных дефектов соответствующих сварных соединений	
Оценка результатов аттестации проведена в соответствии с требованиями НД	ПБ 03-585-03	
Шифр заявленных технологий, соответствующих данной области распространения	ТП-001	

* Для сварки деталей из углеродистых сталей.

Председатель аттестационной комиссии

Члены аттестационной комиссии:

_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(подпись, И.О.)
_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(подпись, И.О.)
_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(подпись, И.О.)

12.15. Пример оформления заключения о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки технических устройств типа IV
АЦСТ-76, ООО «ГАЦ ЦР», 394038, г. Воронеж, ул. Богачева, д. 36, тел. (4732) 78-30-15
(шифр АЦ, наименование аттестационного центра, адрес, телефон)

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО «Арматура»

(подпись) Сидоров И.И.
(Ф.И.О.)
«24» марта 2008 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель АЦСТ-76

(подпись) В.В. Маркин
(Ф.И.О.)
«24» марта 2008 г.
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № АЦСТ-76- 00000 от «24» марта 2008 г.
о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки

Организация-заявитель: **ООО «Арматура»**
Юридический адрес: **394038, г. Воронеж, ул. Домостроителей, 1**
Наименование и обозначение технологии: Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами стыковых соединений стержней арматуры при изготовлении и монтаже железобетонных конструкций. РД-СК (2) (утв. «20» марта 2008 г.).

Область применения технологии:

характер выполняемых работ: изготовление, монтаж

группы и технические устройства опасных производственных объектов:

Строительные конструкции СК (2):

2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций.

Вид аттестации: первичная.

Способ сварки: РД.

Аттестационная комиссия в составе:

председателя комиссии _____, членов комиссии
(фамилия, имя, отчество, регистрационный № удостоверения)

(фамилия, имя, отчество, регистрационный № удостоверения)

и представителя Ростехнадзора (по согласованию) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

провели в период с «20» марта 2008 г. по «24» марта 2008 г. производственную аттестацию технологии сварки в соответствии с Программой производственной аттестации технологии сварки № 100, утвержденной «20» марта 2008 г.

Место проведения аттестации: г. Воронеж, ул. Домостроителей, 1.

Основные показатели производственной аттестации технологии сварки приведены в приложениях 1—4.

Заключение аттестационной комиссии

Аттестационной комиссией установлено:

1. Организация-заявитель обладает (не обладает) техническими, организационными возможностями и квалифицированными кадрами для производства сварки (наплавки) и контроля по заявляемой технологии.

2. Результаты испытаний контрольных сварных соединений, выполненных в условиях производства в соответствии с Программой производственной аттестации технологии сварки, обеспечивают соответствие требованиям к опасным производственным объектам действующих нормативных документов, конструкторской (в части требований к сварке и контролю качества) и технологической документации.

На основании вышеизложенного комиссия считает, что ООО «Арматура» готова к использованию технологии:

Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами стыковых соединений стержней арматуры при изготовлении и монтаже железобетонных конструкций.

РД-СК (2)

3. Установленная область распространения производственной аттестации приведена в приложении 5.

Приложения: 1. Сведения о НД, регламентирующих применение заявленной технологии сварки.

- 2. Перечень групп однотипных производственных сварных соединений.
- 3. Перечень и характеристики выполненных контрольных сварных соединений.
- 4. Результаты испытаний контрольных сварных соединений.
- 5. Установленная область распространения результатов аттестации.
- 6. Копия свидетельства о государственной регистрации организации-заявителя.

Председатель аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Члены аттестационной комиссии:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Представитель территориального
органа Ростехнадзора
(по согласованию)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 1

Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки

Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами стыковых соединений стержней арматуры при изготовлении и монтаже железобетонных конструкций. РД-СК (2) при соблюдении условий, указанных в заявке на аттестацию, регламентируется следующими нормативными документами:

№ п/п	Характеристики технологии, заявленной к аттестации		Шифр НД и № пункта из него, регламентирующие применение технологии
1	Способ сварки	<i>РД</i>	<i>ГОСТ 14098–91, РТМ 393–94 (пп. 6.16.1, 6.17.1, 6.17.4)</i>
2	Основные материалы	<i>29 — А240 и 29 — А300 и А400</i>	<i>ГОСТ 14098–91, РТМ 393–94, п. 2.1.1</i>
3	Сварочные материалы	<i>Э42А для А240, Э50А для А300 и А400</i>	<i>РТМ 393–94, п. 3.3.1</i>
4	Другие характеристики (типы соединений по ГОСТ 14098–91)	<i>С19-Рм, С20-Рм</i>	<i>ГОСТ 14098–91</i>

Специалист сварочного производства (ЦР-ГАЦ-III-00000)

(№ удостоверения)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Сведения подписываются уполномоченным представителем организации-заявителя.

Приложение 2*

Перечень однотипных групп производственных сварных соединений, подлежащих аттестации
Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.

№ п/п	Группа (класс, марка) основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диапазон диаметров стержней, мм	Тип соединения	Вид соединения	Тип шва	Обозначение по ГОСТ 14098–91	Положение оси стержней в производстве	Положение при сварке	Другие параметры ¹	Идентификатор ² однотипности
1	29 (A240)	Э42А	20–40	С	сн	СШ	С19-Рм	В	Г		РД-1-11С/С19-Рм
2	29 (A240)	Э42А	20–40	С	ос, дс	СШ	С20-Рм	В	Г		РД-1-11С/С20-Рм
3	29 (A300 и A400)	Э50А	20–40	С	сн	СШ	С19-Рм	В	Г		РД-29-22С/С19-Рм РД-29-32С/С19-Рм
4	29 (A300 и A400)	Э50А	20–40	С	ос, дс	СШ	С20-Рм	В	Г		РД-29-22С/С20-Рм РД-29-32С/С20-Рм

¹ При наличии других параметров однотипности в столбец заносится номер сноски, в которой приводятся характеристики данного параметра.
² Состав идентификатора однотипности для сварных соединений 1 – 2 – 3 4 5 6.

1 — обозначение способа сварки	4 — индекс однотипности по толщине (диаметру) стержней (1, 2, 3)
2 — номер группы материалов (29/1)*	5 — тип сварного соединения (С, Т, Н, К)
3 — индекс однотипности по классу арматурной стали (1, 2, 3)	6 — обозначение по ГОСТ 14098–91

*В знаменателе указывается группа материала закладной детали.

Приложение 3

Перечень и характеристики контрольных сварных соединений (КСС), предусмотренных программой производственной аттестации
Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.

№ п/п	Группа (класс, марка) основных материалов	Марки (типы) сварочных материалов	Диаметр стержней, мм	Тип соединения	Вид соединения	Тип шва	Обозначение по ГОСТ 14098–91	Положение оси стержней в производстве	Положение при сварке	Другие параметры ¹	Идентификатор однотипности	Кол-во КСС
1	29 (A400)	УОНИ-13/55	20	С	сн	СШ	С19-Рм	В1	Г	—	РД-29-32С/С19-Рм	3

¹ При наличии других параметров однотипности в столбец заносится номер сноски, в которой приводятся характеристики данного параметра.

Результаты испытаний КСС
Методы и объемы контроля КСС

Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.

Метод контроля, вид испытаний	Объем контроля (% , кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику контроля и тип образцов для механических испытаний	НД, регламентирующие нормы оценки качества
Визуальный	100	РД 03-606–03, ГОСТ 14098–91, ГОСТ 10922–90, РТМ 393–94	ГОСТ 14098–91, ГОСТ 10922–90, РТМ 393–94
Измерительный	100	РД 03-606–03, ГОСТ 14098–91, ГОСТ 10922–90, РТМ 393–94	ГОСТ 14098–91, ГОСТ 10922–90, РТМ 393–94
На статическое растяжение	3 обр.	ГОСТ 10922–90	ГОСТ 10922–90

Результаты неразрушающего контроля КСС

Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.

№ п/п	Идентификатор однотипности	Методы неразрушающего контроля		
		Визуальный	Измерительный	Ультразвуковой
1	РД-29-32С/С19-Рм	Голен, № 1 от 21.03.2008 г.	Голен, № 1 от 21.03.2008 г.	—

Результаты разрушающего контроля КСС

Группа технических устройств: СК (2), тип IV.
Способ сварки: РД.

№ п/п	Идентификатор однотипности	Виды разрушающего контроля		
		Растяжение	На срез	На отрыв
1	РД-29-32С/С19-Рм	Голен, № 3 от 21.03.2008 г.	—	—

Организация, выполнявшая контроль _____
Свидетельство об аттестации организации _____
Общие результаты испытаний _____ удовлетворительно
(удовлетворительно, неудовлетворительно)
Контроль и испытания контрольных сварных соединений и оценка их качества были выполнены в соответствии с требова-
ниями нормативных документов, указанных выше.

С результатами испытаний КСС и выводами об их качестве «Согласны»:

Председатель аттестационной комиссии _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
Члены аттестационной комиссии: _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Установленная область распространения производственной аттестации технологии
Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами стыковых соединений стержней арматуры
при изготовлении и монтаже железобетонных конструкций РД-СК (2)

Параметры, характеризующие технологию*	Область распространения			
Способ сварки	РД			
Характер выполняемых работ	Монтаж, изготовление			
Группы (классы, марки) основного материала	29 (A240)		29 (A300, A400)	
Сварочные материалы	Э42А		Э50А	
Диапазон диаметров свариваемых стержней, мм	От 20 до 40 включительно			
Обозначения по ГОСТ 14098–91	C19-Рм	C20-Рм	C19-Рм	C20-Рм
Тип соединения	С	С	С	С
Тип шва	СШ	СШ	СШ	СШ
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	A3	A3	A3	A3
Вид покрытия (для РД)	Б	Б	Б	Б
Вид формирующего устройства	сн	—	сн	—
Другие параметры (положение оси стержней в пространстве)	В			
Оценка результатов аттестации проведена в соответствии с требованиями НД	ГОСТ 14098–91, ГОСТ 10922–90, РТМ 393–94			
Шифры заявленных технологий, соответствующих данной области распространения	РД-СК (2)			

* Состав параметров, по которым устанавливается область распространения, для других типов КСС может быть другим.

Примечание. Марка сварочного оборудования указывается в случае применения специализированного сварочного оборудования.

Председатель аттестационной комиссии

Члены аттестационной комиссии:

_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(подпись)
_____	_____	_____
(фамилия, имя, отчество)	(фамилия, имя, отчество)	(фамилия, имя, отчество)
_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(подпись)
_____	_____	_____
(фамилия, имя, отчество)	(фамилия, имя, отчество)	(фамилия, имя, отчество)

12.16. Пример оформления производственно-технологической документации на технологию сварки

(при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов)

Формы документов, порядок их оформления и утверждения определяются предприятием.

Технологии ручной дуговой сварки покрытыми электродами, ручной аргонодуговой и комбинированной сварки стыков трубопроводов ТЭС при их монтаже и ремонте

Содержание

Назначение и область применения.

Часть 1. Общие положения технологии сборки и сварки стыков трубопроводов тепловых электростанций.

1. Подготовка производства (требования к персоналу, оборудованию, входному контролю основных материалов, контролю сварочных материалов перед использованием).

2. Сборка стыков труб (требования к проверке стыков перед сборкой, допускаемые смещения стыкуемых элементов, способы обработки концов труб при стыковке элементов, имеющих разные толщины; последовательность сборки стыков с подкладным кольцом; число прихваток и их протяженность, требования к прихваточным швам, контроль качества сборки).

3. Общие положения технологии сварки стыков трубопроводов (требования к началу сварки после выполнения прихваток, вынужденных перерывах, разбивка на участки при многослойной сварке, минимальная температура воздуха при прихватке и сварке, требования к прихватке и сварке при отрицательных температурах, размеры валиков (слоев) при ручной дуговой и аргонодуговой сварке неповоротных вертикальных и горизонтальных стыков, необходимость и режим предварительного и сопутствующего подогрева, способы подогрева, контроль температуры, одновременная сварка несколькими сварщиками и особенности сварки в узкую разделку, клеймение стыков, подготовка к последующему контролю).

4. Термическая обработка стыков труб (способы нагрева под термообработку, условия ее выполнения, режим термообработки; технология термообработки и замера температуры стыка).

5. Контроль качества сварочных работ (контроль качества сборочно-сварочных работ и сварных соединений — предварительный, операционный и приемочный контроль сварных соединений). Методы и объемы приемочного контроля, содержание процедур контроля. Лица, ответственные за проведение контроля. Оформление документации по результатам контроля.

6. Исправление дефектов в сварных соединениях.

Часть 2. Технологические карты на сварку трубопроводов.

Часть 3. Справочная информация о требованиях к прихваткам, валикам и сварным швам.

Назначение и область применения.

Настоящий производственно-технологический документ (ПТД) включает требования к подготовке труб под сварку, сборке стыков, выполнению сварки, проведению

термообработки и контролю качества сварных соединений в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573—03) и руководящим документом «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1с) (РД 153-34.1-003—01).

Примечание. В приведенном документе отражены только требования к стыковым сварным соединениям.

ПТД, разрабатываемый организацией-заявителем, должен содержать также требования к угловым сварным соединениям [приварка фланцев, арматуры и других деталей к трубам, приварка штуцеров (труб) к коллекторам котлов и трубопроводам].

ПТД, разрабатываемый организацией-заявителем для нескольких групп технических устройств, выполняемых одним способом сварки, должен содержать кроме общих разделов также разделы с указаниями по производству сварочных работ при монтаже, ремонте и реконструкции для каждой группы, например:

- труб котлов и трубопроводов;
- газопроводов;
- технологических трубопроводов ОХНВП.

Часть 1. Общие положения технологии сборки и сварки стыков трубопроводов тепловых электростанций

1. Подготовка производства.

1.1. К сварочным работам при монтаже и ремонте трубопроводов ТЭС могут быть допущены сварщики, имеющие удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ, оформленное согласно требованиям действующих Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273—99).

1.2. Сварщик, впервые приступающий в данной организации к сварке труб котлов и трубопроводов, несмотря на наличие удостоверения, должен перед допуском к работе пройти проверку путем сварки и контроля допускных (пробных) стыков. Конструкция допускного стыка должна соответствовать видам работ, указанным в удостоверении сварщика. Методы и объемы контроля допускных стыков должны соответствовать требованиям действующих НД и настоящего документа.

1.3. К термической обработке сварных соединений трубопроводов допускаются термисты-операторы термических установок, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право производства указанных работ.

1.4. К контролю сварных соединений труб физическими методами (в том числе стилокопированием швов и деталей) допускаются специалисты по контролю качества сварных соединений, аттестованные в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440—02).

1.5. Оборудование для сварки и термообработки, аппаратура для дефектоскопии, контрольно-измерительные приборы, поставляемые отдельно от оборудования, должны иметь паспорт завода-изготовителя, подтверждающий пригодность данного экземпляра оборудования для предназначенной работы.

1.6. Входной контроль металла (труб, листов, профильного проката) и конструктивных элементов трубопроводов включает следующие контрольные операции:

а) проверку наличия сертификата или паспорта, полноты приведенных в нем данных и соответствия этих данных требованиям стандарта, технических условий или конструкторской документации;

б) проверку наличия заводской маркировки и соответствия ее сертификатным или паспортным данным;

в) осмотр металла и конструктивных элементов для выявления поверхностных дефектов и повреждений.

1.7. Входной контроль основных материалов (металла и конструктивных элементов) осуществляет в соответствии с ГОСТ 24297 организация — заказчик этих материалов.

1.8. К использованию допускаются сварочные материалы (электроды, сварочная проволока, защитные газы и др.), имеющие сертификат завода-изготовителя, в котором приведены все необходимые данные в соответствии с требованиями стандарта, ТУ или паспорта на конкретные сварочные материалы и свидетельство НАКС.

1.9. Марка сварочных материалов, используемых для сварки трубопроводов, должна соответствовать указанной в технологической карте.

1.10. Каждая партия электродов независимо от наличия сертификата должна быть проконтролирована на:

сварочно-технологические свойства;

соответствие наплавленного металла легированных электродов требованиям марочного состава.

Этот контроль проводится в соответствии с требованиями пп. 5.4.6—5.4.13 РД 153-34.1-003—01 (РТМ-1с).

1.11. Каждая бухта (моток, катушка) легированной сварочной проволоки должна быть проверена стилоскопированием на соответствие содержания основных легирующих элементов требованиям ГОСТ или ТУ.

2. Сборка стыков труб.

2.1. На всех поступающих на монтаж блоках, трубах и деталях до начала сборки мастером (или другим ответственным лицом) должно быть проверено наличие клейм, маркировки, а также сертификатов завода-изготовителя, подтверждающих соответствие блоков, труб и деталей их назначению.

2.2. Перед сборкой стыков труб следует проверить:

соответствие формы, размеров и качества подготовки кромок требованиям чертежей или НД (ПТД);

качество зачистки наружной и внутренней поверхностей концов труб (патрубков, штуцеров);

соответствие минимальной фактической толщины стенки концов собираемых элементов требованиям чертежей и НД (ПТД).

2.3. Стыкуемые элементы (трубы, арматура, тройники, отводы), свариваемые без подкладных колец с односторонней разделкой кромок, должны иметь одинаковые внутренние диаметры; допускается смещение (несовпадение) внутренних поверхностей свариваемых элементов не более $(0,02S_n + 0,4)$ мм (S_n — номинальная толщина более толстой из свариваемых деталей в месте их стыковки), но не более 1 мм; для стыков трубопроводов с рабочим давлением до 2,2 МПа (22 кгс/см²) при диаметре труб более 200 мм величина смещения может быть увеличена до значений: при толщине трубы до 4 мм — $0,2S_n$, при большей толщине трубы — $0,15S_n$, но не более 2 мм.

2.4. В стыках трубопроводов, собираемых и свариваемых на остающемся подкладном кольце, допускается разность внутренних диаметров стыкуемых элементов не более 2 мм, зазор между кольцом и внутренней поверхностью элемента не более 1 мм.

2.5. Если требования пп. 2.3 и 2.4 не могут быть выполнены из-за большей разности внутренних диаметров стыкуемых элементов, то для их соединения может быть выбран один из следующих способов:

а) раздача (без нагрева или с нагревом) конца трубы с меньшим внутренним диаметром (рис. 1, а). Области применения этого способа и допустимые значения раздачи приведены в табл. 1. После раздачи необходимо проверить соответствует ли толщина стенки трубы минимально допустимому расчетному значению:

Таблица 1

Способы раздачи концов труб

Сталь	Способ раздачи	Диаметр трубы, мм, не более	Толщина стенки трубы, мм, не более	Раздача А*, %, не более
Углеродистая	Вхолодную	83	6	6
	Вхолодную	84–200	8	4
	С нагревом 700–900 °С	300	20	10
Низколегированная: теплоустойчивая	Вхолодную	100	8	4
	С нагревом 900–1000 °С	100	8	10
конструкционная	Вхолодную	200	8	4
	С нагревом 700–900 °С	300	20	10
Аустенитная	Вхолодную	83	6	6
		84–100	10	4
Мартенситно-ферритная	Вхолодную	100	6	4

* Подсчитывают по формуле $A = (D_2 - D_1)100/D_1$, где D_1 и D_2 — внутренний диаметр трубы до и после раздачи соответственно.

б) механическая обработка (расточка) по внутренней поверхности конца трубы с меньшим диаметром в соответствии с рис. 1, б (для стыка без подкладного кольца), или рис. 1, в (для стыка с остающимся подкладным кольцом), при условии, что толщина стенки трубы после расточки будет не меньше расчетной. Этот способ можно применять для труб из любой стали. Угол выхода резца β должен быть не более 6° на трубах из аустенитной стали и не более 15° — из других сталей;

в) наплавка на внутреннюю поверхность трубы, имеющей больший внутренний диаметр, слоя металла с последующей его обработкой резцом или абразивным камнем для снятия неровностей и обеспечения плавного перехода к поверхности трубы (рис. 1, г). Такой способ можно применять для труб диаметром 159 мм и более из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. После механической обработки длина наплавки l должна быть не менее:

Диаметр трубы, мм	l, мм
До 219	20
219–273	30
Более 273	50

Толщина наплавки должна быть не более 6 мм. Наплавку можно выполнять ручной дуговой или ручной аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом с использованием присадочных материалов, которые применяют для сварки стыка, при режимах подогрева и охлаждения, предусмотренных для сварки данных стыков. Наплавку следует производить кольцевыми (спиральными) валиками в направлении изнутри трубы к ее торцу. Термообработку места наплавки перед сваркой стыка не производят;

г) приварка впритык к элементу (трубе, патрубку, тройнику, арматуре) с меньшим внутренним диаметром кольца шириной $b = 18–20$ мм и наружным диаметром, равным внутреннему диаметру другого стыкуемого элемента (рис. 1, *д*). Такой способ может быть применен к трубопроводам из углеродистой и кремнемарганцовистой стали при разности внутренних диаметров стыкуемых элементов не более 8 мм. Приварка кольца должна производиться с использованием того же присадочного материала, который будет применен (или мог бы быть применен) для сварки данного стыка;

д) использование фигурного подкладного кольца (рис. 1, *е*). Такой способ может быть применен при разности внутренних диаметров стыкуемых элементов не более 6 мм независимо от марки стали свариваемого трубопровода.




Рис. 1. Способы обработки концов труб при стыковке элементов, имеющих разные внутренние диаметры

2.6. При стыковке элементов трубопровода с разными наружными диаметрами размер h (рис. 2) должен быть не более:

для элементов из углеродистой и низколегированной стали — 30 % толщины более тонкого элемента, но не более 5 мм;

для элементов из аустенитной и мартенситно-ферритной стали при номинальной толщине стенки 10 мм и менее — 15 % толщины более тонкого элемента.

Если размер h превышает указанные величины, конец элемента с большим наружным диаметром должен быть обработан механическим способом (обточкой) согласно одному из эскизов рис. 2.




Рис. 2. Схема обработки концов труб при стыковке элементов, имеющих разные наружные диаметры; угол α не более $(15 \pm 2)^\circ$

2.7. При сборке стыков труб под сварку следует пользоваться центровочными приспособлениями, обеспечивающими прямолинейность собираемых труб; в собранном стыке (до его сварки) просвет между концом металлической линейки и поверхностью трубы на расстоянии 200 мм от стыка должен быть не более 1,5 мм (после сварки — не более 3 мм).

2.8. При сборке стыков трубопроводов необходимо предусмотреть возможность свободной усадки металла шва в процессе сварки; не допускается выполнять сборку стыков с натягом (кроме замыкающих стыков с холодным натягом нитки трубопровода по специально разработанной технологии).

2.9. Сборка стыков трубопроводов с подкладным кольцом должна выполняться в такой последовательности:

установить подкладное кольцо в одну из труб; зазор между кольцом и внутренней поверхностью трубы должен быть не более 1 мм;

произвести прихватку кольца с наружной поверхности трубы в двух местах и затем приварить его к трубе ниточным швом катетом не более 4 мм; предварительный подогрев конца трубы и кольца производится в случае, если таковой оговорен технологической картой на сварку данного стыка;

надвинуть на выступающую часть подкладного кольца вторую трубу; зазор между ниточным швом и второй трубой должен быть 4–5 мм; проверяют правильность сборки стыка;

приварить подкладное кольцо ниточным швом ко второй трубе, выдержав при этом режим предварительного подогрева стыка (если таковой требуется для данного стыка).

Прихватку и приварку подкладного кольца должен выполнять сварщик, который в дальнейшем будет сваривать этот стык, или сварщик, имеющий удостоверение на право сварки подобных стыков.

Корневой слой шва при выполнении его ручной дуговой сваркой следует сваривать электродами диаметром 2,5–3 мм.

2.10. В стыках труб, собираемых без подкладных колец, число прихваток и их протяженность должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 2.

Прихваточные швы рекомендуется выполнять тем же способом сварки, которым будет выполняться корневой слой шва.

Высота прихваток при их выполнении ручной дуговой или ручной аргонодуговой сваркой с присадочной проволокой на стыках труб с толщиной стенки $S = 3$ мм и менее должна быть равна толщине стенки трубы; с толщиной стенки более 3 до 10 мм — $(0,6–0,7)S$, но не менее 3 мм; с толщиной стенки более 10 мм — 5–6 мм.

2.11. Прихваточные швы необходимо выполнять с полным проваром и по возможности переплавлять при наложении основного шва.

Для выполнения прихваточных швов должен применяться тот же присадочный материал, который будет использоваться (или может быть использован) для сварки корневого слоя.

Таблица 2

Число и протяженность прихваточных швов при сборке стыков трубопроводов

Диаметр труб, мм	До 50	Св. 50 до 100	Св. 100 до 426	Св. 426
Число прихваток по периметру	1–2	1–3	3–4	Через 300–400 мм
Протяженность одной прихватки, мм, выполняемой:				
ручной дуговой сваркой	5–20	20–30	30–40	40–60
ручной аргонодуговой сваркой	5–10	10–20	20–40	40–60

Прихватки должны быть равномерно расположены по периметру стыка. Не рекомендуется накладывать прихватки на потолочном участке стыка.

К качеству прихваток предъявляются такие же требования, как и к сварному шву. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, следует удалять механическим способом.

2.12. За качество сборки стыков отвечает мастер или бригадир сборщиков.

Качество сборки стыков трубопроводов давлением выше 2,2 МПа, а также трубопроводов диаметром более 600 мм независимо от рабочего давления должен проверять мастер (бригадир) сборщиков или контролер.

Перед прихваткой и началом сварки качество сборки стыка должен проверить сварщик.

2.13. Блоки (узлы) трубопроводов, в которых элементы соединены только прихватками или корневыми швами, запрещается перемещать, транспортировать, подвергать воздействию каких-либо нагрузок во избежание образования трещин в швах.

3. Общие положения технологии сварки стыков трубопроводов.

3.1. Сварку стыков труб следует начинать сразу после прихватки. Промежуток времени между окончанием выполнения прихваток и началом сварки стыков труб из низ-

колегированных теплоустойчивых сталей должен быть не более 4 ч. Непосредственно перед сваркой сварщик должен проверить состояние поверхности стыка, убедиться в отсутствии недопустимых дефектов в прихваточных швах.

3.2. Стыки труб из низколегированных теплоустойчивых сталей следует сваривать без перерыва. Не допускается прекращение сварки стыка до заполнения хотя бы половины высоты разделки по всей окружности. При вынужденных перерывах в работе необходимо обеспечить медленное и равномерное охлаждение стыка.

Сварное соединение трубопроводов из теплоустойчивых сталей, выполненное с перерывом, должно быть обязательно проконтролировано УЗК.

3.3. Во всех случаях многослойной сварки разбивать шов на участки следует с таким расчетом, чтобы стыки участков («замки» швов) в соседних слоях не совпадали, а были смещены один относительно другого на 12–18 мм.

3.4. По окончании наплавки каждого валика необходимо полностью удалить шлак после его охлаждения (потемнения). При обнаружении на поверхности шва дефектов (трещин, скоплений пор и т.п.) дефектное место следует удалить механическим способом до «здорового» металла и при необходимости заварить вновь.

3.5. Во время сварки стыков труб из стали марок 12Х1МФ и 15Х1М1Ф следует заглушать концы труб или закрывать задвижки на трубопроводе в целях уменьшения опасности подкалки металла вследствие циркуляции воздуха внутри трубопровода.

3.6. Минимальная температура окружающего воздуха, при которой может выполняться прихватка и сварка стыков трубопроводов, приведена в табл. 3. При более низкой температуре воздуха сварка должна выполняться в помещении или укрытии (кабине, палатке), где поддерживается температура выше 0 °С.

3.7. При температуре окружающего воздуха ниже 0 °С сваривать и прихватывать стыки трубопроводов необходимо с соблюдением следующих требований:

а) стыки труб, которые при положительной температуре полагается сваривать с подогревом и термообрабатывать, при отрицательной температуре должны быть подвергнуты термообработке непосредственно после сварки; перерыв между сваркой и термообработкой допускается при условии поддержания в это время в стыке температуры сопутствующего подогрева;

б) стыки труб, которые при положительной температуре полагается сваривать с подогревом и не термообрабатывать, при отрицательной температуре должны быть непосредственно после окончания сварки (не допуская остывания стыка) укрыты слоем изоляции толщиной 8–15 мм для обеспечения замедленного охлаждения;

в) металл в зоне сварного соединения перед прихваткой и сваркой должен быть просушен и подогрет с доведением его температуры до положительной;

г) подогрев стыков при прихватке и сварке производится в тех же случаях, что и при положительной температуре окружающего воздуха (то есть когда это предусмотрено технологической картой), но температура подогрева должна быть на 50 °С выше указанной в технологической карте;

д) во время всех термических операций (прихватки, сварки, термообработки и т.п.) стыки труб должны быть защищены от воздействия осадков, ветра, сквозняков до полного их остывания.

3.8. Размеры каждого валика (слоя) должны составлять (мм):

при ручной дуговой сварке вертикального неповоротного стыка:

высота — 6–10;

ширина — не более 35;

при ручной дуговой сварке горизонтального стыка:

высота — 4–6;
ширина (наибольший размер в поперечном сечении) — 8–14;
при ручной аргонодуговой сварке вертикального неповоротного и горизонтально-го стыка:
высота — 2–4;
ширина — 4–8.

Таблица 3

Требования к температуре окружающего воздуха при сварке и прихватке стыков трубопроводов

Марки стали свариваемых труб	Номинальная толщина металла, мм	Минимальная температура окружающего воздуха, °С
Ст2, Ст3, 08, 10, 20	Независимо	–20
10Г2, 09Г2С, 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С	≤ 10	–20
	> 10	–10
12МХ, 15ХМ, 12Х1МФ	≤ 10	–15
	> 10	–10
15Х1М1Ф	≤ 10	–10
	> 10	0
12Х18Н12Т, 12Х18Н10Т	Независимо	–20

3.9. Режим предварительного и сопутствующего подогрева стыка должен быть выдержан в соответствии с требованиями технологической карты.

Подогревать стык можно индуктором, радиационными нагревателями сопротивления, газовым пламенем, обеспечивая равномерный нагрев стыка по всему периметру. Ширина зоны равномерного нагрева до температуры, указанной в технологической карте, должна быть для стыков труб с толщиной стенки до 30 мм не менее 100 мм (по 50 мм с каждой стороны от стыка), для стыков труб с большей толщиной стенки — не менее 150 мм.

Стыки труб из сталей 12Х1МФ и 15Х1М1Ф при толщине стенки более 45 мм следует нагревать индуктором, при этом подогрев этих стыков должен быть организован так, чтобы сразу после окончания сварки можно было произвести их термообработку.

При приварке подкладного кольца конец трубы можно подогревать газовым пламенем независимо от толщины стенки трубы.

Температуру подогрева следует контролировать с помощью термоэлектрических преобразователей (ТП), термокарандашей или термокрасок. При положительной температуре окружающего воздуха температуру трубы можно замерять с помощью спички: воспламенение спички (без ее трения о трубу) происходит при температуре металла около 270 °С.

3.10. Ручную дуговую сварку стыков труб диаметром 219 мм и более могут выполнять одновременно два, три или четыре сварщика, равномерно распределенные по периметру стыка. В этом случае должны быть приняты меры для защиты каждого сварщика от брызг расплавленного металла и шлака. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы металл труб в месте стыка не нагревался выше 450 °С, так как при этом затрудняется процесс формирования шва из-за чрезмерной жидкотекучести сварочной ванны.

3.11. Сварку первых трех слоев шва в стыках труб больших диаметров (более 219 мм) следует выполнять обратноступенчатым способом с длиной каждого участка 200–250 мм. Длина участков последующих слоев может составлять половину окружности стыка.

3.12. Сварка стыков труб в узкую разделку с углом скоса кромок 7° (тип разделки Тр-3а) во избежание зашлаковки и несплавлений в корневой части шва должна выполняться следующим образом:

два валика корневого слоя накладываются в процессе сборки стыка (см. п. 7.15 РТМ-1с) ниточными швами без колебательных поперечных движений электрода; диаметр электрода — не более 3 мм;

при наложении последующих слоев электрод передвигается шагообразно вдоль шва с шагом 2—4 мм с задержкой после каждого перемещения на 2—3 с. В местах задержки сварщик наклоняет электрод в плоскости, перпендикулярной оси шва, на угол 5—8° в каждую сторону и оставляет его в этом положении в течение 0,5—1 с;


шагообразное перемещение электрода продолжается до тех пор, пока ширина разделки (расстояние между кромками) не позволит выполнять электродом колебательные движения поперек шва, то есть выполнять сварку с обычными манипуляциями электродом.

3.13. Сваренный и зачищенный стык труб с толщиной стенки 6 мм и более сварщик должен заклеить присвоенным ему клеймом. Клеймо ставится на самом сварном шве или на трубе на расстоянии 30—40 мм от шва (на вертикальном стыке — вблизи верхнего «замка», на горизонтальном — в любом месте).

При зачистке стыка для ультразвукового контроля место расположения клейма не зачищается.

Для стыков труб из углеродистой стали с рабочим давлением до 2,2 МПа (22 кгс/см²) клеймо можно наплавлять сваркой.


3.14. Примерное расположение слоев и валиков в сечении сварных швов при сварке неповоротных стыков трубопроводов показано ниже.



РД
Разделка типа Тр-2


РД
Разделка типа Тр-3г

РАД
Разделка типа Тр-2




Ручка аргонодуговая сварка

а




б

РАД + РД
Разделка типа Тр-2




а




б

РД
Разделка типа Тр-3



а



б

РД
Разделка типа Тр-3а

а — вертикальный стык; б — горизонтальный стык

4. Термическая обработка стыков труб.

4.1. Нагрев стыков труб под термическую обработку следует выполнять индукционным способом током промышленной (50 Гц) или средней (до 8000 Гц) частоты. Могут быть использованы радиационные способы нагрева электронагревателями сопротивления и газопламенными горелками при условии, что примененная технология обеспечивает равномерный нагрев металла по всей толщине стенки и по всему периметру трубы.

4.2. Стыки труб из сталей марок 12Х1МФ и 15Х1М1Ф при толщине стенки более 45 мм независимо от диаметра труб и при толщине более 25 мм при диаметре труб 600 мм и более необходимо подвергать термообработке сразу после окончания сварки, не допуская охлаждения стыка ниже 300 °С. Если по техническим причинам невозможно провести термообработку таких стыков непосредственно после сварки, необходимо медленно охладить стык под слоем изоляции толщиной 8–15 мм и при первой возможности произвести термообработку.

Во всех остальных случаях термообработку нужно производить не позднее чем через 3 суток после окончания сварки.

4.3. До термообработки подвергать сварные соединения воздействию нагрузок, снимать блоки с опор, кантовать, транспортировать и т.п. запрещается.

4.4. Перед нагревом под термообработку трубопровод (блок трубопровода), находящийся в горизонтальной плоскости, следует установить на временные опоры (или подвесить на растяжки), расположенные на расстоянии не более 1 м по обе стороны от термообрабатываемого стыка, а на трубопроводе, находящемся в вертикальной плоскости, необходимо разгрузить сварное соединение от веса трубопровода путем его закрепления ниже термообрабатываемого стыка.

4.5. Термообработку стыков следует выполнять до холодного натяга трубопровода, то есть до сборки и сварки замыкающего стыка.

4.6. Режим термической обработки сварных стыков должен быть выдержан в соответствии с указаниями технологической карты.

После выдержки охлаждение стыка до 300 °С должно проходить с нагревательным устройством или под слоем теплоизоляции, далее — на спокойном воздухе; при отрицательной температуре окружающего воздуха охлаждение стыка должно производиться под слоем теплоизоляции до полного остывания сварного соединения.

4.7. Технология термообработки и замер температуры стыка во время нагрева и охлаждения должны быть выдержаны в соответствии с требованиями раздела 17 РТМ-1с.

5. Контроль качества сварочных работ.

5.1. В процессе монтажа и ремонта трубопроводов должен осуществляться систематический контроль качества сборочно-сварочных работ и сварных соединений — предварительный контроль (включая входной контроль), операционный контроль и приемочный контроль сварных соединений.

5.2. Содержание процедур предварительного и операционного контроля и лица, ответственные за проведение этого контроля, должны соответствовать требованиям, изложенным в Программе обеспечения качества сборочно-сварочных работ, выполняемых организацией при монтаже и ремонте оборудования электростанций.

Требования к операционному контролю при выполнении сборки и сварки трубопроводов.

5.2.1. Операционный контроль охватывает проверку соблюдения требований ПТД при подготовке, сборке и сварке стыков трубных систем котлов и трубопроводов и включает:

контроль сборочно-сварочного оборудования, аппаратуры и приспособлений;
контроль подготовки и сборки труб под сварку;
контроль процессов сварки.

5.2.2. Операционный контроль проводится производственными мастерами и сварщиками.

5.2.3. Результаты операционного контроля записываются в соответствующие журналы учета контроля.

5.2.4. При контроле сборочно-сварочного оборудования, аппаратуры и приспособлений следует проверить:

исправность и комплектность сборочно-сварочного оборудования и приспособлений, а также соответствие их геометрических и технологических параметров предстоящим операциям по сборке и сварке трубопроводов;

отсутствие повреждения (недопустимого износа) токоподводящих кабелей и газоподводящих труб и шлангов;

наличие проверенных редукторов-расходомеров на постах для аргонодуговой сварки;

соответствие типа (марки) сварочного оборудования требованиям НД;

состояние горелок, шлангов и их соответствие требованиям НД.

Контроль проводят:

сварщики — каждую смену перед началом работы на конкретном оборудовании;

производственные мастера или лица, ответственные за состояние оборудования, — еженедельно;

представители службы ОТК или другого контролирующего органа — в сроки, установленные утвержденным графиком проверки оборудования.

Результаты контроля должны фиксироваться в документах, форма которых определяется предприятием (организацией), производящим контроль. Результаты контроля оборудования заносятся в паспорт или другую документацию, характеризующую состояние оборудования.

5.2.5. При контроле подготовки и сборки деталей под сварку проверяется соблюдение требований ПТД, чертежей и технических условий на трубопроводы.

5.2.6. При подготовке деталей под сварку контролируют:

наличие маркировки, подтверждающей соответствие детали требованиям чертежа;

качество и чистоту подлежащих сварке кромок (поверхностей), а также прилегающих к ним участков основного металла;

форму и размеры кромок;

форму и размеры расточки или раздачи труб.

5.2.7. При сборке деталей под сварку контролируют:

марки и сортамент сварочных материалов, предназначенных для выполнения прихваток;

допуск сварщиков к выполнению прихваток;

правильность сборки и крепления деталей в сборочных приспособлениях;

чистоту кромок и прилегающих к ним поверхностей;

качество, размеры и расположение прихваток;

величину зазора в соединениях;

величину смещения кромок, перелом осей соединяемых труб;

размеры собранного под сварку узла.

Контрольные операции осуществляет производственный мастер или бригадир-сборщик и систематически (в объеме 5—10 % общего числа стыков) мастер СТК.

Производственный мастер, производящий контроль, должен быть аттестован не ниже чем на II уровень профессиональной подготовки по виду деятельности «Руководство и технический контроль за проведением сварочных работ» и I уровень квалификации по ВИК.

5.2.8. При контроле процессов сварки проверяется соблюдение требований ПТД.

5.2.9. Перед началом сварки контролируют:

соответствие квалификации сварщика выполняемым работам (по удостоверениям);
чистоту кромок и поверхностей, подготовленных под сварку;
марку и сортамент применяемых сварочных материалов;
наличие документов, подтверждающих положительные результаты входного контроля сварочных материалов;
чистоту поверхности присадочных материалов.

5.2.10. В процессе сварки контролируют:

режимы сварки и последовательность выполнения операций (по сварке, зачистке, контролю);

очередность выполнения сварных швов;

температуру окружающей среды;

очередность наложения валиков и слоев.

5.2.11. После окончания сварки контролируют наличие и правильность маркировки (клеймения) выполненных сварных швов.

5.3. Приемочный контроль готовых сварных соединений проводится методами и в объеме, регламентированными разделом 18 РТМ-1с.

Готовность сварных соединений к проведению приемочного контроля определяет руководитель сварочных работ и делает об этом отметку в журнале сварочных работ.

5.4. Результаты проверки сварных соединений фиксируются в журнале сварочных работ и на каждый вид контроля оформляется документация в соответствии с требованиями раздела 21 РТМ-1с.

6. Исправление дефектов в сварных соединениях.

6.1. Настоящий раздел распространяется на исправление дефектов в сварных соединениях, выполненных в условиях монтажа и ремонта, в которых дефекты исправляются до эксплуатации сварных соединений.

Исправление дефектов в сварных соединениях, бывших в эксплуатации, должно производиться в соответствии с руководящим документом «Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации» (РД 34 17.310—96). Исключение составляют штуцерные соединения диаметром $D_u < 100$ мм, технология ремонта которых регламентирована подразделом 7.7 РД 153-34.1-003—01 (РТМ-1с), независимо от сроков эксплуатации соединения.

6.2. Дефекты, подлежащие исправлению (недопустимые дефекты), определяются в соответствии с требованиями раздела 18 РТМ-1с.

6.3. Исправление дефектов в сварных соединениях производится в соответствии с указаниями в технологических картах.

Часть 2. Технологические карты на сварку трубопроводов

Карты составляются на ручную аргонодуговую сварку, ручную дуговую сварку покрытыми электродами и комбинированную сварку для вертикальных и горизонтальных стыков труб.




Пример технологической карты ручной дуговой сварки покрытыми электродами для вертикальных стыков труб приведен ниже.

Карта технологического процесса сварки

Шифр однотипности — РД-1-32СОО/Тр-2(В)

Характеристики процесса

№ п/п	Наименование	Обозначения (показатели)
1	Нормативный документ	РД 153-34.1-003–01 (РТМ-1с)
2	Способ сварки	РД
3	Основной материал (марки)	10, 20, 15ГС, 25Л, 25ГСЛ
4	Основной материал (группа)	1
5	Сварочные материалы	ЦУ-5, ТМУ-21У, УОНИ-13/55
6	Толщина свариваемых деталей	3,5–12 мм
7	Диаметр деталей в зоне сварки	108–219 мм
8	Тип шва	СШ
9	Тип соединения	С
10	Вид шва соединения	ос, бп
11	Форма подготовки кромок	Тр-2
12	Положение при сварке	В1
13	Вид покрытия электродов	Б
14	Режимы подогрева	—
15	Режимы термообработки	—

Конструкция соединения	Конструктивные элементы шва	Порядок сборки																		
 $a = 1,0 \pm 0,5$ мм при $S = 3,5–5,0$ мм $a = 1,5 \pm 0,5$ мм при $S = 5,5–12,0$ мм	 <table><tr><th>S</th><th>e</th><th>Число слоев</th></tr><tr><td>3,5–4,0</td><td>10+2</td><td>2</td></tr><tr><td>4,5–5,0</td><td>11+3</td><td>2–3</td></tr><tr><td>5,5–6,0</td><td>13+3</td><td>2–3</td></tr><tr><td>7,0–9,0</td><td>15+3</td><td>3–4</td></tr><tr><td>10,0–12,0</td><td>17+3</td><td>4–5</td></tr></table>	S	e	Число слоев	3,5–4,0	10+2	2	4,5–5,0	11+3	2–3	5,5–6,0	13+3	2–3	7,0–9,0	15+3	3–4	10,0–12,0	17+3	4–5	 $D \leq 219$ мм
S	e	Число слоев																		
3,5–4,0	10+2	2																		
4,5–5,0	11+3	2–3																		
5,5–6,0	13+3	2–3																		
7,0–9,0	15+3	3–4																		
10,0–12,0	17+3	4–5																		

Способ подготовки кромок: механическая обработка или термическая резка (кислородная, плазменно-дуговая) с последующей зачисткой кромок режущим или абразивным инструментом до удаления следов огневой резки. Концы трубы от разделки кромок на ширину не менее 20 мм с наружной и не менее 10 мм с внутренней стороны должны быть зачищены до металлического блеска с удалением следов краски, грязи и масла.

Способ сборки: на прихватках.

Организация (предприятие)		Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утвердил	Главный инженер			
Проверил	Ведущий инженер			
Разработал	Технолог			

Требования к прихватке: 3–4 шт., длина 30–40 мм; высота 3–5 мм, но не более 0,7S равномерно по периметру.

Сварочное оборудование: выпрямители — ВД-201УЗ, ВД-306УЗ и др.

Параметры процесса сварки

Номер слоя (валика)	Диаметр электрода, мм	Род тока, полярность	Сварочный ток, А	Напряжение дуги, В
1	2,5 3,0	Постоянный, обратная полярность	65–80 80–100	Не более 23
2 и т.д.	3,0 4,0		80–100 110–170	Не более 23

Технологические требования к сварке: начинать сварку в потолочной части, отступая на 10–30 мм от нижней точки, и вести ее в направлении снизу вверх за два полуоборота на подъем. Замки участков шва в соседних слоях должны быть смещены один относительно другого, и каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий. Величина смещения и перекрытия мест начала и окончания каждого слоя шва должна составлять 12–18 мм. Возбуждение и гашение дуги осуществлять в разделке кромок или на ранее наплавленном металле шва. Сварочный ток должен быть минимальным, обеспечивающим нормальное ведение сварки и стабильное горение дуги. После сварки каждого валика шов зачищать от шлака и брызг металла и производить ВК поверхностей на отсутствие дефектов. При наложении облицовочного слоя (сварка в потолочном и вертикальном положении должна проводиться электродами диаметром не более 3 мм) ширина валиков не должна быть более 16 мм. Выполненный шов должен перекрывать кромки труб на 1–3 мм. При минусовой температуре воздуха (металла) металл в зоне сварного шва перед прихваткой и сваркой должен быть просушен и прогрет до положительной температуры. Клеймить ударным способом стыки труб при $S \geq 6$ мм на шве либо на трубе на расстоянии 30–40 мм от шва.

Требования по контролю качества сварного соединения: перед сваркой контролировать: конструктивные элементы подготовки кромок, чистоту кромок и прилегающих к ним поверхностей деталей, зазор и смещение кромок, перелом осей, качество, количество, размеры и расположение прихваток. В процессе сварки контролю подлежат: температура деталей и окружающего воздуха, порядок сварки соединения, режим сварки, толщина (3–4 мм) и ширина (3–20 мм) валика шва, технологические параметры процесса сварки. После сварки контролю подлежат: клеймение, размеры выполненного шва и качество сварного соединения.

Контроль сварных соединений: ВИК (100 %), УК или РК (I–II кат. — 100 %, III кат. — 5 %, IV кат. — 3 %).

Часть 3. Справочная информация о требованиях к прихваткам, валикам и сварным швам

Параметр	Нормативный документ					
	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с)	СП 42-102-2004	ОСТ 36-39-80	ОСТ 26 291-94	РД 24.090.97-98	
1. Прихватки:						
длина, мм	l , мм	$\varnothing$, мм	l , мм	$\varnothing$, мм	Не регламентируются	≥ 30 на несущих элементах м/к
	5-20	≤ 50	20-30	≤ 50		
	20-30	$> 50-100$	50-60	> 50		
	30-40	$> 100-426$				
	40-60	> 426				
высота, мм	h , мм	$S_{\text{ср}}$, мм	$\frac{1}{3}S_{\text{ст. трубы}}$, но не менее 2 мм	При $S < 10$ мм — 0,4-0,5S; при $S \geq 10$ мм — 5 мм		$\geq 0,75K$, где K — коэффициент шва или толщина стыкуемых элементов
	$= S_{\text{ср}}$	≤ 3				
	(0,6-0,7)S, но > 3 мм	$> 3-10$				
	5-6	> 10				
	n , шт.	$\varnothing$, мм				
число по периметру (длине), шт.	1-2	≤ 50	2	≤ 80	Аттестованный	Не регламентируется
	1-3	$> 50-100$	3	$> 80-150$		
	3-4	$> 100-426$	4	$> 150-300$		
	Через каждые 300-400 мм	> 426	Через каждые 250 мм	> 300		
	Аттестованный	Не регламентируются	Аттестованный	Аттестованный		
Требования к сварщикам, выполняющим прихватки	Аттестованный		Аттестованный		Аттестованный (только на расчетных элементах м/к)	
2. Валики (слои):						
высота, мм	Стыки					
	вертикальный	горизонтальный				
высота, мм	6-10	4-6	Не регламентируются		Не регламентируются	
ширина слоя, мм	≤ 35	8-14	Сварку высоколегированных сталей выполнять узкими валиками При наплавке кромок — не более двух диаметров электродов		Не регламентируются	

Нормативный документ									
Параметр	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с)	СП 42-102-2004	ОСТ 36-39-80	ОСТ 26 291-94	РД 24.090.97-98				
3. Сварной шов:	Неповоротный стык — ширина шва + 1-3 мм на сторону		Требования ГОСТ 16037-80 и рекомендаций СП	Требования ГОСТ 16037-80	Требования чертежей и стандартов. Допускаются отклонения ширины и высоты (выпуклости) шва не более 30 % предусмотренных стандартом	Требования соответствующих стандартов, чертежей. Допускаются местные наплывы / ≤ 10 мм на участке шва 1000 мм			
		S _{ср} , мм							
	0,5-3,0	≤10							
	0,5-3,5	>10-20							
	0,5-4 (5)	>20							
выпуклость (высота) корня шва, мм	D _{вн. ном}	Не регламентируются	Не регламентируются, за исключением трубопроводов I категории, работающих при температуре ниже -70 °С (ПБ 03-585-03)	Не регламентируются	Не регламентируются				
	≤1,5								≤25
	≤2,0								>25-150
	≤2,5								>150
									S _{ср} , мм
вогнутость (глубина) корня шва, мм	≤0,6								
	≤0,8								2-2,8
	≤1,0								>2,8-4,0
	≤1,2								>4,0-6,0
	≤1,6								>6,0-8,0
Подрезы основного металла	≤0,2 мм независимо от толщины	S _{ср} , мм	S _{ср} , мм	Не допускаются*	S ≤ 20 мм	S > 20мм			
		≤1/3 периметра стыка, но не более 150 мм	≤30 % длины шва (ПБ 03-585-03)						≤10 %, но не более 0,5 мм
Катет углового шва	При приварке штуцеров в соответствии с РТМ-1с		Требования соответствующих стандартов						
Чешуйчатость поверхности	Не более 2,0 мм при S >10 мм (табл. 18.2)	Не регламентируется	Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой (ПБ 03-585-03)	В пределах допуска на усиление шва по высоте	В стыковых	В угловых			

* Допускаются местные подрезы (глубина $\leq 5\% S_{\text{ср}}$, но не более 0,5 мм, $l \leq 10\%$ длины шва) в сосудах 3, 4 и 5 групп с $t_{\text{раб}} > 0^\circ\text{C}$ — ПБ 03-584-03.

Параметр	Нормативный документ			
	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с)	СП 42-102-2004	ОСТ 36-39-80	ОСТ 26 291-94
Межваликовые западания (углубления)	Не более 2,0 мм при $S > 10$ мм (табл. 18.2)	Не регламентируются	Не регламентируются	В пределах допуска на усиление шва по высоте
				В стыковых В пределах допуска на выпуклость шва В угловых 0,7E, где E — допуск на катет углового шва
Одиночные включения (поры)	Не более 2,5 мм при $S > 20$ мм (табл. 18.2)	Не регламентируются	Не допускаются скопления пор (ПБ 03-585-03)	$S \leq 8$ мм $8 < S \leq 50$ мм
				Поры — ≤ 4 шт., размером $\leq 1,0$ мм на $l = 100$ мм Поры размером $\leq 1,5$ мм
Клеймение	От шва на 30—40 мм или на шве вблизи верхнего замка (при $S > 6$ мм)	Сварные соединения наружных газопроводов (СНиП). На границе участков при сварке двумя сварщиками труб $\varnothing > 400$ мм	Должно быть поставлено клеймо	При $S > 6$ мм на расстоянии 20—50 мм от кромки сварного шва с наружной стороны, у продольных швов — в начале и конце шва на расстоянии 100 мм от кольцевого шва Рядом с выполненным швом

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться по тел./факсам:
(495) 984-23-56, 984-23-57, 984-23-58, 984-23-59
E-mail: ornd@safety.ru

Подписано в печать 22.09.2008. Формат 60×84 1/8.
Гарнитура Times. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 33,75 печ. л.
Заказ № 149.
Тираж 60 экз.

Научно-технический центр
по безопасности в промышленности
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21

Отпечатано в ООО «Полимедиа»
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 18, стр. 1

Для заметок

Для заміток